დიდი ხევძმარის რკ. ბეტ. ანაკრები კონსტრუქციის სანიაღვრე კოლექტორის არსებული მდგომარეობა 2013 წ. დეკემბერი

შეტბორილი აღგილი 1 შანთან.

1

რკ. ბეტ. არსებული ანაკრები კონსტრუ-ქციის დეფორმირებული ელემენტები „დიდი ხევძმარა“ კოლექტორის კვეთით 6.0X4.0(ნ)მ.

2

დეფორმირებული აღგილები „დიდი ხევძმარის“ სხვადასხვა მონაკვეთში.

3

„საფთრე ხევი“-ს საკონტროლო ჭა „დიდ ხევძმარას“ კოლექტორთან მიერთების აღგილზე ამოფხეულია ნაგვით და მოპა-რულია გადახურვის ფილა ნარჩო-ხუფით რომლის რეაბილიტაცია ასახულია პროექტში.

4

ფერდობებიდან ჩამონადენი წყალი კარგ ამინდში.

5

ჭაობი

არსებული „დიდი ხევძმარას“ კოლექტორი ორივე ფერდები გაწყლიანებულია

6

ბლდანიდან ჩამომავალი სანიაღვრე კანალიზაციის ფოლადის მილი d=600 და მისი მიერთების აღგილი „დიდი ხევძმარის“ სანიაღვრე კოლექტორში.

7

„დიდი ხევძმარა“-ს მარჯვენა სანაპირო.
დანგრეული ანაკრები რკ/ბეტონის კონსტრუქციის სანიაღვრე კოლექტორი.

8

ანაკრები კონსტრუქციის რკ/ბეტონის კოლექტორის დანგრეული ელემენტები კვეთით 6.0X4.0 (კედლები 50-სმ. 1-მ სიგრძის, ფილა 65-სმ. 1 მ. სიგანის. ძირი 0.5 სიგანის №2-უბანი)

8

შ.პ.ს. "დიზაინ ბრუპი" "DESIGN GROUP" L.T.D.	ქ. თბილისში, "დიდი ხევძმარას" სანიაღვრე კოლექტორის დაზიანებული მონაკვეთების (მ.ნოზაძის ქ. მიმდებარედ) აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	დირექტორი	გ. ჭუმბაძე	2014
		შესრულა	ვ. ჯიქია	ნახაზი:
		შეამოწმა	ჯ. მუმლაძე	ს – 3
ქ. თბილისი: რატევანის ქ.№15 ს/კ 404 918 657 Tbilisi: ratevani st.#15 TEL: 599-32-30-20 MAIL: gj230876@yahoo.com	გეგმა ილუსტრაციებით.			