

ქ.ხაშური, სააკაძის ქუჩა №2-ში მდებარე (ყოფილი საავადმყოფო) შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ კორპუსად

დოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-3

A კორპუსის შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია

შედგენილია 2014 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

[illegible]

1	კლასტმასის ცივი წყლის მილი	Φ-75	ბრძ.მ.	50							
2	იბივე	Φ-63	ბრძ.მ.	60							
3	იბივე	Φ-50	ბრძ.მ.	50							
4	იბივე	Φ-40	ბრძ.მ.	15							
5	იბივე	Φ-25	ბრძ.მ.	600							
6	იბივე	Φ-20	ბრძ.მ.	350							
	ცხელი წყალი										
1	კლასტმასის ცხელი წყლის მილი	Φ-20	ბრძ.მ.	230							
	ვასონური ნაწილები										
1	კლასტმასის სამკაპი	Φ63/50	ცალი	1							
2	კლასტმასის სამკაპი	Φ50/50	ცალი	1							
3	კლასტმასის სამკაპი	Φ50/40	ცალი	3							
4	კლასტმასის სამკაპი	Φ25/25	ცალი	52							
5	კლასტმასის სამკაპი	Φ25/20	ცალი	110							
6	კლასტმასის სამკაპი	Φ20/20	ცალი	325							
7	კლასტმასის მუხლი	Φ63	ცალი	3							
8	კლასტმასის მუხლი	Φ50	ცალი	3							
9	კლასტმასის მუხლი	Φ40	ცალი	2							
8	კლასტმასის მუხლი	Φ25	ცალი	245							
9	კლასტმასის მუხლი	Φ20	ცალი	280							
10	კლასტმასის გადაყვანი	Φ63/50	ცალი	1							
11	კლასტმასის გადაყვანი	Φ50/40	ცალი	2							
12	კლასტმასის გადაყვანი	Φ25/20	ცალი	52							
13	ურდული	Φ75	ცალი	4							
14	ურდული	Φ63	ცალი	2							
15	ვინტილი	Φ50	ცალი	5							
16	ვინტილი	Φ40	ცალი	5							

[illegible]

