

განმარტებითი ბარათი

ობიექტის დასახელება: ქ.თბილისის №143 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;

მისამართი: ურეკის ქუჩა № 5; გლდანი-ნაძალადევზის მუნიციპალიტეტი.

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის 3 კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი: სპორტ.დარბაზის სრული რეაბილიტაცია, სველი წერტილების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, სარინელის მოწყობა პერიმეტრის ნაწილზე;

1. **დემონტაჟი** - საგალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. აღნიშნულ ობიექტზე სადემონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდენ დეფექტური აქტის მიხედვით. ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
2. **სპორტ.დარბაზი** - ს - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის მიხედვით. კედლების და ფერდოების ლესვითი სამუშაოების შემდეგ, შეიფითხოს ორჯერ, დამუშავდეს ზუმფარით და შეიდებოს ფასადური საღებავით ორჯერადათ.
3. **კარები და იატაკი** - ეწყობა დეფექტური აქტისა და დანართის შესაბამისად
4. **სანტექნიკური სამუშაოები** - ეწყობა დეფექტური აქტის და შესაბამისი კვანძების მიხედვით (იხ.დანართში)
5. **ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის რეკომენდაცია** – გათვალისწინება საგალდებულოა.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

უფროსო მენეჯერი
ტელ.577468899

ვაჟა ბურდული.

არქიტექტორი
ტელ.5999316

ნანა გეგეშიძე