



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARauli NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5007500219

26/11/2019 5



5007500219

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი

საბჭოს სსიპ საერთო სასამართლოების

დეპარტამენტის

თავმჯდომარეს

ბატონ შოთა ქარჩავას

ბატონო შოთა,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N03-4180 მომართვის (ბიუროს 2019 წლის 2 მაისის რეგისტრაციის N1003834919) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზის N008270619 დასკვნას.


დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 10 ფურცლად;

პატივისცემით,

კრბა ახვლედიანი

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის
დეპარტამენტის უფროსი





5007500219

ელექტრონული დოკუმენტის ასლის მატერიალურ დოკუმენტთან თანაბარ იურიდიულ ძალას ვადასტურებ,
ხელმოწერისთვის პასუხისმგებელი ვირი _____

თარიღი

26.11.2019წ.

(ხელმოწერა) ბა





ექსპერტის დასკვნა № 008270619

გაფრთხილება

დეპარტამენტების უფროსების მიერ განგვემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებულები ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

სტრუქტურა: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

ქვესტრუქტურა: სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

თანამდებობა: დეპარტამენტის თავმჯდომარე

მისამართი: ქ. თბილისი, მმ. ზუბალაშვილების ქ. #32

სახელი და გვარი: შოთა ქარჩავა

დოკუმენტის შემდგენი პირი: ეკატერინე ცატავა

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტები:

ილია აბესაძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4წლის სტაჟით.

იოსებ ბაზაძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 30 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

ს.ს.ი.პ.საერთო სასამართლოების დეპარტამენტსა და ს.ს.ი.პ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შორის 2018 წლის 31 დეკემბრის N31/12/18-3 ხელშეკრულების შესაბამისად, გთხოვთ გამოიკვლიოთ ცაგერის რაიონული სასამართლოს შენობის მისამართზე: ქ. ცაგერი, ასათიანის ქუჩა №14 ტექნიკური მდგომარეობა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მოგვაწოდეთ შესაბამისი რეკომენდაციები.

შემოსვლის თარიღი: 02/05/2019 წ

გასვლის თარიღი: 26/11/2019 წ

დასკვნა

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი ცაგერის რაიონული სასამართლოს შენობის საერთო ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, საჭიროებს სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების შესრულებას წინასწარ შედგენილი პროექტის მიხედვით.

(იხილეთ ფოტოილუსტრაცია და კვლევითი ნაწილი)



008270619

ექსპერტის დასკვნა № 008270619

ილია აბესაძე

იოსებ ბაზაძე

გამოკვლევა

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი იქნა ცაგერის რაიონული სასამართლოს შენობა, მდებარე ქ. ცაგერი, ასათიანის ქუჩა №14-ში. გამოსაკვლევი ობიექტი დათვალიერებული იქნა ვიზუალურად. შენობა არის ორსართულიანი. საძირკველი - ლენტური რკინაბეტონის. კედლები - წვრილი საშენებლო ბლოკი, აგური. სართულშუა გადახურვა - ანაკრები რ/ბ ფილები. სახურავი-თუნუქი. შენობის კედლებსა და ჭერებზე რაიმე სახის არსებითი დაზიანებები არ შეიმჩნევა, კედლებზე რიგ ადგილებში დაზიანებულია მისი მოპირკეთება (ამძვრალია შპალერი, აყრილია კერამიკული ფილები), ასევე შეიმჩნევა სინესტისგან მიღებული დაზიანებები, შენობის პერიმეტრზე სარინელის ნაცვლად მოწყობილია ბეტონის ფილების ქვაფენილის რომელის ქვეშ არ არსებობს ჰიდროიზოლაცია, რაც ხელს უწყობს შენობის საძირკველში ბუნებრივი ნალექის ჩადინებას და საძირკველის დაზიანებას. შენობის კედლების ქვედა ნაწილზე რიგ ადგილებში აცვენილია ქვის მოპირკეთება. კედლების სწორ ხაზოვნება არ არის დარღვეული, იატაკზე რაიმე ვიზრაცია არ შეიმჩნევა. გადახრები ნორმის ფარგლებში.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი ცაგერის რაიონული სასამართლოს შენობის საერთო ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, საჭიროებს სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების შესრულებას წინასწარ შედგენილი პროექტის მიხედვით.

ილია აბესაძე

იოსებ ბაზაძე

გამოყენებული მასალები

1. მომართვა-01 ფურცელზე.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. სამშენებლო ნორმები და წესები.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კობა ახვლედიანი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: კობა ახვლედიანი



008270619

ექსპერტის დასკვნა № 008270619

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2



ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6



008270619


ექსპერტის დასკვნა № 008270619



ფოტო 7




ფოტო 8



ფოტო 9



ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12



008270619

ექსპერტის დასკვნა № 008270619



ფოტო 13



ფოტო 14



ფოტო 15



ფოტო 16



ფოტო 17



ფოტო 18



008270619

ექსპერტის დასკვნა № 008270619




ფოტო 19



ფოტო 20



ფოტო 21



ფოტო 22



ფოტო 23




ფოტო 24




008270619

ექსპერტის დასკვნა № 008270619



ფოტო 25



ფოტო 26



ფოტო 27



ფოტო 28



ფოტო 29



ფოტო 30



008270619

ექსპერტის დასკვნა № 008270619



ფოტო 31



ფოტო 32



ფოტო 33



ფოტო 34



ფოტო 35



ფოტო 36



008270619

ექსპერტის დასკვნა № 008270619



ფოტო 37



ფოტო 38



ფოტო 39



ფოტო 40



ფოტო 41



ფოტო 42




008270619

ექსპერტის დასკვნა № 008270619



ფოტო 43



ფოტო 44



ფოტო 45



ფოტო 46



ფოტო 47



ფოტო 48



3008324819

მიღება-ჩაბარების აქტი № 3008324819



რეგიონი	ქუთაისი	დასრულების თარიღი	26/11/2019
---------	---------	-------------------	------------

დოკუმენტი:

რეგისტრაციის ნომერი:	1003834919	მომსახურების ტიპი:	ჩვეულებრივი
რეგისტრაციის თარიღი:	02/05/2019	საქმის ნომერი:	
ხელშეკრულების ნომერი:		ხელშეკრულების თარიღი:	
შეთანხმების ნომერი:		შეთანხმების თარიღი:	
დასკვნის ნომერი:	008270619		

ექსპერტიზის დამკვეთი :

სახელი და გვარი:	შოთა ქარჩავა
პირადი ნომერი:	0000000000
სტრუქტურა:	საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ქვესტრუქტურა:	სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
დასახელება:	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	0000000000
თანამდებობა:	დეპარტამენტის თავმჯდომარე
დოკუმენტის შემომტანი:	ავთანდილ ტატიშვილი

შესრულებული კვლევის კოდი (საქ.მთავრობის 08.05.2012 N171. დადგენილების მიხედვით)	ობიექტების რაოდენობა	საექსპერტო მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დ.დ.გ.-ს ჩათვლით)	თანხა
135. - ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა	1	500	500
			ჯამი: 500.00
			საბოლოო ფასი: 500.00

შემსრულებელი ექსპერტ(ებ)ი (სპეციალისტი):

იოსებ ბაზაძე		ილია აბესაძე	
საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი		საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი	

სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი / პასუხისმგებელი პირი (ხელმოწერა)	მიმღები პირი (ხელმოწერა) გაცემის თარიღი
--	---