

# ქას კარიბჭე



## საქართველო დასპვენა

სამ სართულიან შენობაზე

მდებარე: ქ. ქუთაისი, წმინდა ნინოს ქ. №9

მესაკუთრე: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების  
პროფესიული სახელმწიფო ოეატრი

დაკ. № 1/43  
06.12.2017

შპს "კარიბჭე"-ს  
დირექტორი:

ესპერტი:

/ე. მინაძე/

/ე. მინაძე/



ქუთაისი, 2017წ.

**დამკვეთი:** ქ.ქუთაისი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების

პროფესიული სახელმწიფო თეატრის დირექტორი

## გაფონი თეატრაზე ბალდაგაძე

ქ. ქუთაისი

სექტემბერი 2017 წელი

მისამართი: ქ. ქუთაისი, წმინდა ნინოს ქ. №9

### საექსპერტო დასკვნა არსებული შენობის მდგრადობაზე

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: თოჯინების თეატრის დირექტორის  
თეიმურაზ ბალდაგაძის მომართვა

ექსპერტიზის ჩატარება დამევალა მე ელგუჯა მინაძეს, ინჟინერ მშენებელს, უმაღლესი  
განათლებით, სპეციალობით მუშაობის სტაჟი შეადგენს 42 წელს.

(ექსპერტს საქართველოს სსსკ-ის 97-ე მუხლის შესაბამისად განმეორება უფლება-  
მოვალეობანი და საქართველოს სსსკ-ის 365-ე მუხლის შესაბამისად ექსპერტის კომპეტენციის  
ფარგლები. ასევე გაფრთხილებული ვარ წინასწარ შეცნობით ყალბი დასკვნის მიცემისათვის  
საქართველოს სსსკ-ის 370-ე მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შესახებ).

### ექსპერტიზის ფინაშე დასმული შეპირსებები:

- ქ. ქუთაისში, წმ. ნინოს ქ. №9-ში მდებარე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  
თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის კონსტრუქციები  
შეესაბამება თუ არა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების  
მოთხოვნებს, გარეისია თუ არა აღნიშნული შენობა შემდგომი  
ექსპლუატაციისათვის.
- შესაძლებელია თუ არა აღნიშნული შენობის რეკონსტრუქცია.



## გამოკვლევა:

საკითხის შესწავლის მიზნით მოგახდინე ვიზუალური დათვალიერება ქ. ქუთაისში წმინდა ნინოს ქ. №9-ში მდებარე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის, ვიზუალური დათვალიერებით გამოვლინდა შემდეგი:

აღნიშნულ მისამართზე მდებარე შენობა სამ სართულიანია, რომლის პირველ და მეორე სართულზე განთავსებულია თოჯინების თეატრი, შენობის საძირკვლები ლენტურია, გეოლოგიური მონაცემებით იგი დაფუძნებულია ხევზე, რომლის საანგარიშო წინაღობა  $R_0=4.0 \text{ კგ/სმ}^2$ . საძირკვლები აგებულია კირქვით სისქით 50სმ, რომელიც ეყრდნობა ბალიშს, რომლის სიგანე 1.0 მეტრია. დათვალიერების დროს საძირკვლებზე ბზარები და დეფორმაციები არ შეინიშნება.

- შენობის კედლები ნაწილი ქვისაა, ნაწილი აგურის;
- შენობის სართულშუა გადახურვები ნაწილი ხის კოჭებზე დაყრდობილი ფიცრისაა, ნაწილი მონოლითური რკ/ბეტონისაა, რომელიც დაყრდობილია ლითონის კუთხოვანებზე.
- ვიზუალური დათვალიერებით გადახურვის ეს ნაწილი, რომელიც მონოლითური რკ/ბეტონისაა, ნაწილობრივ დაზიანებულია, ჩამოცვენილია ბეტონები, გამოჩენილია არმატურის დაჟანგული ლეროები, ასევე დაზიანებულია ლითონის პროფილები, რომელიც გადახურვას იჭერს.
- შენობის სახურავი ქანობიანია, ხის კოჭებზე დაყრდნობილი, ბურვილი თუნუქისაა.

თოჯინების თეატრის დირექციას სურვილი აქვს აღნიშნულ შენობას ჩაუტაროს რესტავრაცია, რაზედაც გაკეთებულია პროექტი შას "LIVE DESIGN"-ში დირექტორი გ. ვაშაკიძე. პროექტის თანახმად შენობაში ისეთი სამუშაოები არ მიმდინარეობს, რომელიც მზიდ კონსტრუქციებს ეხებოდეს, შეცვლილია მხოლოდ დიზაინი; რაც არ გამოიწვევს შენობის კონსტრუქციების დაზიანებას.



## ექსპერტის დასკვნა:

- ქ. ქუთაისში, წმინდა ნინოს ქ. №9-ში მდებარე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროცესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის კონსტრუქციები შესრულებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად. იგი ვარგისია შემდეგი ექსპლუატაციისათვის.
- აღნიშნული შენობის რეკონსტრუქცია შესაძლებელია, რისთვისაც საჭიროა გამაგრდეს დაზაინებული მონ. რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა, სათანადო პროექტის შედგენის შემდეგ სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით.

## სამსახურთმ დასკვნისათვის გამოყენებული ლიტერატურა:

- სამშენებლო ნორმები და წესები პნ 01.01.09- “სეისმური მშენებლობა”.
- სამშენებლო ნორმები და წესები 3.03.01-87 - “მზიდი და შემომღობავი კონსტრუქციები” საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/823, 24.08.2006წ.
- საქართველოს მშენებლობის მინისტრის 1992 წლის 7 ივნისის №42 ბრძანება.
- საქართველოს მთავრობის 2009 წლის მარტის №57 დადგენილება.
- საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის 59-ე დადგენილება.

ექსპერტი:



/გ. მინაძე/