


არსებული გზის მდგომარეობის ამსახველი
ფოტომასალა.



1 მასის ქუჩა.



1 მასის ქუჩა.



1 მაისის ქუჩა. არსებული სავალი ნაწილი.



1 მაისის ქუჩა. არსებული სავალი ნაწილი.



ნინოშვილის ქუჩა.



ნინოშვილის ქუჩა.



ნინოშვილის ქუჩა. მარჯვენა მხარეს არსებული ბეტონის სანიაღვრე ღარი.



ნინოშვილის ქუჩა. საპროექტო მონაკვეთის ბოლოში ბეტონის ღარისა და ლითონის მილის დაერთება.



გამარჯვების ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთი.



გამარჯვების ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთი.



გამარჯვების ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთი.



გამარჯვების ქუჩის დარჩენილი მონაკვეთის ბოლო.

III-ნახაზები.

IV-ხარჯთაღრიცხვა