



ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა მდინარე ქსანზე  
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსთის საზღვრამდე)

გზის პმ 40+00-ზე

საინჟინრო-გეოლოგიური კოლეგა

თბილისი 2017

ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა მდინარე ქსანზე  
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსთის საზღვრამდე)

გზის პმ 40+00-ზე

საინჟინრო-გეოლოგიური კოლეგა

შ.კ.ს. „გეოტექნიკის“

დირექტორი



გ. ბენდუქიძე

პროექტის მენეჯერი

ს. ღალანიძე

თბილისი 2017

*საქ GAC*



სსიპ „აპრედიტაციის მრთიანი ეროვნული ორგანიზაციის აპრედიტაციის ცენტრი“

## აპრედიტაციის მოწოდება

**GAC-TL-0081**

ადასტურებს, რომ

### შპს „გეოტექსერვისი“-ს საგამოცდო ლაბორატორია

მდგრადი: საქართველოს, თბილისი, მირიან შეფიძეს ქ #50,  
შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

**სსტ ისო/იეკ 17025:2010-ის მოთხოვნებს**

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: ღრმული და ხელუანი მიასის მკურნეობის ქანქანისას სამუშაოებისათვის; გრუნტების; (ი. ა. კრიფტოგრაფიის სფერო). დამრთველი:

აკრედიტაციის ცენტრის  
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი  
11 სექტემბერი 2014 წ.

ძალაშია  
11 სექტემბერი 2018 წ.

*SAK GAC*



0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი 42

დამკავშირი: სსიპ „აპრედიტაციის ეროვნული ორგანიზაცია - აკრედიტაციის ცენტრი“  
ფაქტურული მის „სალი“. სუპ-ს რეგისტრაციის № 06-3938

## ტექნიკური დავალება

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად

“8” ივნისი 2017წ.

- დამპვეტი - Foreign enterprise Institut IGH d.d., Joint Stock Company (Croatia)
- ობიექტის დასახელება – ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა მდ. ქსანზე  
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის გზის 40+00 კოლომეტრზე – საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა.
- მშენებლობის ფიატ (ახალი, რეკონსტრუქცია, ბაზარიზება) – ახალი;
- ობიექტის მისამართი – სოფელ მუხრანის მიმდებარედ სააგენტობიდო გზის 40+00  
კოლომეტრზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა
- ობიექტის დაპირისპირების სტადია – მუშა პროექტი;
- ობიექტის ტექნიკური დახასიათება – ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა  
გზის 40+00 კოლომეტრზე – საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
- სავალე საჭურვალები – გაიბურდოს სამი ჭაბურდილი, 20.0მ სიღრმემდე  
ჭაბურდილებიდან ნიმუშების აღებით, მათი შემდგომში ლაბორატორიული  
კვლევებისათვის;
- ბანსაპუთირებული აღნიშვნები – კლდოვანი (ძირითადი) ქანების გამოვლენის  
შემთხვევაში გაიბურდოს სუსტად გამოფიტულ ქანებში 2-3მ სიღრმემდე.
- შენიშვნა – საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში წარმოდგენილი იქნას ქართულ და  
ინგლისურ ენაზე ორ-ორ ეგზემპლარად ელექტრო ვერსიით (CD).

*დაბეჭირება:*

**სარჩევი:**

1. შესავალი;
2. კლიმატური პირობები;
3. გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური აგებულება, სეისმურობა;
4. სახიდე გადასასვლელის საინჟინრო-გეოლოგიური პლანება;
5. გრუნტების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები;
6. დასკვნა.

**ნახაზები:**

ნახაზი 1. ჭაბურღილების განლაგების გეგმა;

ნახაზი 2 ჭაბურღილების ჭრილები.

**ტექსტური დანართები:**

დანართი 1 გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლების ჯამური ცხრილი;

დანართი 2 გრუნტების გრანულომეტრიული შემადგენლობის ჯამური ცხრილი;

დანართი 3 გრუნტების გრანულომეტრიული შემადგენლობა;

დანართი 4 გრუნტების ქიმიური შემადგენლობა;

დანართი 5 გრუნტების აგრესიულობა;

დანართი 6 წყლების ქიმიური შედგენილობა;

დანართი 7 წყლის აგრესიულობა;

დანართი 8 გარემოს აგრესიულობა;

დანართი 9 ფოტომასალა.

## 1. შპსაგალი

შპს „გეოტექსერვისმა“ „Foreign enterprise Institut IGH d.d., Joint Stock Company (Croatia)“-სთან 2017 წლის 8 ივნისს დადგებული №08.06.2017 ხელშეკრულების თანახმად მიიღო ტექნიკური დავალება ჩატარებინა „ახალი სახიდე გადასახვლელის მშენებლობა მდ. ქსანზე თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის საზღვრამდე) გზის 40+00 კოლომეტრზე.

საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 15 ივლისიდან 25 ივლისამდე (ინჟ. გეოლოგი: შ.კ.ს. „გეოტექსერვისი“-ს მხრიდან ზ. ლალანიძე).

ლაბორატორიული კვლევები მიმდინარეობდა 2017 წლის 19 ივლისიდან 26 ივლისამდე (გ. ნაცვლიშვილი, პ. ხატიაშვილი, ქ. თედლიაშვილი, პ. გოგოლაძე, ი. კოკოლაშვილი).

კამერალური სამუშაოები მიმდინარეობდა 20 ივლისიდან 27 ივლისამდე (ს. ლალანიძე, ზ. ლალანიძე, ნ. მომცელიძე, თარჯიმანი – ე. ჯიჯიაშვილი).

საველე კვლევებისას ჭაბურღილები გაყვანილია დამკვეთის მიერ მითითებულ წერტილებში, რაოდენობით და სიღრმით - სახელმძღვანელოდ გამოყენებულია СНиП 1.02.07-87.

ჭაბურღილებიდან მათი შემდგომი ლაბორატორიული კვლევისათვის აღებული იქნა დაშლილი სტრუქტურის ნიმუშები.

შესრულებული სამუშაოების სახობები და მოცულობა მოცემულია ცხრილი 1.1.

საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის შედგენისას გამოყენებულია საქართველოში ამჟამად მოქმედი სტანდარტები: - პნ 02.01-08; პნ 01.01-09; СНиП 2,02,01-83, ГОСТ 25100-82, BS 1377, Part 4).

ცხრილი 1.1

სამუშაოს სახეობა	განზომილება	რაოდ.
<b>საპელე სამუშაოები:</b>		
3 ჭაბურღილი 20.0მ სიღრმემდე	გრძ.მ.	60.0
სტანდარტული პენეტრაციის ცდა	ცდა	10
ნიმუშების აღება	ნიმუში	25
<b>ლაბორატორიული კვლევა</b>		
გრანულომეტრიული ანალიზი საცრული	ცდა	6
გრანულომეტრიული ანალიზი არეომეტრი	ცდა	6
ტენიანობა	ცდა	18
სიმკვრივე	ცდა	0
მინერალური ნაწილის სიმკვრივე	ცდა	18
გრუნტების ქიმია	ცდა	5
წყლის ქიმია	ცდა	3
<b>პამორალური სამუშაოები</b>		
ფონდური გეოლოგიური, მეტეოროლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური მასალების მოძიება და დამუშავება	უბანი	1
საველე და ლაბორატორიული კვლევების შედეგების კომპიუტერული დამუშავება და საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის შედგენა (ქართული და ინგლისური ენა)	ანგარიში	1

## 2. პლიმატური პირობები

საკვლევი უბნის კლიმატური პირობების შეფასება ეყრდნობა მუხრანის (№94) მეტეოსადგურების მონაცემებს.

უბნისათვის დამახასიათებელი სამშენებლო კლიმატოლოგიური მონაცემები (36 01.05-08), მოცემულია ქვემოთ.

საქართველოს კლიმატური დარაიონების რუკის მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება II კლიმატურ და II-ბ ქვერაიონს.

პარამეტრის ტემპერატურული პარამეტრები მოცემულია ცხრილში 2.1

ცხრილი 2.1

თვეები												წლის საშუალო	აბსოლუტური მინიმუმი	აბსოლუტური მაქსიმუმი	აველიანური ცხრილი თვეს	აველიანური ცხრილი თვეს საშუალო გეოლოგიური საფარი
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
-1.1	0.5	4.9	10.2	15.5	18.9	22.1	22.0	17.7	12.2	6.1	1.0	10.8	-29	39	28.7	-1.1

- ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს – 591მმ;
- ნალექების დღედამური მაქსიმუმი – 87მმ;
- თოვლის საფარის წონა – 0.50კპა;
- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 29.

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა:

5 წელიწადში ერთხელ 0.48კპა,

15 წელიწადში ერთხელ 0.60კპა;

1 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 24 მ/წმ;

5 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 28 მ/წმ;

10 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 30 მ/წმ;

15 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 31 მ/წმ;

20 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 32 მ/წმ.

გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე, სმ:

თხოვანი და თხენაროვანი – 24; ქვიშა ქვიშნარი – 29; ხრეშოვანი – 31;  
მსხვილნატეხოვანი – 36.

### 3. გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური აგებულება, სეისმურობა

შესწავლითი უბანი ადმინისტრაციულად მდებარეობს მცხეთის რაიონში, სოფელ მუხრანის მიმდებარედ, მდინარე ქსანზე თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის საზღვრამდე) გზის 40 კილომეტრზე.

რაიონის ლითოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ ძირითადად მეოთხეული და მესამეული (ტერასული - aQ) ალუვიური ნალექები, რომლებიც ფარავენ ოლიგოცენური, ქვედა მიოცენური, მეოტური და პონტური ასაკის ნალექებს, რომლებიც წარმოდგენილი არიან: კარბონატული და თაბაშირიანი თიხებით კონგლომერატების შუაშრეებით და ლინზებით, ზედა ფენებში ჭარბობენ მსხვილმარცვლოვანი არკოზული ქვიშაქვების მდლავრი შრეები და დასტები, გულკანური ბრექჩიები, ანდეზიტური ბაზალტური განფენები.

გეომორფოლოგიურად საკვლევი უბანი შედის საქართველოს სამხრეთი მთიანეთის აჭარა-თრიალეთის ეროზიულ-ნაოჭა ქედების ზოლში. მიეკუთვნება მცირე კავკასიონის ზონას. ტერიტორია ძირითადად აგებულია ვულკანური ფორმებით გადაფარული მთიან-ეროზიული რელიეფით. ხასიათდება ტექნოგენურ-ეროზიული ბორცვიანი რელიეფით და წარმოდგენილია ერცენური, ოლიგოცენური და ნეოგენური ნალექებით.

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონა ვრცელდება განედური მიმართულებით, შავი ზღვის სანაპიროდან თბილისამდე. იგი წარმოადგენს ალბური ასაკის გეოსინკლინურ წარმონაქმნების და ხასიათდება ტექტონომორფული აგებულებით.

რაიონის ოროგენული განვითარების ეტაპზე წარმოიქმნა ვიწრო წაგრძელებული ფორმის ნაოჭების სისტემა, რომელიც ჩრდილოეთ ნაწილში მრავალრიცხოვანი შეცოცებების საფუძველზე, დანაწევრებულია ცალკეულ ბლოკებად. გვხვდება მარაოსებრი ნაოჭები, რომელთა გავრცელებაც ფიქსირდება საქართველოს ბელტის ჩრდილოეთით, ხოლო სამხრეთით ართვინ-ბოლნისის ბელტის მიმართულებით.

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით უბანი თავსდება აღმოსავლეთი დაძირვის მოლასური ზონის (მტკვრის მთათაშუა როვი), ქართლის მოლასურ ქვეზონაში.

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია – მუხრანი (2290) განლაგებულია 8 ბალიან სეისმურ ზონაში სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A ტოლია 0.16 (სამშენებლო ნორმები და წესები - „სეისმომედეგი მშენებლობა” - პნ 01.01-09).

საქართველოს პიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს თრიალეთის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან - კარსტულ წევიანი წყლების სისტემის ფარგლებში. წყლები ხასიათდებიან პიდროკარბონატულ-კალციუმის ტიპის დაბალი მინერალიზაციით და გამოირჩევიან კარგი ხარისხით.

მდინარეთა კალაპოტის უბნებზე გავრცელებულია ფორმოვანი ტიპის გრუნტის წყლები. ისინი სუსტად მინერალიზებულია.

განხილული ტერიტორიის ძირითად არტერიას წარმოადგენს მდ. ქსანი, იგი ძირითადად იკვებება შენაკადებით, მდნარი თოვლისა და წვიმის წყლებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მას ახასიათებს წყალდიდობის ორი პერიოდი, ერთი გაზაფხულზე, გამოწვეული თოვლის დნობით და წვიმებით (მარტი-ივლისი) და მეორე შემოდგომაზე წვიმების გამო (ოქტომბერი-ნოემბერი). გაზაფხულის წყალდიდობა ბევრად აღემატება შემოდგომისას. წყალმცირობის პერიოდი მდინარეზე მყარდება აგვისტო-სექტემბერში და დეკემბერ-თებერვალში.

მიწისქვეშა წყლების გამოსავლები გახსნილია ჭაბურდილებში № 1 – 1.7მ- №2 – 1.6მ-ზე და ჭაბ. №3 – 8.8მ-ზე. სამივე შემთხვევაში გაწყლოვანებულია ალუვიური კენჭნარი.

#### **4. სახიდე გადასასვლელის საინინრო-გეოლოგიური კვლევა**

მიღებული დავალების თანახმად შესწავლილი გზის მე-40.0 კილომეტრზე დასაპროექტებული სახიდე გადასასვლელის საინინრო-გეოლოგიური კვლევისათვის გაიძურდა სამი 20.0მ სიღრმის ჭაბურღილები. ჭაბურღილები გაბურღულია ორი მდინარის მარცხენა და ერთი მარჯვენა ნაპირზე, დამკვეთთან შეთანხმებით მის მიერ მითითებულ ადგილზე.

ჭაბურღილი №1 გაბურღულია საპროექტო ხიდის დასაწყისში მდინარის ჭალაში მარცხენა ნაპირზე 531.0მ ნიშნულზე, ჭაბურღილი №2 გაბურღულია კვლავ ჭალაში მდინარესთან უფრო ახლოს 530მ ნიშნულზე, ხოლო ჭაბურღილი №3 გაბურღულია მდინარის მარჯვენა ნაპირზე ხიდის ბოლოში დაახლოებით 535.5მ ნიშნულზე (ნახაზი 1) მოცემული ნიშნულები პირობითად აღებულია Google Earth-დან.

ნახაზზე 2 მოცემულია ჭაბურღილების ჭრილები საიდანაც ჩანს, რომ ჭაბურღილების ლითოლოგიური ჭრილები მსგავსია. ჭაბურღილებში №1 და №2 ზედაპირიდან 7.6 და 6.0მ სიღრმემდე გვხვდება კენჭნარი ქვიშის შემავსებლით (სგვ 1), ხოლო მათ ქვეშ დაძიებულ 20.0მ სიღრმემდე ჭრილი აგებულია კვლავ კენჭნარით თიხნარის შემავსებლით, თიხაქვიშის თხელი შეაშრეებით და ლინზებით (სგვ 2). ჭაბურღილში №3 ზედაპირიდან წარმოდგენილი გრუნტის სიმძლავრე 10.6მ-ის ტოლია, სიმძლავრის მატება განპირობებულია გზის ვაკისში იგივე ალუვიური ნატანი გრუნტის გამოყენებით (სგვ 1), 10.6მ-ის შემდეგ ჭრილი აგებულია თიხნარით შევსებული კენჭნარით, თიხაქვიშის თხელი შეაშრეებით და ლინზებით (სგვ 2).

გრუნტის წყალი ჭაბურღილში №1 და №2 დაფიქსირდა 1.7 და 1.6მ სიღრმეზე, ხოლო ჭაბურღილში №3 – 8.8მ სიღრმეზე.

როგორც ჭაბურღილის ჭრილიდან ჩანს სახიდე გადასასვლელის ბურჯები მოეწყობა კენჭნარებში (სგვ 1, სგვ 2).

შესწავლილი გრუნტების სეისმურობა დადგენილი იქნა სამშენებლო ობიექტის 8 ბალიან სეისმურობის ზონაში მდებარეობის და მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით. აღნიშნულის თანახმად, სეისმურობის მიხედვით ყველა გამოვლენილი სგვ მიეკუთვნება II კატეგორიას. ამიტომ სამშენებლო მოედნის სეისმურობა განისაზღვრება იგივე 8 ბალით.

**საინინრო-გეოლოგიური კვლევის ფარგლებში გაბურღულ ჭაბურღილებში ჩატარდა სტანდარტული პენეტრაციის SPT(C)-ს ცდები, სულ 10 ცდა. SPT(C)-ს**

ჩატარებისას გამოყენებულია საშუალო სიმძიმის ჩაქუჩი რომლის წონა 60კბ-ს შეადგენს, ხოლო ვარდნის სიმაღლე 800მმ. გამოყენებული კონუსის მაქსიმალური დიამეტრი 74მმ-ია, წონა 1კგ, წვეროს კუთხე 60<sup>0</sup>-ია.

ცდის შედეგები მოცემულია ჭაბურღლილების ჭრილებზე. ცხრილში 4.1 მოყვანილია ჩატარებული SPT(C)-ს შედეგები ინტერვალების მიხედვით, მოცემული რიცხვები შეესაბამება კონუსის ჩაღრმავების A, B, C და B+C ინტერვალებს, B+C ინტერვალის სიგრძე 30სმ-ის ტოლია.

ჭაბურღლილებში ჩატარებულია სტანდარტული პენეტრაციის ცდები, კენჭნაროვან გრუნტებში.

ჩატარებული ცდები საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ ჭრილში წარმოდგენილი გრუნტების სიმკვრივეები ურთიერთან მიმართებაში. ქვემოთ ცხრილში 4.1 მოცემულია სტანდარტული პენეტრაციის ცდების შედეგები და მათი გასაშუალოებული მნიშვნელობები თითოეული გამოყოფილი საინჟინრო გეოლოგიური კლემენტებისათვის.

#### ცხრილი 4.1

№№	ჭაბ №	ცდის სილრეგმე მ.		სბგ	A	B	C	B+C
		დან	მდე					
1	1	1.8	2.25	1	24	25	25	50
2	1	6.0	6.45	1	22	24	23	47
5	2	2.0	2.45	1	24	22	23	45
8	3	1.5	1.95	1	24	25	25	50
<b>საშუალო</b>								<b>48</b>
3	1	10.0	10.45	2	18	24	23	47
4	1	14.0	14.45	2	>25	-	-	50
6	2	7.0	7.45	2	23	19	25	44
7	2	10.0	10.45	2	21	>25	-	50
9	3	12.5	12.95	2	18	24	23	47
10	3	15.0	15.45	2	>25	-	-	50
<b>საშუალო</b>								<b>48</b>

როგორც ცხრილიდან ჩანს სგე 1 და სგე 2 კენჭნარებისათვის  $B+C=N$  მაჩვენებელი 48.0-ის ტოლია, რაც მიუთითებს, რომ გრუნტები მიეკუთვნება მკვრივი გრუნტების ჯგუფს.

ლაბორატორიული კვლევისათვის აღებულია მდინარის (ხიდთან) ზედაპირული წყლის სინჯი და გრუნტის წყლის სინჯები ორი ჭაბურდილიდან.

საკვლევ უბანზე გამოყოფილია გრუნტების ორი სახესხვაობა თუ საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (სგე).

**სგე 1** - კენჭნარი ხრეშის და 5%-დე კაჭარის ჩანართებით, საშუალო და მსხვილმარცვლოვანი ნაცრისფერი ქვიშის შემავსებლით 15-20%-დე.

**სგე 2** - კენჭნარი ხრეშის და 5%-დე კაჭარის ჩანართებით, ყავისფერი, მყარი, კარბონატული თიხნარის 25-30%-მდე შემავსებლით, თიხაქვიშის თხელი შუაშრეებით და ლინზებით.

## 5. ბრუნვის ლაბორატორიული კვლევის შედეგები

საკვლევ ტერიტორიაზე გაყვანილი ჭაბურღილებიდან აღებულია 25 გრუნტის ნიმუში, ნიმუშებზე ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევა საქართველოში მოქმედი სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად (ГОСТ 9.015-74, СНиП 2.03.11-85, BS 1377.

**Part 4).**

ლაბორატორიული კვლევები ჩატარდა შ.კ.ს. „გეოტექსელვისი“-ს კუთვნილ გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში, დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.

ლაბორატორიული კვლევა მოიცავდა გრუნტების დაშლილი - 25 ნიმუშის კვლევას.

როგორც ზევით ავლნიშნეთ სავალე და ლაბორატორიული კვლევებით სამშენებლო უბანზე გამოყო ორი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე).

ლაბორატორიული კვლევების შედეგები მოცემულია ჯამურ ცხრილებში. დანართი 1 და დანართი 2.

დანართი 1 - გამოთვლილია ჩვენს მიერ უკვე გამოყოფილი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტების ფიზიკური და მექანიკური მაჩვენებლების საშუალო მნიშვნელობები;

დანართი 2 მოცემულია სგე 1 გრუნტების გრანულომეტრიული შედგენილობის ჯამური შედეგები;

დანართში 3 მოცემულია სგე 1 გრუნტების გრანულომეტრიული შედგენილობის ცდის შედეგები;

სამშენებლო მოედნის ამგები გრუნტების ქიმიური შედგენილობა შესწავლილია 5 ნიმუშის ლაბორატორიულ კვლევებზე დაყრდნობით. დანართში 4 და დანართში 5 მოცემულია გრუნტების ქიმიური შედგენილობა და მათი აგრესიულობა, სხვადასხვა მარკის ბეტონების მიმართ. როგორც დანართებიდან ჩანს გრუნტები არ არიან დამარილიანებული, ადვილად ხსნადი მარილების რაოდენობა 0.1-გრ/ლიტრს არ აღემატება. გრუნტები არ ავლენენ აგრესიულობას არცერთი სახის ბეტონების მიმართ.

დანართში 6 მოცემულია მდინარე ქსნის წყლის და №2 და №3 ჭაბურღილებიდან აღებული გრუნტის წყლის ქიმიური შემადგენლობა, როგორც დანართიდან ჩანს მდინარის წყლის და გრუნტის წყლის დამარილიანების ტიპი პილორკარბონატულ-ქლორიდულ კალციუმიანია, 0.18 გრამი ლიტრზე მინერალიზაციით.

დანართში 7 მოცემულია წყლების აგრესიულობის ხარისხი ბეტონების მიმართ. წყალები ავლენენ სუსტ აგრესიულობას მხოლოდ წყალბადიონის მაჩვენებლით W4 მარკის ბეტონების მიმართ.

დანართი 8 – წყლების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი რკინა-ბეტონის არმატურაზე მათი პერიოდულად დასველების შემთხვევაში არის სუსტი. ქანების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშირბადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი  $>0.1\text{d}/\text{დღე}$ -დამე არის საშუალო.

დანართი 9 მოცემულია გამონამუშევრების ფოტოსურათები და სამუშაო პროცესის ამსახველი ფოტომასალა.

გრუნტების (სგ) საანგარიშო მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში № 6.1

## 6. დასკვნა

ჩატარებული კვლევების შედეგების და არსებული მასალების ანალიზის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი:

საველე და ლაბორატორიული კვლევებით შესწავლილ უბნზე გამოიყო გრუნტების 2 ლითოლოგიური სახესხვაობა, 2 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი:

- 1. სგე 1** - კენჭნარი ხერების და 5%-დე კაჭარის ჩანართებით, საშუალო და მსხვილმარცვლოვანი ნაცრისფერი ქვიშის შემავსებლით 15-20%-დე.
- 2. სგე 2** - კენჭნარი ხერების და 5%-დე კაჭარის ჩანართებით, ყავისფერი, მყარი, კარბონატული თიხნარის 25-30%-მდე შემავსებლით, თიხეაქვიშის თხელი შუაშრეებით და ლინზებით.
- ადმინისტრაციულად უბანი მდებარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტში – სოფელ მუხრანის მიმდებარედ, თბილისი-სენაკი-ლეხელიძის (რუსეთის საზღვრამდე) გზის მე-40 კილომეტრზე მდინარე ქსანზე სახიდე გადასავლელის უბანზე;
- საქართველოს სამშენებლო კლიმატური დარაიონების რუკის მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება II კლიმატურ და II-დ ქვერაიონს;
- რაიონის ლითოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ მეოთხეული და მესამეული ასაკის ალუვიური ნალექები;
- გეომორფოლოგიურად საკვლევი უბანი შედის საქართველოს სამხრეთი მთიანეთის აჭარა-თრიალეთის ეროზიულ-ნაოჭა ქედების ზოლში;
- საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით უბანი თავსდება აღმოსავლეთი დაძირვის მოლასური ზონის (მტკვრის მთათაშუა როვი), ქართლის მოლასურ ქვეზონაში;
- საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს თრიალეთის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან - კარსტულ წნევიანი წყლების სისტემის ფარგლებში;
- მდინარეთა კალაპოტის უბნებზე გავრცელებულია ფოროვანი ტიპის გრუნტის წყლები. ისინი სუსტად მინერალიზებულია;
- მიწისქვეშა წყლები გახსნილია ჭაბურღლილებში № 1 – 1.7მ-ზე, ჭაბ. №2 – 1.6მ და ჭაბურღლილ №3-ში 8.8მ სიღრმეზე;
- საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია – მუხრანი (2292) განლაგებულია 8 ბალიან სეისმურ ზონაში სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A ტოლია 0.16;

12. სეისმურობის მიხედვით შესწავლილი გრუნტები მიეკუთვნება II კატეგორიას;
13. სტანდარტული პენეტრაციის ცდის მონაცემებით: სგე 1 და სგე 2 გენჭნარებისათვის  $B+C=N$  მაჩვენებელი 48.0-ის ტოლია, რაც მიუთითებს რომ, გრუნტები მკვრივი გრუნტების ჯგუფს მიეკუთვნება;
14. სახიდე გადასასვლელის ბურჯები წარეცხვის სიღრმის გათვალისწინებით მოეწყობა კენჭნაროვან სგე 1 ან სგე 2 გრუნტებზე;
15. მდინარის წყლის და გრუნტის წყლის დამარილიანების ტიპი ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდულ ნატრიუმ-კალციუმიანია, 0.16 გრამი ლიტრზე მინერალიზაციით;
16. წყლები ავლენენ სუსტ აგრესიულობას მხოლოდ წყალბადიონის მაჩვენებლით W4 მარკის ბეტონების მიმართ;
17. წყლების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი რკინა-ბეტონის არმატურაზე მათი პერიოდულად დასველების შემთხვევაში არის სუსტი;
18. ქანების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშირბადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი  $>0.1\text{m}/\text{დღე-დამე}$  არის საშუალო.
19. შესწავლილი გრუნტების სანგარიშო მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში 6.1.

გრუნტების საანგარიშო მაჩვენებლები ცხრილი 6.1

ნომ.	ნაკვეთი	კონსისტენცია CHIPIV-5-85)	გრუნტის კატეგორია სფოსტირის მიხედვით (პნ 01.01-91)	დროებითი ქანობი			გრუნტის ტენიანობა W, %	მინერალური ნაწილის სიმკროვე გ/სტ	გუნდებრივი სიმკროვე გ/ტბ	დეფორმაციის მოდული წყლისას ერგენული E0 მნა	მინაგანი ხასების აუთიკა, წყლისას ერებული, $\varphi_0$	შემდებულის, წყლისას ერებული, C მას	პირობითი საანგარიშო წინაღმდეგობრბა, R <sub>0</sub> , მას
				1.5 მ	3.0 მ	5.0 მ							
1	63-III	II	1:0.5	1:1	1:1	12.8	2.65	1.95	50.0	45.0	42.0	44.0	500
2	63-III	II	1:0.5	1:67	1:1	16.3	2.66	1.95	31.0	45.0	42.0	44.0	400

### ლიტერატურის სია

1. ლ. მარუაშვილი, საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწ. 1. გამომცემლობა „მეცნიერება”, 1969, ობილისი.
2. ლ. მარუაშვილი, საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწ. 2. გამომცემლობა „მეცნიერება”, 1970, ობილისი.
3. პნ 01.05-08 დაპროექტების ნორმების - „სამშენებლო კლიმატოლოგია”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1743, 2008 წლის 25 აგვისტო ქ. ობილისი.
4. პნ 02.01-08 სამშენებლო ნორმების და წესების - „შენობების და ნაგებობების ფუძეები”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1924, 2008 წლის 17 სექტემბერი ქ. ობილისი.
5. პნ 01.01-09 სამშენებლო ნორმების და წესების - „სესმომედეგი მშენებლობა”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/2284, 2009 წლის 7 ოქტომბერი ქ. ობილისი.
6. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (გრუნტის კატეგორია დამუშავების მიხედვით).
7. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (გრუნტის კატეგორია ბურღალეთქების მიხედვით).
8. СНиП-2,02,01-83\* Строительные нормы и правила Основания зданий и Сооружений.
9. ГОСТ 12071-84 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
10. СНиП 1.02.07-87 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
11. ГОСТ 25100-82 Грунты, классификация.
12. ГОСТ 25100-95 Грунты, классификация.
13. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений.
14. СП 11-105-97 Система нормативных документов в строительстве, свод правил по инженерным изысканиям для строительства, инженерно-геологические изыскания для строительства.
15. Методические Рекомендации по сбору инженерно-геологической информации и использованию табличных геотехнических данных при проектировании земляного полотна Автомобильных дорог. Москва, 1981г.
16. BS 1377, Part 4 Compaction-related tests.

17. Маруашвили Л. И. Геоморфология Грузии. Издательство „, МЕЦНИЕРЕБА,,. Тбилиси, 1971.
18. Ломтадзе В. Д. Инженерная геодинамика. Ленинград „Недра,,. 1977.
19. Солодухин М. А., Архангельский И. В. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидро-геологическим работам. Москва, Недра, 1982.
20. Солодухин М. А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства. Москва, Недра, 1982.
21. Ломтадзе В. Д. Инженерная петрология. Ленинград „Недра,,. 1984.
22. Braja M.Das. Shallow Foundations. Bearing Capacity and Settlement. California State University, Sacramento. 1999.
23. Braja M.Das. Principles of Geotechnical Engineering. Adapted International Student Edition. California State University, Sacramento. 2007.
24. Braja M.Das. Principles of Foundation Engineering. Sixth Edition. California State University, Sacramento. 2007.
25. Burt G. Look. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables. Consulting Geotechnical Engineer. Taylor & Francis/Balkema, 2007.

ডান্ডনা ১

ახალი სახით გადასასვლელის მშენებლობა მდინარე ჟანერი თბილის-სენაკი-ლუსელიშვილი (ოშეთის საზღვრავებელი) ბზისგან 400 კილომეტრზე

ՑՈՅՑԸ ՈՒԹՅԱՆ ՄՑՈՒՑԵՐԸ																	
Նկար	ՀՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈ																
1	1	1.1	0.8-1.0	Ծ	1	12.5	-	-	-	2.64	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1.2	3.5-3.7	Ծ	1	11.9	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1.3	5.2-5.4	Ծ	1	11.8	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2.12	0.6-0.8	Ծ	1	12.3	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2.2	3.0-3.2	Ծ	1	12.5	-	-	-	2.66	-	-	-	-	-	-	-
6	2	2.3	4.8-5.2	Ծ	1	15.1	-	-	-	2.64	-	-	-	-	-	-	-
7	3	3.1	1.0-1.2	Ծ	1	12.7	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-
8	3	3.2	3.0-3.2	Ծ	1	11.9	-	-	-	2.66	-	-	-	-	-	-	-
9	3	3.3	5.0-5.2	Ծ	1	12.5	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-
10	3	3.4	7.2-7.4	Ծ	1	12.3	-	-	-	2.64	-	-	-	-	-	-	-
11	3	3.5	10.0-10.2	Ծ	1	12.8	-	-	-	2.64	-	-	-	-	-	-	-
<b>Տավաքառ</b>						<b>12.6</b>	-	-	-	<b>2.65</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Եջ 2 - Ճյնչնարության մակարդակը և առաջարկած համապատասխան գործառությունները</b>																	
12	1	1.4	8.2-8.4	Ծ	2	15.9	28.8	20.1	8.7	2.67	-	-	-	-	-	-	-0.48
13	1	1.5	13.0-13.2	Ծ	2	16.2	32.1	20.3	11.8	2.66	-	-	-	-	-	-	-0.35
14	1	1.6	15.0-15.2	Ծ	2	16.3	30.2	19.8	10.4	2.67	-	-	-	-	-	-	-0.34
15	1	1.7	19.0-19.2	Ծ	2	15.8	30.5	20.1	10.4	2.66	-	-	-	-	-	-	-0.41
16	2	2.4	5.5-5.7	Ծ	2	17.1	31.2	19.7	11.5	2.65	-	-	-	-	-	-	-0.23
17	2	2.5	11.0-11.2	Ծ	2	16.5	30.9	19.6	11.3	2.66	-	-	-	-	-	-	-0.27
18	2	2.6	13.0-13.2	Ծ	2	16.8	29.8	19.2	10.6	2.66	-	-	-	-	-	-	-0.23
19	2	2.7	16.0-16.2	Ծ	2	16.3	29.5	19.8	9.7	2.67	-	-	-	-	-	-	-0.36
20	2	2.8	18.0-18.2	Ծ	2	16.2	30.1	20.5	9.6	2.65	-	-	-	-	-	-	-0.45
21	2	2.9	19.0-19.2	Ծ	2	15.9	30.5	19.1	11.4	2.66	-	-	-	-	-	-	-0.28
22	3	3.6	11.3-11.5	Ծ	2	17.0	30.6	21.1	9.5	2.67	-	-	-	-	-	-	-0.43
23	3	3.7	14.0-14.2	Ծ	2	16.2	31.2	20.6	10.6	2.66	-	-	-	-	-	-	-0.42
24	3	3.8	16.0-16.2	Ծ	2	16.8	31.5	21.2	10.3	2.65	-	-	-	-	-	-	-0.43
25	3	3.9	18.0-18.2	Ծ	2	15.4	31.3	21.5	9.8	2.64	-	-	-	-	-	-	-0.62
<b>Տավաքառ</b>						<b>16.3</b>	<b>30.7</b>	<b>20.5</b>	<b>10.1</b>	<b>2.66</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-0.43</b>

ডানচৰণ 2


ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა მდ. ქსანზე თბილისი-სენაკი-ლესელიძე (რუსთის საზღვარი) გზის მე-40 კილომეტრზე

№	ქავურღლის №	ნიღიშვილის №	სიღრმეზე მ	გრანულომეტრიული შემადგენლობა																				
				<0.002	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1	1.3	5.2-5.4	0.36	0.87	1.44	1.49	1.78	2.18	2.45	2.59	2.76	2.89	2.56	2.27	2.42	2.36	5.85	7.78	9.92	13.78	15.68	18.57	-
				0.4	1.2	2.7	4.2	5.9	8.1	10.6	13.2	15.9	18.8	21.4	23.6	26.1	28.4	34.3	42.1	52.0	65.8	81.4	100.0	-
2	2	2.3	4.8-5.2	0.27	0.69	0.97	1.35	1.67	1.99	2.30	2.64	2.97	3.10	3.02	1.99	2.16	2.19	4.77	8.23	10.68	12.93	16.45	19.63	-
				0.3	1.0	1.9	3.3	5.0	6.9	9.2	11.9	14.9	18.0	21.0	23.0	25.1	27.3	32.1	40.31	50.99	63.92	80.37	100.00	-
3	3	3.3	5.0-5.2	0.19	1.08	1.29	1.56	1.99	2.20	2.51	2.72	2.81	2.97	2.37	2.40	1.94	2.37	3.96	6.81	11.32	14.61	14.56	20.34	-
				0.2	1.3	2.6	4.1	6.1	8.3	10.8	13.5	16.4	19.3	21.7	24.1	26.0	28.4	32.4	39.2	50.5	65.1	79.7	100.0	-
4	1	1.6	15.0-15.2	8.45	3.16	2.78	2.55	2.38	2.27	2.19	1.99	1.74	1.69	1.98	2.13	2.29	2.44	4.25	7.32	8.95	9.75	10.49	11.28	9.92
				8.5	11.6	14.4	16.9	19.3	21.6	23.8	25.8	27.5	29.2	31.2	33.3	35.6	38.0	42.3	49.61	58.56	68.31	78.80	90.08	100.00
5	2	2.5	11.0-11.2	7.36	2.89	3.10	2.69	2.52	2.43	2.31	2.06	1.84	2.10	2.23	1.87	2.19	1.99	3.57	6.72	7.88	10.28	11.39	12.42	10.16
				7.4	10.3	13.4	16.0	18.6	21.0	23.3	25.4	27.2	29.3	31.5	33.4	35.6	37.6	41.2	47.9	55.8	66.0	77.4	89.8	100.0
6	3	3.6	11.3-11.5	6.79	3.30	2.85	3.12	2.43	1.99	2.25	1.76	2.15	1.77	2.16	2.21	1.85	2.08	4.61	5.81	8.93	8.79	10.67	11.85	12.63
				6.8	10.1	12.9	16.1	18.5	20.5	22.7	24.5	26.6	28.4	30.6	32.8	34.6	36.7	41.3	47.13	56.06	64.85	75.52	87.37	100.00

ডান্ডাৰম 3

## გრანულობების შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილობრივი:	პროცენტი	ახდენი ხასიათის მშენებლობა ძღ. ქანთების მიზნის სამიზნო მშენებლობა (რეაგირებული ხასიათი)
გრუნტის აღწერა:	ჯამურლილი №	1
აქტინარი ხელშის და 5%-დე კაჭარის ჩანართებით, ხაშუალო და მსხვილმარცვლობის ნაცრისფერი ქვიშის შემავსებლით 15-20%-დე	ნიმუში №	1.3
ტესტირების მეთოდი	სიღრმე მ	5.2-5.4
	თარიღი	24.07.2017



საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>	<b>0.87</b>	<b>1.44</b>	<b>1.49</b>	<b>1.78</b>	<b>2.18</b>	<b>2.45</b>	<b>2.59</b>	<b>2.76</b>	<b>2.89</b>	<b>2.56</b>	<b>2.27</b>	<b>2.42</b>	<b>2.36</b>	<b>5.85</b>	<b>7.78</b>	<b>9.92</b>	<b>13.78</b>	<b>15.68</b>	<b>18.57</b>	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	<b>0.0</b>	<b>0.4</b>	<b>1.2</b>	<b>2.7</b>	<b>4.2</b>	<b>5.9</b>	<b>8.1</b>	<b>10.6</b>	<b>13.2</b>	<b>15.9</b>	<b>18.8</b>	<b>21.4</b>	<b>23.6</b>	<b>26.1</b>	<b>28.4</b>	<b>34.3</b>	<b>42.1</b>	<b>52.0</b>	<b>65.8</b>	<b>81.4</b>	<b>100.0</b>	-	-	-	-


შეასრულა  
თედღიაშვილი

შეამოწმა  
ხატიაშვილი

დაამტკიცა  
ნაცვლიაშვილი

## გრანულობების შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილობრივი:	პროცენტი	ახდენი ხაზიდებას გვლევის მშენებლობა ძღ. ქანთების მიმდინარე სახელმწიფო სამსახურის მიერ გვლევი (რესერვის ხაზების) გ ზო მე-40 კმ-ზე
გრუნტის აღწერა:	პროცენტი	კაბურლილი № 1
კენჭნარი ხევშის და 5%-დე კატარის ჩანართებით, კაფისური, შეარი, კარბონატული თიხნარის 25-30%-მდე შემაჭიდვით, თიხაჭურებით და ლინებით	ნიმუში № 1.6	
ტესტირების მეთოდი	სიღრმე მ	სიღრმე 15.0-15.2
BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	თარიღი	24.07.2017



საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	90	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	<b>0.00</b>	<b>8.45</b>	<b>3.16</b>	<b>2.78</b>	<b>2.55</b>	<b>2.38</b>	<b>2.27</b>	<b>2.19</b>	<b>1.99</b>	<b>1.74</b>	<b>1.69</b>	<b>1.98</b>	<b>2.13</b>	<b>2.29</b>	<b>2.44</b>	<b>4.25</b>	<b>7.32</b>	<b>8.95</b>	<b>9.75</b>	<b>10.49</b>	<b>11.28</b>	<b>9.92</b>	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	<b>0.0</b>	<b>8.5</b>	<b>11.6</b>	<b>14.4</b>	<b>16.9</b>	<b>19.3</b>	<b>21.6</b>	<b>23.8</b>	<b>25.8</b>	<b>27.5</b>	<b>29.2</b>	<b>31.2</b>	<b>33.3</b>	<b>35.6</b>	<b>38.0</b>	<b>42.3</b>	<b>49.6</b>	<b>58.6</b>	<b>68.3</b>	<b>78.8</b>	<b>90.1</b>	<b>100.0</b>	-	-	-	-


შეასრულა  
თედღიაშვილი

შეამოწმა  
ხატიაშვილი

დაამტკიცა  
ნაცვლიშვილი

## გრანულობების შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილობრივი:	პროექტი	ახდევ ხახიდე გადასახლებელის მშენებლობა ძლ. ქანტე თბილის-სამარგალო-ლიმანი (რუსთა ხახვარი) გ ზო მე-40 კმ-ზე
გრუნტის აღწერა:	კენტრალური ხერგის და 5%-დე კატარის ჩანართებით, ხაზულო და მსხვილმარცვლობაზე ნაცრისფერი ქვიშის შემავაჭლით 15-20%-დე	კაბურლილი № 2
ტესტირების მეთოდი	BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	ნიმუში № 2.3
		სიღრმე მ 4.8-5.2



საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	<b>0.00</b>	<b>0.27</b>	<b>0.69</b>	<b>0.97</b>	<b>1.35</b>	<b>1.67</b>	<b>1.99</b>	<b>2.30</b>	<b>2.64</b>	<b>2.97</b>	<b>3.10</b>	<b>3.02</b>	<b>1.99</b>	<b>2.16</b>	<b>2.19</b>	<b>4.77</b>	<b>8.23</b>	<b>10.68</b>	<b>12.93</b>	<b>16.45</b>	<b>19.63</b>	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>	<b>1.0</b>	<b>1.9</b>	<b>3.3</b>	<b>5.0</b>	<b>6.9</b>	<b>9.2</b>	<b>11.9</b>	<b>14.9</b>	<b>18.0</b>	<b>21.0</b>	<b>23.0</b>	<b>25.1</b>	<b>27.3</b>	<b>32.1</b>	<b>40.3</b>	<b>51.0</b>	<b>63.9</b>	<b>80.4</b>	<b>100.0</b>	-	-	-	-


შეასრულა  
თედღიაშვილი

შეამოწმა  
ხატიაშვილი

დაამტკიცა  
ნაცვლიშვილი

## გრანულობების შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილობრივი:	პროექტი	ახდევ ხახიდე გადასახლების მშენებლობა ძლ. ქანარი თბილის-სამარგალო-ლიმანი (რუსთავის ხაზების) გზის მე-40-ე კმ-ზე
გრუნტის აღწერა:	კაბურლილი №	2
კენჭნარი ხერშის და 5%-დე კატარის ჩანართებით, კაფისური, მუარი, კარბონატული თიხნარის 25-30%-მდე შემაჭიდვით, თიხაჭურებით და ლინებით	ნიმუში №	2.5
ტესტირების მეთოდი	სიღრმე, მ	11.0-11.2
BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	თარიღი	24.07.2017



ნაწილაკების ზომა, მმ

საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	90	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	<b>0.00</b>	<b>7.36</b>	<b>2.89</b>	<b>3.10</b>	<b>2.69</b>	<b>2.52</b>	<b>2.43</b>	<b>2.31</b>	<b>2.06</b>	<b>1.84</b>	<b>2.10</b>	<b>2.23</b>	<b>1.87</b>	<b>2.19</b>	<b>1.99</b>	<b>3.57</b>	<b>6.72</b>	<b>7.88</b>	<b>10.28</b>	<b>11.39</b>	<b>12.42</b>	<b>10.16</b>	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	<b>0.0</b>	<b>7.4</b>	<b>10.3</b>	<b>13.4</b>	<b>16.0</b>	<b>18.6</b>	<b>21.0</b>	<b>23.3</b>	<b>25.4</b>	<b>27.2</b>	<b>29.3</b>	<b>31.5</b>	<b>33.4</b>	<b>35.6</b>	<b>37.6</b>	<b>41.2</b>	<b>47.9</b>	<b>55.8</b>	<b>66.0</b>	<b>77.4</b>	<b>89.8</b>	<b>100.0</b>	-	-	-	-


შეასრულა  
თედღიაშვილი

შეამოწმა  
ხატიაშვილი

დაამტკიცა  
ნაცვლიშვილი

## გრანულობების შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილობრივი:	პროექტი	ახდევ ხახიდე გადასახლებელის მშენებლობა ძღ. ქანთელის თბილის-სამარგალო-ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტი (რუსთავის სახელმწიფო) გზის მე-40ე კმ-ზე
გრუნტის აღწერა:	კაბურლილი №	3
კენჭნარი ხერგშის და 5%-დე კატარის ჩანართებით, ხაზუალო და მსხვილმარცვლობაზე ნაცრისფერი ქვიშის შემავალით 15-20%-დე	ნიმუში №	3.3
ტესტირების მეთოდი	სიღრმე მ	5.0-5.2
BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	თარიღი	24.07.2017



საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>	<b>1.08</b>	<b>1.29</b>	<b>1.56</b>	<b>1.99</b>	<b>2.20</b>	<b>2.51</b>	<b>2.72</b>	<b>2.81</b>	<b>2.97</b>	<b>2.37</b>	<b>2.40</b>	<b>1.94</b>	<b>2.37</b>	<b>3.96</b>	<b>6.81</b>	<b>11.32</b>	<b>14.61</b>	<b>14.56</b>	<b>20.34</b>	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	<b>0.0</b>	<b>0.2</b>	<b>1.3</b>	<b>2.6</b>	<b>4.1</b>	<b>6.1</b>	<b>8.3</b>	<b>10.8</b>	<b>13.5</b>	<b>16.4</b>	<b>19.3</b>	<b>21.7</b>	<b>24.1</b>	<b>26.0</b>	<b>28.4</b>	<b>32.4</b>	<b>39.2</b>	<b>50.5</b>	<b>65.1</b>	<b>79.7</b>	<b>100.0</b>	-	-	-	-


შეასრულა  
თედღიაშვილი

შეამოწმა  
ხატიაშვილი

დაამტკიცა  
ნაცვლიაშვილი

## გრანულობების შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილობრივი:	პროექტი	ახდევი ხახიდე გადასახლებელის მშენებლობა ძლ. ქანარი თბილის-სამარგალო-ლიმანის მშენებლობა (რუსთავის ხახვარი) გზის მე-40 კმ-ზე
გრუნტის აღწერა:	კაბურლილი №	3
კენჭნარი ხერშის და 5%-დე კატარის ჩანართებით, კაფისური, მუარი, კარბონატული თიხნარის 25-30%-მდე შემაჭიდვით, თიხაჭიშის თხელი შეამრებით და ლინებით	ნიმუში №	3.6
ტესტირების მეთოდი	სიღრმე, მ	11.3-11.5
BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	თარიღი	24.07.2017



ნაწილაკების ზომა, მმ

საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	90	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	<b>0.00</b>	<b>6.79</b>	<b>3.30</b>	<b>2.85</b>	<b>3.12</b>	<b>2.43</b>	<b>1.99</b>	<b>2.25</b>	<b>1.76</b>	<b>2.15</b>	<b>1.77</b>	<b>2.16</b>	<b>2.21</b>	<b>1.85</b>	<b>2.08</b>	<b>4.61</b>	<b>5.81</b>	<b>8.93</b>	<b>8.79</b>	<b>10.67</b>	<b>11.85</b>	<b>12.63</b>	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	<b>0.0</b>	<b>6.8</b>	<b>10.1</b>	<b>12.9</b>	<b>16.1</b>	<b>18.5</b>	<b>20.5</b>	<b>22.7</b>	<b>24.5</b>	<b>26.6</b>	<b>28.4</b>	<b>30.6</b>	<b>32.8</b>	<b>34.6</b>	<b>36.7</b>	<b>41.3</b>	<b>47.1</b>	<b>56.1</b>	<b>64.9</b>	<b>75.5</b>	<b>87.4</b>	<b>100.0</b>	-	-	-	-

შეასრულა  
თედღიაშვილი

შეამოწმა  
ხატიაშვილი

დაამტკიცა  
ნაცვლიშვილი

ডানচৰণ 4

გრუნტის მიმიური შედგენოლოგის ლაბორატორიული კვლევის  
შედეგები

#	ნიმუშის # ნიმუშის აღმას ნიღრჩევა	განზომილება	წყლის გამონაწური 100 გ მშრალი გრუნტისათვის									pH	
			ანიონები					კათონები					
			მეტალი ნატრიუმი	$CO_3^{--}$	$HCO_3^{--}$	$Cl^-$	$SO_4^{--}$	$Ca^{++}$	$Mg^{++}$	$Na^+ + K^+$			
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	5.2-5.4	% გვ-ჯ3	0.0675	0	0.062	0.011		0.010	0.004	0.012	6.70	
					0	1.02	0.31		0.47	0.33	0.52		
					0	76.61	23.39		35.74	24.80	39.46		
2	2	3.0-3.2	% გვ-ჯ3	0.082	0	0.064	0.018		0.011	0.002	0.019	6.50	
					0	1.05	0.51		0.55	0.16	0.84		
					0	67.39	32.61		35.26	10.57	54.17		
3	3	7.2-7.4	% გვ-ჯ3	0.076	0	0.071	0.011	0	0.009	0.004	0.017	6.20	
					0	1.16	0.31	0	0.42	0.33	0.72		
					0	78.95	21.05	0	28.78	22.32	48.90		
4	2	5.5-5.7	% გვ-ჯ3	0.066	0	0.062	0.010		0.009	0.004	0.012	6.60	
					0	1.02	0.28		0.46	0.33	0.51		
					0	78.28	21.72		35.36	25.34	39.30		
5	2	18.2-18.4	% გვ-ჯ3	0.0788	0	0.078	0.010	0	0.009	0.005	0.016	6.40	
					0	1.28	0.27	0	0.46	0.41	0.67		
					0	82.67	17.33	0	30.01	26.59	43.40		

ডান্ডাৰতন 5

## შანების პროცესულობის ხარისხი

№				გამონაზუმებურის #				ნიმუშის აღმნის სიღრმეზე დ				აგრესულობის ხარისხი ბეტონებისადმი CHuP 2.03.11-85 (თაbl. 4)					
1	1	5.2-5.4				ნიმუშის აღმნის სიღრმეზე დ				სულფატები				სულფატები			
		ბეტონის მარცვა წყალშუალებისადობის გახდვით				პორტლუანდ ცემენტი 10178-76				პორტლუანდ ცემენტი GOST 10178-76 და გლუკოპორტლუანდცემენტი				სულფატ-მდგრადი ცემენტი GOST 22266-76			
		W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	W8	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
2	2	3.0-3.2				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
		3.0-3.2				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
		3.0-3.2				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
3	3	7.2-7.4				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
		7.2-7.4				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
		7.2-7.4				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
4	2	5.5-5.7				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
		5.5-5.7				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
		5.5-5.7				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
5	2	18.2-18.4				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
		18.2-18.4				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	
		18.2-18.4				W4	არა	არა	არა	W6	არა	არა	არა	არა	არა	არა	

ডানচৰণ ৬



**გ ე ლ ტ ე ქ ს ე რ ვ ი**  
GeoTech Service

ბრუნტის წყლის მიმდევრო გელაზილობის დაგორატორიული კვლევის შედეგები

№	ა. მდგრადარის ნომერი	ნომერის აღმნიშვნელი	პანელიდებულება	შემცველობა I ლიტერში								PH	
				ანიონები				იანიონები					
				მუხრანი ნაჟო	$CO_3^{--}$	$HCO_3^{-}$	$Cl^-$	$SO_4^{--}$	$Ca^{++}$	$Mg^{++}$	$Na^+ + K^+$		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	
1	2	1.60	$\partial\partial\text{-ლ}$ $\partial\partial\text{-ჯჯ}$ % $\partial\partial\text{-ჯჯ}$	176.3	0.00	144.20	36.10	0.00	53.10	2.10	12.90	6.70	
					0.00	2.36	1.02	0.00	2.65	0.17	0.56		
					69.89	30.11	0.00	78.36	5.11	16.53			
2	3	8.80	$\partial\partial\text{-ლ}$ $\partial\partial\text{-ჯჯ}$ % $\partial\partial\text{-ჯჯ}$	187.20	0.00	153.30	38.50	0.00	55.10	2.80	14.10	6.70	
					0.00	2.51	1.09	0.00	2.75	0.23	0.62		
					69.83	30.17	0.00	76.41	6.40	17.19			
3	ა. მდგრადარის ნომერი	0.00	$\partial\partial\text{-ლ}$ $\partial\partial\text{-ჯჯ}$ % $\partial\partial\text{-ჯჯ}$	161.30	0.00	113.00	42.60	0.00	33.80	3.10	25.30	6.80	
					0.00	1.85	1.20	0.00	1.69	0.25	1.11		
					60.66	39.34	0.00	55.24	8.35	36.41			

ডান্ডারম 7

**წყლის აბრესიულობის ხარისხის გეტრინის მიმართ**

რიგი	გამონაშეუტევრის №	ნიმუშების აღნიშვნელობები	აგრესიულობის მაჩვენებლები	წყლის აბრესიულობის ხარისხის ნაგებობებისადმი CHuP 2.03.II-85 (თაბლ. 5)					
				განლაგებულ ქანებში $K_f > 0.1 \text{ მ/დღე}$		განლაგებულ ქანებში $K_f < 0.1 \text{ მ/დღე}$		გეტრინის მარკა წყალშედწვალობის მიხედვით	
				W4	W6	W8	W4	W6	W8
1	2	1.60	ბიურდონაზული სიხიხტე, მგ-ექვ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			წყალბადითნის მაჩვენებელი	არა	არა	არა	სუსტი	არა	არა
			აგრესიული ნახშირმაგას შემცველობა, მგ/ლ	-	-	არა	-	-	არა
			მაგნეზიუმი მარილების შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ლ	-	-	-	-	-	-
			მაღალი ტუბიანობის შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ბეტონებისათვის	CHuP 2.03.II-85 (თაბლ. 6)					
			პორტლანდცემენტი (ГОСТ10178-76)	-	-	-	-	-	-
			წილაპორტნალდცემენტი	-	-	-	-	-	-
			სულფატმედვეო ცემენტი	-	-	-	-	-	-

რიგი	გამონაშეუტევრის №	ნიმუშების აღნიშვნელობები	აგრესიულობის მაჩვენებლები	წყლის აბრესიულობის ხარისხის ნაგებობებისადმი CHuP 2.03.II-85 (თაბლ. 5)					
				განლაგებულ ქანებში $K_f > 0.1 \text{ მ/დღე}$		განლაგებულ ქანებში $K_f < 0.1 \text{ მ/დღე}$		გეტრინის მარკა წყალშედწვალობის მიხედვით	
				W4	W6	W8	W4	W6	W8
3	8.80	8.80	ბიურდონაზული სიხიხტე, მგ-ექვ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			წყალბადითნის მაჩვენებელი	არა	არა	არა	სუსტი	არა	არა
			აგრესიული ნახშირმაგას შემცველობა, მგ/ლ	-	-	არა	-	-	არა
			მაგნეზიუმი მარილების შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ლ	-	-	-	-	-	-
			მაღალი ტუბიანობის შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ბეტონებისათვის	CHuP 2.03.II-85 (თაბლ. 6)					
			პორტლანდცემენტი (ГОСТ10178-76)	-	-	-	-	-	-
			წილაპორტნალდცემენტი	-	-	-	-	-	-
			სულფატმედვეო ცემენტი	-	-	-	-	-	-

რიგითი №	გამონაზღუდების №	ნიმუშების აღწერა ნიმუშები, გ	აგრესიულობის მაჩვენებლები	წყლის აგრესიულობის ხარისხი ნაგებობებისადმი CHuP 2.03.11-85 (თაბლ. 5)							
				განვითარებულ ქანებში $K_f > 0.1 \text{ მ/ღლ.ღ}$			განვითარებულ ქანებში $K_f < 0.1 \text{ მ/ღლ.ღ}$				
პეტონის მარტა წყალშეღწვადობის მიხედვით											
				W4	W6	W8	W4	W6	W8		
მდ. ქსანი			ბიჯარბონაზღლი სისისტემა, მგ-ქქ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა		
			წყალბადონის მაჩვენებლები	არა	არა	არა	სუსტი	არა	არა		
			აგრესიული ნახმირევას შემცველობა, მგ/ღ	-	-	არა	-	-	არა		
			მაგნეზიალური მარილების შემცველობა, მგ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა		
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ღ	-	-	-	-	-	-		
			მარალი ტუბიანობის შემცველობა, მგ/ღ	არა	არა	არა	არა	არა	არა		
			სულფატები ძეგლებისათვის	CHuP 2.03.11-85 (თაბლ. 6)							
			პორტლანდცემენტი (ГОСТ10178-76)	-	-	-	-	-	-		
			წილაპორტნალდცემენტი	-	-	-	-	-	-		
			სულფატმცველი ცემენტი	-	-	-	-	-	-		

დანართი 8

გარეგნობის ამონიუმი ზემომძღვანის ხარისხის მეტადის პრესტრუქტურული

რიცხვი ნოტი	პარამეტრების №	ნიშვნების აღიარების ხილიში	წყლის აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი რინა- ბეტონის არმატურაზე CHuP 2.03.II-85 (თაბლ. 7)		ქანების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშებადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი $>0.1\text{m/d}$ -დან CHuP 2.03.II-85 (თაბლ. 28)
			ზელაზის მასში	სერიოზულ დასაცავებით	
1	2	1.6	არა	სუბიტი	საჭეალო
2	3	8.8	არა	სუბიტი	საჭეალო
3	მდ. ქსნი		არა	სუბიტი	საჭეალო

ডানচৰতাৱে ৯

# ვოლფონგსალა

## Photos



Photo 1. BH 1



Photo 2. BH 1



Photo 3. BH 1



Photo 4. BH 1



Photo 5. BH 1



Photo 6. BH 1



Photo 7. BH 2



Photo 8. BH 2



Photo 9. BH 2



Photo 10. BH 2




Photo 11. BH 2



Photo 12. BH 2



Photo 13. BH 2



Photo 14. BH 2



Photo 15. BH 2



Photo 16. BH 2




Photo 17. BH 2



Photo 18. BH 2

65b59b0 1



© 2017 Google  
Image © 2017 DigitalGlobe


Google Earth

2010

Imagery Date: 10/29/2012 38 T 463784.53 m E 4640123.46 m N elev 531 m eye alt 877 m


696980 2

დაწყების თარიღი: 15-07-2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-6.0 146 6.0-12.0 127	ჭაბურღილი №: 1
დასრულების თარიღი: 16-07-2017	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-6.0 146 6.0-12.0 127 12.0-20.0 108	გრძელი: 463879 განედი: 4640092 სიმაღლე ზღვის დონიდან: 531.0




შენიშვნები: მდ. ქსნის მარცხენა ნაპირი	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დონე (მ): 1.7	შემსრულებელი: ა. დადანიძე
გეოტექსირვისი	პროექტის დასახელება: ახალი სახიდე გადასახვლელის მშენებლობა მდ.ქსნის ტბილისი - სენაკი - ლატებლისის (რუსთის საზღვარი) გზის მე-40 კილომეტრზე	ნახაზი № 2.1 ვურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 16-07-2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-6.0 146 6.0-12.0 127	ჭაბურღილი №: 2
დასრულების თარიღი: 17-07-2017	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-6.0 146 6.0-12.0 127 12.0-20.0 108	გრძელი: 463838 განედი: 4640072 სიმაღლე ზღვის დონიდან: 530.0



შენიშვნები: მდ. ქსნის მარცხენა ნაპირი	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დონე (მ): 1.7	შემსრულებელი: ა. დადანიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ახალი სახიდე გადასახვლელის მშენებლობა მდ.ქსნის ტბილისი - სენაკი - ლაუნელისის (რუსთავის საზღვარი) გზის მე-40 კილომეტრზე	ნახაზი № 2.2 ვურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 18-07-2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-6.0 146 6.0-12.0 127	ჭაბურღილი №: 3
დასრულების თარიღი: 19-07-2017	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-6.0 146 6.0-12.0 127 12.0-20.0 108	გრძელი: 463700 განედი: 4640192 სიმაღლე ზღვის დონიდან: 535.5



შენიშვნები: მდ. ქსნის მარჯვენა ნაპირი	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დონე (მ): 1.7	შემსრულებელი: ა. დადანიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ახალი სახიდე გადასახვლელის მშენებლობა მდ.ქსანზე თბილისი - სენაკი - ლატელისის (რუსთის საზღვარი) გზის მე-40 კილომეტრზე	ნახაზი № 2.3 ვურცელი №: 1