დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 1	კოორდინატი: X- Y- Z - 93.8	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სვე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0	0.0 - 0.3	D	1	ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.0 - 1.2	U	2	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.1	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 2	კოორდინატი: X- Y- Z - 92.9	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სვე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0				ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.0 - 1.2	U	1	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.2	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 3	კოორდინატი: X- Y- Z - 92.0	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სტე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0				ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.5 - 1.7	U	1	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.3	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 4	კოორდინატი: X- Y- Z - 90.9	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სტე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0				ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.3 - 1.5	D	1	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.4	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 5	კოორდინატი: X- Y- Z - 89.3	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სვე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0				ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.3 - 1.5	U	1	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.5	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 6	კოორდინატი: X- Y- Z - 88.0	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სვე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0				ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.0 - 1.2	D	1	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.6	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 7	კოორდინატი: X- Y- Z - 88.1	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სვე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0				ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.0 - 1.2	D	1	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.7	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 8	კოორდინატი: X- Y- Z - 88.6	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სვე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0				ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.3 - 1.5	U	1	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.8	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 9	კოორდინატი: X- Y- Z - 88.2	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სვე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0	0.0 - 0.3	D	1	ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	0.8 - 1.0	U	2	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.9	

დაწყების თარიღი: 07.2018 დასრულების თარიღი: 07.2018					შურფი №.: 10	კოორდინატი: X- Y- Z - 88.5	
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება						
სვე №	ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი	შრის აღწერა	სიღრმე/სიმაღლე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
					მიწის ზედაპირი	0.0	
	0.0				ნაყარი გრუნტი	0.4	
1	1.0	1.3 - 1.5	U	1	თიხნარი, ყავისფერი, ხვინჭის და ღორღის 15-20%-მდე ჩანართებით.	2.0	
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
შენიშვნები:					ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
შ.პ.ს "ტექტონი"					პროექტის დასახელება: ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში მყოფი არსებული გზების რეაბილიტაცია. ადგილმდებარეობა: ხონი, ძიძიგურების უბანი.	ნახაზი №.: 2.10	