





გეოლოგია:	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღვინტუბი - ღვინტუბის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.		თარიღი:
			ოქტომბერი, 2018
	ბან6030 პროექტი		ნახაზი:
			№1 - 599

- ③ - ხეივანი ღორღის შესრულებით, ღორღის ჩანართებით, თხნარის შემსვლელი (კოლექტორ-დრენაჟური-მძი, პროექტური-პკო და ტექნიკური-მძი)
- ④ - თხილავ-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვი (30%), არკოზული ქვიშაქვი (30%) [ბაილი-ბაილი, ტალახისა და წყვი - ჩ-ბ-მ(1)]




გეოლოგია:

- ③ - ხინკა ღორღის შემცველობით, ღორღების ჩანარებით, თიხარის შემავსებლით (კოლუვიურ-დედევიური-ძიკო, პროლუვიური-ძიკო და ტექსოგენური-ძიკო)
- ① - თიხოვან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბათისი-ბათი, ტაღახიანის წყება -ქ.ხ-ხ(11)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღენთები - ღასღილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 602

ბან6030 პროფილი

კმ 136+658




გეოლოგია:

Ⓢ - ხეივან-ლიზის შესვლისათვის, დოვლის ჩანართით, თიხარის შესვლისათვის (კოლექტორ-დელტური-დოვ, პროექტური-დოვ და ტექნიკური-დოვ)

Ⓢ - თიხარ-ქვიშაქვიან ფიქლები (40%), ქვიშაქვი (30%), არკოზული ქვიშაქვი (30%) [ბათისიბათი, ტალახიანის წყება -ქვი-ბ(Ⓢ)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღვინტუბი - ღვინტუბის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბან6030 პრეზიდი	ნახაზი:
	№1 - 606



გეოლოგია:

- ③ - ხეივან-ლორღის შემცველობით, დოღების ჩანარებით, თიხნარის შემცველობით (კოლუვიურ-დელუვიური-დQ_{IV}, პროლუვიური-დQ_{IV} და ტექსტურული-დQ_{IV})
- ④ - თიხიან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოსული ქვიშაქვები (30%) [ბაიისი-ბაიო, ტალახის წყება -ქ-ხ-ბ(II)]


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღსახევევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ღასდოღის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 608



①- ხეივან ღორღის შემცველობით, ღორღების ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (თოხლავურ-დედუფური-cdQv, პროლუფური-pQv და ტქმსოგურნი-IQv)

①- ხეივან-ქეშაქვანის ფიქლები (40%), ქეშაქვანი (30%), არკოზული ქეშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახანის წყება -h b-ht(1)]


შიდასახელმწიფოებრივი 860მგნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღსახევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღმრთეხი - ღახდილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვიპრობი კმ 136+713	ნახაზი:
	№1 - 609



გეოლოგია:

- ③ - ხეინკა ღორღის შემცველობით, დღეობის ჩანარებით, თიხნარის შემცველობით (კოლუვიურ-დელუვიური-მდQIV, პროლუვიური-მდQIV და ტექნოგენური-QIV)
- ④ - თიხოვან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წყება -ქ-ხ-მ(II)]


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღენთები - ღასდოლის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 610



გეოლოგია:

Ⓢ- ხეივანა დორღის შემცველობით, დორღების ჩანართებით, თიხარის შემცველობით (კოლექტორ-დელეუერი-CDQ, პროდუქტორ-CDQ და ტექსტურირ-CDQ)

შიდასახელმწიფორეგირი მინიშნულობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახევევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ღასდორის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეგულირებო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანგო პოვოლი	ნახაზი:
	№1 - 611



მასშტაბი 1:200

ჩაბრუნებული მონაცემები	ქანობი, მანძილი	6.04											
	ნიშნულები	1520.56	1512.50	1512.48	1512.08	1512.48	1512.50	1512.57	1512.50	1512.47	1512.07	1512.06	
არსებული მონაცემები	ნიშნულები	1521.42	1519.44	1518.61	1516.83	1516.15	1514.01	1513.35	1513.08	1512.57	1512.08	1512.10	1501.76
	მანძილები	4.10	1.31	2.28	0.71	2.06	1.38	0.29	1.79	0.96	2.89	1.04	4.19

კმ136+747

გეოლოგია:

3- ხეივანა ლორღის შემცველობით, ლოდების ჩანარებით, თიხნარის შემცველობით
(კოლუვიურ-დედეკური-ძდკო, პროლეკური-პკო და ტექონოგური-ტკო)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღასახვევი) წყალტუბო - ცაბერი - ლენტეხი - ლახილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 613

ბან6030 პროექტი

კმ 136+747

მასშტაბი 1:200

პროექტის მონაცემები	ქანობი, მანძილი																		
	ნომერები																		
არსებული მონაცემები	ნომერები	1513.65	1513.43	1522.70	1519.77	1518.38	1516.45	1515.66	1514.60	1514.04	1513.74	1513.59	1513.45	1513.45	1513.59	1513.60	1513.15	1511.75	1511.49
	მანძილები	1.88		5.79	2.86	2.87	0.93	0.57	1.58	0.99	1.23	1.16	0.70	1.13	0.20	0.68	3.51	1.34	1.74


კმ136+767

გეოლოგია:

① - ლოდნარი და ლორღი, თიხნარ-ქვიშარის შეხვედრითი (კოლუვიური-ღვი და ტექნოგენური-ღვი)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღვინტუბი - ღვინტუბის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 614

კმ 136+767




გეოლოგია:

Ⓢ- ხეივანა დორღის შემცველობით, ღოდების ჩანარობებით, თიხნარის შემავსებლით (კოლუვიურ-დელუვიური-ძმQu, პროლუვიური-pQu და ტექნოგენური-Qn)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღენთები - ღასღილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 616




შიღასახელმწიფოებრივი მცირეხველოვის ქუთაისი (წმალტუბოს გაღასახვევი) წმალტუბო - ცაბერი - ღენტეხი - ღასღილის სააწტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანოვი პროვინი კმ 136+808	ნახაზი:
	№1 - 617



გეოლოგია:

③- სეინკა ლორდის შეტყევალობით, ლოდების ჩანარებით, თიხარის შემავსებლით (კოლუვიურ-დედუქური-ცდQiv, პრილუვიური-პQiv და ტექნოგენური-TQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღვინტუხი - ღვინტუხის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 618




ტეოლოგია:

- Ⓢ- ხეინგა ღირღის შებენელობით, ღოდების ჩანარობით, თიხარის შებენელობით (კოლუეურ-ღელეუერო-დღი, პროლეუერო-ღი და ტექნოეურო-ღი)
- Ⓢ- თიხოენ-ქეშქეფიანი ფიქლები (40%), ქეშქეფი (30%), არკოზულო ქეშქეფი (30%) [ბათიხ-ბათი, ტალახიანის წყება -ქ ხ-ხ(ღ)]

შიღასახელმწიფოებრივი მინიშნელობის ქუთაისი (წჟალტუბოს ბაღასახევი) წჟალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ღასღიღის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 619

ბან6030 პოეუილი

კმ 136+825




გეოლოგია:

③ - ხეინკა ღორღის შემცველობით, ღორღების ჩანარებით, თიხნარის შემცველობით (კოლუვიურ-დელუვიური-ძმQIV, პროლუვიური-ძმQIV და ტექნოგენური-QIV)

⑪ - თიხოვან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოხედი ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წყება -ქვ-ბი(II)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღვინტუბი - ღვინტუბის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 620




კმ136+844

გეოლოგია:

③ - ხეივან ღორღის შემცველობით, ღორღების ჩანარებით, თიხარის შეზღუდული (კოლუვიურ-დელუვიური-ძღვი, პროლუვიური-ძღვი და ტექნოგენური-ძღვი)


④ - თიხიანი-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წყება -ქ.ხ-ბ(11)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახევის) წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ღასღილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 621




გეოლოგია:

- Ⓢ- ხეივანი დონის შესვლით, დონის ნაწარმით, თხილარის შესვლით (კოლექტორ-დელევიუმი-CDQ, პროდუქტორ-CDQ და ტექნოგენი-CDQ)
- Ⓢ- თხილარ-ქვიშაქვიანი ფენები (40%), ქვიშაქვი (30%), არცოვლი ქვიშაქვი (30%) [ბათის-ბათი, ტალახის წყობა -ქ-ბ-ბ(1)]




შეასახელეთ ფორმირების მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღვინტუბი - ღვინტუბის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანო30 პროექტი	ნახაზი:
	№1 - 622

კმ 136+857 - კმ 136+869




გეოლოგია:

- ③ - ხერხეა ღორღის შემცველობით, ციფრების ჩანარებით, თიხნარის შესხვებით (კოლუვიურ-ფლუვიური-ძმQiv, პროლუვიური-pQiv და ტექნოგენური-Qiv)
④ - თიხიან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიან წყება -ქ-ხ-ბ(II)]



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღსახვევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ღასდღის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	ბან6030 პოეზილი კმ 136+883 - კმ 136+900 №1 - 623



მასშტაბი 1:200


პროექტი მონაცემები	ქანობი, მანძილი																						
	ნიშნულები																						
არსებული მონაცემები	ნიშნულები	1521.78	1513.61	1513.59	1513.19	1513.59	1513.60	1513.68	1513.60	1513.58													
	მანძილები	0.82	4.13	2.99	1.97	0.76	1.33	0.44	1.10	1.36	1.89	0.4	1.34	1.52	1.38	0.32	1.27	1.45	0.52	1.73	6.32	1.77	1.23

კმ136+922


გეოლოგია:

③ - ხეივანური ლავის მუცელის მონაცემები, ლავის ჩანარებით, თიხის მუცელის მონაცემები (კოლუვირ-დელუვირ-ძვ, პროლუვირ-ძვ და ტექნოგენური-ძვ)

შეასახელეთ თქვენი მიზნების მიხედვით (შეასახელეთ გეოლოგიური მონაცემები) და მონაცემების საფუძველზე გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განმარტებული	ნახაზი:
	№1 - 625



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ლენტეხი - ლახდილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანკი პროფილი კმ 136+930	ნახაზი:
	№1 - 626




გეოლოგია:

3- ხეივანი დორღის შემცველობით, ღვლები ნაწარებით, თიხნარის შემცველობით (კოლუვიურ-დელევიური-ძმღვ, პროლუვიური-ძმღვ და ტექნოგენური-ძმღვ)


შეფასებადვითი მონაცემების კომპლექსი (ფაქტორული გაანგებებით) ფაქტორული - ცაბერი - ღვლები - ღვლები - საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაცემების სარეგულირებელი სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 628

ბან6030 პრეზიდი

კმ 136+978



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (უძალტუბოს გადასახვევი) უძალტუბო - ცაბერი - ღინტუხი - ღახდილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანკი პოვოლი კმ 137+011	ნახაზი:
	№1 - 630




გეოლოგია:

- ③ - ხეივანი ღორღის შემცველობით, დღეობის ჩანარებით, თიხნარის შემცველობით (კოლუვიურ-დეკლუვიური-ძმღორღი, პროდუვიური-ძმღორღი და ტექნოგენური-ძმღორღი)
- ⑦ - კენჭნარი კაპარის ჩანარებით, კვიშა-ქვიშნარის შემცველობით (აღლუვიური-ძმღორღი)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახევევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღმრთეხი - ღმრთეხის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 633



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ლენტეხი - ლასდიღის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვიპრობი კმ 137+055	ნახაზი:
	№1 - 635




გეოლოგია:

- Ⓢ - ლორღოვანი გრუნტი ღოდების ჩანართებით, თიხნარ-ქვიშნარის შემავსებელი (კოლუვიური-ეკი, პროლუვიური-ეკი და ტექნოგენური-ეკი)
- Ⓡ - კენჭნარი კაპარის ჩანართებით, ქვიშა-ქვიშნარის შემავსებელი (ალუვიური-ეკი)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ღასილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 636

ბან6030 პრეზილი

კმ 137+057




გეოლოგია:


Ⓢ - ლორღოვანი გრუნტი ლოდების ჩანარებით, თიხნარ-ქვიშნარის შემცველი (კოლექტორი-Qv, პროლუვიური-Qv და ტექნოგენური-Qv)

Ⓡ - ენქნარი კაპარის ჩანარებით, ქვიშა-ქვიშნარის შემცველი (ალუვიური-Qv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღვინტუბი - ღვინტუბის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბან6030 პროექტი	ნახაზი:
	№1 - 637



შიდასახელმწიფოებრივი მონეტარული პოლიტიკის (წესდების გადასახევის) წესდების - ცაბერი - ღმრთის - ღმრთის საავტორობრივი გზის კმ125+000-კმ137+330 მონეტარული სარეაბილიტაციო სამშრომები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
გა603 პოლიტიკა კმ 137+075	ნახაზი:
	№1 - 639




გეოლოგია:

3- სიენჯა ღორღის შემცველობით, ღორღების ნაწარმებით, თიხნარის შემავსებლით (კოლუვიურ-დედუფური-ძქი, პროლუვიური-ძქი და ტექსტურული-ძქი)


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღენთები - ღასდოლის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 640

ბან6030 პოეზილი

კმ 137+081




შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღსახევი) წყალტუბო - ცაგერი - ღენძენი - ლსდლის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანკი პროზო კმ 137+094	ნახაზი:
	№1 - 641



გეოლოგია:

Ⓢ - ხეინკა ღორღის შემცველობით, დიდების ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (კოლუვიური-დელუვიური-ძღვი, პრილუვიური-ძღვი და ტექნოგენური-ძღვი)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ღასდოლის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 642




გეოლოგია:

⊗ - ხეივანი ღორღის შემცველობით, დოდეგის ჩანარებით, თიხნარის შემცველობით (კოლექტორ-დელტური-მდQIV, პროდუქტური-რკIV და ტექტონური-ტკIV)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაგერის - ლენტეხის - ლასდიდის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 643

ბან6030 პრეზიდი

კმ 137+105



გეოლოგია:


⊙ - ჰენკა ღორღის შემცველობით, ციფრების ჩანართებით, თიხარის შემცველობით (კოდეფიკურადეფიკური-ცმQთ, პრიდეფიკური-რQთ და ტექნიკური-რQთ)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გაღასახვევი) წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ღასღილის საავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 644

ბან030 პროფილი


კმ 137+111

მასშტაბი 1:200



კმ137+183


მასშტაბი 1:200




კმ137+197

გეოლოგია:

- ③ - ხეივანა ღორღის შემცველობით, გორღების ჩანარებით, თიხნარის შეგუბებული (კოლუვიურ-დედუფური-მძვი, პროლუვიური-იკვი და ტექონოგური-იკვი)
- ⑦ - კენჭნარი კავარის ჩანარებით, ქვიშა-ქვიშნარის შეგუბებული (ალუვიური-იკვი)









კმ137+200



კმ137+209




შედასახელები გადასახელები საავტორობილი გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განმარტებული კმ 137+183 - კმ 137+209	ნახაზი:
	№1 - 647



გეოლოგია:

- 3 - ხეივანის ღრუბის შემცველობით, ღრუბის ჩანარებით, თიხარის შემცველობით (კოლუვიუმი-დელუვიუმი-ქვი, პროლუვიუმი-ქვი და ტექტონური-ქვი)
- 6 - კარბონატული, ქვიშის შემცველობით (ალუვიუმი-ქვი)
- 7 - კარბონატული კარბონატული, ქვიშა-ქვიშარის შემცველობით (ალუვიუმი-ქვი)

შეასახელეთ თქვენი მიზნების მიხედვით (შეასახელეთ ბაზისის მიხედვით) შეასახელეთ - ციფრები - ლიტერები - ლიტერები საპროექტო გზის 137+000-137+330 მიმართულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 648



③ - ხინკა ღორის შეძველებით, ღორების ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (კოლუვიური-დელუვიური-cdQv, პროლუვიური-pQv და ტექსოგენური-tQv)

⑥ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQv)

შიდასახელმწიფოებრივი მცირეწევრობის ქუთაისი (წყალტუბოს ბაღსახევი) წყალტუბო - ცაგერო - ლენტეხი - ლახიძის ხაავტომობილო გზის კმ125+000-კმ137+330 მონაკვეთის ხარეაბილიტაციო სამუშაოები.	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანოზო პროეტი კმ 137+267 - კმ 137+330	ნახაზი:
	№1 - 649