

დეფექტური აქტი

ქ. ჯვარი

11.02.2019 წ

ჩვენ ქვემოთ ხელმომწერებმა: თ/კაშხლის დეპარტამენტის საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსმა გ. სამუშიამ, მოადგილემ ო. ქობალიამ და წამყვანმა ინჟინერმა ვ. მატუამ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბატონ ჯ. ჭანიას სიტყვიერი განკარგულების საფუძველზე მასზე, რომ მოვახდინეთ ჩვენს ბალანსზე რიცხული №3 სასაწყობე შენობის სახურავის (ორმაგი დახრით) ვიზუალური დათვალიერება მასზე ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების მოცულობების დადგენის მიზნით. დათვალიერების შედეგად დავადგინეთ, რომ შესასრულებელია შემდეგი დასახელების სამუშაოები:

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 1 | არსებული სახურავის დემონტაჟი | - 800მ ² |
| 2 | ახალი სახურავის მოწყობა პროფფენილით 0,5მმ-ნი
(პოლიმერული დაფარვით) | - 525 მ ² |
| 3 | ახალი სახურავის მოწყობა ბრტყელი ფურცლოვანი
თუნუქით 0,5მმ-ნი (პოლიმერული დაფარვით) | - 275 მ ² |
| 4 | არსებული ნივნივების ნაწილობრივი დემონტაჟი | - 2 მ ³ |
| 5 | ახალი ნივნივების მონტაჟი 16X8 სმ | - 2 მ ³ |
| 6 | არსებული ლარტყის ნაწილობრივი დემონტაჟი | - 300მ ² |
| 7 | ახალი ლარტყის მოწყობა 30მმ-ნი (9მ ³) | - 300მ ² |
| 8 | კეხის მოწყობა 0,5მმ-ნი თუნუქით (პოლიმერული დაფარვით) | - 50 გრძ.მ |
| 9 | გვერდითა ფასადების გადახურვის პერიმეტრის შეჭედვა ბრტყელი
ფურცლოვანი თუნუქით 0,5მმ-ნი (პოლიმერული დაფარვით) | - 10 მ ² |
| 10. | აივნის კარკასის საყრდენი ლითონის Ø100მმ მილის მონტაჟი | - 4.5 მ |
| 11. | აივნის კარკასის მოწყობა ლითონის 40X40 მმ თხკუთხა მილებით - | 22 გრძ.მ |
| 12. | აივნის ახალი სახურავის მოწყობა პროფფენილით 0.5მმ (პოლიმერული
დაფარვით) | - 5 მ ² |
| 13. | აივნის კარკასის ორჯერადი შეღებვა | - 7 მ ² |

აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ და ვადასტურებთ ხელმოწერებით:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. |  | გ. სამუშია |
| 2. |  | ო. ქობალია |
| 3. |  | ვ. მატუა |