

დეფექტური აქტი

დაბა ასპინძა

13.03.2019

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ანზორ ალელიშვილმა, ზედამხედველობის სამსახურის, მშენებლობის სივრცითი მოწყობისა და ზედამხედველობის სამსახურის, განყოფილების უფროსმა მიხეილ მაისურაძემ და ამავე სამსახურის სპეციალისტმა ბექა ინასარიძემ ადგილზე მისვლით შევამოწმეთ ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ ოთაში მდ.ოთის წყლის კალაპოტის, სოფელ ივერიის ხევის კალაპოტისა და დაბა ასპინძაში გურამიშვილის და გოგებაშვილის ქუჩაზე ოთის წყლის კალაპოტის დათვალიერება, აღმოჩნდა შემდეგი:

ზემოთ აღნიშნულ ხევისა და მდინარეს კალაპოტს, ესაჭიროება ნაპირსამაგრი სამუშაოები რისთვისაც საჭიროდ მიგვაჩნია მოეწყოს გაბიონები, ამისათვის საჭიროა მომზადდეს სრული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

1.  ა.ალელიშვილი
2.  მ.მაისურაძე
3.  ბ.ინასარიძე