

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ანდეზიტი-  
კიბისჯვრის გზის სავალ ნაშილზე სასმელი ჭყლის სისტემის  
რეაბილიტაციის სახარჯთაღრიცხვო-საკროებლო დოკუმენტი



შ.კ.ს. "მესხმენიროები"-ს



ვოფომასალა



ვოფომასალა




## სიტუაციური გეგმა




დასახლება:	დაკვეთი:	მისამართი:	შენიშვნა:	ნახაზის დასახლება:	შპს. "მესხმენაროექტი"-ს
გორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ანდუში-ციხისკვრის გზის საგად ცაზიდურ სასტურალი ველის სისტემის რეაგილიტაციის პროექტი	გორჯომის მუნიციპალიტეტი	გორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლები ანდუში		განგარიზებითი გარაიი	დირექტორი / ვ. ხოთარიშვილი/ დახახა / ვ. ხოთარიშვილი/
ნახაზის სტატუსი:		გასტაბი:		ნახაზის სტატუსი:	გასტაბი:
		ვერცხლი		ვერცხლი	ვერცხლი

## გენ-გება



სასმელი უქლის მაგისტრალის  
გრძივი კვეთი




331

1. მშენებლობის უარმოებისას დაცელი იქნა უსაფრთხოების უზებები
2. ნახაზზე აღნიშნული დაერთებები პირობითია
3. ზოგადი ნახაზზე მოცემულია მიღიგეტრები, ხოლო ნიშნულები გეტრებზე.
4. პიროვნეული მიღიგეტრები ნიშნულები პირობითია.


დასახელება:	დამკვირი:	მისამართი:	შენიშვნა:	ნახაზის დასახელება:	პ.პ. "მშენებლობის მაგისტრალის გრძივი კვეთი"	დირექტორი	/ვ. ხილაშვილი/
კორპორაციის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ანდუხიტი-ციხისცხრის გზის საბალ ნაწილზე სახელი უქლის სისტემის რეაგილიტაციის პროექტი	გორჯომის მუნიციპალიტეტი	გორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლები ანდუხიტი		განახლება:	მაგისტრალის გრძივი ჭრილი	დახახა	/ვ. ხილაშვილი/
				ნახაზის სტატუსი:	გუშა დოკუმენტაცია	გასტაბი:	ვორც №4




## ტექნიკური და მოძღვრების თხრილის ნახატები





ტექნიკური განაკვეთი №1




ტექნიკური განაკვეთი №2



ტექნიკური განაკვეთი №3




საკროექტო დ=40 მმ. კოდ. გ0ლ0




ტექნიკური განაკვეთი №2

დასახელება:	დამკვეთი:	მისამართი:	შემსრულებელი:	ნახატის დასახელება:	შ.კ. "მცხემლებროვება"-ს დორექტორი /3. ხ001არ0გვ0ლ0/ დახახა /3. ხ001არ0გვ0ლ0/
გორგობის მუნიციპალიტეტის სოფლები: ანდეზიტი-ციხესიმეონის გზის სავალ ცარილების სახმალი უძლის სისტემის რეაგილიტაციის კონკრეტი	გორგობის მუნიციპალიტეტი	გორგობის მუნიციპალიტეტის სოფელი ანდეზიტი		ტექნიკური განაკვეთი №2, №3 ნახატის სტატუსი:	გასშტაბი: გუგა დოკუმენტაცია ვერც №6
შემსრულებელი:			გასშტაბი: გუგა დოკუმენტაცია ვერც №6		


## საქართველოს ჭისა და მინსადენის მიწოდის ნახატები




საქლის ჭა №1




საქლის ჭა №2




საქლის ჭა №3



საქლის ჭა №2



საკროპეტო დ=40მ. არღ. გოლი



დასახელება:	დამკვეთი:	მისამართი:	გენერაცია:	ნახატის დასახელება:	შ.ა. "მესხებენარმედი"-ს დირექტორი / ზ. ხილარიაშვილი / დახახა / ზ. ხილარიაშვილი /
გორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლები: ანდენიტი-ციხესიმის გზის საგადა დაზიანებების სასახლი უფლის სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი	გორჯომის მუნიციპალიტეტი	გორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლები ანდენიტი		ნახატის სტატუსი:	მასშტაბი: ზურგ №5