

დეფექტური აქტი

დაბა ასპინძა

19.03.2019 წელი.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის იფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ა.ალელიშვილმა, ამავე სამსახურის სპეციალისტმა რ.წიკლაურმა.ზედამხედველობის სამსახურის,მშენებლობის სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათაზედამხედველობის სპეციალისტმა ბ.ინასარიძემ ადგილზე მისვლით შევამოწმეთ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოშორის მდინარე ოშორის წყლის კალაპოტის მდგომარეობა, დათვალიერებისას აღმოჩნდა შემდეგი:

სოფ. ოშორაში ე.წ. გაღმა უბანში მისასვლელი საავტომობილო გზა მოწყობილია მდინარის კალაპოტში, მწყობრიდან არის გამოსული საფეხმავლო ბილიკი, რომელითაც ე.წ. გაღმა უბანი უკავშირდება ძირითად სოფელს (ზემოთ აღნიშნული მდინარე წყალუხვობის პერიოდში აზიანებს საფეხმავლო ბილიკს.) საჭიროდ მიგვაჩნია მდინარის კალაპოტის გამაგრება გაბიონებით და ბოგირ-ხიდის მოწყობა, მსუბუქი ავტომობილების და ქვეითად მოსიარულეების გადაადგილებისათვის. ამისათვის საჭიროა მომზადდეს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

1




ა. ალელიშვილი

2



რ.წიკლაური

3



ბ.ინასარიძე