



შ.პ.ს. "არქ დიზაინ მშენი"

L.T.D. "Arch Design Msheni"

ქ. თბილისი

#11/10-4

11.10.2018 წელი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ზურაბ სესნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

თქვენს მიერ გამოგზავნილი წერილი #09/23512 რომელიც ეხება სოფელ
ჯავახიანთვარში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პროექტს. ობიექტზე წარდგენილი
იყო ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლები ასევე შ.პ.ს. „მშენ-ექსპერტი“ს
ზედამხედველი და დუშეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის
უფროსი. ადგილზე დათვალიერებით დადგინდა რომ საპროექტო კაპტაჟი
მეტეოროლოგიური მდგომარეობის გამო დამშრალია და გადაწყდა მხარეთა
შეთანხმები ახალი მომიებული წყაროს დაკაპტაჟება, ჩვენმა ჰიდროგეოლოგმა
შეარჩია და როგორც ფონდური მასალებით ასევე ექსკავატორით მოეწყობილი
ქვაბულის დათვალიერების შემდეგ შერჩეულ იქნა. წარმოგიდგენთ ჩვენს მიერ
დაპროექტებულ ახალი საკაპტაჟე ადგილის გეოლოგიურ დასკვნას, ხოლო
მოცულობები დაზუსტებულ იქნას მშენებლობის პროცესში ზედამხედველის მიერ.

პატივისცემით,

შპს „არქ დიზაინ მშენი“ს

დირექტორი

გოჩა გორდეზიანი

საპროგნო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა
წყალსადენის წყალასაღები პუნქტის მოსაწყობად დუშეთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯავახიანთვარის მოსახლეობის სასმელ-
საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების მიზნით

ქ.თბილისი
2018

შესავალი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯავახიანთვარის წყამომარაგების მიზნით ამა წლის მარტში ჩატარდა ამ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიზუალური და თემატური ჰიდროგეოლოგიური კვლევები. კვლევების მიზანს წარმოადგენდა წყალასალები პუნქტის ჰიდროგეოლოგიური პირობების დადგენა. სავალე ვიზუალური და ფონდური მასალების დამუშავების შედეგად შერჩეული იქნა ორი წყარო, რომლებიც მდებარეობენ სოფლიდან ჩრდილო-დასავლეთით, პირველი მდებარეობს სოფლიდან 300მ-ში, მეორე სოფლის განაპირა ნაწილში. სადაც უნდა მომხდარიყო არსებული დრენაჟის გახსნა გაწმენდა და დაღრმავება. დაკვირვების მომენტში არსებული დრენაჟის წყლის დებიტი იყო 0,01-0,02ლ/წმ-ში. დრენაჟის გაწმენდის და დაღრმავების შედეგად ჩვენი ვარაუდით, წყლის რაოდენობა ცოტათი მოიმატებდა და მოსახლეობას დააკმაყოფილებდა მიმიმალური წყლის რაოდენობით. სექტემბერში სამუშაოების შესრულების დროს, კერძოდ თხრილის გაწრის დროს წყალი გამოვლინდა 3,5-4მ. სილრმეზე, მაგრამ მისი ძალიან ცოტა მარაგის გამო, მეორე დღეს თხილი შერალი დახვდათ. ამის შემდეგ დააღრმავეს 5მ. სილრმეზე, ამ სილრმეზეც გამოვლინდა წყალი, მაგრამ აქაც მეორე დღეს დამშრალი დახვდათ თხრილი ყოველივე ეს გამოწვეულია:

1. წყალშემცველი ჰორიზონტი, სადაც უნდა მომხდარიყო დრენაჟის მოწყობა ზედაპირიდან პირველია. მისი წყალშემცვები აუზი ლოკალურ ხასიათს ატარებს და მისი წყლის რეჟიმი დამოკიდებულია ატმოსფერული ნალექების რეჟიმზე;

2. ამ წელში ატმოსფერული ნალექების სიმცირე, მითუმეტეს თოვლის საფარის არარსებობის გამო, როცა ხდება მაქსიმალური წყლის ჩაუონვა ნიადაგში;

3. ატმოსფერული ნალექების სიმცირის გამო ვერ მოხდა წყალშემცვები ჰორიზონტში წყლის მარაგების შევსება, რის შედეგად მივიღეთ გვალვანი პერიოდში (აგვისტო-სექტემბერი) მიწისქვეშა წყლების მარაგების მწვავე დეფიციტი, ამის გამო დაშრა ახლო-მახლო მდებარე წყაროები, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით, მათი დებიტები გვალვანი პერიოდში მნიშვნელოვნად კლებულობენ, მაგრამ არასოდეს დამშრალან.

ამისათვის მოძიებული იქნა წყარო, რომელიც გამოიჩინა უფრო მყარი წყლის რეჟიმით, სადაც ჩატარდა დამატებითი ვიზუალური და თემატური ჰიდროგეოლოგიური კვლევები. კვლევების მიზანს წარმოადგენდა

წყალასალები პუნქტის ჰიდროგეოლოგიური პირობების დადგენა.

დასახული მიზნის მისაღწევად ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები:

1. მოხდა აღნიშნული წყაროს მიმდებარე ტერიტორიების ვიზუალური დათვალიერება-რეკოგნისირება;

2. დადგინდა წყაროს გამოსავლის ადგილები და მოხდა მათი და წყალშემცველი ქანების აღწერა და ადგილზე განსაზღვრული იქნა წყაროების დებიტები;

3. აღებული იქნა ადგილის კორდინატები და ამსოლუტური სიმაღლეები;

4. ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის შედგენა.

ზოგადი ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები

ადმინტრაციულად საპროექტო წყალასალები პუნქტები მდებარეობენ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯავახიანთვარის ჩრდილო-დასავლეთით, №1 მდებარეობს სოფლიდან 0,3კმ-ში, ხოლო მეორე ამავე მიმართულებით სოფლის განაპირა ნაწილში. წყაროებთან მისვლა, აღნიშნული სოფლიდან შესაძლებელია საავტომობილო საველე გრუნტის გზით, ხოლო სოფელი, მონიციპალიტეტის ცენტრთან დაკავშირებულია საავტომობილო გრუნტის გზით.

საკვლევი ტერიტორია, სამშენებლო კლიმატოლოგიის მიხედვით (პნ 01.05.08) შედის II-ბ რაიონში, ზომიერად ცივი ზამთარით და გრილი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 9,7°C. წლის ყველაზე ცივი თვე იანვარია, საშუალო ტემპერატურით -1,4°C, ამსოლუტური მინიმუმია -26°C. ყველაზე თბილი თვე აგვისტოა, საშუალო ტემპერატურა

20,4°C. აბსოლუტური მაქსიმუმით 26,7°C. საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა 71%, მაქსიმალური ფიქსირდება ოქტომბერ-ნოემბერში (75%), მინიმალური აგვისტოში (66%). მოსული ატმოსფერული ნალექების ჯამი 739მმ. დღე-დამური ატმოსფერული ნალექის მაქსიმუმი 82მმ-ია. ირიბი წვიმების (წვიმა ქარის თანხლებით) რაოდენობა წელიწადში 120მმ-ია, აქედან თბილი პერიოდისთვის მოდის 99მმ. თვის მაქსიმალური რაოდენობა 298მ-ია. თოვლის საფარიანი დღეთა რაოდენობა საშუალოდ 53 დღეა. თოვლის წონა 0,5კპა-ია. თოვლის საფარის წყალშემცველობა 43მმ. წლის განმავლობაში გაბატონებული ქარების მიმართულება განედურია და სუბგანედურია, უფრო ხშირია აღმოსავლეთის (20%), შედარებით ნაკლები და თანაბარი ინტენსივობისაა. ჩრდილო-აღმოსავლეთის და სამხრეთის მიმართულების ქარები 173%). სამხრეთ-აღმოსავლეთის და დასავლეთის მიმართულების ქარების ხვედრითი წილი თანაბარია და ტოლია 12%. ქარზე დაკვირვებათა საერთო რიცხვის 35% მოდის შტილზე. ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობებია 5 წელიწადში ერთხელ 0,3; 15 წელიწადში-0,38კპა. ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელია 1, 5, 10, 15 და 20 წელიწადში ერთხელ, შესაბამისად 18, 23, 25, 27 და 30მ/წმ. გრუნტის სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღმეა: თიხიან და თიხნარ გრუნტში 32; წვრილ და მტვრისებრ ქვიშებსა და ქვიშნარ გრუნტში 38; საშუალო, მსხვილ და ხრეშოვანი ქვიშიან გრუნტში 42, ხოლო მსხვილნატეხოვან გრუნტში 48სმ.

გეომორფოლოგიური დარაიონების მიხედვით (საქართველოს გეომორფოლოგია 1970 წ.) საკვლევი უბანი მოქცეულია მთათა შორის ჩადაბლების ოლქის, შიდა ქართლის რაიონის, კავკასიონის ქედის სამხრეთ ფერდობის მთისწინეთის ქვერაიონში. რელიეფი ტექტონიკურ-ეროზიულია და წარმოდგენილია სინკლინური ქვაბულებით, მონოკლინური სერებით და მდინარეული ტერასებით. მთისწინეთი ჩრდილოეთის მიმართულებით თანდათანობით გადადის კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ ფერდობში, ხოლო სამხრეთით კი შეუმჩნევლად ერწყმის მუხრანის აკუმლაციურ ველს. რელიეფი ძლიერ დანაწევრებულია ღრმა V-ბური ხეობებით და მშრალი ხევებით. დანაწევრების კოეფიციენტი 1,5-2. საკვლევ მონაკვეთში ტერიტორია წარმოადგენს მთის დამრეც ფერდობს, რომელიც საშუალოდ დანაწევრებულია მცირე სიღრმის ხევებით და ხრამებით. ტერიტორია სუსტადაა ათვისებული ამიტომ რელიეფის ფორმები, ადამიანის ზემოქმედების შედეგად სახეშეუცვლელია. საკვლევ ტერიტორიის მიმდებარედ გავრცელებული მცირე სიღრმის ხრამები, რომელთა გაფართოების პერისპექტივა ძალიან დიდია. ას პროცესი საკვლევ უბანებს არ ემუქრება.

ზოგადი გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება

საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია მთათა შორისი ჩადაბლების შიდა ქართლის სინკლინურ სტრუქტურაში და მოიცავს ამ სინკლინის ჩრდილო ფერდობს. ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას დებულობენ ნეოგენური და მეოთხეული ასაკის ნალექები. ნეოგენური ნალექები წარმოდგენილია ზედა მიოცენ-ქვედა პლიოცენური ასკის ე.წ. დუშეთის წყებით, ლითოლოგიურად წარმოდგენილია ცუდად დახარისხებული

კონგლომერატების მძღვრი (10-50გ.) წყებით, რომელის შუა შრეებში გავრცელებულის 2-ვე, სიმძლავრის ჭრელი თიხების და უხეშმარცლოვანი ქვიშაქვების წყებით. კონგლომერატების მასალა წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის ეარგად დამრგვალებული, დანალექი და ვულკანოგენური ქანებისგან და მისი ცემენტის ხარისხი მცირდება ქვემოდან ზემოთ. მით- პლიოცენური ქანების საერთო სიმძლავრე 500გ.-ზე მეტია. მეოთხეული ასაკის ნალექები გავრცელებულია თითქმის ყველგან, ფერდობებზე ელუვიურ-დელუვიური და პროლუვიური ნალექების სახით- თიხები, თიხნარები ღორღის და ხინჭის ჩანართებით. სიმძლავრე 2-5გ-ია.

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების (ბუაჩიძე ი. მ. 1970 წ.) მიხედვით საკვლევი უბანი და მიმდებარე ტერიტორია მოქცეულია ქართლის არტეზიულ აუზში, ფოროვანი, ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-ვარსტული წყლების გავრცელების რაიონში საკვლევი უბნის და მის მიმდებარე ტერიტორიის ფარგლებში გამოიყოფა შემდეგი წყალშემცველი ჰორიზონტები:

თანამედროვე ასაკის სპორადულად გაწყლოვანებული დელუვიურ-პროლუვიური და დელუვიური (dfr,pQn) ნალექები წარმოდგენილია შლეიფების და გამოზიდვის კონუსების სახით. ლითოლოგიური შემადგენლობის მიხედვით ერთგვაროვანია და წარმოდგენილია უმეტესად თიხებით და თიხნარებით ხრეშის, კენჭის და ღორღის ჩანართებით და ლინზებით. სიმძლავრე 5-10გ-ია. ამ ნალექების წყაუხვობა სხვადასხვა უბანზე სხვადასხვა და ხასიათდება სპორადული გაწყლოვანებით. წყაროების დებიტები არ აღმატება 0,1-0,5ლ/წმ-ს. წყლის რეჟიმი სხვადასხვაა, ზოგიერთი მათგანი წლის გვალვიან პერიოდში შრებიან კიდევ. ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით უმეტესად ჰიდროკარბონატულია ან ჰიდროკარბონატულ-სულფატურია, საერთო მინერალიზაციით 0,5-1გ/ლ.

პლიოცენურ-ზედა და ქვედა მიოცენური ასაკი ლაგუნურ-კონტინენტალური ნალექების სპორადულად გაწყლოვანებული კომპლექსი, წარმოდგენილია კონგლომერატაბით, ქვიშნარ-თიხიანი ცემენტით, იშვიათად გვხვდება თიხის ცემენტზე, სუსტად შეცემენტებული ქვიშაქვები და ძალიან იშვიათად კი სუსტად შეცემენტებული კონგლომერატები ქვიშის შემავსებლით, ეს უკანასკნელი შრე წარმოადგენს წყალშემცველს ამ კომპლექსში. ამ კომპლექსის საერთო სიმძლავრე 1,5-2კმ-ია. წყაროების დებიტი 0,1-0,6ლ/წმ-ია და ხასიათდებიან შედარებით მყარი რეჟიმით. ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით ჰიდროკარბონატულ-კალციუმ-ნატრიუმიანია, ან ჰიდროკარბონატულ-სულფატურ-კალციუმ-ნატრიუმიანია. საერთო მინერალიზაციით 0,3-1გ/ლ, იშვიათად 1გ/ლ-ზე მეტია. საერთო სიხისტე ძირითადად 2-3მგ/კვ-ის ფარგლებში მერყეობს.

სპეციალური ნაწილი

საპროექტო წყალასადები პუნქტის მოსაწყობად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას, სოფლიდან ჩრდილო-დასავლეთით, 1,2კმ-ში მდებარე წყარო წყაროს კორდინატებია: X=471367 და Y=4662395; აბსოლუტური სიმაღლე 1185მ; პირველი

წყარო გამოდის ფერდობის შუა ნაწილიდან გაფანტული სახით 3-4მ. სიგრძეზე.
 ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით გვალვიან წყარო შედარებით მყარი რეჟიმით
 ხასიათდება. ამჟამად წყაროს დებტი 0,1ლ/წმ. საჭიროა მოიკრას მიწა 5X5მ. ზომით
 და3-3,5მ. სიღრმით, მოეწყოს დრენაჟი და დაიხუროს. ქვედა მხარეს მოეწყოს
 წყალშემკრები აუზი, საიდანაც წყალი მიეწოდება სოფელს. წყაროების ჯამური
 დებტი სავარაუდოდ 0,2-0,3ლ/წმ იქნება. რაც საშუალებას მოგვცემს, სოფლის
 სასმელი წყლით დაკმაყოფილებას, თუ მოხდება წყლის ყაირათიანად ხარჯვა.
 წყალშემცველ ქანებს წარმოადგენს ნეოგენური ასაკის ძლიერ დამოფიტული და
 დანასპრალიანებული ქვიშაქვების და გაფიქლებული თიხების მორიგეობითი წყება.
 ვიზუალური დათვალიერაბის შედეგად დადგინდა, რომ საკვლევ უბანზე სძიში
 გეოდინამიური პროცესების გავრცელება განვითარების კვალი და მათ მიერ
 ჩამოყალიბებული რელიეფის ფორმები არ ფიქსირდება, უბანი მდგრადია და
 მშენებლობისათვის მისაღებია.
 გეომორფოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების
 სირთულიდან გამომდინარე (ს.ნ. და წ. 1.02.07.87 დანართი 10) სამშენებლო მოედნი
 მიეკუთვნებიან. I (მარტივი სირთულის) კატეგორიას.
 საცელე, ფონდური და ლაბორატორიული მასალების განზოგადოების საფუძველზე, საკვლევ
 ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების სიღრმეზე გამოიყოფა ორი ფენა, რომელთა დახასიათება
 მოცემულია ქვემოთ:
 ფენა №1 ნიადაგის ფენა -ღია მოყავისფრო შეფერილობის თიხნარი, კოშტოვანი, სუსტად
 ნოტიო მყარი კოსისტერციით, კენჭის, ხერხის და მცენარეული ფესვების ჩანართებით.
 უწყლოა, ფენის სიმძლავრე 0,3-0,4მ. უწყლოა
 ფენა №2 მოყვითალო-მონაცრისფრო შეფერილობის თიხნარი მყარი კოსისტენციით,
 სუსტად ნოტიო, სხვადასხვა ზომის (0,2-10სმ) მახვილნატეხივანი გრუნტის ჩანართებით 10-
 20%). უწყლოა.
 თიხნარი გრუნტის ფიზიკური მახასიათებლებია: ბუნებრივი სიმკვრივე 1,93გ/სმ³;
 ბუნებრივი ტენიანობა 23,9%; ფორიანობა 43,0%; ფორიანობის კოეფიციენტი 0,750;
 პლასტიკურობის რიცხვი 16; დენადობის მაჩვენებელი < 0; ტენიანობის ხარისხი 0,82.
 თიხნარი გრუნტის მექანიკური მახასიათებლები მიღებულია სამშენებლო ნორმების და
 წესების, ს.ნ. და წ. 35.02.01.08 „შენობების და ნაგებობების ფუძეები“, დანართი 2 ცხრილი 2-ის
 მიხედვით გრუნტის კუთრი შეჭიდულობის კოეფიციენტი $C_s=25$ კპა(0,25კგძ/სმ²); შეგა
 ხახუნის კუთხე ფ=23°; ამავე დანართის ცხრილი 3-ის მიხედვით დეფორმაციის მოდული
 $E=170$ კპა (170კგძ/სმ²); ამავე სტანდარტის დანართი 3-და ცხრილი 3-ის მიხედვით, გრუნტის
 პირობითი საანგარიშო წინაღობა $R_d=250$ კპა(2,5კგძ/სმ²); პუასონის კოეფიციენტი $\mu=0,35$.
 ზემოთ აღვიმშულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ საკვლევ უბანზე,
 გამოიყოფა ერთი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე) სგე I თიხნარი გრუნტი.
 გრუნტის დამუშავების სიმძლის ს.ნ. და წ. IV-5-82-ის მიხედვით: ნიადაგის საფარი
 მიეკუთვნება 9^ა რიგს, დამუშავების სამივე ხერხით II კატეგორიას;
 თიხნარი გრუნტი მიეკუთვნება 33^ა რიგს, დამუშავების სამივე ხერხით III კატეგორიას;

ჰიდროგეოლოგი

/ ა. ფეიქრიშვილი /

023600 ыртышынан

(Салын ауданы)

батыр ауданы (Салын ауданы)

2360 м

Джавакхайант
Google

Дата съемки: 11.3.2003 38° 47' 05" N 46° 20' 37" E Въезд в аул, улусный парк: 1265Н обзор с юга

Изл. Высота 1107,1176,1163 м

Расстояние 2,3 км

Геодезический высота -119 м

Максимальный уклон 13,2%

30.04.2004 (фото 5.3.04) -7,1%

Google - 360View
Фото - Google

023600 ыртышынан