



არსებულის ფოტომასალა



დოკუმენტის მ/კ	ზ. ჩოხა		შ. კ. ს. „ საუკი ”	დაკვირვა
დამუშავა	ქ. ჭყონია		ქ. თბილისის სირიბის ქ. №22-ის საცხოვრისალი კორპუსის ეზოს ეთილმოწყობა	სტად ფურს ფურს
გამოვა	ქ. იმავილი			კ.რ. ფ-1
			არსებულის ფოტომასალა	მასშტაბი: