



ახალი სახიდე ბაზასასევლელის მშენებლობა მდინარე მტკვარზე
უფლისციხის პორცლეშის ბზის 7+00 პილომეტრზე
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა

თბილისი 2017

ახალი სახიდე ბადასასვლელის მშენებლობა მდინარე მტკვარზე
უფლისციხის კომპლექსის გზის 7+00 კილომეტრზე
საინჟინრო-გეოლოგიური კკლევა

შ.კ.ს. „გეოტექნიკისი“
დირექტორი



პროექტის მენეჯერი

გ. ბენდუქიძე

ს. ღალანიძე

თბილისი 2017

საქ GAC



სსიპ „აპრედიტაციის მრთიანი ეროვნული ორგანიზაციის აპრედიტაციის ცენტრი“

აპრედიტაციის მოწოდება

GAC-TL-0081

ადასტურებს, რომ

შპს „გეოტექსერვისი“-ს საგამოცდო ლაბორატორია

მდგრადი: საქართველოს, თბილისი, მირიან შეფიძეს ქ #50,
შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17025:2010-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: ღრმული და ხელუანი მიასის მკურნეობის ქარისტიკის სამუშაოებისათვის; გრუნტების; (ი. ა. კრისტალურის სფერო). დამრთველი:

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
11 სექტემბერი 2014 წ.

ძალაშია
11 სექტემბერი 2018 წ.

საქ GAC



0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი 42

დამკავშირი: სსიპ „აპრედიტაციის ეროვნული ორგანიზაციის აკრედიტაციის ცენტრი“
ფაქტურული მის „სალი“. სუპ-ს რეგისტრაციის № 06-3938

ტექნიკური დავალება
საინიციო-გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად

“8” ივნისი 2017წ.

- **დამპვეტი - Foreign enterprise Institut IGH d.d., Joint Stock Company (Croatia)**
- **ობიექტის დასახელება** – ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა უფლისციხის კომპლექსის გზის 7+00 კოლომეტრზე – საინიციო-გეოლოგიური კვლევა.
- **მშენებლობის ტიპი (ახალი, რეპრესტრუქცია, ბაზარიზაცია)** – ახალი;
- **ობიექტის მისამართი** – უფლისციხის კომპლექსის გზის 7+00 კოლომეტრზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა;
- **ობიექტის დაპროექტების სტადია** – მუშა პროექტი;
- **ობიექტის ტექნიკური დახასიათება** – ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა უფლისციხის კომპლექსის გზის 7+00 კოლომეტრზე – საინიციო-გეოლოგიური კვლევა
- **სავალე სამუშაოები** – გაიბურდოს ორი ჭაბურდილი, 20.0მ სიღრმემდე ჭაბურდილებიდან ნიმუშების აღებით, მათი შემდგომში ლაბორატორიული კვლევებისათვის;
- **განსაკუთრებული აღნიშვნები** – კლდოვანი (ძირითადი) ქანების გამოვლენის შემთხვევაში გაიბურდოს სუსტად გამოფიტულ ქანებში 2-3მ სიღრმემდე.
- **შენიშვნა** – საინიციო-გეოლოგიური ანგარიში წარმოდგენილი იქნას ქართულ და ინგლისურ ენაზე ორ-ორ ეგზემპლარად ელექტრო ვერსიით (CD).

დაბეჭირება:

სარჩევი:

1. შესავალი;
2. კლიმატური პირობები;
3. გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური აგებულება, სეისმურობა;
4. სახიდე გადასასვლელის საინჟინრო-გეოლოგიური პლანები;
5. გრუნტების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები;
6. დასკვნა.

ნახაზები:

ნახაზი 1. ჭაბურღილების განლაგების გეგმა;

ნახაზი 2 ჭაბურღილების ჭრილები.

ტექსტური დანართები:

დანართი 1 გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლების ჯამური ცხრილი;

დანართი 2 გრუნტების გრანულომეტრიული შემადგენლობის ჯამური ცხრილი;

დანართი 3 გრუნტების გრანულომეტრიული შემადგენლობა;

დანართი 4 წინააღმდეგობა ერთლერძა კუმშვაზე;

დანართი 5 გრუნტების ქიმიური შემადგენლობა;

დანართი 6 გრუნტების აგრესიულობა;

დანართი 7 წყლების ქიმიური შედგენილობა;

დანართი 8 წყლის აგრესიულობა;

დანართი 9 გარემოს აგრესიულობა;

დანართი 10 ფოტომასალა.

1. შპსაგალი

შპს „გეოტექსიურვისმა“ „Foreign enterprise Institut IGH d.d., Joint Stock Company (Croatia)“-სთან 2017 წლის 8 ივნისს დადგებული №08.06.2017 ხელშეკრულების თანახმად მიიღო ტექნიკური დავალება ჩაეტარებინა „ახალი სახიდე გადასახვლელის მშენებლობა მდ. მტკვარზე უფლისციხის კომპლექსის გზის 7+00 კოლომეტრზე.

საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლის 18 ივლისიდან 20 ივლისამდე, (ინჟ. გეოლოგი: შ.კ.ს. „გეოტექსიურვისი“-ს მხრიდან ზ. ლალანიძე).

ლაბორატორიული კვლევები მიმდინარეობდა 2017 წლის 19 ივლისიდან 24 ივლისამდე (გ. ნაცვლიშვილი, პ. ხატიაშვილი, ქ. თედლიაშვილი, პ. გოგოლაძე, ი. კოკოლაშვილი).

კამერალური სამუშაოები მიმდინარეობდა 20 ივლისიდან 24 ივლისამდე (ს. ლალანიძე, ზ. ლალანიძე, პ. მომცელიძე, თარჯიმანი – ე. ჯიჯიაშვილი).

საველე კვლევებისას ჭაბურდილები გაყვანილია დამკვეთის მიერ მითითებულ წერტილებში, რაოდენობით და სიღრმით - სახელმძღვანელოდ გამოყენებულია СНиП 1.02.07-87.

ჭაბურდილებიდან მათი შემდგომი ლაბორატორიული კვლევისათვის აღებული იქნა დაშლილი და დაუშლელი სტრუქტურის ნიმუშები.

შესრულებული სამუშაოების სახეობები და მოცულობა მოცემულია ცხრილი 1.1.

საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის შედგენისას გამოყენებულია საქართველოში ამჟამად მოქმედი სტანდარტები: - პნ 02.01-08; პნ 01.01-09; СНиП 2,02,01-83, ГОСТ 25100-82, BS 1377, Part 4).

სამუშაოს სახეობა	განზომილება	რაოდ.
საპელე სამუშაოები:		
2 ჭაბურღილი 20.0მ სიღრმემდე	გრძ.მ.	20.5
სტანდარტული პენეტრაციის ცდა	ცდა	9
ნიმუშების აღება	ნიმუში	13
ლაბორატორიული კვლევა		
გრანულომეტრიული ანალიზი საცრული	ცდა	4
გრანულომეტრიული ანალიზი არეომეტრი	ცდა	4
ტენიანობა	ცდა	13
სიმკვრივე	ცდა	10
მინერალური ნაწილის სიმკვრივე	ცდა	13
წინააღმდეგობა ერთდერმა კუმშვაზე	ცდა	18
გრუნტების ქიმია	ცდა	5
წყლის ქიმია	ცდა	3
პამერალური სამუშაოები		
ფონდური გეოლოგიური, მეტეოროლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური მასალების მოძიება და დამუშავება	უბანი	1
საველე და ლაბორატორიული კვლევების შედეგების კომპიუტერული დამუშავება და საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშის შედგენა (ქართული და ინგლისური ენა)	ანგარიში	1

2. კლიმატური პირობები

საკვლევი უბნის კლიმატური პირობების შეფასება ეყრდნობა გრაკალის (№36) მეტეოსადგურების მონაცემებს.

უბნისათვის დამახასიათებელი სამშენებლო კლიმატოლოგიური მონაცემები (36 01.05-08), მოცემულია ქვემოთ.

საქართველოს კლიმატური დარაიონების რეკის მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება II კლიმატურ და II-ბ ქვერაიონს.

პაერის ტემპერატურული პარამეტრები მოცემულია ცხრილში 2.1

ცხრილი 2.1

თვეები													მთველეობა ზონი	მთველეობა მნიშვნელობა	მთველეობა მნიშვნელობა	მთველეობა მნიშვნელობა
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
-0.8	1.3	5.1	10.4	15.7	19.5	22.6	22.6	18.1	12.4	6.3	1.1	11.2	-30	40	28.6	

- აგმოსფერული ნალექების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს – 513მმ;
- ნალექების დღედამური მაქსიმუმი – 88მმ;
- თოვლის საფარის წონა – 0.50კპა;
- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 25.

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა:

5 წელიწადში ერთხელ 0.30კპა,

15 წელიწადში ერთხელ 0.38კპა;

1 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 19 მ/წმ;

5 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 23 მ/წმ;

10 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 24 მ/წმ;

15 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 25 მ/წმ;

20 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 25 მ/წმ.

3. გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური აგებულება, სეისმურობა

შესწავლითი უბანი ადმინისტრაციულად მდებარეობს გორის რაიონში, სოფელ ქვახვრელის მიმდებარედ, მდინარე მტკვარზე უფლისციხის კომპლექსის გზის 7 კილომეტრზე.

რაიონის ლითოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ მცირე სიმძლავრის ალუვიური ნალექები, რომლებიც ფარავენ ოლიგოცენური და ქვედა მიოცენური ასაკის ნალექებს, რომლებიც წარმოდგენილი არიან: კარბონატული და თაბაშირიანი თიხებით კონგლომერატების შუაშრეციებით და ლინზებით, ზედა ფენებში ჭარბობენ მსხვილმარცვლოვანი არკოზული ქვიშაქვების მძლავრი შრეები და დასტები.

საპროექტო ხიდის მოწყობის ადგილის ქვევით მდინარის დინების მიმართულებით მდინარე მტკვარი მარხნივ რეცხავს კვერნაკის ქედის სამხრეთ ფერდობებზე გაშიშვლებული ქვიშაქვების დასტებს. მარცხენა ნაპირზე ტერასულ ნალექებზე გაშენებულია სოფელი ქვახვრელი.

გეომორფოლოგიურად საკვლევი უბანი შედის საქართველოს სამხრეთი მთიანეთის აჭარა-თრიალეთის ეროზიულ-ნაოჭა ქედების ზოლში. მიეკუთვნება მცირე კავკასიონის ზონას, აჭარა-თრიალეთის მთიანი სისტემის თორის ოლქს. ტერიტორია ძირითადად აგებულია გულკანური ფორმებით გადაფარული მთიან-ეროზიული რელიეფით. ხასიათდება ტექნოგენურ-ეროზიული ბორცვიანი რელიეფით და წარმოდგენილია ეოცენური, ოლიგოცენური და ნეოგენური ნალექებით.

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონა ვრცელდება განედური მიმართულებით, შავი ზღვის სანაპიროდან თბილისამდე. იგი წარმოადგენს ალბური ასაკის გეოსინკლინურ წარმონაქმნების და ხასიათდება ტექტონომორფული აგებულებით.

რაიონის ოროგენული განვითარების ეტაპზე წარმოიქმნა ვიწრო წაგრძელებული ფორმის ნაოჭების სისტემა, რომელიც ჩრდილოეთ ნაწილში მრავალრიცხოვანი შეცოცებების საფუძველზე, დანაწევრებულია ცალკეულ ბლოკებად. გვხვდება მარაოსებრი ნაოჭები, რომელთა გავრცელებაც ფიქსირდება საქართველოს ბელტის ჩრდილოეთით, ხოლო სამხრეთით ართვინ-ბოლნისის ბელტის მიმართულებით.

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით უბანი თავსდება აღმოსავლეთი დაძირვის მოლასური ზონის (მტკვრის მთათაშუა როფი), ქართლის მოლასურ ქვეზონაში.

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია – ქვახვრელი (3797) განლაგებულია 8 ბალიან სეისმურ ზონაში სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A ტოლია 0.20 (სამშენებლო ნორმები და წესები - „სეისმომედეგი მშენებლობა” - პნ 01.01-09).

საქართველოს პიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს თრიალეთის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვანი - კარსტულ წნევიანი წყლების სისტემის ფარგლებში. კარბონატულ-ნაპრალოვანი და ნაპრალოვანი მიწისქვეშა წყლები ძირითადად დაკავშირებულია ზედა ცარცის კარბონატულ წყებასთან და შუა ეოცენის გულკანოგენურ-დანალექ წყებასთან. წყლები ხასიათდებიან პიდროკარბონატულ-კალციუმის ტიპის დაბალი მინერალიზაციით და გამოირჩევიან კარგი ხარისხით.

მდინარეთა კალაპოტის უბნებზე გავრცელებულია ფორმვანი ტიპის გრუნტის წყლები. ისინი სუსტად მინერალიზებულია.

განხილული ტერიტორიის ძირითად არტერიას წარმოადგენს მდ. მტკვარი, იგი ძირითადად იკვებება შენაკადებით, მდნარი თოვლისა და წვიმის წყლებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მას ახასიათებს წყალდიდობის ორი პერიოდი, ერთი გაზაფხულზე, გამოწვეული თოვლის დნობით და წვიმებით (მარტი-ივლისი) და მეორე შემოდგომაზე წვიმების გამო (ოქტომბერი-ნოემბერი). გაზაფხულის წყალდიდობა ბევრად აღემატება შემოდგომისას. წყალმცირობის პერიოდი მდინარეზე მყარდება აგვისტო-სექტემბერში და დეკემბერ-თებერვალში.

მიწისქვეშა წყლების გამოსავლები გახსნილია ჭაბურღილებში № 1 – 1.8მ-ზე და ჭაბურღილ 2-ში 5.5მ სიღრმეზე. გაწყლოვანებულია ალუვიური პენჭარი და ელუვირებული ძირითადი ქანი.

4. სახიდე გადასასვლელის საინიცირო-გეოლოგიური კვლევა

მიღებული დავალების თანახმად უფლისციხის კომპლექსის გზის 7+00 კილომეტრზე დასაპროექტებული სახიდე გადასასვლელის საინიცირო-გეოლოგიური კვლევისათვის გაიძურლა ორი 9.0 და 12.5მ-დე სიღრმის ჭაბურღილი. ჭაბურღილები გაბურღულია მდინარის მარჯვენა და მარცხენა ნაპირზე დამკვეთთან შეთანხმებით მის მიერ მითითებულ ადგილზე.

ჭაბურღილი №1 გაბურღულია საპროექტო ხიდის დასაწყისში არხის მარცხენა ნაპირზე 555.0მ ნიშნულზე, ჭაბურღილი №2 გაბურღულია არხის მარჯვენა ნაპირზე 558.0მ ნიშნულზე (ნახაზი 1).

ნახაზზე 2 მოცემულია ჭაბურღილების ჭრილები საიდანაც ჩანს, რომ ჭაბურღილში №1 ზედაპირიდან 1.8მ სიმძლავრის თიხაქვიშის (სგვ 1) ქვეშ 3.5მ სიღრმემდე გამოვლენილია კენჭნაროვანი გრუნტი ქვიშის შემავსებლით (სგვ 2), ხოლო 3.5მ-დან დაძიებულ 9.0მ სიღრმემდე ჭრილი აგებულია სხვადასხვა გამოფიტვის ხარისხის მქონე ძირითადი გრუნტებით – ქვიშაქვების (80-90%) და არგილიტების (20-10%) მორიგეობა. 3.5მ-დან 4.8მ სიღრმემდე ფენა გამოფიტულია (სგვ 4), ხოლო 4.8მ-დან დაძიებულ 9.0მ სიღრმემდე გრუნტები სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებულია (სგვ 5).

ჭაბურღილში №2 სურათი თითქმის იდენტურია – 3.0მ სიმძლავრის კენჭნარების (სგვ 2) შემდეგ ჭრილი აგებულია სხვადასხვა გამოფიტვის ხარისხის მქონე ძირითადი გრუნტებით. 3.0მ-დან 5.5მ სიღრმემდე ფენა ელუვირებულია (სგვ 3), 5.5მ-დან 8.7მ-დე გამოფიტვის ხარისხი კლებულობს (სგვ 4), ხოლო 8.7მ-დან დაძიებულ 12.5მ სიღრმემდე გრუნტები სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებულია (სგვ 5).

გრუნტის წყალი ჭაბურღილში №1 დაფიქსირდა 1.8მ სიღრმეზე, ხოლო ჭაბურღილში №2 – 5.5მ სიღრმეზე.

როგორც ჭაბურღილის ჭრილიდან ჩანს სახიდე გადასასვლელის ბურჯები მოეწყობა ძირითად ნაკლებად გამოფიტულ ქანებში (სგვ 4, სგვ 5).

შესწავლილი გრუნტების სეისმურობა დადგენილი იქნა სამშენებლო ობიექტის 8 ბალიან სეისმურობის ზონაში მდებარეობის და მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით. აღნიშნულის თანახმად, სეისმურობის მიხედვით ყველა გამოვლენილი სგვ მიეკუთვნება II კატეგორიას. ამიტომ სამშენებლო მოედნის სეისმურობა განისაზღვრება იგივე 8 ბალით.

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ფარგლებში გაბურდულ ჭაბურღლილებში ჩატარდა სტანდარტული პენეტრაციის SPT(C)-ს ცდები, სულ 9 ცდა. SPT(C)-ს ჩატარებისას გამოყენებულია საშუალო სიმძიმის ჩაქუჩი რომლის წონა 60კგ-ს შეადგენს, ხოლო ვარდნის სიმაღლე 800მმ. გამოყენებული კონუსის მაქსიმალური დიამეტრი 74მმ-ია, წონა 1კგ, წვეროს კუთხე 60°-ია.

ცდის შედეგები მოცემულია ჭაბურღლილების ჭრილებზე. ცხრილში 4.1 მოყვანილია ჩატარებული SPT(C)-ს შედეგები ინტერვალების მიხედვით, მოცემული რიცხვები შეესაბამება კონუსის ჩაღრმავების A, B, C და B+C ინტერვალებს, B+C ინტერვალის სიგრძე 30სმ-ის ტოლია.

ჭაბურღლილებში ჩატარებულია სტანდარტული პენეტრაციის ცდები, კენჭნაროვან და ძლიერ გამოფიტულ და გამოფიტულ გრუნტებში.

ჩატარებული ცდები საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ ჭრილში წარმოდგენილი გრუნტების სიმკვრივეები ურთიერთან მიმართებაში. ქვემოთ ცხრილში 4.1 მოცემულია სტანდარტული პენეტრაციის ცდების შედეგები და მათი გასაშუალოებული მნიშვნელობები თითოეული გამოყოფილი საინჟინრო გეოლოგიური კლემენტებისათვის.

ცხრილი 4.1

N	N ₆₀	ცდის სიღრემე მ.		სბე	A	B	C	B+C
		დან	მდე					
1	1	1.2	1.65	1	10	9	12	21
საშუალო								
2	1	3.0	3.45	2	24	25	25	50
3	2	1.0	1.45	2	20	22	24	46
4	2	2.2	2.65	2	22	24	25	49
საშუალო								
5	2	3.2	3.65	3	22	21	20	41
6	2	5.0	5.45	3	24	23	25	48
საშუალო								
7	1	4.0	4.45	4	>25	-	-	>50
8	2	5.8	6.25	4	>25	-	-	>50
9	2	7.1	7.55	4	>25	-	-	>50
საშუალო								
>50.0								

როგორც ცხრილიდან ჩანს სგვ 1 თიხაქვაშებისათვის $B+C=N$ მაჩვენებელი 21.0-ის ტოლია, რაც მიუთითებს, რომ სგვ 1 მიეკუთვნება პლასტიკური კონსისტენციის გრუნტების ჯგუფს. სგვ 2 ძლიერ კენჭნაროვანი გრუნტებისათვის

N მაჩვენებელი 48.3-ის ტოლია – გრუნტები მპერივი გრუნტების ჯგუფს მიეკუთვნება. ძლიერ გამოფიტული ქვიშაქვების და არგილიტების (სგე 3) შრისათვის N მაჩვენებელი 44.5-ის ტოლია, ხოლო სგე 4 გამოფიტული შრისათვის >50-ზე.

ლაბორატორიული კვლევისათვის აღებულია მდინარის (ხიდთან) ზედაპირული წყლის სინჯი და გრუნტის წყლის სინჯები ორივე ჭაბურღლილიდან.

საკვლევ უბანზე გამოყოფილია გრუნტების ხუთი სახესხვაობა ხუთი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (სგე).

სგე 1 - თიხაქვიშა, ყავისფერი-მონაცრისფრო, პლასტიკური, ქვიშის შუაშრეებით და ლინზებით;

სგე 2 - კენჭნარი კაჭარის ჩანართებით, ლია ყავისფერი ქვიშის შემავსებლით 5-10%-დე;

სგე 3 - ელუვირებული ძირითადი ქანი, ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული ქვიშაქვების (75-80%) და არგილიტების მორიგეობა.

სგე 4 - გამოფიტული და დანაპრალიანებული თხელ და საშუალო შრეებრივი ქვიშაქვების (80-90%) და თხელშრეებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მორიგეობა;

სგე 5 - სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული თხელ და საშუალო შრეებრივი ქვიშაქვების (80-90%) და თხელშრეებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მორიგეობა.

5. ბრუნვის ლაბორატორიული კვლევის შედეგები

საკვლევ ტერიტორიაზე გაყვანილი ჭაბურღილებიდან აღებულია 13 გრუნტის ნიმუში, ნიმუშებზე ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევა საქართველოში მოქმედი სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად (ГОСТ 9.015-74, СНиП 2.03.11-85, BS 1377.

Part 4).

ლაბორატორიული კვლევები ჩატარდა შ.კ.ს. „გეოტექსერვისი“-ს კუთვნილ გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში, დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.

ლაბორატორიული კვლევა მოიცავდა როგორც გრუნტების (10 მონოლითი) მონოლითური სტრუქტურის, ასევე დაშლილი (3 ნიმუში) ნიმუშების კვლევას.

როგორც ზევით ავლიშნეთ სავალე და ლაბორატორიული კვლევებით სამშენებლო უბანზე გამოყო ხუთი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე).

ლაბორატორიული კვლევების შედეგები მოცემულია ჯამურ ცხრილებში. დანართი 1 და დანართი 2.

დანართი 1 - გამოთვლილია ჩვენს მიერ უკვე გამოყოფილი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტების ფიზიკური და მექანიკური მაჩვენებლების საშუალო მნიშვნელობები;

დანართი 2 მოცემულია სგე 1 გრუნტების გრანულომეტრიული შედგენილობის ჯამური შედეგები;

დანართში 3 მოცემულია სგე 1 გრუნტების გრანულომეტრიული შედგენილობის ცდის შედეგები;

დანართში 4 მოცემულია ძირითადი გრუნტების წინააღმდეგობა ერთდერძა კუმშვისადმი მაჩვენებლები, როგორც ბუნებრივ, ასევე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში.

სამშენებლო მოედნის ამგები გრუნტების ქიმიური შედგენილობა შესწავლილია 5 ნიმუშის ლაბორატორიულ კვლევებზე დაყრდნობით. დანართში 5 და დანართში 6 მოცემულია გრუნტების ქიმიური შედგენილობა და მათი აგრესიულობა, სხვადასხვა მარკის ბეტონების მიმართ. როგორც დანართებიდან ჩანს გრუნტები არ არიან დამარილიანებული, ადვილად სხვადი მარილების რაოდენობა 0.258-გრ/ლიტრს არ აღემატება. გრუნტები არ ავლენენ აგრესიულობას არცერთი სახის ბეტონების მიმართ.

დანართში 7 მოცემულია მდინარე მტკვრის წყლის და ჭაბურღილებიდან აღებული გრუნტის წყლის ქიმიური შემადგენლობა, როგორც დანართიდან ჩანს

მდინარის წყლის და გრუნტის წყლის დამარილიანების ტიპი ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდულ ნატრიუმ-კალციუმიანია, 0.289 გრამი ლიტრზე მინერალიზაციით.

დანართში 8 მოცემულია წყლების აგრესიულობის ხარისხი ბეტონების მიმართ. წყალები ავლენენ სუსტ და საშუალო აგრესიულობას მხოლოდ წყალბადიონის მაჩვენებლით W4 მარკის ბეტონების მიმართ.

დანართი 9 – წყლების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი რკინა-ბეტონის არმატურაზე მათი პერიოდულად დასველების შემთხვევაში არის სუსტი. ქანების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშირბადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი $>0.1\text{m}/\text{დღე}$ -დამე არის საშუალო.

დანართი 10 მოცემულია გამონამუშევრების ფოტოსურათები და სამუშაო პროცესის ამსახველი ფოტომასალა;

გრუნტების (სგე) საანგარიშო მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში № 6.1

6. დასკვნა

ჩატარებული კვლევების შედეგების და არსებული მასალების ანალიზის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი:

საველე და **ლაბორატორიული** კვლევებით შესწავლილ უბნზე გამოიყო გრუნტების 5 ლითოლოგიური სახესხვაობა, 5 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი:

სგე 1 - თიხაქვიშა, ყავისფერი-მონაცრისფრო, პლასტიკური, ქვიშის შუაშრეებით და ლინზებით;

სგე 2 - კენჭნარი კაჭარის ჩანართებით, ლია ყავისფერი ქვიშის შემავსებლით 5-10%-დე;

სგე 3 - ელუვირებული ძირითადი ქანი, ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული ქვიშაქვების (75-80%) და არგილიტების მორიგეობა.

სგე 4 - გამოფიტული და დანაპრალიანებული თხელ და საშუალო შრეებრივი ქვიშაქვების (80-90%) და თხელშრეებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მორიგეობა;

სგე 5 - სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული თხელ და საშუალო შრეებრივი ქვიშაქვების (80-90%) და თხელშრეებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მორიგეობა;

1. ადმინისტრაციულად უბანი მდებარეობს გორის მუნიციპალიტეტში – უფლისციხის კომპლექსის გზის 7+00კმ-ზე;
2. საქართველოს სამშენებლო კლიმატური დარაიონების რეკის მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება II კლიმატურ და II-ბ ქვერაიონს;
3. რაიონის ლითოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ მცირე სიმძლავრის ალუვიური ნალექები, რომლებიც ფარავენ ოლიგოცენური და ქვედა მიოცენური ასაკის ნალექებს;
4. გეომორფოლოგიურად საკვლევი უბანი შედის საქართველოს სამხრეთი მთიანეთის აჭარა-თრიალეთის ეროზიულ-ნაოჭა ქედების ზოლში;
5. საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით უბანი თავსდება აღმოსავლეთი დაბირვის მოლასური ზონის (მტკვრის მთათაშუა როფი), ქართლის მოლასურ ქვეზონაში;
6. საქართველოს პიდროვეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს თრიალეთის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან - კარსტულ წნევიანი წყლების სისტემის ფარგლებში;

7. მდინარეთა კალაპოტის უბნებზე გავრცელებულია ფოროვანი ტიპის გრუნტის წყლები. ისინი სუსტად მინერალიზებულია;
8. მიწისქვეშა წყლები გახსნილია ჭაბურღილებში № 1 – 1.8მ-ზე და ჭაბურღილ №2-ში 5.5მ სიღრმეზე;
9. საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია – ქვახვრელი (3797) განლაგებულია 8 ბალიან სეისმურ ზონაში სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A ტოლია 0.20;
10. სეისმურობის მიხედვით შესწავლილი გრუნტები მიეკუთვნება II კატეგორიას, მხოლოდ სგვ 1 თიხაქვიშა მიეკუთვნება III კატეგორიას;
11. სტანდარტული პენეტრაციის ცდის მონაცემებით: სგვ 1 თიხაქვიშებისათვის $B+C=N$ მაჩვენებელი 21.0-ის ტოლია, რაც მიუთითებს, რომ სგვ 1 მიეკუთვნება პლასტიკური კონსისტენციის გრუნტების ჯგუფს. სგვ 2 კენჭნაროვანი გრუნტებისათვის N მაჩვენებელი 48.3-ის ტოლია – გრუნტები მკვრივი გრუნტების ჯგუფს მიეკუთვნება. ძლიერ გამოფიტული ქვიშაქვების და არგილიტების (სგვ 3) შრისათვის მაჩვენებელი 44.5-ის ტოლია, ხოლო სგვ 4 გამოფიტული შრისათვის >50 -ზე.
12. სახიდე გადასასვლელის ბურჯები მოეწყობა ნაკლებად გამოფიტულ ქანებში სგვ 4 და სგვ 5;
13. მდინარის წყლის და გრუნტის წყლის დამარილიანების ტიპი ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდულ ნატრიუმ-კალციუმიანია, 0.289 გრამი ლიტრზე მინერალიზაციით;
14. წყალები ავლენენ სუსტ და საშუალო აგრესიულობას მხოლოდ წყალბადიონის მაჩვენებლით W4 მარკის ბეტონების მიმართ;
15. წყლების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი რეინა-ბეტონის არმატურაზე მათი პერიოდულად დასველების შემთხვევაში არის სუსტი;
16. ქანების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშირბადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი $>0.1\text{m}/\text{დღე-დამე}$ არის საშუალო.
17. შესწავლილი გრუნტების სანგარიშო მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში 6.1.

გრუნტების საანგარიშო მაჩვენებლები ცხრილი 6.1

ნომ.	ნომ.	კოდის კატეგორია (CHII-IV-5-85)	კოდის კატეგორია პერფორირებულის მისაღები (CHII-IV-2-82)	კოდის კატეგორია სკომურის მისაღები (ან 01.01.91)	დროებითი ქანობა			გრუნტის ტენისტის W, %	მინერალური ნაწილის სიმარტივე გ/ტ	გრუნტის სიმკვრივე გ/ტ	დეკორმაციის მოდული წყლის აკრებული E _d მპა	მინაგანი ხაზუნის კიდევერთობა F _c ⁰	შესტოტლის, წყლის კერძო მიმარტივებული, C _d მპა	წინამდებრის ერთეულის კუმუნიკატორი R _c მპა	პირობითი საანგარიშო წინააღმდეგობა, R ₀ , ტბ
					1.5 მ	3.0 მ	5.0 მ								
1	34δ-II	-	III	1:0.25	1:0.5	1:0.75	21.5	2.70	1.69	6.0	22	20	-	150	
2	6δ-V	-	II	1:0.67	1:1	1:1	11.8	2.65	-	55.0	12	45	-	450	
3	28δ-V	29δ-V	II	1:0.2	1:0.25	1:0.5	12.8	2.71	1.98	-	-	-	1.47	-	
4	28δ-VI	29δ-VI	II	1:0	1:0	1:0.2	6.5	2.72	2.18	-	-	-	3.02	-	
5	28გ-VII	29გ-VIII	II	1:0	1:0	1:0	2.8	2.72	2.47	-	-	-	8.90	-	

ଲୋକାନ୍ତରିକ ପାଠ୍ୟଗୀରି ୧୦୧

1. ლ. მარუაშვილი, საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწ. 1. გამომცემლობა „მეცნიერება”, 1969, თბილისი.
 2. ლ. მარუაშვილი, საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, ნაწ. 2. გამომცემლობა „მეცნიერება”, 1970, თბილისი.
 3. პნ 01.05-08 დაპროექტების ნორმების - „სამშენებლო კლიმატოლოგია”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1743, 2008 წლის 25 აგვისტო ქ. თბილისი.
 4. პნ 02.01-08 სამშენებლო ნორმების და წესების - „შენობების და ნაგებობების ფუძეები”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/1924, 2008 წლის 17 სექტემბერი ქ. თბილისი.
 5. პნ 01.01-09 სამშენებლო ნორმების და წესების - „სესმომედუგი მშენებლობა”. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/2284, 2009 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილისი.
 6. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (გრუნტის კატეგორია დამუშავების მიხედვით).
 7. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (გრუნტის კატეგორია ბურლვა-აფეთქების მიხედვით).
 8. СНиП-2,02,01-83* Строительные нормы и правила по Основаниям зданий и сооружений.
 9. ГОСТ 12071-84 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
 10. СНиП 1.02.07-87 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
 11. ГОСТ 25100-82 Грунты, классификация.
 12. ГОСТ 25100-95 Грунты, классификация.
 13. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений.
 14. СП 11-105-97 Система нормативных документов в строительстве, свод правил по инженерным изысканиям для строительства, инженерно-геологические изыскания для строительства.
 15. Методические Рекомендации по сбору инженерно-геологической информации и использованию табличных геотехнических данных при проектировании земляного полотна автомобильных дорог. Москва, 1981г.
 16. BS 1377, Part 4 Compaction-related tests.

17. Маруашвили Л. И. Геоморфология Грузии. Издательство „, МЕЦНИЕРЕБА,,. Тбилиси, 1971.
18. Ломтадзе В. Д. Инженерная геодинамика. Ленинград „Недра,. 1977.
19. Солодухин М. А., Архангельский И. В. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидро-геологическим работам. Москва, Недра, 1982.
20. Солодухин М. А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства. Москва, Недра, 1982.
21. Ломтадзе В. Д. Инженерная петрология. Ленинград „Недра,,. 1984.
22. Braja M.Das. Shallow Foundations. Bearing Capacity and Settlement. California State University, Sacramento. 1999.
23. Braja M.Das. Principles of Geotechnical Engineering. Adapted International Student Edition. California State University, Sacramento. 2007.
24. Braja M.Das. Principles of Foundation Engineering. Sixth Edition. California State University, Sacramento. 2007.
25. Burt G. Look. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables. Consulting Geotechnical Engineer. Taylor & Francis/Balkema, 2007.

ডান্ডনা ১

ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა მტკბარზე უცლისცის ძობალების ბზის მ-7 პილომეტრზე

№	საბაზოდებულის №	ნივთიერების №	გადასასვლელის აღმართის ინტენსივული, მ	ნაკვეთის ფილტრი	სპეციალური ნაკვეთის ტექნიკა, მ	გონიერი იგივებები												გეოგრაფიული მონაცემები		
						გონიერი იგივებები						სიმარტინოვანი მონაცემები						გეოგრაფიული მონაცემის ხარისხი, ს	გეოგრაფიული მონაცემის ხარისხი, ს	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
სგვ 1 - თიხაქვიშა, ყავისფერი-მონაცრისფრო, პლასტიკური, ქვიშის შეკრებებით და ლინზებით																				
1	1	1	0.2-0.4	გ	1	21.5	25.3	18.5	6.8	2.70	1.69	1.39	48.5	0.941	34.9	0.62	0.44	-	-	
საშუალო						21.5	25.3	18.5	6.8	2.70	1.69	1.39	48.5	0.9411	34.9	0.62	0.44	-	-	
სგვ 2 - კანკარის კაჭარის ჩანართებით, დიდ ყავისფერი ქვიშის შემაგებლით 5-10%-დე																				
2	1	2	1.9-2.2	ღ	2	11.3	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	0.3-0.5	ღ	2	12.2	-	-	-	2.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	1.7-2.0	ღ	2	11.8	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშუალო						11.8	-	-	-	2.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სგვ 3 - ელუვირებული მირითადი ქანი, ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული ქვიშაქვების (75-80%) და არგილიტების მორიგეობა																				
5	2	3	4.2-4.5	გ	3	12.8	-	-	-	2.71	1.98	1.76	35.2	0.5439	20.1	0.64	-	2.88	1.47	
საშუალო						12.8	-	-	-	2.71	1.98	1.7553	35.228	0.5439	20.069	0.6378	-	2.88	1.47	
სგვ 4 - გამოფიტული და დანაპრალიანებული თხელ და საშუალო შრეებრივი ქვიშაქვების (80-90%) და თხელშრეებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მორიგეობა																				
6	1	3	3.5-3.7	გ	4	6.5	-	-	-	2.72	2.18	2.05	24.7	0.3288	12.1	0.54	-	4.77	2.91	
7	2	4	6.8-7.1	გ	4	6.7	-	-	-	2.72	2.17	2.03	25.2	0.3374	12.4	0.54	-	5.05	3.14	
8	2	5	8.2-8.4	გ	4	6.4	-	-	-	2.71	2.18	2.05	24.4	0.3227	11.9	0.54	-	4.86	3.01	
საშუალო						6.5	-	-	-	2.72	2.18	2.04	24.8	0.330	12.1	0.54	-	4.89	3.02	
სგვ 5 - სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული თხელ და საშუალო შრეებრივი ქვიშაქვების (80-90%) და თხელშრეებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მორიგეობა																				
9	1	4	6.2-6.4	გ	5	2.8	-	-	-	2.72	2.48	2.41	11.3	0.127	4.7	0.60	-	10.21	8.65	
10	1	5	8.2-8.4	გ	5	2.9	-	-	-	2.72	2.47	2.40	11.8	0.133	4.9	0.59	-	9.87	8.74	
11	2	6	9.4-9.7	გ	5	3.0	-	-	-	2.72	2.48	2.41	11.5	0.130	4.8	0.63	-	10.11	9.12	
12	2	7	10.8-11.2	გ	5	2.7	-	-	-	2.73	2.47	2.41	11.9	0.135	4.9	0.55	-	9.75	9.05	
13	2	7	10.8-11.3	გ	5	2.5	-	-	-	2.72	2.47	2.41	11.4	0.129	4.7	0.53	-	10.08	8.95	
						2.8	-	-	-	2.72	2.47	2.41	11.6	0.131	4.8	0.58	-	10.00	8.90	

ডানচৰণ 2


ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა მტკვარზე უფლისციხის კომპლექსის გზის მე-7 ძილომეტრზე

№	გამოყოლილოს №	ნიმუშის №	სიღრმეზ.	გრანულომეტრიული შემადგენლობა																				
				<0.002	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1	1.1	0.2-0.4	4.51	6.85	7.95	8.36	9.41	10.47	11.62	12.84	13.75	14.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4.5	11.4	19.3	27.7	37.1	47.6	59.2	72.0	85.8	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1.2	1.9-2.2	0.18	0.40	0.57	0.69	0.76	1.28	1.35	1.48	1.54	1.68	2.13	2.45	2.53	2.71	5.98	7.84	9.38	12.74	13.96	14.76	15.59
				0.2	0.6	1.2	1.8	2.6	3.9	5.2	6.7	8.3	9.9	12.1	14.5	17.0	19.8	25.7	33.57	42.95	55.69	69.65	84.41	100.00
3	2	2.1	0.3-0.5	0.15	0.36	0.66	0.76	0.05	0.84	0.93	1.27	1.63	1.87	2.28	2.38	1.99	2.58	6.24	8.19	10.65	11.87	12.93	15.59	16.78
				0.2	0.5	1.2	1.9	2.0	2.8	3.8	5.0	6.7	8.5	10.8	13.2	15.2	17.8	24.0	32.2	42.8	54.7	67.6	83.2	100.0
4	2	2.2	1.7-2.0	0.17	0.29	0.49	0.58	1.09	0.65	0.79	0.98	1.71	2.10	2.35	1.97	2.46	3.14	7.15	9.36	11.24	13.06	11.19	14.82	14.41
				0.2	0.5	1.0	1.5	2.6	3.3	4.1	5.0	6.8	8.9	11.2	13.2	15.6	18.8	25.9	35.28	46.52	59.58	70.77	85.59	100.00

ডান্ডাৰম 3

გრანულობების შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილობრივი:	ახალი სახიდე გადასახვლელის მშენებლობა მტკარზე უფლისცის კომპლექსის პუნქტზე
გრუნტის აღწერა:	თიხაქვიშა, ყავისფერი-მონაცრისფრო, პლასტიური, ქვიშის შემცირებით და ლინზებით
ტესტირების მეთოდი	BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5
	თარიღი 21.07.2017



ნაწილაკების ზომა, მმ

საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	4.51	6.85	7.95	8.36	9.41	10.47	11.62	12.84	13.75	14.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	4.5	11.4	19.3	27.7	37.1	47.6	59.2	72.0	85.8	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


შეასრულა
თედღიაშვილი

შეამოწმა
ხატიაშვილი

დაამტკიცა
ნაცვლიშვილი

გრანულობების შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილობრივი:	პროექტი	ახდენი სახიდე გადასახვლელის მშენებლობა მტკარზე უფლისცის კომპლექსის პუნქტზე
გრუნტის აღწერა:	კაბინეტის ჩანართებით, და ყავისფერი ქვიშის შემავსებლით 5-10%-და	კაბურლილი № 1
ტესტირების მეთოდი	BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	ნიმუში № 1.2
		სიღრმე მ 1.9-2.2



ნაწილაკების ზომა, მმ

საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	90	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	0.18	0.40	0.57	0.69	0.76	1.28	1.35	1.48	1.54	1.68	2.13	2.45	2.53	2.71	5.98	7.84	9.38	12.74	13.96	14.76	15.59	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.2	0.6	1.2	1.8	2.6	3.9	5.2	6.7	8.3	9.9	12.1	14.5	17.0	19.8	25.7	33.6	43.0	55.7	69.7	84.4	100.0	-	-	-	-


შეასრულა
თედღიაშვილი

შეამოწმა
ხატიაშვილი

დაამტკიცა
ნაცვლიშვილი

გრანულობელი შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილმდებარეობა: გრუნტის აღწერა: კუსტირების მეთოდი	პროცენტი ჯამურლი № თარიღი
აბალი ხანიდე გადასასვლელის მშენებლობა მტკარზე უფლისცის კომპლექსის პუნქტზე კუსტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	პროცენტი 2 ნიმუში № 2.1 სიღრმე მ 0.3-0.5 თარიღი 21.07.2017



საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	90	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	0.15	0.36	0.66	0.76	0.05	0.84	0.93	1.27	1.63	1.87	2.28	2.38	1.99	2.58	6.24	8.19	10.65	11.87	12.93	15.59	16.78	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.2	0.5	1.2	1.9	2.0	2.8	3.8	5.0	6.7	8.5	10.8	13.2	15.2	17.8	24.0	32.2	42.8	54.7	67.6	83.2	100.0	-	-	-	-


შეასრულა
თედღიაშვილი

შეამოწმა
ხატიაშვილი

დაამტკიცა
ნაცვლიშვილი

გრანულობელი შემაღებელობა (გრაფიკი)

ადგილმდებარეობა: გრუნტის აღწერა: კუსტირების მეთოდი	პროცენტი ჯამურლი № თარიღი
კუსტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5	პროცენტი ჯამურლი № 2 თარიღი 21.07.2017
გრუნტის აღწერა: კუსტირების მეთოდი	ნიმუში № 2.2 სიღრმე მ 1.7-2.0



საცრის ზომა, მმ	0.00	0.002	0.005	0.063	0.15	0.212	0.3	0.425	0.6	1.18	2	3.35	5	6.3	10	14	20	28	37.5	50	75	90	-	-	-	-
პროცენტი გასული, %	0.00	0.17	0.29	0.49	0.58	1.09	0.65	0.79	0.98	1.71	2.10	2.35	1.97	2.46	3.14	7.15	9.36	11.24	13.06	11.19	14.82	14.41	-	-	-	-
ჯამური პროცენტი გასული, %	0.0	0.2	0.5	1.0	1.5	2.6	3.3	4.1	5.0	6.8	8.9	11.2	13.2	15.6	18.8	25.9	35.3	46.5	59.6	70.8	85.6	100.0	-	-	-	-

შეასრულა
თედღიაშვილი

შეამოწმა
ხატიაშვილი

დაამტკიცა
ნაცვლიშვილი

ডানচৰণ 4

შოთარავის მუნიციპალიტეტის კუმშვაბე

ადგილმდებარეობა:										პროექტი		ახალი ხასიათი გადახასივლის მშენებლის მტკვარზე უფლისცის კომლექსის გზის მე-7 კოლომეტრზე							
										კაბურლილი №		1							
გრუნტის აღწერა:										ნიმუშის №		1.3							
გამოფიტული და დანაპრადაინტებული თხელ და ხაშუალი შრებრივი ქარისხების (80-90%) და თხელ შრებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მარივების										სიღრმე, მ		3.5-3.7							
გამოცდის მეთოდი: GOST 21153.2-84										თარიღი		21.07.2017							
მინ. ნაწ. სიმკრიცე, ρ_s გ/სმ ³										ტენიანობა, W %		-							
სიმკრიცე, ρ გ/სმ ³										წყალგაჯერების ხარისხი, G		-							
ტუნებრივ მდგომარეობაში																			
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			გარით, სმ	ზუგარღება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაციის, K_e	ძლიერვის მაღალა, P, კნ	სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$	#	ზომები, სმ			ზუგარღება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაციის, K_e	ძლიერვის მაღალა, P, კნ	სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$		
		სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, h							სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, h						
1	1.3 ¹	4.14	4.52	6.28	18.80	1.45	0.91	0.96	4.66	1	1.3 ²	4.28	4.97	6.48	21.32	1.40	0.90	0.66	2.80
2	1.3 ²	4.38	5.34	7.96	23.40	1.64	0.95	1.13	4.58	2	1.3 ³	5.01	5.62	8.87	28.13	1.70	0.96	0.93	3.17
3	1.3 ³	4.35	5.96	6.09	25.90	1.18	0.85	1.48	4.89	3	1.3 ⁴	5.27	5.68	6.03	29.93	1.10	0.83	0.96	2.66
4	1.3 ⁴	4.33	4.38	8.44	19.00	1.94	0.98	0.95	4.90	4	1.3 ¹⁰	5.98	4.51	7.54	26.96	1.40	0.90	0.84	2.79
5	1.3 ⁵	5.25	5.31	8.96	27.90	1.70	0.95	1.36	4.67	5	1.3 ¹¹	5.15	5.14	7.30	26.52	1.40	0.90	0.78	2.66
6	1.3 ⁶	4.99	5.49	7.53	27.40	1.44	0.91	1.49	4.93	6	1.3 ¹²	4.86	4.16	6.67	20.23	1.50	0.92	0.74	3.38
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა										4.77		სასულო მნიშვნელობა, σ_c^w მპა						2.91	
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ										0.15		საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ						0.30	
ვარიაციის კოეფიციენტი, V										3.2		ვარიაციის კოეფიციენტი, V						10.2	
დარბილების კოეფიციენტი, K_{ps}																		0.61	
										შეასრულა კოკოლაშვილი		შეამოწმა ხატიაშვილი			დაამტკიცა ნაცვლიშვილი				

შოთა აღმდეგობა ერთორისა კუმშვაბი

ადგილმდებარეობა:										პროექტი		ახალი ხასიათი გადახასივლის მშენებლის მტკვარზე უფლისცის კომლექსის გზის მე- 7 კოლომეტრზე							
										ჟამშვრილი №		1							
გრუნტის აღწერა:										ნიმუშის №		1.4							
სუბად გამოფინული და სუბად დანამრალიანებული თხელ და საშუალო შრებრივი ქვიშაქების (80-90%) და თხელ შრებრივი და ფურცელოფანი არგილიტების მორიგეობა										სიღრმე, მ		6.2-6.4							
გამოცდის მეთოდი:										თარიღი		21.07.2017							
მინ. ნაწ. სიმკრიცე, ρ_s გ/სმ ³										ტენიანობა, W %		-							
სიმკრიცე, ρ გ/სმ ³										წყალგაჯერების ხარისხი, G		-							
ბუნებრივ მდგომარეობაში										წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში									
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			გარით, სმ	ზუფარდება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაცია, K_e	ძლიერვის მაღალა, P, კნ	სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$	#	რიგითი #	ზომები, სმ			ზუფარდება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაცია, K_e	ძლიერვის მაღალა, P, კნ	სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$	
		სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, h								სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, h					
1	1.4 ¹	4.62	5.79	6.76	26.80	1.30	0.88	3.21	10.53	1	1.4 ⁷	4.55	4.65	6.81	21.14	1.50	0.92	1.82	7.93
2	1.4 ²	5.20	4.01	8.40	20.90	1.82	0.97	2.28	10.63	2	1.4 ⁸	5.40	4.74	6.65	25.59	1.30	0.88	2.74	9.43
3	1.4 ³	4.23	5.04	8.06	21.30	1.74	0.96	2.18	9.86	3	1.4 ⁹	5.13	4.46	6.58	22.85	1.40	0.90	2.27	8.93
4	1.4 ⁴	4.02	4.13	7.68	16.60	1.89	0.98	1.76	10.35	4	1.4 ¹⁰	4.12	4.97	6.38	20.50	1.40	0.90	2.11	9.26
5	1.4 ⁵	5.95	5.38	7.43	32.00	1.31	0.88	3.81	10.50	5	1.4 ¹¹	5.05	4.10	7.07	20.72	1.50	0.92	2.12	9.40
6	1.4 ⁶	5.24	4.89	8.29	25.60	1.64	0.95	2.54	9.40	6	1.4 ¹²	5.16	5.23	7.62	27.00	1.50	0.92	2.04	6.95
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა										10.21		სასულონ მნიშვნელობა, σ_c^w მპა						8.65	
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ										0.48		საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ						1.00	
ვარიაციის კოეფიციენტი, V										4.7		ვარიაციის კოეფიციენტი, V						11.6	
დარბილების კოეფიციენტი, K_{ps}										0.85									
										შეასრულა კოკოლაშვილი		შეამოწმა ხატიაშვილი		დაამტკიცა ნაცვლიშვილი					

შოთა აღმდეგობა ერთორისა კუმშვაბი

ადგილმდებარეობა:										პროექტი			ახალი ხასიათი გადახასივლის მშენებლის მტკვარზე უფლისცის კომპლექსის გზის მე-7 კოლომეტრზე						
										კაბურლილი № 1									
გრუნტის აღწერა:										ნიმუშის № 1.5									
სუბად გამოყენებული და სუბად დანამრადიანებული თხელ და საშუალო მრցველი კისჭაჭიბის (80-90%) და თხელ მრցველი და ფურცელოვანი არაიდინტების მორიგეობა										სიღრმე, მ 8.2-8.4									
გამოცდის მეთოდი: GOST 21153.2-84										თარიღი 21.07.2017									
მინ. ნაწ. სიმკრიცე, ρ_s გ/სმ ³ -										ტენიანობა, W %			-						
სიმკრიცე, ρ გ/სმ ³ -										წყალგაჯერების ხარისხი, G			-						
ბუნებრივ მდგომარეობაში										წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში									
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			გარით ს, სმ ²	ზუფარდუბა, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაციის, K_e	ძლიერვის მაღალა, P , კნ სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}}$ მკ	#	რიგითი #	ზომები, სმ			ზუფარდუბა, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაციის, K_e	ძლიერვის მაღალა, P , კნ სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}}$ მკ			
		სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, მ							სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, მ						
1	1.5 ¹	5.95	4.92	8.80	29.30	1.62	0.94	3.14	10.11	1	1.5 ²	4.36	4.37	8.71	19.07	2.00	0.99	1.69	8.78
2	1.5 ²	5.31	4.23	8.34	22.50	1.75	0.96	2.24	9.58	2	1.5 ³	5.88	5.86	7.75	34.46	1.30	0.88	3.34	8.54
3	1.5 ³	4.94	4.92	8.05	24.30	1.63	0.94	2.63	10.21	3	1.5 ⁴	5.40	5.26	7.45	28.41	1.40	0.90	3.01	9.52
4	1.5 ⁴	5.64	5.34	6.59	30.10	1.20	0.86	3.60	10.29	4	1.5 ¹⁰	4.18	5.51	8.07	23.03	1.70	0.96	2.04	8.47
5	1.5 ⁵	5.02	4.79	6.51	24.00	1.33	0.89	2.79	10.30	5	1.5 ¹¹	4.67	5.59	8.45	26.06	1.60	0.94	2.43	8.77
6	1.5 ⁶	5.53	4.82	7.80	26.60	1.51	0.92	2.52	8.73	6	1.5 ¹²	5.83	5.86	7.69	34.14	1.30	0.88	3.24	8.36
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა										9.87			სასულო მნიშვნელობა, σ_c^w მპა					8.74	
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ										0.62			საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ					0.42	
ვარიაციის კოეფიციენტი, V										6.3			ვარიაციის კოეფიციენტი, V					4.8	
დარბილების კოეფიციენტი, K_{ps}										0.89									
										შეასრულა კოკოლაშვილი			შეამოწმა ხატიაშვილი			დაამტკიცა ნაცვლიშვილი			

შოთარავის მომცველი კუმულაცია

ადგილმდებარეობა:								პროექტი კაბურლილი № 2											
გრუნტის აღწერა:								ნიმუშის № 2.3											
ქლების მიზანი ძალის ქანა და დანართა დანართის 75-80% და არგილიტის მორიგეობა								სიღრმე მ 4.2-4.5											
გამოცდის მეთოდი: GOST 21153.2-84				თარიღი 21.07.2017															
მინ. ნაწ. სიმკვრივე ρ_s გ/სმ ³				ტენსონობა, W %															
სიმკვრივე ρ გ/სმ ³				წყალგაჯერების ხარისხი, G															
შუნებრივ მდგომარეობაში								წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში											
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			ფართი S, სმ ²	გუგარდება, m=h/d	მასშტაბური კე აუცილებელი	მდგრავი მაღა P, კნ	სიტოვებულ სტანდარტით σ_{ck} გვ.	რიგითი #	ზომები, სმ			ფართი S, სმ ²	გუგარდება, m=h/d	მასშტაბური კე აუცილებელი	მდგრავი მაღა P, კნ	სიტოვებულ სტანდარტით σ_{ck} გვ.	
		სიგრუ	სიგანგ	სიმძლავ ჩ							ნიგრთი	ნიგრთი	სიგრუ						სიგანგ
1	2.3 ¹	5.22	5.74	8.24	30.00	1.50	0.92	0.97	2.98	1	2.3 ⁷	4.72	4.37	6.69	20.60	1.50	0.92	0.31	1.41
2	2.3 ²	5.35	4.11	8.46	22.00	1.79	0.97	0.66	2.91	2	2.3 ⁸	5.37	4.85	8.22	26.04	1.60	0.94	0.39	1.42
3	2.3 ³	5.09	4.31	7.88	21.90	1.68	0.95	0.64	2.79	3	2.3 ⁹	5.44	4.41	6.89	23.98	1.40	0.90	0.40	1.51
4	2.3 ⁴	4.72	5.14	7.64	24.20	1.55	0.93	0.74	2.84	4	2.3 ¹⁰	5.77	5.08	7.30	29.32	1.30	0.88	0.53	1.60
5	2.3 ⁵	4.68	5.90	8.59	27.60	1.62	0.94	0.84	2.88	5	2.3 ¹¹	4.56	4.68	8.47	21.35	1.80	0.97	0.30	1.35
6	2.3 ⁶	5.52	4.61	7.98	25.50	1.57	0.93	0.79	2.89	6	2.3 ¹²	4.26	5.33	8.38	22.69	1.70	0.96	0.36	1.53
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა								საშუალო მნიშვნელობა, σ_c^w მპა								1.47			
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ								საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ								0.09			
კარიაციის კოეფიციენტი, V								კარიაციის კოეფიციენტი, V								6.2			
დარბილუების კოეფიციენტი, K_{ps}																0.51			
								შეასრულა კოკოლაშვილი				შეამოწმა ხატიაშვილი				დამტკიცა ნაცვლიშვილი			

შოთარაძე გეოლოგიური კუმუნიკაცია

ადგილმდებარეობა:										პროექტი		ახალი ხასიათი გადახასივლის მშენებლის მტკვარზე უფლისცის კომლექსის გზის მე-7 კოლომეტრზე							
										ჟამშრლილი №		2							
გრუნტის აღწერა:										ნიმუშის №		2.4							
გამოფიტული და დანაპრადაინტებული თხელ და ხაშუალი შრებრივი ქარაჭების (80-90%) და თხელ შრებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მარივების										სიღრმე, მ		6.8-7.1							
გამოცდის მეთოდი:						GOST 21153.2-84			თარიღი			21.07.2017							
მინ. ნაწ. სიმკრიცე, ρ_s გ/სმ ³						ტენიანობა, W %						-							
სიმკრიცე, ρ გ/სმ ³						წყალგაჯერების ხარისხი, G						-							
ბუნებრივ მდგომარეობაში										წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში									
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			გარით ს, სმ ²	ზუგარღება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაციის, K_e	მდრვევი მაღალა, P , კნ სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$	#	რიგითი #	ზომები, სმ			ზუგარღება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაციის, K_e	მდრვევი მაღალა, P , კნ სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$			
		სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, მ							სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, მ						
1	2.4 ¹	4.09	5.85	7.33	23.90	1.48	0.92	1.31	5.01	1	2.4 ⁷	4.19	4.82	7.67	20.18	1.70	0.96		
2	2.4 ²	4.21	4.19	7.01	17.60	1.67	0.95	0.92	4.95	2	2.4 ⁸	4.37	4.44	7.61	19.38	1.70	0.96		
3	2.4 ³	5.28	5.09	6.36	26.90	1.23	0.87	1.55	4.97	3	2.4 ⁹	5.18	5.45	6.49	28.24	1.20	0.86		
4	2.4 ⁴	4.06	4.18	8.32	17.00	2.02	0.99	0.90	5.25	4	2.4 ¹⁰	5.78	5.59	7.69	32.28	1.40	0.90		
5	2.4 ⁵	4.99	5.72	7.72	28.50	1.44	0.91	1.66	5.29	5	2.4 ¹¹	4.39	5.02	8.21	22.03	1.70	0.96		
6	2.4 ⁶	5.25	4.47	7.95	23.40	1.64	0.95	1.20	4.84	6	2.4 ¹²	5.14	5.51	7.56	28.30	1.40	0.90		
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა										5.05			სასულო მნიშვნელობა, σ_c^w მპა						
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ										0.18			საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ						
ვარიაციის კოეფიციენტი, V										3.5			ვარიაციის კოეფიციენტი, V						
დარბილების კოეფიციენტი, K_{ps}										0.62									
										შეასრულა კოკოლაშვილი			შეამოწმა ხატიაშვილი			დაამტკიცა ნაცვლიშვილი			

შოთარაძე გეოტექნიკური კუმუნიკაცია

ადგილმდებარეობა:										პროექტი		ახალი ხასიათი გადახასივლის მშენებლის მტკვარზე უფლისცის კომპლექსის გზის მე-7 კოლომეტრზე							
										ჟამშრლილი №		2							
გრუნტის აღწერა:										ნიმუშის №		2.5							
გამოფიტული და დანაპრადაინტებული თხელ და ხაშუალი შრებრივი ქარისხების (80-90%) და თხელ შრებრივი და ფურცელოვანი არგილიტების მარივების										სიღრმე, მ		8.2-8.4							
გამოცდის მეთოდი:					GOST 21153.2-84					თარიღი		21.07.2017							
მინ. ნაწ. სიმკრიცე, ρ_s გ/სმ ³					- ტენიანობა, W %					-		-							
სიმკრიცე, ρ გ/სმ ³					- წყალგაჯერების ხარისხი, G					-		-							
ბუნებრივ მდგომარეობაში										წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში									
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			გარით ს, სმ	ზუგარღება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაცია, K_e	ძლირვების მაღალა, P , კნ	სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$	#	ზომები, სმ			ზუგარღება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაცია, K_e	ძლირვების მაღალა, P , კნ	სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$		
		სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, მ							სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, მ						
1	2.5 ¹	4.21	5.68	8.44	23.90	1.71	0.96	1.25	5.01	1	2.5 ²	4.72	4.88	7.42	23.02	1.50	0.92	0.79	3.15
2	2.5 ²	5.98	5.79	6.42	34.60	1.09	0.83	2.09	5.00	2	2.5 ³	5.36	4.30	7.20	23.04	1.50	0.92	0.81	3.24
3	2.5 ³	5.16	4.53	7.42	23.40	1.53	0.93	1.22	4.83	3	2.5 ⁴	5.92	5.63	6.44	33.32	1.10	0.83	1.14	2.85
4	2.5 ⁴	4.32	5.77	8.88	24.90	1.76	0.96	1.31	5.09	4	2.5 ¹⁰	4.12	4.52	8.51	18.59	2.00	0.99	0.59	3.13
5	2.5 ⁵	4.21	5.95	7.35	25.10	1.45	0.91	1.31	4.73	5	2.5 ¹¹	4.73	5.11	6.20	24.17	1.30	0.88	0.77	2.82
6	2.5 ⁶	5.75	4.80	7.34	27.60	1.39	0.90	1.38	4.51	6	2.5 ¹²	5.62	5.62	8.43	31.59	1.50	0.92	0.98	2.87
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა										4.86		სასულო მნიშვნელობა, σ_c^w მპა					3.01		
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ										0.22		საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ					0.19		
ვარიაციის კოეფიციენტი, V										4.5		ვარიაციის კოეფიციენტი, V					6.2		
დარბილების კოეფიციენტი, K_{ps}										0.62									
										შეასრულა კოკოლაშვილი		შეამოწმა ხატიაშვილი		დაამტკიცა ნაცვლიშვილი					

შოთარაძე გეოტექნიკის კუმუნიკაცია

ადგილმდებარეობა:										პროექტი		ახალი ხასიათი გადახასივლის მშენებლის მტკვარზე უფლისცის კომპლექსის გზის მე-7 კოლომეტრზე						
										ჟამშრლილი №		2						
გრუნტის აღწერა:										ნიმუშის №		2.6						
სუბაზო გამოფინვანი და სუბაზო დანამრადიანებული თხევა და საშუალო შრებრივი ქვიშაქების (80-90%) და თხევა შრებრივი და ფურცელოფანი არაიდინტების მორიგეობა										სიღრმე, მ		9.4-9.7						
გამოცდის მეთოდი:										თარიღი		21.07.2017						
მინ. ნაწ. სიმკრიცე, ρ_s გ/სმ ³										ტენიანობა, W %		-						
სიმკრიცე, ρ გ/სმ ³										წყალგაჯერების ხარისხი, G		-						
ტუნებრივ მდგომარეობაში										წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში								
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			გარით ს, სმ	ზუფარდება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაცია, K_e	მღრველი მაღლა P, კნ	სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$	ზომები, სმ			ზუფარდება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაცია, K_e	მღრველი მაღლა P, კნ	სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$		
		სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე ს						რიგითი #	ნიმუშის #	სიგრძე					სიგანგ	სიმღლე ს
1	2.6 ¹	4.73	4.88	6.56	23.10	1.36	0.89	2.49	9.64	1	2.6 ²	5.24	4.73	7.52	24.77	1.50	0.92	
2	2.6 ²	5.15	5.18	8.06	26.70	1.56	0.93	3.03	10.59	2	2.6 ³	4.81	4.80	6.09	23.06	1.30	0.88	
3	2.6 ³	4.88	5.98	8.25	29.20	1.52	0.92	3.19	10.10	3	2.6 ⁴	4.07	4.47	8.98	18.20	2.10	1.00	
4	2.6 ⁴	5.82	4.21	8.90	24.50	1.77	0.97	2.51	9.91	4	2.6 ¹⁰	5.74	4.88	8.66	28.02	1.60	0.94	
5	2.6 ⁵	4.23	4.19	6.66	17.70	1.58	0.94	1.95	10.30	5	2.6 ¹¹	5.80	5.57	8.10	32.29	1.40	0.90	
6	2.6 ⁶	5.10	5.04	6.34	25.70	1.25	0.87	2.99	10.13	6	2.6 ¹²	4.99	4.49	8.04	22.45	1.70	0.96	
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა										10.11		სასულო მნიშვნელობა, σ_c^w მპა						9.12
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ										0.32		საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ						0.88
ვარიაციის კოეფიციენტი, V										3.2		ვარიაციის კოეფიციენტი, V						9.6
დარბილების კოეფიციენტი, K_{ps}										0.90								
										შეასრულა კოკოლაშვილი		შეამოწმა ხატიაშვილი		დაამტკიცა ნაცვლიშვილი				

ზონააღმდეგობა ერთობლივ კუმულაცია

ადგილმდებარეობა:										პროექტი	ახალი ხახიდე გადახასივლების მშენებლობა მტკვარზე უფლისცის კომპლექსის გზის მე-7 კოლომეტრზე						
										ჟამშრლილი №	2						
გრუნტის აღწერა:										ნიმუშის №	2.7						
სუბზედ გამოფინვანი და სუბზედ დანამრალიანებული თხევა და საშუალო შრებრივი ქვიშაქების (80-90%) და თხელ შრებრივი და ფურცელოფანი არგილიტების მორიგეობა										სიღრმე მ	10.8-11.2						
გამოცდის მეთოდი:										თარიღი	21.07.2017						
მინ. ნაწ. სიმპრივე მ, გ/სმ³										ტენიანობა, W %	-						
სიმპრივე მ გ/სმ³										წყალგაჯერების ხარისხი, G	-						
ტუნებრივ მდგომარეობაში										წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში							
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			ფართი S, მ²	გეგმური მასარიტა, m=h/d	მასშტაბირი კონფიგურაცია, K₀	ძლიერვის მდლა P, კნ სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მნ}$	რიგითი #	ზომები, სმ			ფართი S, მ²	გეგმური მასარიტა, m=h/d	მასშტაბირი კონფიგურაცია, K₀	ძლიერვის მდლა P, კნ სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მნ}$	
		ნიგრზე	სიგანგ	სიმტკიცე						ნიგრზე	სიგანგ	სიმტკიცე					
1	2.7¹	5.72	4.98	7.58	28.50	1.42	0.90	2.96	9.37	1	2.7⁷	5.61	5.74	7.11	32.24	1.30	
2	2.7²	4.64	5.06	7.75	23.50	1.60	0.94	2.37	9.48	2	2.7⁸	4.45	5.60	7.74	24.91	1.50	
3	2.7³	4.97	4.08	6.44	20.30	1.42	0.90	2.23	9.96	3	2.7⁹	5.74	4.37	7.71	25.06	1.50	
4	2.7⁴	5.62	5.53	7.34	31.10	1.32	0.88	3.28	9.33	4	2.7¹⁰	5.28	4.95	6.79	26.11	1.30	
5	2.7⁵	5.69	4.24	8.22	24.10	1.66	0.95	2.37	9.33	5	2.7¹¹	5.81	5.47	6.91	31.78	1.20	
6	2.7⁶	5.05	5.60	7.21	28.30	1.35	0.89	3.51	11.04	6	2.7¹²	5.94	5.23	8.64	31.09	1.50	
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა										9.75	სასუალო მნიშვნელობა, σ_c^w მპა						9.05
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ										0.68	საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ						0.41
ვარიაციის კოეფიციენტი, V										6.9	ვარიაციის კოეფიციენტი, V						4.6
დარბილების კოეფიციენტი, K_{ps}											0.93						
											შეასრულა კოკოლაშვილი						
											შეამოწმა ხატიაშვილი						
											დაამტკიცა ნაცვლიშვილი						

შოთა აღმდეგობა ერთორისა კუმშვაბი

ადგილმდებარეობა:								პროექტი				ახალი ხასიათ გადასასვლელის მშენებლობა მტკვრის უფლისცის კომპლექსის გზის ძგ-7 კილომეტრზე							
								კაბურლილი № 2											
გრუნტის აღწერა:								ნიმუშის № 2.8											
								სიღრმე, მ 12.0-12.4											
გამოცდის მეთოდი:	GOST 21153.2-84				თარიღი				21.07.2017										
მინ. ნაწ. სიმკრიცე, ρ_s გ/სმ ³	0.00				ტენიანობა, W %				0.0										
სიმკრიცე, ρ გ/სმ ³	0.00				წყალგაჯერების ხარისხი, G				0.00										
ბუნებრივ მდგომარეობაში	წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში																		
რიგითი #	ნიმუშის №	ზომები, სმ			გარით S, სმ ²	ზუფარდება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაციის, K_e	მდრვევის მაღალა P, კმ სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$	#	რიგითი #	ზომები, სმ			ზუფარდება, $m=h/d$	მასშტაბი კონფიგურაციის, K_e	მდრვევის მაღალა P, კმ სიმტკიცე სტანდარტით, $\sigma_{\text{ც}} \text{ მკ}$			
		სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, h							სიგრძე	სიგანგ	სიმღლე, h						
1	2.8¹	4.41	5.06	8.81	22.30	1.86	0.98	2.28	9.96	1	2.8²	5.59	5.41	8.52	30.24	1.50	0.92	3.04	9.24
2	2.8²	5.17	4.44	7.73	23.00	1.61	0.94	2.42	9.92	2	2.8²	5.43	5.00	7.40	27.14	1.40	0.90	2.77	9.17
3	2.8³	4.77	5.65	7.73	26.90	1.48	0.92	3.00	10.24	3	2.8³	5.12	4.19	7.70	21.50	1.70	0.96	1.87	8.30
4	2.8⁴	4.78	5.38	6.45	25.70	1.27	0.87	3.01	10.24	4	2.8¹⁰	4.36	4.11	7.67	17.91	1.80	0.97	1.68	9.07
5	2.8⁵	4.84	5.21	7.43	25.20	1.48	0.92	2.78	10.10	5	2.8¹¹	4.04	5.67	8.90	22.89	1.80	0.97	2.12	8.98
6	2.8⁶	5.41	4.38	8.97	23.70	1.83	0.97	2.44	10.02	6	2.8¹²	5.69	5.39	7.74	30.65	1.40	0.90	3.04	8.94
საშუალო მნიშვნელობა, σ_c მპა	10.08				სასულო მნიშვნელობა, σ_w^c მპა	8.95													
საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ	0.14				საშუალო კვადრატული გადახრა, Δ	0.34													
ვარიაციის კოეფიციენტი, V	1.3				ვარიაციის კოეფიციენტი, V	3.8													
დარბილების კოეფიციენტი, K_{ps}																			
	0.89				შეასრულა კოკოლაშვილი				შეამოწმა ხატიაშვილი				დაამტკიცა ნაცვლიშვილი						

ডান্ডাৰতন 5

გრუნტის მიმიური შედგენოლოგის ლაბორატორიული კვლევის
შედეგები

#	ნიმუშის # ნიმუშის აღწერა სიღრმე	განზომილება	წყლის გამონაწური 100 გ მშრალი გრუნტისათვის									pH	
			ანიონები					კათონები					
			მუხლი ნაშროვი	CO_3^{--}	HCO_3^{--}	Cl^-	SO_4^{--}	Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^+ + K^+$			
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	0.2-0.4	% გვ-ჯ3	0.107	0	0.055	0.039		0.011	0.004	0.026	6.50	
					0	0.90	1.10		0.55	0.33	1.12		
					0	45.04	54.96		27.43	16.44	56.13		
2	2	0.3-0.5	% გვ-ჯ3	0.126	0	0.064	0.044		0.009	0.002	0.039	6.40	
					0	1.05	1.24		0.45	0.16	1.68		
					0	45.81	54.19		19.61	7.18	73.20		
3	2	4.2-4.5	% გვ-ჯ3	0.226	0	0.150	0.061	0	0.016	0.004	0.070	6.20	
					0	2.46	1.72	0	0.80	0.33	3.05		
					0	58.83	41.17	0	19.11	7.87	73.02		
4	2	6.8-7.1	% გვ-ჯ3	0.244	0	0.164	0.068		0.018	0.005	0.071	6.60	
					0	2.69	1.92		0.90	0.41	3.30		
					0	58.36	41.64		19.50	8.93	71.57		
5	2	9.4-9.7	% გვ-ჯ3	0.258	0	0.171	0.071	0	0.021	0.005	0.077	6.40	
					0	2.80	2.00	0	1.05	0.41	3.35		
					0	58.33	41.67	0	21.81	8.56	69.63		

ডানচৰণ ৬

ძალის ამონიულობის ხარისხი

№	გამონაზუსტვრის #	ნიმუშის აღმოსალის სიღრმე #	აგრესიულობის ხარისხი ბეტონებისადმი CHuP 2.03.11-85 (თაბლ. 4)			
			სულფატები			
1	1	0.2-0.4	ბეტონის მარკა წყალშულწვალის მიხედვით	პირტლანდ ცემენტი 10178-76	პირტლანდ ცემენტი GOST 10178-76 და შლაკობრტლანდცემენტი	სულფატ მდგრადი ცემენტი GOST 22266-76
			W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა
2	2	0.3-0.5	W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა
			W8	არა	არა	არა
3	2	4.2-4.5	W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა
			W8	არა	არა	არა
4	2	6.8-7.1	W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა
			W8	არა	არა	არა
5	2	9.4-9.7	W4	არა	არა	არა
			W6	არა	არა	არა
			W8	არა	არა	არა

ডান্ডার দ



გ ე ლ ტ ე ქ ს ე რ ვ ი
GeoTech Service

ბრუნტის მყლის მიმუშრო გელგელობის დაგორატორიული კვლევის შედეგები

№	N _o ცალის დაცვის ნომერი	ნორჩების სიღრმები	განხილვების დრო	შემცველობა I ლიტერში								PH	
				ანიონები				იანიონები					
				მჴრალი ნაჰითი	CO ₃ ⁻⁻	HCO ₃ ⁻⁻	CL ⁻	SO ₄ ⁻⁻	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ +K ⁺		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	
1	mtkvari	0.00	ზღ-ლ	216.60	0.00	156.30	52.90	0.00	25.70	4.20	55.60	6.70	
			ზღ-ჯქ		0.00	2.56	1.49	0.00	1.28	0.35	2.43		
			% ზღ-ჯქ		0.00	63.20	36.80	0.00	31.64	8.52	59.84		
2	BH 1	1.80	ზღ-ლ	278.50	0.00	205.70	65.20	0.00	32.50	5.20	72.80	6.50	
			ზღ-ჯქ		0.00	3.37	1.84	0.00	1.62	0.43	3.16		
			% ზღ-ჯქ		0.00	64.71	35.29	0.00	31.13	8.21	60.66		
3	BH 2	5.50	ზღ-ლ	289.12	0.00	207.40	70.90	0.00	33.00	5.50	75.90	6.50	
			ზღ-ჯქ		0.00	3.40	2.00	0.00	1.65	0.45	3.30		
			% ზღ-ჯქ		0.00	62.97	37.03	0.00	30.50	8.38	61.12		

დანართი 8

შესაბამის ამონეტულობის ხარისხი გეტონის მიმართ

როგორი №	გამონაშეუტყრის ალბოი გ სისრულების ალბოი	აგრესიულობის მაჩვენებლები	წყლის აგრესიულობის ხარისხის ნაგებობებისადმი CHuП 2.03.11-85 (თაბლ. 5)					
			განლაგებულ ქანებში $K_f > 0.1 \text{ მ/ღრღდ}$			განლაგებულ ქანებში $K_f < 0.1 \text{ მ/ღრღდ}$		
			ბეტონის მარჯა წყალშეღწვადობის მიხედვით					
1	mtkvari	0.00	W4	W6	W8	W4	W6	W8
			ბიკარბონატული სიხიხტე, მგ-უქვ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა
			წყალდაღითის მაჩვენებელი	არა	არა	არა	სუბი	არა
			აგრესიული ნახშირმჟავას შემცველობა, მგ/ლ	-	-	არა	-	-
			მაგნეზიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა
			ამონიუმის მარილების შემცველობა, მგ/ლ	-	-	-	-	-
			მაღალი ტუბიანობის შემცველობა, მგ/ლ	არა	არა	არა	არა	არა
			სულფატები ტეტრანგისათვის	CHuП 2.03.11-85 (თაბლ. 6)				
			პორტლანდცემენტი (ГОСТ10178-76)	-	-	-	-	-
			წილაპორტლანდცემენტი	-	-	-	-	-
			სულფატმედვო ცემენტი	-	-	-	-	-

№	Номер документа о замене заключения экспертизы	Номер заключения экспертизы	Согласие на исполнение заключения экспертизы	Рекомендации по исполнению заключения экспертизы								
				Рекомендации по исполнению заключения экспертизы								
				Приемлемые			Неприемлемые					
				Критерии приемлемости			Критерии неприемлемости					
BH 1	1.80			Рекомендации по исполнению заключения экспертизы								
				Критерии приемлемости			Критерии неприемлемости					
				Согласие с результатами экспертизы								
				Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены			
				Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены			
				Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены			
				Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены			
				Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены			
				Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены			
				Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены	Все рекомендации выполнены			
Согласие с результатами экспертизы						СНиП 2.03.11-85 (табл. 6)						
Актуальность и достоверность заключения				-	-	-	-	-	-			
(ГОСТ 10178-76)				-	-	-	-	-	-			
Пригодность для применения				-	-	-	-	-	-			
(ГОСТ 10178-76)				-	-	-	-	-	-			
Безопасность применения				-	-	-	-	-	-			
(ГОСТ 10178-76)				-	-	-	-	-	-			

ডানচৰতাৱে ৯

გარემოს პრესიული ზემოქმედების ხარისხი მეტადის ძონების შემთხვევაში

რიცხვი რიცხვი №	გამონამდებულობის №	ნიშვნულის აღყდის სიღრღვე, გ	წელის აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი, რ ბეტონის არმატურაზე CHuP 2.03.II-85 (თაბლ. 7)		ქანგის აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშირბაზე, გრუნტის წელის დაბლა იმ ქანგისათვის რომელთა ვიდეორაციის კოეფიციენტი >0.1მ/დღე-დაბწ CHuP 2.03.II-85 (თაბლ. 28)
			შედებების წელი	აღყდის სიღრღვე	
1	ზღვარი	0	არა	სუსი	საჭალო
2	BH 1	1.8	არა	სუსი	საჭალო
3	BH 2	5.5	არა	სუსი	საჭალო

დანართი 10

ვოლფონგასალა

Photos



Photo 1. BH 1



Photo 2. BH 1



Photo 3. BH 1



Photo 4. BH 1



Photo 5. BH 2



Photo 6. BH 2



Photo 7. BH 2



Photo 8. BH 2



Photo 9. BH 2



Photo 10. BH 2

65b59b0 1



696980 2

დაწყების თარიღი: 19-07-2017

დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):

0.0-4.0

146


ჭაბურღილი №: 1

დასრულების თარიღი: 19-07-2017

ბურღის მეორე: სვეტური
 შემსრულებელი: გეოტექნიკის
 საბურღი დანადგარი: ურბ - 2A2
 მბურღავი: ზ. ქაშიაშვილი

ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ):
 0.0-4.0 146
 4.0-6.0 127
 6.0-9.0 108

გრძელი: 435368
 განედი: 4646086
 სიმაღლე ზღვის დონიდან: 555.0



შენიშვნები:
 მტკვრის მარცხენა ნაპირი

ჭაბურღილში გრუნტის წყლის
დონე (მ): **1.8**

შემსრულებელი:
 ზ. დადანიძე


გეოტექნიკისი

პროექტის დასახელება:
 ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა
 მდ. მტკვარზე უფლისცის კომპლექსის გზის
 მ-7 კილომეტრზე

ნახაზი № 2.1

ფურცელი №: 1

დაწყების თარიღი: 20-07-2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ): 0.0-4.0 146	ჭაბურღილი №: 2
დასრულების თარიღი: 20-07-2017		
ბურღის მეორე: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექნიკის საბურღი დანადგარი: ურბ - 2A2 მბურღავი: ზ. ქაშიაშვილი	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-4.0 146 4.0-6.0 127 6.0-12.5 108	გრძელი: 435437 განედი: 4646002 სიმაღლე ზღვის დონიდან: 558.0



შენიშვნები: მტკვრის მარჯვენა ნაპირი	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დონე (მ): 5.5	შემსრულებელი: ზ. დადანიძე
გეოტექნიკისი	პროექტის დასახელება: სახლი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა მდ. მტკვარზე უფლისცის კომპლექსის გზის მ-7 კილომეტრზე	ნახაზი № 2.2 ფურცელი №: 1