

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისის №83 საჯარო სკოლის გათბობის რეაბილიტაცია

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება

მათ შორის ხელფასი

1	არსებული ფოლადის ქვაბის დემონტაჟი დასაწყობება	კომპლ	1,00								
2	არსებული რკინის მიღების, კოლექტორის დემონტაჟი	ტონა	0,50								
3	არსებული საფართოებული ავზის დემონტაჟი, დასაწყობება	კომპლ	1,00								
4	არსებული საცირკულაციო ტუმბოს დემონტაჟი-დასაწყობება	კომპლ	2,00								
5	არსებული სანთურების დემონტაჟი დასაწყობება	კომპლ	1,00								
6	360 კგ-ტ/სთ-დან ზევით თხევად საწვავზე მომუშავე ფოლადის ქვაბის მონტაჟი	კომპლ	1,00								
7	გაზის საწვავის სანთურა წარმადობით 170 კგ/სთ (ქვედა ზღვარი) მონტაჟით	კომპლ	1,00								
8	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ჭ=12ტ, ჰ=12მ, (ან მეტი სიმძლ.) დ=63 მმ იანი /ფაზა ნული/ მონტაჟით	კომპლ	2,00								
9	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა ამოლესვა	ცალი	2,00								
10	შემავსებული ტუმბო წნევის რეგულატორით (ციფრ და ცხელი წყლის მიწოდებაზე) მონტაჟით	კომპლ	1,00								
11	საფართოებული მემბრანული ავზი 300 ლიტრიანი (საქვაბეზი, ან სარდაფში) მონტაჟით	კომპლ	1,00								
12	გადასვლა მეტალიდან პლასტმასზე 75/63მმ	ცალი	2,00								
13	ლითონის ბურთულიანი ვენტილი შიდა დ=75მმ (მონტ. ქვაბზე)	ცალი	2,00								

