


**N1 და N2 ჰიდროაგრეგატებზე გასაწევი მომსახურების
მოცულობა**

N	დასახელება	ზომის ერთ	რაოდ ენობა
	ჰიდროაგრეგატი N1		
	1. მიმმართველი აპარატი		
1.1	მიმმართველი აპარატის მარეგულირებელი რგოლის მიმმართველი საკისრების („პლანკების“) შემოწმება.	ცალი	6
1.2	მარეგულირებელი რგოლის თითების ბრინჯაოს $\phi 250$ მმ მილისების ცვეთის შემოწმება	ცალი	2
1.3	მიმმართველი აპარატის კინემატიკის მილისების ცვეთის შემოწმება.	ცალი	48
1.4	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების დემონტაჟი და მონტაჟი	ცალი	24
1.5	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ბრინჯაოს მილისების ცვეთის შემოწმება	ცალი	24
1.6	მიმმართველი აპარატის გადამჭერი თითის დაყენების ნახვრეტების ცვეთის შემოწმება	ცალი	24
1.7	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების ერთ ადგილზე გახვრეტა და ხრახნის მოჭრა, სახშობების დამზადება და დახშობა	ცალი	24
1.8	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების ორი საკისრის გაპოხვა	ცალი	24
1.9	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების საშტიფტე ნახვრეტების შემოწმება და შესწორება	ცალი	48
1.10	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ღრეჩოების რეგულირება	ცალი	24
1.11	მიმმართველი აპარატის კინემატიკისა და ნიჩბების მილისების შეზეთვა	კომპ.	1
	2. სპირალური კამერა		
2.1	ბაიპასის დემონტაჟი და მონტაჟი	ცალი	1
2.2	კომპენსატორის დემონტაჟი და მონტაჟი	ცალი	1

2.3	სპირალური კამერის რკინის გარსაცმსა და ბეტონს შორის სიცარიელის დადგენა.საჭიროების შემთხვევაში ცემენტის ხსარით შევსება	მ/კუბ.	0.2
	ჰიდროაგრაგატი N2		
	1. მიმმართველი აპარატი		
1.1	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების ერთ ადგილზე გახვრეტა და ხრახნის მოჭრა, სახშობების დამზადება და დახშობა	ცალი	24
1.2	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების ორი საკისრის გაპოხვა	ცალი	24
1.3	მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ჭიქების საშტიფტე ნახვრეტების შემოწმება და შესწორება	ცალი	48


რასაც ვადასტურებთ ხელისმოწერით:

1. რემონტების მენეჯერი



ი. მონია

2. მ/ქვეშა საამქროს უფროსის
მოადგილე



ს. ჭანტურია