

1.1. შესავალი

„ქ. ოზურგეთში, ნიკოლაძის ქუჩაზე, საბავშვო ბაღის მოპირდაპირედ, გზის მონაკვეთის მოასფალტების“ საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია შპს „ნიუ როუდ პროჯექტ“ის მიერ.

საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია შპს „ნიუ როუდ პროჯექტ“-ის სპეციალისტების მიერ 2019წ. ნოემბრის თვეში ჩატარებული საკვლევაძიებო სამუშაოების საფუძველზე.

1.2. სავალი ტოპოგრაფიული კვლევა

ტოპოგრაფიული კვლევის ჩატარებამდე დადგინდა და შეიქმნა ტოპოგრაფიული ქსელი. დამაგრებული და დანომრილია სიმაღლეური წერტილები, რომლებიც მიბმულია ნაციონალურ ქსელთან.

სავალი ტოპოგრაფიული აგეგმვა განხორციელდა საპროექტო გზის დერძის გასწვრივ.

ტოპოგრაფიული კვლევა ჩატარებულია შემდეგი აღჭურვილობის გამოყენებით:

- მაღალი სიზუსტის GPS სისტემა Trimble - GeoXR;
- დამსმარე საკვლევი აღჭურვილობა

ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები ჩატარებულია UTM WGS-84 კოორდინატთა სისტემაში საჯარო რეესტრის „GEO CORS“-ის ბაზების გამოყენებით.

საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავებულია საგელე საკვლევაძიებო მასალების საფუძველზე ავტომატიზირებული პროექტირების სისტემის ROBUR-ის და გრაფიკული პროგრამის „AutoCAD“ გამოყენებით.

ტოპოგრაფიული გეგმა შედგენილია მასშტაბით 1:500

სავალე მასალების დამუშავებისა და მონაცემების სათანადო ანალიზის საფუძველზე კამერალურად განსაზღვრული იქნა განსახორციელებელი სამუშაოების სახეობები სათანადო მოცულობებით, დამუშავდა გრაფიკული მასალა (გზის გეგმა, საგზაო სამოსის კონსტრუქცია და სხვა). სამუშაოთა მოცულობებზე დაყრდობით შედგენილი იქნა სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

2.1. არსებული მდგომარეობა და საპროექტო გადაწყვრტილებები

ქ. ოზურგეთში, ნიკოლაძის ქუჩაზე, საბავშვო ბაღის მოპირდაპირედ, გზის სავალ ნაწილსა და საბავშვო-დასასვენებელ აღგილს შორის ტერიტორია შევსებულია წვრილ ფრაქციული ღორღით.

აღნიშნულ ტერიტორიაზე პროექტით გათვალისწინებულია:

- გარე განათების 2 ცალი ლითონის ბოძის ადგილმონაცვლეობა;
- ნიკოლაძის ქუჩის მხარეს არსებული ლითონის მოაჯირების გასწვრივ ტროტუარის მოწყობა, სიგანით 1.0 მ;
- ნიკოლაძის ქუჩის სავალ ნაწილსა და საპროექტო ტროტუარს შორის ტერიტორიის მოასფალტება;
- აღნიშნულ ტერიტორიაზე ავტოსადგომისთვის მონიშვნის დახაზვა.


არსებული მდგომარეობა მოცემულია თანდართულ ფოტომასალაზე.



არსებული მდგომარეობა ბარათაშვილის შესახევის მხრიდან



არსებული მდგომარეობა



არსებული მდგომარეობა

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

ობიექტის დასახელება: ქ. ოზურგეთში, ნიკოლაძის ქუჩაზე, საბაგშვილო ბაღის მოპირდაპირებ,
გზის მონაკვეთის მოასფალტება

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
თავი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ელექტროგადამცემი ხაზების ლითონის ბოძების ადგილმონაცვლეობა	3	2	
თავი III. საბზაო სამოსი				
1	საფუძველი – ფრაქც. ღორდი ფრ. (0-40)მმ, სისქიოთ 10სმ	$\vartheta^2 / \vartheta^3$	380 / 38	
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.6ლ/მ2)	Ծ	0.228	
3	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკერივი ღორდოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი „“, მარკა II, სისქიოთ 5სმ	ϑ^2	380	
თავი VI. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა				
VI.1. ტროტუარების მოწყობა				
1	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა (15X30)სმ ბეტონის საფუძველზე (66.5+1+3.5=72ს)	გრძ.მ	72	
2	ბეტონი; B20; F100; W4 (72X0.035 ϑ^3)	ϑ^3	2.5	
3	ტროტუარების საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორდით (0-40)მმ h-10სმ	ϑ^2/ϑ^3	66.5 / 6.7	
4	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონით h-3სმ	$\vartheta^2/Ծ$	66.5 / 4.55	
VI.2. ავტოსადგომის პორიზონტალური მონიშვნა				
1	საგზაო პორიზონტალური მონიშვნის ხაზი 1.1 13508-74-ის მიხედვით, სიგანით 10სმ	Ծ ϑ	0.16	

ტექნიკის ჩამონათვალი

ობიექტის დასახელება: ქ. ოზურგეთში, ნიკოლაძის ქუჩაზე, საბავშვო ბაღის მოპირდაპირედ,
გზის მონაკვეთის მოასფალტება

Nº	ტექნიკის ჩამონათვალი	განზ-ბა	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ავტოგრეიდერი	3ალი	1
2	ბორტიანი ა/მანქანა ტ/ამწ. 10ტ	--,--	1
3	ასფალტოდამბები	--,--	1
4	პნევმატური სატკეპნი	--,--	1
5	სატკეპნი გლუვგალციანი	--,--	1
6	სარწყავი მანქანა	--,--	1
7	მექანიკური სატკეპნი	--,--	1