

ტომი III

წალკის მუნიციპალიტეტის
სოფ. ბერთას
გაზმომარაგება

საინჟინრო გეოლოგია

დირექტორი

ა. ჩხუბიანიშვილი

ინჟინერ-გეოლოგი

გ. იაშვილი

GC Group

სარჩევი

1.	ტექნიკური დავალება	2
2.	ჩასატარებელი პვლევების პროგრამა	3
3.	შესავალი	4
4.	გეომორფოლოგია	6
5.	გეოლოგიური აგებულება	7
6.	ტექტონიკა	8
7.	სეისმურობა	8
8.	ჰიდროგეოლოგიური პირობები	9
9.	კლიმატი	10
10.	საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები	11
11.	დასკვნები და რეკომენდაციები	14
12.	გამოყენებული ლიტერატურა	16
13.	ლითოლოგიური სვეტები	17
14.	ტოპოგეგმა შურფების დატანით	28

ტექნიკური დავალება

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად

1. პროექტის დასახელება – წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;
2. დამკვეთი – შ.კ.ს “საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია”;
3. ობიექტის მდებარეობა – წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერთა.
4. დაპროექტების სტადია – მუშა პროექტი;
5. ობიექტის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით – IV;
6. ობიექტის ტექნიკური დახასიათება – წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება.
7. ჩატარდეს საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგების პირობების შესწავლის მიზნით;
8. საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში წარმოდგენილი იქნას სამ ეგზემპლარად, ელექტრონული ვერსია.

დირექტორი:

/ალექსანდრე ჩხევბიანი შვილი/

ჩასატარებელი კვლევების პროგრამა

წინამდებარე მიწერილობა შედგენილია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლო წესები და ნორმები):

- ს.6. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისთვის);
- პ.6. 02.01-08 (შენობა-ნაგებობების ფუძეები);
- პ.6. 01.01.09 (სეისმომედეგი მშენებლობა);
- ს.6 და წ. IV-5-82 (მიწის სამუშაოები);
- ს.6. და წ. 3.02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და საძირკვლები);
- სახსტანდარტი 25100-95 (გრუნტების კლასიფიკაცია);
- სან. წ. და ნ. 1.1.001-03 (საქ. სანიტარული ნორმები და წესები) და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნათა საფუძველზე.

ჩასატარებელი კვლევების მიზანი:

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერთას გაზმომარაგებასთან დაკავშირებით საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა.

დასახული ამოცანის შესასრულებლად უნდა შესრულდეს შემდეგი მოცულობის სამუშაოები:

- სამშენებლო მოედანზე გაყვანილ უნდა იქნას სათანადო სიღრმის (1.5მ-დან-2.0მდე) 18-20 შურფი;
- გრუნტის წყლის გამოვლენის შემთხვევაში აღებულ იქნას არანაკლებ 2 წყლის სინჯი;
- ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შედგეს ტექნიკური ანგარიში და აიკინძოს 3 ეგზემპლარად, ელექტრონული ვერსია;

1. შესაბალი

შ.კ.ს “საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია”-ს დაკვეთის საფუძველზე, 2020 წლის მაისში, შ.კ.ს. “GC Group”-ის გეოლოგია ჩატარა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერთას ტერიტორიაზე.

კვლევა-ძიების მიზანს წარმოადგენს გაზმომარაგებასთან დაკავშირებით მოედნის გეოლოგიური აგებულების და პიდრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა.

სამუშაოებს უშუალოდ ხელმძღვანელობდა, ინჟინერ-გეოლოგი გურამიაშვილი.

ჩატარებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები:

- მოძიებულია და გამოყენებულია საფონდო მასალები;
- უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასების მიზნით დათვალიერდა მიმდებარე ტერიტორია და ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად გაყვანილ იქნა 20 შურფი, საერთო სიღრმით 40.0გრმ/მ;
- სავალე პირობებში გრუნტის გრანულომეტრიული შემადგენლობა, განისაზღვრა გაცხრილვის მეთოდით;
- საკვლევ ობიექტების გრუნტის წყალი არ გამოვლინდა;
- სავალე სამუშაოების დამთავრების შემდეგ შურფები ამოიგსო ამოდებული მასალით;
- განსაზღვრული იქნა:
 1. გრუნტის ტიპი;
 2. ფიზიკური თვისებები;
 3. მექანიკური მახასიათებლები;

საველე სამუშაოების და საფონდო მასალების მონაცემების საფუძველზე შედგენილია წინამდებარე დასკვნა.

პვლევები ჩატარებულია და დასკვნა შედგენილია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლო წესები და ნორმები) მოთხოვნების შესაბამისად:

- ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისთვის);
- პ.ნ. 02.01-08 (შენობა-ნაგებობების ფუძეები);
- პ.ნ. 01.01.09 (სეისმომედეგი მშენებლობა);
- ს.ნ. და წ. IV-5-82 (მიწის სამუშაოები);
- ს.ნ. და წ. 02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და საძირკვლები);
- სახსტანდარტი 25100-95 (გრუნტების კლასიფიკაცია);
- სახ. წ. და ნ. 1.1.001-03 (საქ. სანიტარული ნორმები და წესები);

მიღებული შედეგები წარმოდგენილია კომპიუტერზე აკრეფილი ანგარიშის სახით, სადაც გარდა ტექსტური ნაწილისა, მოცემულია:

- ლითოლოგიური სკეტჩი;
- ტოპოგეგმა;

2. ზოგადი ნაშილი

გეომორფოლოგია, გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა, სეისმურობა, ჰიდროგეოლოგიური პირობები, კლიმატური პირობები;

2.1 – გეომორფოლოგია – საკვლევი ტერიტორია განთავსებულია წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერთას ტერიტორიაზე მდ. ქციის მარჯვენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 1539.0მ-დან 1590.3მ-მდე ჰიპსომეტრიულ ნიშნულებს შორის.

ტერიტორია გეომორფოლოგიურად წარმოადგენს მცირედ დახრილ ადგილს სამხრეთ მიმართულებით.

ტერიტორია ალგეთ-მაშავრის ხეობებითაა შემოფარგლული და ხრამის კანიონით გასწვრივად გაჭრილი ეს პლატო შეადგენს მონაკვეთს იმ უზარმაზარი ლავური დვარისას, რომელიც ზედა პლიოცენში ჯავახეთის ქედის სამხრული ნაწილიდან ჩამოვიდა, და რომლის ბოლოც მარნეულის ვაკის ფხვიერ ნაფენებს ქვეშ არის ჩამარხული.

პლატოს ორი მხრიდან ეკვრის შუა ხრამის მთათა კვანძის ტოტები-ჩრდილოეთიდან გომერის ქედი, რომელიც ბედენის მასივს გამოეყოფა, სამხრეთიდან კი შორშოლეთის ქედი, რომელიც მიბმულია შინდლერის მასივზე.

ქვერაიონი წარმოადგენს ქვემო ქართლის ბარის რეგიონის უმაღლეს ნაწილს; მისი ზედაპირი დასავლეთისკენ და ჩრდილო-დასავლეთისკენ ამაღლებას განიცდის და წალკის რაიონში 1500-1700მ სიმაღლეს აღწევს.

ხრამის გასწვრივი კანიონი ლავურ პლატოს ანაწილებს ორ არათანაბარ ნაწილად: ჩრდილო, ვრცელ ნაწილს ეწოდება თეთრი-წყაროს პლატო, ხოლო მომცრო სამხრულ ნაწილს პლატო დისველი.

საკვლევი ტერიტორია გომერის ქედის სამხრული კალთებიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ ვრცელდება. მისი სიგრძე 45კმ-მდეა, უდიდესი სიგანე კი 10კმ.

2.2 – გეოლოგიური აბებულება და ტექტონიკა – გარდა დოლერიტული ლავებისა, რომლებითაც საკუთრივ პლატოა აგებული, ქვერაიონის გეოლოგიურ აღნაგობაში და, კერძოდ, პლატოზე მიკრული ქედებისა და სერების აღნაგობაში მონაწილეობს ცარცული ხნოვანების ვულკანოგენური და ნალექი წყებები, ხოლო ტერიტორიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში მესამეულიცაა.

გომერის ქედი, რომელიც ბედენის მასივის აღმოსავლურ ბოლოდან ჯერ სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ არის მიმართული და შემდეგ აღმოსავლეთისაკენ, თანდათანობით დაბლდება და თეთრიწყაროს მერიდიანის აღმოსავლეთით თითქმის ქრება, მის თხემზე თბილის–თეთრიწყაროს გზასთან სოფ. ჩხიკვთას თავზე ამართული მთა სამება (1196მ.) წარმოადგენს წვეტიან კონუსისებურ ბორცვს კინკრისოზე შემორჩენილი დოლერიტული ლავის ნაგლეჯით.

ამ მთას უწინდელი მკვლევარები ექსტრუზიულ ცენტრალურ ვულკანად თვლიდნენ, მაგრამ გარკვეულია, რომ იგი ერთზიულ მოწმეს წარმოადგენს, ხოლო მის თხემზე არსებული ლავა ტექტონიკური პროცესებით არის ქვემო ქართლის პლატოს დოლერიტული განფენისგან მოწყვეტილი და აზევებული.

მეოთხეული ასაკის ნალექები – საკვლევ ტერიტორიაზე ძირითადი ქანების უმეტესი ნაწილი გადაფარულია თანამედროვე და ზედა მეოთხეული ასაკის, სხვადასხვა მონაკვეთში, დალექვის სხვადასხვა რეჟიმში აკუმულირებული, განსახვავებული ფაციესის მქონე, ალუვიური და დელუვიური გენეზისის ნალექებით, რომლებიც ძლიერ ცვალებადი სიმძლავრით ხასიათდება (1-დან-10მ-მდე).

მეტნაკლებად ადრინდელ წარმონაქმნებს წარმოადგენენ მდ. მტკვრის მაღალი ტერასები, რომლებიც საკვლევი ობიექტის გარეთ ვრცელდებიან. შედარებით ახალგაზრდა მეოთხეული წარმონაქმნები კი თითქმის მთლიანად ფარავენ საკვლევი ტერიტორიის ზედაპირს.

ტექტონიკური – თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით (ე. გამყრელიძე 2000წ.) მოქცეულია მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის სამხრეთი ზონის ჩრდილო პერიფერიაზე. ნაწევის სიბრტყის დაქანება ჩრდილოურია, დახრის კუთხე 60-70⁰. ამ ნაწევის სამხრეთით აღინიშნება ნაოჭა სტრუქტურების მთელი სერია, სინკლინორიუმები, ბრახი ანტიკლინებითა და ანტიკლინორიუმები ბრახი სინკლინებით.

საკუთრივ საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია სინკლინის გავრცელების არეალში, რომელიც დასავლეთიდან ესაზღვრება მანგლისის ანტიკლინი, აღნიშნული ანტიკლინის ძირითადი ნაწილი აგებულია ზედა ეოცენური ასაკის ქვიშაქვიან-თიხიანი წარმონაქმნებით. ანტიკლინის დერძული ნაწილი აგებულია ქვედა ოლიგოცენური ასაკის წარმონაქმნებით, ხოლო სამხრეთ ფრთაზე გამოდის ყველა ჰორიზონტი კარაგანულამდე. ნაოჭის ფრთები ფართოდ გაშლილი და ასიმეტრიულია, ნაოჭის დერძულა ნაწილი აგებულია მიოცენური ასაკის ნალექებით. ჩრდილო ფრთა შედარებით ციცაბოა, რომლის დახრის კუთხე 70⁰ და 75⁰-ია, ზოგ ადგილას გადაბრუნებულია. სამხრეთი ფრთა შედარებით დამრეცია, დახრის კუთხე 30⁰-დან-50⁰-მდე. ორივე ფრთა აგებულია ოლიგოცენური და მიოცენური ასაკის წარმონაქმნებით.

2.3 – სეისმურობა – საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია 9 ბალიანი ინტენსივობის მიწისძვრების გავრცელების ზონაში. რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გართულებულია ურთიერთგადამკვეთრ ტექტონიკური რდვევებით. ზონა განლაგებულია მაღალი სეისმური რისკის არეალში.

არსებული სტატისტიკური მონაცემებით, მაღალი მაგნიტუდის მიწისძვრებს, რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანი და გავლენა იქონიონ რელიეფის მორფოდინამიკაზე, არა ერთხელ პქონდა ადგილი, როგორც ისტორიულ, ასევე უახლოეს წარსულში.

არსებული სტატისტიკური მონაცემებით XX საუკუნის განმავლობაში მომხდარი მიწისძვრების მიხედვით მიწისქვეშა ბიძგების ხანგრძლივობა 2.1-დან-3.6წ-მდე მერყეობს. სეისმური ტალღების გავრცელების ხასიათი და მიმართულება მეტწილად დამოკიდებულია ტექტონიკური რღვევითი სტრუქტურების განლაგებაზე.

სეისმური ტალღების გავრცელების გაბატონებული მიმართულება (სუბგანედური) ჩრდილო-დასავლეთ-სამხრეთ-აღმოსავლეთურია.

მიწისძვრებით გამოწვეული გეოდინამიკური ცვლილებები ყველაზე მეტად გამოხატულია ტექტონიკურ რღვევებს შორის განლაგებულ მორფოსტრუქტურულ ბლოკებში, სადაც დღესაც გრძელდება პულსაციური (როგორც აღმავალი, ისე დაღმავალი) მოძრაობები.

გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის დასაპროექტებლად გამოყენებული უნდა იქნას სხ და წ II-7-81-ის მოთხოვნები.

2.4 – ჰიდროგეოლოგიური პირობები – საკვლევი რეგიონის ჰიდროგრაფიული ქსელი უმნიშვნელო სიმჭიდროვით გამოირჩევა და წარმოდგენილია მდ. მტკვრით და მისი შემდინარეებით, რომელთა შორის უმნიშვნელოვანესია მარჯვენა შემდინარეები ხრამი და ალგეთი, აგრეთვე აღსანიშნავია კუმისისა და ჯანდარას ტბები.

საკვლევი ტერიტორიის ზედაპირი სამხრეთისკენ არის დახრილი და შუა ნაწილში გაკვეთილია რამდენიმე მცირე მდინარის კანიონებით, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ხრამის მარცხენა შენაკადი ჭივჭავი.

პლატოს დასავლეთ ნაწილში, მდებარეობს ნადარბაზევის პატარა ტბა, რომელიც გადაგვარებას განიცდის.

2.5 – პლიაზატი – საკვლევი უბნის კლიმატური მონაცემები
აღებულია საქართველოს სამშენებლო კლიმატოლოგიური
ნორმებიდან – პ.ნ. 01.05.08.

საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება I ქვერაიონს.

სოფელ ბერთას პავას როგორც ქ. წალკის მეტეოსადგურის
დაკვირვებები გვიჩვებს ახასიათებს:

- საშუალო წლიური ტემპერატურა – 5.9^0 ;
- ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი – -34^0 ;
- ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი – $+33^0$;
- ტემპერატურის საშუალო წლიური ამპლიტუდა – 9.8^0 ;
- ატმოსფერულ ნალექთა წლიური ჯამი – 736მმ;
- ნალექების დღე-დამური მაქსიმუმი – 77მმ;
- ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 74%;

რაიონში გაბატონებულია აღმოსავლეთის ქარები.

- ქარის მაქსიმალურმა სიჩქარემ შესაძლოა მიაღწიოს – 24გ/წმ-ს;
- თოვლის საფარის წონა შეადგენს – 0.50კპა-ს;
- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 75;
- საკვლევ რაიონში გავრცელებული გრუნტებისთვის გაყინვის
ნორმატიული სიღრმე – 115მმ;

3. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები

/სპეციალური ნაწილი/

ჩვენს მიერ საკვლევი ტერიტორიის გამოკვლევისას გეოლოგიურ ჭრილში გამოყოფილი იქნა გრუნტის შემდეგი ფენები:

1. ნიადაგის ზენა (Q_{IV});
2. ს.გ.ვ. 1 – კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით; (alQ_{IV});
3. ს.გ.ვ. 2 – სუსტად გამოფიტული ქვისაქვა, ნაცრისფერი (P_2^3);

ნიადაგის ზენა (Q_{IV}) – გავრცელებულია მთელ ტერიტორიაზე, წარმოდგენილია თიხნაროვანი მასით, ფენის სიმძლავრე 0.3მ-ს არ აღემატება.

ნიადაგის ფენა ქვაბულით მოხსნილი იქნება და ამიტომ ის არ იქნა გამოყოფილი, როგორც საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი.

დამუშავების სიმნიველის მიხედვით ს.ნ. და წ. IV-5-82-ის ცხრილის თანახმად გრუნტი განეკუთვნება II კატეგორიას.

ს.გ.ვ. 1 – პანზნარი – საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით (alQ_{IV}) – გავრცელებულია მიწის ზედაპირიდან 0.3მ-დან გამოკვლეულ სიღრმეშე.

პეტროგრაფიული შემადგენლობის თვალსაზრისით მასალა განსხვავებულია. უფრო ხშირად გვხვდება ქვიშაქვები და სხვა დანალექი ქანები. მათ გარდა ფართოდ არის წარმოდგენილი მაგმური, უმეტესად დია ფერის კენჭები.

ცალკეული უბნებზე კენჭნარი ბუნებრივად შემკვრივებულია და თიხნარიან შემავსებელთან ერთობლიობაში ქმნის საკმაოდ მაღალი სიმკვრივის ფენას.

საველე პირობებში გრუნტის გრანულომეტრიული შემადგენლობა, განისაზღვრა გაცხრილვის მეთოდით, რისი შედეგებიც მოცემულია ცხრ. №1-ში;

ცხრ0ლ0 №1

შურვი №	აღების სიღრმე	ვრაშვილის ზომა(მმ)					
		>100	100-50	50-20	20-2	2-0.5	0.5-0.005
1	0.6	9	26	32	15	13	5
2	1.0	12	28	34	14	10	2
4	1.0	11	25	30	116	12	6

განისაზღვრა კენჭნარების პირობითი წინაღობა. ამისათვის ვსარგებლობთ სამშენებლო ნორმებით პ.ნ. 02.01-08, დანართი 3, ცხრ. №1, საიდანაც:

$$R_0 = 5.0 \text{კგ/ნმ}^2;$$

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ს.გ.ვ. 2 – სუსტად გამოვიტული ქვიშაშვა – საკვლევ მოედანზე გავრცელებულია მიწის ზედაპირიდან. ამ ფენაში გვხვდება ნაპრალები, მაგრამ ნაპრალს შორის გრუნტებს შენარჩუნებული აქვთ პირვანდელი სახე.

ქვიშაქვები შემადგენლობით ძირითადად არკოზიულია. მათი ცალკეული მარცვლები შეცემენტებული თიხური ნაწილაკებია, ამიტომ მათ ხშირად ფენიან ქვიშაქვებს უწოდებენ. ურევიათ მცირე რაოდენობის კვარცის და სილერიტის მარცვლები. ნაპრალიანობით არ ხასიათდება.

ს.გ.ვ. 2 - სუსტად გამოვიტული ქვიშაქვების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები მოცემულია ცხრ. №2-ში:

ცხრილი №2

№	ნიმუში	№ შეფერ ვის	აღების სიღრმე	გვეპრივი სიმკვრივე გ/სმ ³	R_d გგ/სმ ²		უკანასკნელი აღმატებელი
					გუნ ებრ.	ყყალბაზ	
1	ქვიშაშვა	5	0.6	2.10	179	154	0.84
2	ქვიშაშვა	10	1.0	2.10	181	156	0.82
3	ქვიშაშვა	15	1.1	2.20	180	153	0.83
4	ქვიშაშვა	19	0.8	2.20	183	158	0.85

როგორც შედეგებიდან ჩანს ქვიშაქვები მიეკუთვნება არადარბილებად გრუნტებს.

დამუშავების სირთულის მიხედვით აღნიშნული ფენა ს.ნ. და წ. IV-2-82წ. ცხრ. №1-1-ის მიხედვით მიეკუთვნება - VI კატეგორიას.

4. დასპენები და რეკომენდაციები

1. ადმინისტრაციულად საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას ტერიტორიაზე, მდინარე ქციის მარჯვენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 1539.0მ-დან - 1590.3მ-მდე ჰიპსომეტრიულ ნიშნულებს შორის;
2. საკვლევი მოედანი გეომორფოლოგიურად წარმოადგენს მცირედ დახრილ ადგილს სამხრეთ მიმართულებით.
რაიმე საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის სოფ. ბერთას გაზმომარაგებას და მის შემდგომ ექსპლოატაციას, მოსალოდნელი არ არის;
3. სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით ტერიტორია მიეკუთვნება I₃ ქვერაიონს;
4. საინჟინრო-გეოლოგიური სირთულის მიხედვით საკვლევი მოედანი სამშენებლო ნორმებით 1.02.07.87წ. დანართი 10-ის მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას;
5. მოედნის გეოლოგიური ჭრილი შემდეგნაირია:
 - ნიადაგის ფენა (Q_{IV});
 - ს.გ.ე. 1 – კენჭნარი – საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე გშემავსებლით; (alQ_{IV});
 - ს.გ.ე. 2 – სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი (P_2^3);
6. გამოკვლეულ სიღრმემდე გრუნტის წყალი არ დაფიქსირებულა;

7. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით, ფუძის გრუნტებად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
- ს.პ.პ. 1 - კენჭნარი, სხვადასხვაფრაქციული, თიხნარის 20%-მდე შემავსებლით, რომლის პირობითი წინადობის მაჩვენებელია:

$$R_0 = 5.0 \text{ კგ/სმ}^2;$$

ს.პ.პ. 2 - სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, რომლის ზღვარი ერთდერბა კუმშვაზე სველ მდგომარეობაში შეადგენს:

$$R_s = 153 \text{ კგ/სმ}^2;$$

8. სოფ. ბერთა – პ.პ. 01.01.-09 “სეისმომედეგი მშენებლობა” სეისმური საშიშროების რუკის დანართის მიხედვით განეკუთვნება 9 ბალიან სეისმურობის ზონას;
- უგანზომილებო A კოეფიციენტი – 0.24.
- უბნის ამგები გრუნტები იმავე კრებულის ც.ნ. №1-ის მიეკუთვნებიან II კატეგორიას. ამიტომ, უბნის სეისმურობად მიღებულია 9 ბალი;

9. დამუშავების სიძნელის მიხედვით, საკვლევი გრუნტები სამშენებლო ნორმებით IV-2-82წ. ცხრ1-1-ის მიეკუთვნებიან:
- ⋮ ნიადაგის ფენა – II ჯგ;
 - ⋮ კენჭნარი – III ჯგ;
 - ⋮ სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა – VI ჯგ;

10. ქვაბულის ფერდოს მაქსიმალური დასაშვები დახრა უბანზე გავრცელებული გრუნტებისათვის მიღებული უნდა იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01- 87-ის 3.11, 3.12, 3.15 პუნქტების გათვალისწინებით და ს.6. და წ. III-4-80 მე-9 თავის მიხედვით;

გამოყენებული მასალები



“საქ. ფიზიკური გეოგრაფია” – თბილისი, 1964წ. – ლ. ი. მარუაშვილი;

“Геоморфология Грузии” – Тбилиси, 1971г. – И. С. Корошинадзе,
Б. А. Гергедава;


“საქ. ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემა” – 1970წ. – ი. ბუაჩიძე;

“საქ. ტექტონიკური დარაიონების სქემა” – 2000წ. – გ. გამყრელიძე;



- ს.ნ. და წ. 1.02.07-87წ – “საინჟინრო ძიება მშენებლობისათვის”;
- პ.ნ. 01.01-09 – “სეისმომედეგი მშენებლობა”;
- პ.ნ. 01.05-08 – “სამშენებლო კლიმატოლოგია”;
- პ.ნ. 02.01-08 – “შენობა-ნაგებობების ფუძეები”;
- ს.ნ. და წ. IV-5-82 – “მიწის სამუშაოები”;
- სახსტანდარტი 25100-95 – “გრუნტების კლასიფიკაცია”;

ნალის მუნიციპალიტეტი
სოფ. ბართას
გაზემოარაგაბის გან. გაგრა
შავი-ჰარტლილების ფასანით
მ. 1:5000



დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 1 აბს. ნომერი: Z - 1590.3
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
1	0.4 - 0.6	D	1	<p style="text-align: center;">შრის აღმოჩენა</p> <p>მიწის ზედაპირი</p> <p>ნიადაგის ფენა;</p> <p>კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით;</p>
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი:
			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.1

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 2 აბს. ნომერი: Z - 1566.0
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
1	0.8 - 1.0	D	1	<p style="text-align: center;">შრის აღმოჩენა</p> <p>მიწის ზედაპირი</p> <p>ნიადაგის ფენა;</p> <p>კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით;</p>
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი:
			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.2

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №.: 3	აბს. ნომერი: Z - 1560.3
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი	ფლავიფილი (გ) და მარტივი სამარტინო (გ)
1	0.0				შრის აღმერა
	0.4 - 0.6	D	1	მიწის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;	მიწის ზედაპირი ნიადაგის ფენა; კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით;
	1.0				
	2.0				
	3.0				
	4.0				
	5.0				
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.3	

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №.: 4	აბს. ნომერი: Z - 1572.2
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი	ფლავიფილი (გ) და მარტივი სამარტინო (გ)
1	0.0				შრის აღმერა
	0.8 - 1.0	D	1	მიწის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;	მიწის ზედაპირი ნიადაგის ფენა; კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით;
	1.0				
	2.0				
	3.0				
	4.0				
	5.0				
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.4	

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 5	აბს. ნომერი: Z - 1569.6
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში	ფლავიური გამოკვლეული (ლ)
2	0.0			მიწის ზედაპირი	0.0
	0.4 - 0.6	D	1	ნიადაგის ფენა;	0.3
	1.0			სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;	2.0
	2.0				
	3.0				
	4.0				
	5.0				
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი:	
			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	გ. იაშვილი	
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.5	

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 6	აბს. ნომერი: Z - 1570.0
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში	ფლავიური გამოკვლეული (ლ)
2	0.0			მიწის ზედაპირი	0.0
	0.8 - 1.0	D	1	ნიადაგის ფენა;	0.3
	1.0			სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;	2.0
	2.0				
	3.0				
	4.0				
	5.0				5.0
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი:	
			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	გ. იაშვილი	
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.6	

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 7 აბს. ნომერი: Z - 1553.2
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
2	0.0			შრის აღმოჩენა მიზის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;
	0.4 - 0.6	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი; 2.0
	1.0			
	2.0			
	3.0			
	4.0			
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.7

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 8 აბს. ნომერი: Z - 1560.0
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
2	0.0			შრის აღმოჩენა მიზის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;
	0.8 - 1.0	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი; 2.0
	1.0			
	2.0			
	3.0			
	4.0			
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.8

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 9 აბს. ნომერი: Z - 1558.4
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
2	0.0			მიწის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;
	0.4 - 0.6	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;
	1.0			
	2.0			
	3.0			
	4.0			
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.9

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 10 აბს. ნომერი: Z - 1554.1
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
2	0.0			მიწის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;
	0.8 - 1.0	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;
	1.0			
	2.0			
	3.0			
	4.0			
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.10

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 11 აბს. ნომერი: Z - 1548.2
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
2	0.0			მიწის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;
	0.4 - 0.6	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;
	1.0			
	2.0			
	3.0			
	4.0			
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.11

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №: 12 აბს. ნომერი: Z - 1555.8
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
2	0.0			მიწის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;
	0.8 - 1.0	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;
	1.0			
	2.0			
	3.0			
	4.0			
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.12

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №.: 13 აბს. ნომერი: Z - 1555.1
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
2	0.0			შრის აღმოჩენა მიზის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;
	0.4 - 0.6	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი; 2.0
	1.0			
	2.0			
	3.0			
	4.0			
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.13

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №.: 14 აბს. ნომერი: Z - 1547.3
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
2	0.0			შრის აღმოჩენა მიზის ზედაპირი ნიადაგის ფენა;
	0.8 - 1.0	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი; 2.0
	1.0			
	2.0			
	3.0			
	4.0			
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.14

დაწყების თარიღი: 6.05.2020	მუშაობის თარიღი: 6.05.2020	მუშაობის ნომერი: Z - 1547.7		
ნიმუში/ადგილზე ტესტირება				
№	სიღრმე (მ) მდგრადი სივრცე (მ)	გაძი ნიგრ ნორმი	შრის აღმოჩენა	ნიმუში/სივრცი სიმრავლი (მ)
0.0			მიწის ზედაპირი	0.0
1.0	1.3 - 1.5	D	ნიადაგის ფენა;	0.3
2.0			სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;	2.0
3.0				
4.0				
5.0				
შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი		
GC Group	პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.15		

დაწყების თარიღი: 6.05.2020	მუშაობის თარიღი: 6.05.2020	მუშაობის ნომერი: Z - 1545.6		
ნიმუში/ადგილზე ტესტირება				
№	სიღრმე (მ) მდგრადი სივრცე (მ)	გაძი ნიგრ ნორმი	შრის აღმოჩენა	ნიმუში/სივრცი სიმრავლი (მ)
0.0			მიწის ზედაპირი	0.0
1.0	0.8 - 1.0	D	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;	2.0
2.0				
3.0				
4.0				
5.0				5.0
შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი		
GC Group	პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.16		

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №.: 17 აბს. ნომერი: Z - 1542.8
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
				შრის აღმოჩენა
				მიწის ზედაპირი
				0.0
2	0.4 - 0.6	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;
				2.0
				5.0
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.17

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №.: 18 აბს. ნომერი: Z - 1542.0
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
				შრის აღმოჩენა
				მიწის ზედაპირი
				0.0
2	0.8 - 1.0	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;
				2.0
				5.0
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.18

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №.: 19 აბს. ნომერი: Z - 1540.2
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	გვია ნიგრები	ნიგრები
2	0.6 - 0.8	D	1	<p style="text-align: center;">შრის აღმოჩენა</p> <p style="text-align: center;">მიწის ზედაპირი</p> <p style="text-align: right;">0.0</p> <p style="text-align: right;">2.0</p> <p style="text-align: right;">5.0</p> <p>სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;</p>
შენიშვნები:				<p>ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):</p> <p>ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):</p>
GC Group				<p>პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;</p> <p>ნახატი №.: 2.19</p>

დაწყების თარიღი: 6.05.2020 დასრულების თარიღი: 6.05.2020				შერფი №.: 20 აბს. ნომერი: Z - 1539.0
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	გვია ნიგრები	ნიგრები
2	0.8 - 1.0	D	1	<p style="text-align: center;">შრის აღმოჩენა</p> <p style="text-align: center;">მიწის ზედაპირი</p> <p style="text-align: right;">0.0</p> <p style="text-align: right;">2.0</p> <p style="text-align: right;">5.0</p> <p>სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;</p>
შენიშვნები:				<p>ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):</p> <p>ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):</p>
GC Group				<p>პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერთას გაზმომარაგება;</p> <p>ნახატი №.: 2.20</p>