

გომი III

წალკის მუნიციპალიტეტის
სოფ. ოზნის
გაზმომარაგება

საინჟინრო გეოლოგია

დირექტორი

ა. ჩხუბიანიშვილი

ინჟინერ-გეოლოგი

გ. იაშვილი

GC Group

სარჩევი

1.	ტექნიკური დავალება	2
2.	ჩასატარებელი კვლევების პროგრამა	3
3.	შესავალი	4
4.	გეომორფოლოგია	6
5.	გეოლოგიური აგებულება	7
6.	ტექტონიკა	8
7.	სეისმურობა	8
8.	ჰიდროგეოლოგიური პირობები	9
9.	კლიმატი	10
10.	საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები	11
11.	დასკვნები და რეკომენდაციები	14
12.	გამოყენებული ლიტერატურა	16
13.	ლითოლოგიური სვეტები	17
14.	ტოპოგეგმა შურფების დატანით	25
15.	ფოტომასალა	26

ტექნიკური დაგალება

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად

1. პროექტის დასახელება – წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;
2. დამკვეთი – შ.პ.ს “საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია”;
3. ობიექტის მდებარეობა – წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოზნი.
4. დაპროექტების სტადია – მუშა პროექტი;
5. ობიექტის ტექნიკური დახასიათება – წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება.
6. ჩატარდეს საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგების პირობების შესწავლის მიზნით;
7. საინჟინრო - გეოლოგიური ანგარიში წარმოდგენილი იქნას 6 ეგზემპლარად, ელექტრონული ვერსია.

დირექტორი

ა. ჩხუბიანიშვილი

ჩასატარებელი პილევების პრობრამა

წინამდებარე მიწერილობა შედგენილია საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლო წესები და ნორმები):

- ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისთვის);
- პ.ნ. 02.01-08 (შენობა-ნაგებობების ფუძეები);
- პ.ნ. 01.01.09 (სეისმომედეგი მშენებლობა);
- ს.ნ და წ. IV-5-82 (მიწის სამუშაოები);
- ს.ნ. და წ. 3.02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და საძირკვლები);
- სახსტანდარტი 25100-95 (გრუნტების კლასიფიკაცია);
- სან. წ. და ნ. 1.1. 001-03 (საქ. სანიტარული ნორმები და წესები) და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნათა საფუძველზე.

ჩასატარებელი კვლევების მიზანი:

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგებასთან დაკავშირებით საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა.

დასახული ამოცანის შესასრულებლად უნდა შესრულდეს შემდეგი მოცულობის სამუშაოები: სამშენებლო მოედანზე გაყვანილ უნდა იქნას სათანადო სიღრმის (1.5მ-დან - 2.0მდე) 14-16 შურფი, გრუნტის წყლის გამოვლენის შემთხვევაში აღებულ იქნას არანაკლებ 2 წყლის სინჯი.

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შედგეს ტექნიკური ანგარიში და აიკინძოს 6 ეგზემპლარად, ელექტრონული ვერსია.

1. შესავალი

შ.კ.ს “საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია”-ს დაკვეთის საფუძველზე, 2020 წლის მაისში, შ.კ.ს. “GC Group”-ის გეოლოგმა ჩატარა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის ტერიტორიაზე.

კვლევა-ძიების მიზანს წარმოადგენს გაზმომარაგებასთან დაკავშირებით მოედნის გეოლოგიური აგებულების და პიდროგეოლოგიური პირობების შესწავლა.

სამუშაოებს უშუალოდ ხელმძღვანელობდა, ინჟინერ-გეოლოგი გურამია შვილი.

ჩატარებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები:

- მოძიებულია და გამოყენებულია საფონდო მასალები;
- უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასების მიზნით დათვალიერდა მიმდებარე ტერიტორია და ლითოლოგიური ჭრილის დასადგენად გაყვანილ იქნა 16 შურფი, საერთო სიღრმით 32.0გრძ/მ;
- სავალე პირობებში გრუნტის გრანულომეტრიული შემადგენლობა, განისაზღვრა გაცხრილვის მეთოდით;
- საკვლევ ობიექტების გრუნტის წყალი არ გამოვლინდა;
- სავალე სამუშაოების დამთავრების შემდეგ შურფები ამოიგსო ამოღებული მასალით;
- განსაზღვრული იქნა:

1. გრუნტის ტიპი:
2. ფიზიკური თვისებები;
3. მექანიკური მახასიათებლები;

საველე სამუშაოების და საფონდო მასალების მონაცემების
საფუძველზე შედგენილია წინამდებარე დასკვნა.

კვლევები ჩატარებულია და დასკვნა შედგენილია საქართველოში
ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების (სამშენებლო წესები და
ნორმები) მოთხოვნების შესაბამისად:

- ს.6. და წ. 1.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისთვის);
- პ.6. 02.01-08 (შენობა-ნაგებობების ფუძეები);
- პ.6. 01.01.09 (სეისმომედუგი მშენებლობა);
- ს.6 და წ. IV-5-82 (მიწის სამუშაოები);
- ს.6. და წ. 02.01-87 (მიწის ნაგებობები, ნაგებობათა ფუძეები და
საძირკვლები);
- სახსტანდარტი 25100-95 (გრუნტების კლასიფიკაცია);
- სახ. წ. და 6. 1.1.001-03 (საქ. სანიტარული ნორმები და წესები);

მიღებული შედეგები წარმოდგენილია კომპიუტერზე აკრეფილი
ანგარიშის სახით, სადაც გარდა ტექსტური ნაწილისა, მოცემულია:

1. ლითოლოგიური სვეტები;
2. ტოპოგეგმა;

2. ზოგადი ნაშილი

გეომორფოლოგია, გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა, სეისმურობა,
ჰიდროგეოლოგიური პირობები, კლიმატური პირობები;

**2.1 – გეომორფოლოგია – საკვლევი ტერიტორია განთავსებულია
წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხნის ტერიტორიაზე მდ. ქციას
მარჯვენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 1545.5მ-დან 1601.0მ-მდე
ჰიპსომეტრიულ ნიშნულებს შორის.**

ტერიტორია გეომორფოლოგიურად წარმოადგენს მცირედ დახრილ
ადგილს ჩრდილოეთ მიმართულებით.

ტერიტორია ალგეთ-მაშავრის ხეობებითაა შემოფარგლული და ხრამის
კანიონით გასწვრივად გაჭრილი ეს პლატო შეადგენს მონაკვეთს იმ
უზარმაზარი ლავური დვარისას, რომელიც ზედა პლიოცენში ჯავახეთის
ქედის სამხრული ნაწილიდან ჩამოვიდა, და რომლის ბოლოც მარნეულის
ვაკის ფხვიერ ნაფენებს ქვეშ არის ჩამარხული.

პლატოს ორი მხრიდან ეკვრის შუა ხრამის მთათა კვანძის ტოტები -
ჩრდილოეთიდან გომერის ქედი, რომელიც ბედენის მასივს გამოეყოფა,
სამხრეთიდან კი შორშოლეთის ქედი, რომელიც მიბმულია შინდლერის
მასივზე.

ქვერაიონი წარმოადგენს ქვემო ქართლის ბარის რეგიონის უმაღლეს
ნაწილს. მისი ზედაპირი დასავლეთისკენ და ჩრდილო-დასავლეთისკენ
ამაღლებას განიცდის და წალკის რაიონში 1500-1700მ. სიმაღლეს აღწევს.

ხრამის გასწვრივი კანიონი ლავურ პლატოს ანაწილებს ორ
არათანაბარ ნაწილად: ჩრდილო, ვრცელ ნაწილს ეწოდება თეთრი-
წყაროს პლატო, ხოლო მომცრო სამხრულ ნაწილს პლატო დისკელი.

საკვლევი ტერიტორია გომერის ქედის სამხრული კალთებიდან
სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ ვრცელდება. მისი სიგრძე 45კმ-მდეა,
უდიდესი სიგანე კი 10კმ.

2.2 – გეოლოგიური აბებულება და ტექტონიკა – გარდა დოლერიტული ლავებისა, რომლებითაც საკუთრივ პლატოა აგებული, ქვერაიონის გეოლოგიურ აღნაგობაში და, კერძოდ, პლატოზე მიკრული ქედებისა და სერების აღნაგობაში მონაწილეობს ცარცული ხნოვანების ვულკანოგენური და ნალექი წყებები, ხოლო ტერიტორიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში მესამეულიცაა.

გომერის ქედი, რომელიც ბედენის მასივის აღმოსავლურ ბოლოდან ჯერ სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ არის მიმართული და შემდეგ აღმოსავლეთისაკენ, თანდათანობით დაბლდება და თეთრიწყაროს მერიდიანის აღმოსავლეთით თითქმის ქრება. მის თხემზე თბილისი – თეთრიწყაროს გზასთან სოფ. ჩხიკვთას თავზე ამართული მთა სამება(1196მ.) წარმოადგენს წვეტიან კონუსისებურ ბორცვს კინკრისოზე შემორჩენილი დოლერიტული ლავის ნაგლეჯით. ამ მთას უწინდელი მკვლევარები ექსტრუზიულ ცენტრალურ ვულკანად თვლიდნენ, მაგრამ გარკვეულია, რომ იგი ეროზიულ მოწმეს წარმოადგენს, ხოლო მის თხემზე არსებული ლავა ტექტონიკური პროცესებით არის ქვემო ქართლის პლატოს დოლერიტული განფენისგან მოწყვეტილი და აზევებული.

მეოთხეული ასაკის ნალექები – საკვლევ ტერიტორიაზე ძირითადი ქანების უმეტესი ნაწილი გადაფარულია თანამედროვე და ზედა მეოთხეული ასაკის, სხვადასხვა მონაკვეთში, დალექვის სხვადასხვა რეჟიმში აკუმულირებული, განსახვავებული ფაციესის მქონე, ალუვიური და დელუვიური გენეზისის ნალექებით, რომლებიც ძლიერ ცვალებადი სიმძლავრით ხასიათდება (1-დან - 10მ-მდე). მეტნაკლებად ადრინდელ წარმონაქმნებს წარმოადგენენ მდ. მტკვრის მაღალი ტერასები, რომლებიც საკვლევი ობიექტის გარეთ ვრცელდებიან. შედარებით ახალგაზრდა მეოთხეული წარმონაქმნები კი თითქმის მთლიანად ფარავენ საკვლევი ტერიტორიის ზედაპირს.

ტექტონიკური – თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით (ე. გამყრელიძე 2000წ.) მოქცეულია მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის სამხრეთი ზონის ჩრდილო პერიფერიაზე. ნაწევის სიბრტყის დაქანება ჩრდილოურია, დახრის კუთხე 60-70⁰. ამ ნაწევის სამხრეთით აღინიშნება ნაოჭა სტრუქტურების მთელი სერია, სინკლინორიუმები, ბრახი ანტიკლინებითა და ანტიკლინო-რიუმები ბრახი სინკლინებით.

საკუთრივ საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია სინკლინის გავრცელების არეალში, რომელიც დასავლეთიდან ესაზღვრება მანგლისის ანტიკლინი, აღნიშნული ანტიკლინის ძირითადი ნაწილი აგებულია ზედა ეოცენური ასაკის ქვიშაქვიან-თიხიანი წარმონაქმნებით.

ანტიკლინის ღერძული ნაწილი აგებულია ქვედა ოლიგოცენური ასაკის წარმონაქმნებით, ხოლო სამხრეთ ფრთაზე გამოდის ყველა ჰორიზონტი კარაგანულამდე. ნაოჭის ფრთები ფართოდ გაშლილი და ასიმეტრიულია, ნაოჭის ღერძულა ნაწილი აგებულია მიოცენური ასაკის ნალექებით. ჩრდილო ფრთა შედარებით ციცაბოა, რომლის დახრის კუთხე 70⁰ და 75⁰-ია, ზოგ ადგილას გადაბრუნებულია. სამხრეთი ფრთა შედარებით დამრეცია, დახრის კუთხე 30⁰-დან-50⁰-მდე. ორივე ფრთა აგებულია ოლიგოცენური და მიოცენური ასაკის წარმონაქმნებით.

2.3 – სეისმურობა – საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია 9 ბალიანი ინტენსივობის მიწისძვრების გავრცელების ზონაში. რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გართულებულია ურთიერთგადამკვეთრი ტექტონიკური რღვევებით. ზონა განლაგებულია მაღალი სეისმური რისკის არეალში.

არსებული სტატისტიკური მონაცემებით, მაღალი მაგნიტუდის მიწისძვრებს, რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანი და გავლენა იქონიონ რელიეფის მორფოდინამიკაზე, არა ერთხელ პქონდა ადგილი, როგორც ისტორიულ, ასევე უახლოეს წარსულში.

არსებული სტატისტიკური მონაცემებით XX საუკუნის განმავლობაში მომხდარი მიწისძვრების მიხედვით მიწისქვეშა ბიძგების ხანგრძლივობა 2.1-დან-3.6-წმ-მდე მერყეობს.

სეისმური ტალღების გავრცელების ხასიათი და მიმართულება მეტწილად დამოკიდებულია ტექტონიკური რღვევითი სტრუქტურების განლაგებაზე. სეისმური ტალღების გავრცელების გაბატონებული მიმართულება (სუბგანედური) ჩრდ-დასავლეთ-სამხრეთ-აღმოსავლეთურია. მიწისძვრებით გამოწვეული გეოდინამიკური ცვლილებები ყველაზე მეტად გამოხატულია ტექტონიკურ რღვევებს შორის განლაგებულ მორფოსტრუქტურულ ბლოკებში, სადაც დღესაც გრძელდება პულსაციური (როგორც აღმავალი, ისე დაღმავალი) მოძრაობები.

გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის დასაპროექტებლად გამოყენებული უნდა იქნას სხ და წ II-7-81-ის მოთხოვნები.

2.4 – ჰიდროგეოლოგიური პირობები – საკვლევი რეგიონის ჰიდროგრაფიული ქსელი უმნიშვნელო სიმჭიდროვით გამოირჩევა და წარმოდგენილია მდ. მტკვრით და მისი შემდინარეებით, რომელთა შორის უმნიშვნელოვანესია მარჯვენა შემდინარეები ხრამი და ალგეთი, აგრეთვე აღსანიშნავია კუმისისა და ჯანდარას ტბები.

საკვლევი ტერიტორიის ზედაპირი სამხრეთისკენ არის დახრილი და შუა ნაწილში გაკვეთილია რამდენიმე მცირე მდინარის კანიონებით, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ხრამის მარცხენა შენაკადი ჭივჭავე.

პლატოს დასავლეთ ნაწილში, მდებარეობს ნადარბაზევის პატარა ტბა, რომელიც გადაგვარებას განიცდის.

2.5 – პლიმატი – საკვლევი უბნის კლიმატური მონაცემები
აღებულია საქართველოს სამშენებლო კლიმატოლოგიური
ნორმებიდან – პ.ნ. 01.05.08.

საპროექტო ტერიტორია მიეკუთვნება I კვერაიონს;

სოფ. ოზნის პავას, როგორც ქ. წალკის მეტეოსადგურის
დაკვირვებები გვიჩვებს ახასიათებს:

- საშუალო წლიური ტემპერატურა – 5.9^0 ;
- ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი – -34^0 ;
- ტემპერატურის აბსოლუტური მაქსიმუმი – $+33^0$;
- ტემპერატურის საშუალო წლიური ამპლიტუდა – 9.8^0 ;
- ატმოსფერულ ნალექთა წლიური ჯამი – 736მმ;
- ნალექების დღე-დამური მაქსიმუმი – 77მმ;
- ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა – 74%;

რაიონში გაბატონებულია აღმოსავლეთის ქარები.

- ქარის მაქსიმალურმა სიჩქარემ შესაძლოა მიაღწიოს – 24გ/წმ-ს;
- თოვლის საფარის წონა შეადგენს – 0.50კპა-ს;
- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 75;
- საკვლევ რაიონში გავრცელებული გრუნტებისთვის გაყინვის
ნორმატიული სიღრმე – 115მმ;

3. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები

(სპეციალური ნაწილი)

ჩვენს მიერ საკვლევი ტერიტორიის გამოკვლევისას გეოლოგიურ ჭრილში გამოყოფილი იქნა გრუნტის შემდეგი ფენები:

1. ნიადაგის ფენა; (Q_{IV})
2. ს.გ.მ. 1 – კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით; (alQ_{IV});
3. ს.გ.მ. 2 – სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი (P_2^3);

ნიადაგის ზენა (Q_{IV}) – გავრცელებულია მთელ ტერიტორიაზე, წარმოდგენილია თიხნაროვანი მასით, ფენის სიმძლავრე 0.4მ-ს არ აღემატება. ნიადაგის ფენა ქვაბულით მოხსნილი იქნება და ამიტომ ის არ იქნა გამოყოფილი, როგორც საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი.

დამუშავების სიმრავლის მიხედვით ს.ნ. და წ. IV-5-82-ის ცხრილის თანახმად გრუნტი განეკუთვნება II კატეგორიას.

ს.გ.მ. 1 – პენჭნარი – საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით (alQ_{IV}) – გავრცელებულია მიწის ზედაპირიდან 0.4მ-დან გამოკვლეულ სიღრმემდე.

პეტროგრაფიული შემადგენლობის თვალსაზრისით მასალა განსხვავებულია. უფრო ხშირად გვხვდება ქვიშაქვები და სხვა დანალექი ქანები. მათ გარდა ფართოდ არის წარმოდგენილი მაგმური, უმეტესად ლია ფერის კენჭები.

ცალკეული უბნებზე კენჭნარი ბუნებრივად შემკვრივებულია და თიხნარიან შემავსებელთან ერთობლიობაში ქმნის საკმაოდ მაღალი სიმკვრივის ფენას.

საველე პირობებში გრუნტის გრანულომეტრიული შემადგენლობა, განისაზღვრა გაცხრილვის მეთოდით, რისი შედეგებიც მოცემულია ცხრ. №1-ში;

ცხრილი №1

შურვი №	აღების სილიტები	ვრაშვილის ზომა(მმ)					
		>100	100-50	50-20	20-2	2-0.5	0.5-0.005
1	0.6	10	25	33	14	12	6
4	1.0	11	30	30	15	10	4
7	0.6	14	22	32	14	12	6

განისაზღვრა კენჭნარების პირობითი წინადობა.

ამისათვის ვსარგებლობთ სამშენებლო ნორმებით პ.ნ. 02.01-08, დანართი 3, ცხრ. №1, საიდანაც:

$$R_0 = 5.0 \text{ კგ/ნმ}^2;$$

გრუნტი სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას.

ს.გ.ვ. 2 – სუსტად გამოფიტული შპ0შაშვა – საკვლევ მოედანზე გავრცელებულია მიწის ზედაპირიდან 0.4მ-დან. ამ ფენაში გვხვდება ნაპრალები, მაგრამ ნაპრალს შორის გრუნტებს შენარჩუნებული აქვთ პირვანდელი სახე.

ქვიშაქვები შემადგენლობით ძირითადად არკოზიულია. მათი ცალკეული მარცვლები შეცემენტებული თიხური ნაწილაკებია, ამიტომ მათ სშირად ფენიან ქვიშაქვებს უწოდებენ. ურევიათ მცირე რაოდენობის კვარცის და სილერიტის მარცვლები. ნაპრალიანობით არ ხასიათდება.

ს.გ.ვ. 2 - სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები მოცემულია ცხრ. №2-ში:

ცხრილი №2

№	ნიმუში	შეავს ნიმუში	აღმაის სიღრმე	გუნდების სიმაღლე მ/სმ ³	R ₃ მმ/სმ ²		გუნდების განვითარება
					გუნ დარ.	ფყალგაზღ	
1	შპ0შაშვა	9	0.6	2.10	180	153	0.84
2	შპ0შაშვა	12	1.0	2.10	181	156	0.82
3	შპ0შაშვა	14	1.0	2.20	182	155	0.83
4	შპ0შაშვა	16	1.0	2.20	183	158	0.85

როგორც შედეგებიდან ჩანს ქვიშაქვები მიეკუთვნება არადარბილებად გრუნტებს.

დამუშავების სირთულის მიხედვით აღნიშნული ფენა ს.ნ. და წ. IV-2-82წ. ცხრ. №1-1-ის მიხედვით მიეკუთვნება - VI კატეგორიას.

4. დასკვნები და რეკომენდაციები

1. ადმინისტრაციულად საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის ტერიტორიაზე. მდინარე ქციის მარჯვენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 1545.5მ-დან–1601.0მ-მდე ჰიპსომეტრიულ ნიშნულებს შორის;
2. საკვლევი მოედანი გეომორფოლოგიურად წარმოადგენს მცირედ დახრილ ადგილს ჩრდილოეთ მიმართულებით. რაიმე საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის სოფ. ოზნის გაზმომარაგებას და მის შემდგომ ექსპლოაციას, მოსალოდნელი არ არის;
3. სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით ტერიტორია მიეკუთვნება I_გ ქვერაიონს;
4. საინჟინრო-გეოლოგიური სირთულის მიხედვით საკვლევი მოედანი სამშენებლო ნორმებით 1.02.07.87წ. დანართი 10-ის მიხედვით მიეკუთვნება II კატეგორიას;
5. მოედნის გეოლოგიური ჭრილი შემდეგნაირია:
 - ნიადაგის ზონა (Q_{IV});
 - ს.გ.მ. 1 – კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე კარბონატული კარბონატები (al Q_{IV});
 - ს.გ.მ. 2 – სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი (P_2^3);
6. გამოკვლეულ სიღრმემდე გრუნტის წყალი არ დაფიქსირებულა;

7. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით, ფუძის გრუნტებად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
- ს.პ. 1 – კენჭნარი – სხვადასხვაფრაქციული, თიხნარის 20%-მდე შემავსებლით, რომლის პირობითი წინაღობის მაჩვენებელია:

$$R_0 = 5.0 \text{ კგძ/სმ}^2;$$

ს.პ. 2 – სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა – რომლის ზღვარი ერთლერძა კუმშვაზე სველ მდგომარეობაში შეადგენს:

$$R_s = 153 \text{ კგ/სმ}^2;$$

8. სოფ. ოზნი – პ.ნ. 01.01-09 “სეისმომედეგი მშენებლობა”, სეისმური საშიშროების რუკის დანართის მიხედვით განეკუთვნება 9 ბალიან სეისმურობის ზონას;

უგანზომილებო A კოეფიციენტი – 0.24;

უბნის ამგები გრუნტები იმავე კრებულის ცხ. №1-ის მიხედვით მიეკუთვნებიან II კატეგორიას. ამიტომ უბნის სეისმურობად მიღებულია 9 ბალი;

9. დამუშავების სიძნელის მიხედვით, საკვლევი გრუნტები სამშენებლო ნორმებით IV-2-82წ. ცხრ1-1-ის მიხედვით მიეკუთვნებიან:

- ნიადაგის ფენა – IIჯგ;
- კენჭნარი – IIIჯგ;
- სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა – VIჯგ;

10. ქვაბულის ფერდოს მაქსიმალური დასაშვები დახრა უბანზე გავრცელებული გრუნტებისათვის მიღებული უნდა იქნეს ს.ნ. და წ. 3.02.01- 87-ის 3.11, 3.12, 3.15 პუნქტების გათვალისწინებით და ს.ნ. და წ. III-4-80 მე-9 თაგის მიხედვით;

06შინერ-გეოლოგი:

/გ. იაშვილი/

გამოყენებული მასალები



“საქ. ფიზიკური გეოგრაფია” – თბილისი, 1964წ. – ლ. ი. მარუაშვილი;

“Геоморфология Грузии” – Тбилиси(1971г.) – И. С. Корошинадзе,

Б. А. Гергедавა;

“საქ. ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემა”(1970წ.) – ი. ბუაჩიძე;

“საქ. ტექტონიკური დარაიონების სქემა”(2000წ.) – გ. გამყრელიძე;



- ს.ნ. და წ. 1.02.07-87წ – “საინჟინრო ძიება მშენებლობისათვის”;
- პ.ნ. 01.01-09 – “სეისმომედეგი მშენებლობა”;
- პ.ნ. 01.05-08 – “სამშენებლო კლიმატოლოგია”;
- პ.ნ. 02.01-08 – “შენობა-ნაგებობების ფუძეები”;
- ს.ნ. და წ. IV-5-82 – “მიწის სამუშაოები”;
- სახსტანდარტი 25100-95 – “გრუნტების კლასიფიკაცია”;

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №: 1 აბს. ნომერი: Z - 1561.7
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
1	0.4 - 0.6	D	1	<p>შრის აღმოჩენა</p> <p>მიწის ზედაპირი</p> <p>ნიადაგის ფენა;</p> <p>კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით;</p>
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი:
			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.1

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №: 2 აბს. ნომერი: Z - 1561.9
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
1	0.8 - 1.0	D	1	<p>შრის აღმოჩენა</p> <p>მიწის ზედაპირი</p> <p>ნიადაგის ფენა;</p> <p>კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით;</p>
	5.0			
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი:
			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	გ. იაშვილი
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.2

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერტფი №.: 3 აბს. ნომერი: Z - 1561.6
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
1	0.4 - 0.6 D 1			
	5.0			
შენიშვნები:		ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
GC Group		პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.3	

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერტფი №.: 4 აბს. ნომერი: Z - 1571.0
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
1	0.8 - 1.0 D 1			
	5.0			
შენიშვნები:		ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
GC Group		პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.4	

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერტფი №.: 5 აბს. ნომერი: Z - 1580.2	
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი	
0.0				მიწის ზედაპირი 0.0	
1	ნიადაგის ფენა;	0.4 - 0.6	D	1	კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით; 2.0
2.0					
3.0					
4.0					
5.0					
შენიშვნები:		ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):			ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group		პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;			ნახატი №.: 2.5

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერტფი №.: 6 აბს. ნომერი: Z - 1570.8	
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი	
0.0				მიწის ზედაპირი 0.0	
1	ნიადაგის ფენა;	0.8 - 1.0	D	1	კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით; 2.0
2.0					
3.0					
4.0					
5.0					5.0
შენიშვნები:		ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):			ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group		პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;			ნახატი №.: 2.6

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №: 7 აბს. ნომერი: Z - 1564.9
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
				შრის აღმერა
				მიწის ზედაპირი
				0.0
				ნიადაგის ფენა;
1	0.4 - 0.6	D	1	კენჭნარი, საშუალო და მსხვილფრაქციული, კაჭარის და ლოდების იშვიათი ჩანართებით, თიხნარის 30%-მდე შემავსებლით;
				2.0
				3.0
				4.0
				5.0
შენიშვნები:		ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი:	
		ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	გ. იაშვილი	
GC Group		პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.7	

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №: 8 აბს. ნომერი: Z - 1555.4
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში ნომერი
				შრის აღმერა
				მიწის ზედაპირი
				0.0
				ნიადაგის ფენა;
2	0.8 - 1.0	D	1	სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;
				2.0
				3.0
				4.0
				5.0
შენიშვნები:		ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი:	
		ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	გ. იაშვილი	
GC Group		პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.8	

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შურფი №.: 9 აბს. ნომერი: Z - 1579.4
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება			
	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება			
2	0.0 0.4 - 0.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	0.0 D 1	0.0 ნიადაგის ფენა; სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;	0.0 0.4 2.0
შენიშვნები:				ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group				ნახაზი №.: 2.9

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შურფი №.: 10 აბს. ნომერი: Z - 1601.0
				შრის აღწერა
სტანდარტული განვითარებული სისტემის მიზანი (გ)	სისტემის მიზანი (გ)	განვითარებული სისტემის მიზანი (გ)	სისტემის მიზანი (გ)	სისტემის მიზანი (გ)
2	0.8 - 1.0	D	1	0.0 0.4 2.0 5.0
შენიშვნები:				ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოყლების დონე (მ):
GC Group				ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;
				ნახაზი №.: 2.10

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №: 11 აბს. ნომერი: Z - 1546.8
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
2	0.0 0.4 - 0.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	D	1	<p style="text-align: center;">შრის აღმოჩენა</p> <p style="text-align: center;">მიწის ზედაპირი</p> <p style="text-align: center;">ნიადაგის ფენა;</p> <p style="text-align: center;">სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;</p>
შენიშვნები:				ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group				ნახატი №.: 2.11

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №: 12 აბს. ნომერი: Z - 1567.5
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
2	0.0 0.4 - 0.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	D	1	<p style="text-align: center;">შრის აღმოჩენა</p> <p style="text-align: center;">მიწის ზედაპირი</p> <p style="text-align: center;">ნიადაგის ფენა;</p> <p style="text-align: center;">სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;</p>
შენიშვნები:				ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი
GC Group				ნახატი №.: 2.12

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №.: 13 აბს. ნომერი: Z - 1585.8
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
2	0.0 0.4 - 0.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	D	1	<p style="text-align: center;">შრის აღმოჩენა</p> <p>მიწის ზედაპირი</p> <p>ნიადაგის ფენა;</p> <p>სესტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;</p>
შენიშვნები:				<p>ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):</p> <p>ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):</p>
GC Group				<p>პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;</p>
				ნახატი №.: 2.13

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №.: 14 აბს. ნომერი: Z - 1596.0
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში
2	0.0 0.4 - 0.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0	D	1	<p style="text-align: center;">შრის აღმოჩენა</p> <p>მიწის ზედაპირი</p> <p>ნიადაგის ფენა;</p> <p>სესტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;</p>
შენიშვნები:				<p>ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ):</p> <p>ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):</p>
GC Group				<p>პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;</p>
				ნახატი №.: 2.14

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №: 15	აბს. ნომერი: Z - 1545.5
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში	ფინანსურირებული სამიზნო სამიზნო სამიზნო
2	0.0				მიწის ზედაპირი 0.0
	0.4 - 0.6	D	1	ნიადაგის ფენა; სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;	0.4 2.0
	1.0				
	2.0				
	3.0				
	4.0				
	5.0				
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.15	

დაწყების თარიღი: 7.05.2020 დასრულების თარიღი: 7.05.2020				შერფი №: 16	აბს. ნომერი: Z - 1570.3
№	ნიმუში/ადგილზე ტესტირება	სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუში	ფინანსურირებული სამიზნო სამიზნო სამიზნო
2	0.0				მიწის ზედაპირი 0.0
	0.8 - 1.0	D	1	ნიადაგის ფენა; სუსტად გამოფიტული ქვიშაქვა, ნაცრისფერი;	0.4 2.0
	1.0				
	2.0				
	3.0				
	4.0				
	5.0				5.0
შენიშვნები:			ჭაბურღილში გრუნტის წყლის დამყარების დონე (მ): ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლენის დონე (მ):	ინჟინერ გეოლოგი: გ. იაშვილი	
GC Group			პროექტის დასახელება: წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოზნის გაზმომარაგება;	ნახატი №.: 2.16	


თალქის მუნიციპალიტეტის

სოფ. მზნის

გაზეობარის გან. გეგა

შარქ-ჩაბურღალის დაბანით

1:5000



მიერთება სოფ. გერთაში ადრე	
დაპროექტებულ სამ/შენის მიზისებდა გაზეადენი	
დაპროექტებულ სამ/შენის მიზისებდა გაზეადენი	
ადრე დაპროექტებულ სამ/შენის მიზისებდა გაზეადენი	
d	გაზეადენის დიამეტრი მმ
TP3	შარქ-ჩაბურღალი და მიზი ნომერი

განვითარებული სამ/შენის დაბანით	
ა. ჩავალიშვილი	ა. გაგაძე
ა. გაგაძე	ა. გაგაძე
ა. გორგაშვილი	ა. გორგაშვილი
ა. გორგაშვილი	ა. გორგაშვილი
ა. გორგაშვილი	ა. გორგაშვილი
GC Group	ფაქ. № 188.05.20
თავისუფალი ვაჟა-ფშაველას გამზ. №16, თბილი ს. 1413. 593 608008	ფოტო: gcgroup2010@gmail.com
	6.06.2020