

ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3 , IIIა მკ.რ N335

კორპ.-ის მიმდებარედ კიბის

რეაბილიტაციის პროექტი

შემსრულებელი:
შპს
"გეოანალიტიკა"



შპს „გეოანალიტიკა“

შემსყიდველი:
სამგორის რაიონის
გამგეობა



თბილისი
2020

განმარტებითი ბარათი

ტექნიკური დავალების მიხედვით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე რკინა-ბეტონის კიბეების, საყრდენი კედლების, ლითონის სხვადასხვა კონსტრუქციების, სპორტული მოედნებისა და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების დეფექტური აქტების პროექტი.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ.თბილისში, ვარკეთილი 3 , IIIა მკ.რ N335 კორპ.-ის მიმდებარედ. არსებული სარეაბილიტაციო კიბე შესწავლილ იქნა შ.პ.ს. „გეოანალიტიკის“ სპეციალისტების მიერ და მომზადდა დეფექტური აქტი შესაბამისი აზომვითი სამუშაოების საფუძველზე.


არსებულ სარეაბილიტაციო კიბეს ჩაუტარდება შემდეგი სამუშაოები:

- მოხდება არსებული დაზიანებული მონოლითური კიბის შეკვრა ფოლადის კუთხოვანების საშუალებით
- დაზიანებული კიბის საფეხურები შეივსება და დაიფარება ბეტონში, B 25
- შეილესება კიბის გვერდები
- მოეწყობა ახალი ლითონის მოაჯირი
- ლითონკონსტრუქციები შეიღებება და ასევე დაიფარება ანტიკოროზიული საღებავით .

სიტუაციური გეგმა



საპროექტო
ტერიტორია


		შპს "გეოანალიტიკა"	
ქ. თბილისი, ირ. აბაშიძის ქ. N50, ბ20		404485570	
ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, III ს. მკ.რ. N335 კორპ.-ის მიმდებარედ		სტადია	მასშტაბი
კიბის რეაბილიტაციის პროექტი		GEOANALYTIC	
დირექტორი	შ. უგრეხელიძე		
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქაბაძე		
შეასრულა	მ. სურგულაძე		
შეამოწმა	თ. ჩუბინიძე		

ფოტოფიქსაცია




		შპს "გეოანალიტიკა"	
ქ.თბილისი, ირ.აბაშიძის ქ N50, 820		404485570	
ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3 , III ს მკ.რ N335 კორპ.-ის მიმდებარედ		სტადია	მასშტაბი
კიბის რეაბილიტაციის პროექტი			
დირექტორი	შ. უგრეხელიძე		ფურცელი
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქატაძე		
შეასრულა	მ. სურმანიძე		
შეამოწმა	თ. ჩუბინიძე		



კიბის გეგმა



კიბის გვერდხედი




ლითონის მოაჯირის მოჭრა მილკვადრატებისა



		შპს "გეოანალიტიკა"	
ქ.თბილისი, ვარკეთილი 3, III ს მკ.რ N335 კორპ.-ის მიმდებარედ		ქ. თბილისი, ირ.აბაშიძის ქ N50, 820	
კიბის რეაბილიტაციის პროექტი		სტადია	მასშტაბი
დირექტორი	შ. უგრეხელიძე		
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქაბაძე		
შეასრულა	მ. სურგულაძე		
შეამოწმა	თ. ჩუბინიძე	ფურცელი	ფურცლები

ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, IIIა მკ.რ , 335 კორპ-ის მიმდებარედ კიბის რეაბილიტაციის მოცულობათა უწყისი

N	მასალის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	კუთხოვანა 50x50x5	გრძ.მ	121
2	ბეტონით შევსება B25	კუბ.მ	2.5
3	არმატურა A500c Ø10	გრძ.მ	100
4	კიბის გვერდების შელესვა	კვ.მ	6.2
5	ბაზალტის საფეხურის მოწყობა სისქით 4სმ	კვ.მ	25
6	ბაზალტის შუბლის მოწყობა სისქით 2სმ	კვ.მ	15
	ლითონის მოაჯირის მოწყობა		
7	მილკვადრატი 50x50x3	გრძ.მ	56
8	მილკვადრატი 50x30x3	გრძ.მ	160
9	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორ ფენად	კვ.მ	42
10	ლითონის მოაჯირის ღებვა ფერადი საღებავით ორ ფენად	კვ.მ	46

 შპს "გეოანალიტიკა" ქ. თბილისი, ირ. აბაშიძის ქ. N50, 820		* სასაქონლო შპს ბიზნესი * 404485570	
ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, IIIა მკ.რ N335 კორპ.-ის მიმდებარედ		სტადია	მასშტაბი
კიბის რეაბილიტაციის პროექტი			
დირექტორი	შ. უგრეხელიძე		
მთ. არქიტექტორი	გ. მიქატაძე		
შეასრულა	მ. სურმანიძე		
შეამოწმა	თ. ჩუბინიძე		
		ფურცელი	ფურცლები