


ჭრილი I-I
არმირება




არმატურის სპეციფიკაცია

დასახელება	პოზიციის №	მახალა	აქროი მმ.	ერთი უღებრტის ხერვტი მ.	უღებრტის რაოდენობა მ.	ხერვტი ხერვტი მ.
1	2	3	4	5	6	7
ორმის კვლევი	1	არმატურა	დ=8 ა-III	3,3	16	52,8
	2	არმატურა	დ=8 ა-III	0,5	84	42
	3	არმატურა	დ=8 ა-III	2,8	84	235,2
	4	არმატურა	დ=8 ა-III	3,2	84	268,8
ფილა	5	არმატურა	დ=16 ა-III	3,2	44	140,8
	6	არმატურა	დ=16 ა-III	3,2	44	140,8
	7	გლინულა	დ=6,5	0,82	150	123
ხელუდარი	8	არმატურა	დ=16 ა-III	21,5	4	86
	9	გლინულა	დ=6,5	0,82	110	90,2

მასალები ამონაკრები			
აქროი მმ.	ხერვტი ხერვტი მ.	ერთი უღებრტის რაოდენობა მ.	ხელუდარი მ.
8	9	10	11
დ=16 ა-III	367,6	1,58	580,8
დ=8 ა-III	598,8	0,4	239,5
დ=6,5	213,2	0,25	53,3
სულ:			873,6

ტუალეტი ორ ფერტილზე



ფორმატი A-3	შვარლი 2019 წ.	
	დაკვირა №32	
ქმსპლიკაცია:		
პირები 0101 აღნიშვნა		
შენიშვნა		
ლაკვირა:	შვარლის მუნიციპალიტეტის მერია	
მისამართი:	შვარლი კუდიტორის ქუჩა № 1	
პროექტის სახელწოდება		
სოფელ ვინსელში სტაიონის რეაბილიტაცია		
შ.პ.ს. „აღდაბინი“ „L.T.D. ALDAGINI“		
მის:	ძ. გურჯაანი; თბილისის ძ. №6	
ტელ:	595 557 745 599 440 939	
ელ. ფოსტა:	aldagini@gmail.com	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
ღირებურო	რ. ბიორბაძე	
პრ. ავტორი	ა. ნიკოლაიშვილი	
შეამოწმა	მ. ხურცილაძე	
ტუალეტი ორ ფერტილზე		
სტაია	მსვტაბი	ფურცელი
პროექტი		ა-22