

064.მეზარმე “ნანა ახვლედიანი”



ქ.დაბასში ვმ.ნინოს ძეგლაზე მუნიციპალიტეტის  
მერიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერების  
რეაბილიტაციის სამუშაოები

პროექტი

2020 წელი

# ganmar tebi Ti baraTi

აღნიშნული skvergobis reabil itaciis proeqti i Tval iswi nebs dazi anebul i dekoratiul i fil is adgil obriv aRdgenas, dekoratiul i lampi onebis demontaJs da axal i dekoratiul i gare ganaTebis I ampi onebis montaJs axal i el .qsel i T.

arsebul moaj irgobis reabil itaci as (adgil obriv Secvl as), ვიბევბის

რეაბილიტაციას, mosasvenebel i skamebi sa da sanagve urnebis ganTavsebaს. proeqti moi cavs teritoriaze arsebul kedl ebis reabil itaci as, bazal tis qudis dmeontaJs da axal bazal tis qudis montaJs sisqi T 30mm, aseve Wi Skris demontaJs , dasawoyebas da mis adgil ze axal i I i Tonis dekoratiul i Wi Skris mowyobas.

## sarCevi

1.Tavfurcel i  
2.ganmar tebi Ti

3.ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქუჩაზე ს/კ 82.01.42.076 სკვერის რეაბილიტაცია

4. ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქუჩაზე #41 ს/კ 82.01.42.077 სკვერის რაებილიტაცია

5.ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქუჩაზე ს/კ 82.01.46.640 სკვერის რეაბილიტაცია

6.ქ.დმანისში "თავისუფლების ხეივნის" მიმდებარედ ს/კ 82.01.46.673 სკვერის რეაბილიტაცია

თბილისი 2019 წ.	ფორმატი A-3.
დაკვეთი №.	

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

ი. გ. "წანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახვლედიანი		
არქიტექტორი			
დაამუშავა	გ. კამკამიძე		
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცელი	
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანისი ჭმინდა ნინოს ძებნა ს/კ: 82.01.42.076  
სკვერის რეაბილიტაცია



მიწის(უძრავიქონების)საკადასტროცოდი N82.01.42.076

## ამონაწერისაჯაროესფრიდან

განცხადებისრეგისტრაცია  
N882011304901 - 27/06/2011 13:31:43

მომზადებისთარიღი  
01/07/2011 13:39:40

### საკუთრებისგანყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთისსაკუთრებისფიპი:
დმანისი	ქ.დმანისი			საკუთრება
<b>82</b>	<b>01</b>	<b>42</b>	<b>076</b>	ნაკვეთისფუნქცია: არასასოფლოსამეურნეო
				დაზუსტებულიფართობი: 1405.00 კვ.მ.
				ნაკვეთისწინანომერი:

მისამართი: ქალაქი დმანისი, ქუჩა წმინდანინოს

### მესაკუთრისგანყოფილება

განცხადებისრეგისტრაცია: ნომერი 882011304901, თარიღი 27/06/2011 13:31:43  
უფლებისრეგისტრაცია: თარიღი 01/07/2011

უფლებისდამადასტურებელიდოკუმენტი:

- მომართვა N445, დამოწმებისთარიღი: 27/06/2011, დმანისისმუნიციპალიტეტისგამგეობა

მესაკუთრები:  
დმანისისმუნიციპალიტეტი

მესაკუთრები:  
დმანისისმუნიციპალიტეტი

აღწერა:

### იპოთეკა

საგადასახადოგირავნობა:

რეგისტრირებულიარარის

### ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებულიარარის

მოვალეთარეესფრი:

რეგისტრირებულიარარის

"ფიზიკურიპირისმიერ2წლამდევადითსაკუთრებაშიარსებულმაგერიალურიაქტივისრეალიზაციისას,აგრეთვესაგადასახადოწლისგანმავლობაში1000ლარისანმეტილირებულებისქონებისსაჩუქრალმილებისასაშემოსაკლოგადასახადიგადხდასუქვემდებარებასაანგარიშოწლისმომდევნოწლის1აპრილამდე,რისშესახებაცადნიშნელიფიბიკურიპირიიმავევადაშიწარუდგენსლეკლარაციასსაგადასახადოორგანოს.აღნიშნულივალდებულებისშეუსრულებლობაწარმოადგენსსაგადასამართიალდარღვევას,რაციწევესპასუხისმგებლობასაქართველოსსაგადასახადოკოდექსისXVIIIთავისმიხედვით."

ამონაწერშიცექნიკურისარვეტისაღმოჩენისშემთხვევაში,შესაძლებელიასარეგისტრაციოსამსახურშიმოსვლისგარეშე,ელექტრონულადწარმოადგინოთგანცხადება: <http://public.reestri.gov.ge> ანდაგვიკავშირდეთ:251527;895337181;შესწორებულიამონაწერისმიღებაშეგიძლიათვებგვერდზე,ელექტრონულად,ასევესარეგისტრაციოსამსახურშიან, "ლიბერთიანკიოს"წებისმიერფორმალში.

თბილისი 2019 ვ. ფორმატი A-3  
გავერა NN

ՕԺԱԿԸՆԴՈՒՅՆ

ქ.დგანისი ღმისდა 6060ს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/პ: 82.01.42.076  
სიტუაციური გეგმა



ქ.დანისი ვმ06და 606ლ ძ'უბა  
სპერის რეაბილიტაცია ს/პ: 82.01.42.076  
სარეაბილიტაციო დეტალების სენა

ექსპლიკაცია

პორობითი ნაშენები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დანისში სპერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მედიკოსი "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	სალმონერა	თარიღი
დირექტორი	ნახატიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაბიძე		
დამუშავა	გ.კამაბიძე		
გამტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცელი	
მუშა ნახაზი			



ქ.დაბისი ვმინდა 6060ს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076

დეპორატიული გარე განათების ლამაზონებისა და მცხოვრებების განლაგების სქემა

თბილისი 2019 წ.	ვორმატი A-3
დაპვითა NN	

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშვნები

დეპორატიული გარე განათების ლამაზონები 3ც

0რმის რქა - 2ც

ტუბა - 6ც

ვოტინია კულტივარი (გურითის ვორმის) - 6ც

ბაზარის 288.3 მ<sup>2</sup>

სანაბეჭ შრეა - 3ც

საპბო - 3ც

პროექტის სახელმოდება

ქ.დაბისში სკვერის  
სარჩევილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მედარმე " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დააგუშავა	გ.კამპაშვილი		
მაჭაბაძე			
თარიღი			

სტადია	ვარცელი	ვარცელება
მუშა ნახატი		





იანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	იარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
პრიზისტორი	ბ.კამპარიძე		
ლამპავა	ბ.კამპარიძე		
გაშტაბი			
იარიღი			
სტადია	ფ. ურცელი	ფ. ურცელებელი	
მუშა ნახაზი			

ქ.დაბასი ვაკეთი 6060 ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076  
დეტალი №1

## ჟროლი 1-1

გეგმა




ქ.დანისი ჭმინდა ნინოს ძება  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076

დეტალი №2

პირობითი ნოშები

ჟრილი 1-1

გეგმა



შენიშვნა

ქ.დანისის სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

066. მეურნე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მარტაბი			
თარიღი			
სტადია		უშრცელელი	უშრცელებელი
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანისი ვმ06და 6069ს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076

თბილისი 2019 წ.	ვორმატი A-3
დაკვეთია NN	

ექსპლიკაცია

დეტალი №3

დაზიანებული ზოლების რეაბილიტაცია

პირობითი ნიშნები



შენიშვნა



პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. მედარმი " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	ბგარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.აზლედიანი		
არქიტექტორი	გ.პამაშიძე		
დამუშავა	გ.პამაშიძე		
მაჭარი			
თარიღი			
სტადია	ვურცელი	ვურცელება	
მუშა ნახაზი			

ქ.დაბანისი წმინდა ნინოს ქუჩა  
სპეციალური რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076  
დეტალი №4

დაზიანებული გორდიურების რეაბილიტაცია  
ზომა 150X300



თბილისი 2019 წ.  
დაკვირვება NN

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

გენერაცია

პროექტის სახელმძღვანელო

ქ.დაბანისში სპეციალური რეაბილიტაციონი სამუშაოების  
პროექტი

064. გეღარმა " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახტელიანი		
არქიტექტორი	გ.პაბპაშვილი		
დაამუშავა	გ.პაბპაშვილი		
მამაკაცი			
თარიღი			
სტადია		ვურცელდება	ვურცელდება
გუნდი ნახაზი			

ქ.დგანისი მინიჭა ნინოს ძება  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076  
დეტალი №5

დაზიანებული ნაწილის აღდენა და გრუნტით შევსება



პირობითი ნიშნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. მეწარმე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	სელიონერი	თარიღი
დირექტორი	ნახატელიანი		
არქიტექტორი	გადამამიშვილი		
დამუშავებელი	გადამამიშვილი		
მასტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცლები	
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანისი შპინდა ნინოს ძებჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076  
დეტალი №6

დაზიანებული ბაზალტის ბორლიურის რეაბილიტაცია



პირობითი ნიშვნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი


06. მედარმე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნატალიანი		
პრეზიდენტი	გ.კამამიშვილი		
დამუშავებელი	გ.კამამიშვილი		
მასტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცლები	
გუნდ ნახატი			


ექსპლიკაცია

ქ.დგანისი ზმინდა ნინოს ქუჩა  
სკვერის რეაგილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076  
დეტალი №7

გეგმა



შროლი 1-1



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმძღვანელი

ქ.დგანის სკვერის  
სარეაგილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი


062. მედიარმე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	სტატუსი	თარიღი
დირექტორი	ნახლებიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია			
ვარცელი			
გუნდი ნახაზი			


ექსპლიკაცია

ქ.დგანისი უმნიშვილის ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076  
დეტალი №8

გეგმა



ჭრილი 1-1



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. გეღარქუ რეაბილიტაცია

იანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	იარიგი
დირექტორი	ნატლებაძე		
პრიზექტორი	ბ.კამპაშვილი		
დამუშავა	ბ.კამპაშვილი		
გაშტაბი			
იარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცელები
გუგა ნახაზი			

თბილისი 2019 წ.	ცორმატი A-3
დაკვეთია NN	

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშვნები

გენერაცია

პროექტის სახელმძღვანელო  
ქ.დანიშვნის საგენერირებელი  
სარჩევილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

062. მეზარებე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	სტატუსი	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავა	გ.კამპაშვილი		
გამტაბი			
იარიღი			
სტადია		ცურცელი	ცურცელში
მუშა ნახატი			

ქ.დანიშვნის წმინდა ნიშვნის ქუჩა  
სპეციალური რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076

საბაზე სკამი (3 3)


სანაბეჭე ჭრნა (3 3)



ექსპლუატაცია

სანაგვე ურნის ნიმუში

მოთავთის გული 0.788 სისქის



პირობითი ნიშვნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

064. გერარდი " ნანა ახვლედიანი

თანამდებობა	გვარი	ხელმომხმარე	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაკუთხება	გ.კამპაშვილი		
მაჭარები			
მარილი			
სტადია	ვარცელი	ვარცლები	
მუშა ნახაზი			

ქ.დმანისი ვმ06ლა 606ლს ქ'ეჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076

სადემონტაჟო ლაგვიონი 36



01ბ0ლ060 2019 წ.	ვორმატი A-3
დაკვეთა NN	

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმძღვანელო

ქ.დმანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06ლ. მედარმე " ნანა ახვლედიანი "


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვლებიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავებელი	გ.კამპაშვილი		
მაშტაპი			
თარიღი			
სტადია			
გურიელი			
გუგა ნახაზი			

ექსპლიკაცია

ქ.დაბანისი უმინდა 6060ს ძეგა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076

დეკორატიული ლაგავონი №1  
36

აღმასრულებელი გორგა დაგენერირების სემა



პირობითი ნიშვნები

შენიშვნა

ქ.დაბანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეტარმე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	სელმოლერა	თარიღი
დირექტორი	ნახტელიანი		
პრეზენტორი	ბ.კაპაშიძე		
დააგუშავა	ბ.კაპაშიძე		
გაშტაბი			
თარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცელი
მუშა ნახახი			




ქ.დობისი რეილი ნინოს ქაჩის მიღებასარიც სავარის განათების გეგმა  
დაკორატიული გარემონტის მოწყობის პროექტი

თბილისი 2020წ	□3
დაკვეთი	ფორმატი

ექსპლიკაცია



დეპორატიული დიოდური ლამპინი 503A5  
(3 ცალი)



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

ქდმანისის სკვერების სარგაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (გლობუროფიკაცია)

ინდ.შეტარმე „ ნანა ახვლევდიანი ”

თანამდებობა	გერი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვდებიანი		
არქიტექტორი	გ.ქამქაძე		
ელ.ინженერი	ცმაჭავათია		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
მუშა ნახაზი			კლ-2


ქ.დაბაისი ხეილა ნინოს ქაჩის მიმღებარიალ სავარის განათების გაცემ  
აკარიატიული გარეგნობის მოწყობის პროექტი

თბილისი 2020წ	□-3
დაგენერაცია	

ექსპლიკაცია



დეპორატიული დიოდური ლამაზონი 503აზ  
(3 ცალი)



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა


პროექტის სახლწოდება

ქდმანისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ.შეწარმე " ნანა ახვლევიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვა		
არქიტექტორი	გ.ამგამიძე		
პლ.ინженერი	გ.მარათიძე		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია			
ფურცელი			
მუშა ნახაზი			ქლ-3

დეკორატიული გარებათაგას მოცემის პროცესი  
. ფასის განვითარების მიზანის სამიზანო გეგმა  
აუქტომატიზირებული ასაკის გარებათა გადაწყვეტილების 21.08.2014 მიხედვით



## ՅօՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ঘোষণা


სროვების სახელმოდება  
სის სკვერების სარგაბილიტაციო  
ო პროექტი (ელგებროვიაცია)

ინდ.მეწარმე ” ნანა ახვლედიანი ”

თანამდებობა			
დირექტორი	ნ.ახლეძიანი	ხელმოწერა	თარიღი
არქიტექტორი	გ.აშენიძე		
ელ.ინ.უნიკრი	ც.მარალათიძა		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია			

დეკორატიული გარეგნათების მოწყობის პროექტი  
ქ.თბილისი 606ლა 606ლ ქარის მიმდებარება სავარის განთვალის გეგმა

## ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახლში დღეს  
ქადანისის სკერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)


ინდ. მეწარმე „ ნანა ახლევდიანი „

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლევანი		
არქიტექტორი	გ. ქამიაძე		
ელ. ინженერი	გ. მაკალათიძე		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	შესრულებული	შესრულებული	
მუშა ნახაზი			


დეკორატიული გარემონტის მოწყობის პროცესში  
ქ. დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდგრადი სახელმწიფო უნივერსიტეტი

## პროექტში გამოყენებული დეტალები


დეტალი



დეტალი-2



დეტალი-3



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმწიფო განვითარების სამინისტრო


ინდ .მეწარმე ” ნანა ახვლედიანი ”

სანაზდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახლაუძიანი		
არქიტექტორი	გ.ქაჩამიძე		
ელ.ინ.ქინერი	(გ.შავალათია)		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
ა. მ. ს. ს.			

ქ.დგანისში ვმიწდა ნონს ქ.Nº41  
ს/კ: 82.01.42.077  
სკვერის რეაბილიტაცია









ქ.დგარის მთხოვანი ნოტები №41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

სიუჟაციური გეგმა



0804060 2019 წ.	ვორმატი A-3
დაკვეთია NN	

ექსპლიკაცია

პორტალი ნოველი

22603362

პროექტის სახელმოღება

ქ.დგარის სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. გეგმაზე " ნახა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	სელექტორი	იმარიღი
დირექტორი	ნახა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კავკაზიძე		
დამუშავა	გ.კავკაზიძე		
მამტაბი			
იმარიღი			
სტადია	გ.ერცელი	გ.ერცელი	
მუშა ნახაზი			



მიწის(უძრავიქონების)საკადასტროცოდი N82.01.42.077

## ამონაწერისაჯარორეესფრიდან

განცხადებისრეგისტრაცია  
N882011348744 - 20/07/2011 13:03:13

მომზადებისთარიდი  
25/07/2011 15:18:03

### საკუთრებისგანყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთისაკუთრებისფიპი:
დმანისი	ქ.დმანისი			საკუთრება
<b>82</b>	<b>01</b>	<b>42</b>	<b>077</b>	ნაკვეთისფუნქცია: არასასოფლოსამეურნეო
				დაბუსტებულიფართობი: 2000.00 კვ.მ.
მისამართი: ქალაქი დმანისი, ქუჩა წმინდანინოს, N41				ნაკვეთისწინანომერი:

### მესაკუთრისგანყოფილება

განცხადებისრეგისტრაცია: ნომერი 882011304915, თარიღი 27/06/2011 13:34:38  
უფლებისრეგისტრაცია: თარიღი 01/07/2011

უფლებისდამადასტურებელიდოკუმენტი:

- მომართვა N445, დამოწმებისთარიდი: 27/06/2011, დმანისისმუნიციპალიტეტისგამგეობა

მესაკუთრები:  
დმანისისმუნიციპალიტეტი

მესაკუთრე:  
დმანისისმუნიციპალიტეტი

აღწერა:

### იპოთეკა

საგადასახადოგირავნობა:

რეგისტრირებულიარაონის

### სარგებლობა

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი 882011348744	უზუფრუქტესი: სსიპსოციალურიმომოშახურებისააგენტო 202178927; მესაკუთრე: დმანისისმუნიციპალიტეტი 228928391; საგანი: ფართი 130 კვ.მ;
თარიღი 20/07/2011 13:03:13	უზუფრუქტისხელშეირულება, რეესტრისნომერი N3, დამოწმებისთარიდი 05/07/2011, საქართველოსიუსტიციისსამინისტროსსაჯარორეესტრისეროვნელისააგენტო
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/07/2011	

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

## რეგისტრირებულიანობა

## მოვალეთარეესფრი:


## რეგისტრირებულიარანის

"ფინიკერიპირისმიერზულდევებადითსაკუთრებაშიარსებულმატერიალურიაქტივისრეალიზაციისას,აგრეთვესაგადასახალოწლის განმავლობაში1000ლარისანგრძილირულებისქონებისაჩერქალმილებისასაშემოსავლოგადასასადიგადაზღვისეჭვებისახანგარიშოწლის მომდევნოწლის1აპრილმდე.რისმეგასხებაცანიშულიფიზმეტრიინიმივადშიწარუდგვნსდეველირარაციასსაგადსახალოირიგანოს.აღნიშნული ვალებულებისშეუსრულებლობააწარმოადგენსსაგადასახალოსამართალდევებას,რაციწვევპასუხისმგებლობასაქართველოსსაგადასახალო კოლექსისXVIIIთავისმიხედვით."

ამინისტრობულებისადმომენისშემთხვევაში, შესაძლებელიასარეგისტრაციისასურშიმითისელისგარეშე, ელექტრონულად წარმოადგიოთაგანცხადება: <http://public.reestri.gov.ge> ანდაგვაყვიშორდეთ: 251527; 895337181; შეცტორებულიამონაწერისმიღებაშეგიძლიათ ვალიგრანტების დარღვევისას არასარეგისტრირებულიამონაწერის მიღება.

ქ.დანიშვილი გმირი 6060ს ქ.№41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/პ: 82.01.42.077

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა



ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დანიშვილის სკვერის  
სარჩევის რეაბილიტაციონ სამუშაოების  
პროექტი

064. მეზარბეჭი "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	ბვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლებიანი		
არქიტექტორი	ბ.კამარიძე		
დამუშავა	ბ.კამარიძე		
მართალი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცლები	
მუშა ნახახი			

ქ.დგარისი ვმ06და 606ოს ქ.№41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077  
სარეაბილიტაციო დეტალების სტანდარტი

0606060 2019 წ.	ვორმატი A-3
დაკვეთია NN	

ექსპლიკაცია



პირობითი ნიშნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება


ქ.დგარის სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. გეოარჩე " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოვება	თარიღი
დირექტორი	ნატალიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მაჭუარი			
იარიზო			
სტადია		ფურცელი	ფურცელი
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანისი ვმ06და 6069ს ქ.№41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეპორატიული ლამაზონებისა და მცენარეების განლაგების სქემა



პირობითი ნოშები

● დეპორატიული გარე განათების ლამაზონი 63

■ გამჭვანება 190 მ²

○ 0რმ0ს რქა - 23

● ტუბა - 93

■ ბორდოური 150X300 42 გ/გ

■ ბრანიტის ფილ00 მოკირკებისა 25.0გ²

○ სანაბეჭ ურნა - 33

■ საკმ0 - 36

პროექტის სახელწოდება

ქ.დგანისი სკვერის სარჩევლითაციო სამუშაოების პროექტი

06. გეოარხე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	იარიღი
დირექტორი	ნ.ახლედიანი		
არქიტექტორი	ბ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	ბ.კამპაშვილი		
გაშტაბი			
თარიღი			
სტადია		ფურცელი ფურცელები	
მუშა ნახატი			

ექსპლიკაცია

ქ.დგანისი ვმ06და 606ოს ქ.№41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეტალი №1



პირობითი ნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმისამართი

ქ.დგანისში სკვერის  
სარჩაპილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი



06დ. მეწარმე "ნანა ახვლევიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლევიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაბიძე		
დამუშავება	გ.კამაბიძე		
მაჭაბაძე			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელები	
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანისი ვმინდა 6060ს ქ.Nº41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეტალი №2

ბაზალტის ფილის აღდგენა (დემონტაჟი და მონტაჟი)



პირობითი ნიშნები

ცავისებ

პროექტის სახელმძღვანელო

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. მედარმე " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლებანი		
არქიტექტორი	ბ.კაგამიძე		
დაამუშავა	ბ.კაგამიძე		
მაჭაბელი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცლები	
მუშა ნახაზი			

ექსპლიკაცია

ქ.დგანისი შეზღუდული 6060ს ქ.№41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეტალი №3

დაზიანებული ვილების რეაბილიტაცია



პორობითი ნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება


ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. მედიარეჟ " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	ბ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	ბ.კამპაშვილი		
გაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფ. უ. ც. ც. ც.	ფ. უ. ც. ც. ც.	
მუშა ნახახი			

ქ.დგანისი წმინდა ნინოს ქ.Nº41  
სპეციალური რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეტალი №4



ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

ვენიჭება

ქ.დგანისში სპეციალური რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტი

064. მედირმე " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ტელეფონი	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
გამტაბი			
თარიღი			
სტადია	გურიელი	გურიელი	
მუშა ნახაზი			


ქ.დაბაისი ველი 6063 ქ.№41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეტალი №5

გაზაღალის ველით მოპირეობებული ნაშილების  
რეაბილიტაცია


თბილისი 2019 წ.	ვერმატი A-3
დაკვირვა NN	

ექსპლიკაცია



პირობითი ნიშანები

შენიშვნა



პროექტის სახელმოდება

ქ.დაბაისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეტარმე "ნანა ახვლედიანი"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მაჭაბი			
თარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცელები
მუშა ნახაზი			

ქ.დმანისი ჭმინდა 6060ს ქ.Nº41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

## დეტალი №6

გაზალტის ვილით გორგორებული ნაშილების რეაბილიტაცია

გაზალტის ვილის რეაბილიტაცია



თბილისი 2019 წ.  
დაცვითა სამსახური A-3

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება  
ქ.დმანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მედიარაგ " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	სელმოლერა	თარიღი
დირექტორი	ნახატებიანი		
არქიტექტორი	ბ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	ბ.კამპაშვილი		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვურცელი	ვურცელები	
მაშა ნახაზი			

ქ.დმანისი ვმ06და 6069ს ქ.Nº41  
სპერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეტალი №7

გაზაღულის ვილის მოპირკეთებული ნაშილების რეაბილიტაცია

გაზაღულის ვილის რეაბილიტაცია  
(დემოტაზი/გონიტაზი)



თბილისი 2019 წ.  
დაკვეთა NN  
ვორმატი A-3

ექსალიკაცია

პირობითი ნიშვნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

ქ.დმანისში სპერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

069. მეწარმე "ნანა ახვლედიანი"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვადიანი		
არქიტექტორი	შ.კაგაშიძე		
დამუშავება	გ.კამპაზიძე		
გაშტაბი			
თარიღი			
სტადია		ვურცელი	ვურცელები
მუშა ნახაზი			

ექსპლიკაცია


ქ.დანიშვნის უზენდა ნომის ქ.№41  
სკვერის რეაგილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეტალი №8

გეგმა



განშლა



ქ.დანიშვნის სკვერის  
სარეაგილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეწარმე "ნანა ახვლეიანი "


თანამდებობა	გვარი	ხელმოყრელი	იარიღი
დირექტორი	ნ.ხვდეიანი		
პრიზისტორი	გ.კამპაშვილი		
დამტკიცებულებები	გ.კამპაშვილი		
გამტაბი			
თარიღი			
სტადია		ვ.რცელი	ვ.რცელები
მუშა ნახაზი			

ექსპლუატაცია

ქ.დგანისი ვმ06და 6069ს ქ.Nº41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეტალი №8

ჯრილი 1-1



პირობითი ნომერი

ასებები

პროექტის სახელმწიფო

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. გეოარქი "ნანა ახვლედიანი "

იანამდებობა	გვარი	ხელმომხმარებელი	თარიღი
დირექტორი	ე.ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპამიშვილი		
დამუშავება	გ.კამპამიშვილი		
მაჭაბაძე			
იარიღი			
სტადია		ვარცელი	ვარცლება
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანისი ვმინდა 6060ს ქუჩა  
სპერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076

### სადემონტაჟო ლაგაზონი 63



თბილისი 2019 წ.	ფორმატი A-3
დაკვირვა NN	

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისში სპერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06დ. გეღარქუ "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვადიანი		
არქიტექტორი	გ.კამააშვილი		
დამუშავა	გ.კამააშვილი		
მაჭაბელი			
თარიღი			
სტადია	შპრედი	შპრედი	
მუშა ნახაზი			

ექსპლუატაცია

პირობითი ნიშვნები

შენიშვნა

პდმანის საგვრის  
სარჩევის დამატების  
პროცესის სახელმძღვანელო

06. მედიაზე " ნანა ახვლედიანი "


თანამდებობა	გვარი	სელმოვერა	თარიღი
დირექტორი	ნახატელი		
არქიტექტორი	ბ.კამპანია		
დაამუშავა	ბ.კამპანია		
მასტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცელები	
მუშა ნახაზი			

ქ.დაბა მთაწმინდის ქ. გ. 41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

დეპორატიული ლამაზები

63

მლექტორი ბოძის დაგენერირების სქემა



ქ.დგანისი შენდა 6069 ქ.№41  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.077

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

069. მეწარმე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	ბეჭრი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახლეძეანი		
არქიტექტორი	გ.კამაძიძე		
დამუშავებელი	გ.კამაძიძე		
მაშტაგი			
თარიღი			
სტადია		გურიელი	გურიელი
მუშა ნახაზი			

საბაღე სკამი (3 ც)




სანაბეგე ურნა (3 ც)



სანაგვე ურნის ნიმუში

მოთათილებული თუნების ფურცელი 0.7მ სისქის



პირობითი ნიმუში

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

069. გეღარქუ " ნანა ახვლედიანი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კაგაშვილი		
დამუშავა	გ.კაგაშვილი		
მაჭაბი			
თარიღი			
სტადია			
ფურცელი			
ფურცლები			
შუბა ნახაზი			

## განარტებითი ბარათი

СП 251.1325800.2016 და სახელმწიფო სტანდარტი გОСТ 21608-2014

მიხედვით;

დასახელება: ქდმანისი წმინდა ნინოს ქ.№41 სკვერის ელექტროფიკაციის გეგმა;

1. ელ-ტექნიკური ნაწილი

1.1 ელ-მომარაგების სქემა

1.1.1 სიმძლავრე

დადგმული სიმძლავრე 0.3 კვტ

მოთხოვნილი სიმძლავრე 0.3 კვტ

1.1.2 ქსელი

თ -ზ ( 1, , )

ჟემომავალი ძაბვა 220ვ;

სამუშაო ძაბვა 220 ვ;

ძაბვის მაქსიმალური დასაშვები ვარდნა 5%;

სიხშირე : 50 ჰც;

1.1.3 ძირითადი მომხმარებლები

ლამპინგები

1.1.4 გამანაწილებელი კარადა

ობიექტის მომრაგება ხორციელდება არსებული განათების ქსელიდან, უშვალოდ

არსებული განათების ბოძებიდან უნდა მოხდეს სადენის ფარული მეთოდით ჩამოყვანა:

გამანაწილებელი კოლოფები უნდა დამაგრდეს და მასში ჩაიღიას ორპოლუსა ავტომატი:

გამანაწილებელი კოლოფი უნდა დამიწოდეს არსებულ განათების ძელზე.

. გამანაწილებელი კოლოფი უნდა იყრის.

. მეტალის ქარხნული შესრულების.

. შეღებვა ქარხნული.

. მინიმუმ 1 67 შესრულების.

I 08.

. შემავალი გამავალი კაბელები ქვემოდან.

. ნომინალური ძაბვა 1000 ვოლტამდე.

. სიხშირე 50 ჰერცი.

1.2 კაბელები

1.2.1 კაბელის მოთხოვნები.

ელ-გავგანილობა უნდა მოხდეს სპილენის ფერად ძარღვიანი ორმაგი იზოლირებული

კაბელი, ჰერც 3X2.5მმ<sup>2</sup>(სანაობების 3X1.5მმ<sup>2</sup> მიზნის)

ჰერც 3X1.5მმ<sup>2</sup> (სანაობებზე) გოფრირებული მილში გატარებული დაფლული

ნიადაგში ელ-ტექნიკური ნორმების დაცვით გაყვანა და დაერთება.

ი. კროექტში მოცემული დეტალი №1 (ზომები მითითებულია ნახაზში)

I 08 კაბელი

1.3 სანაობების ტიპი და დიზაინი შეთანხმდეს არქიტექტორთან.

4 დამზება

ი. დეტალი №4, დამიწოდების წინადობა არ უნდა აღმატებოდეს 4 თმს

დამპინგის მეტალის ბოძის დამიწოდებისათვის ნიადაგში დამიწების დერო უნდა

დამონტაჟდეს და დაუკავშირდეს ბოძს მოთუთიებული გამტარით. ი. დეტალი №3

დამიწების წინადობა არ უნდა აღმატებოდეს 20 თმს.

№	საერთო მონაცემები
1.	ქ. დმანისი წმინდა ნინოს ქ.№41 სკვერის ეპთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი განმარტებითი ბარათი
2.	ქ. დმანისი წმინდა ნინოს ქ.№41 სკვერების ეპთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი
3.	სკვერების ეპთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი (ელ-ბოძების ნუმერაცია და საყრდენებს შორის მანილი)
4.	ქ. დმანისი წმინდა ნინოს ქ.№41 სკვერების ეპთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა
5.	სკვერების ეპთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა(ეპტალური)
6.	პროექტში გამოყენებული დეტალები

### საეციფიკაცია(გასალათა ნუსა)

დასახელება	ტიპი ან მარკა	განხოვილება მრიგები	რაოდენობა
ლაპარაფი	250ს; 50 ვატ	კომპალ.	6
გატალის განახოლებელი კოლოფი	I 67	ცალი	6
ბოჭორიგებული საბაზო მოძალი	Φ25 ვვ	ბრძ.გვარი	120
კაბელი საბაზო მარცვანი	ПУГН3*1.5მმ <sup>2</sup>	ბრძ.გვარი	20
კაბელი საბაზო მარცვანი	ПУГН3*2.5მმ <sup>2</sup>	ბრძ.გვარი	80
კაბელი გატალის განახოლებული ვარი I 67 I 08	100Х100Х100 ვა	ცალი	1
ამონიკებული აპტომატი ; 2503/6ა ; მრიგებული	1P C6A	ცალი	6
ამონიკებული აპტომატი ; 2503/25ა ; მრავალური	2P C16A	ცალი	1
დამოუკიდებელი მოძალი და დაცვითი გაყვანა	50X50X5 mm	1500მრავალი	6
მოძალი გატალის განახოლებული ვარი	Ø8mm	ბრძ.გვარი	6

პირობითი ნიშნები


შენიშვნა

პროექტის სახელმწიფება

ქდმანისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ მეტარმე ” ნანა ახლოედინი ”

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახლოედინი		
არქიტექტორი	გ. ამაშკილი		
ელ.ინженერი	ც. მარატ ალათია		
მაურის			
თარიღი			
სტანდარდი	სტანდარდი	ფურცელი	
მუშა ნახაზი			კლ-1



დეკორატიული დიოდური ლამპიონი 503ატ  
(6 ცალი)

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა


პროექტის სახლწოდება  
ქდმანისის სკერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ.მეწარმე " ნანა ახლევდიანი "

თანამდებობა	ვარი	სელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახლევდიანი		
არქიტექტორი	გ.ქამაძემიძე		
გეონიზმირი	გ.მარალათიძე		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვურცელი	ვურცელი	
მუშა ნახატი			გლ-2



დეკორატიული დიოდური დამაზონი 503ატ  
(6 ცალი)



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახლიწოდება  
ქდმანისის სკერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ. მქარმე „ნანა ახლოებისი“

თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლებიანი		
არქიტექტორი	გ. გამგამიძე		
ელ.ინженერი	ც. გამგამიძე		
მაჭტაბი			
თარიღი			
სტაფი	გ. გამგამიძე	ც. გამგამიძე	
მუშა ნახაზი			გვ-3

ქ.ლარის მინისტრის ქ.№41 საკარის განათების გეგმა  
ლაპორატორი გარემონტის მოწყობის პროექტი


ელექტრო გამარილებაში ფარის ელ.სერ გოსტ 21608-2014 მიხედვით

თბილის 2020წ	დაკვეთა მდ	ფორმატი ც3
--------------	------------	------------

ექსპლიკაცია

  
დეპორატიული დიოდური დამაზები 503ატ  
(4 ცალი)

კვების სტაციონი	
შემოწმვანი მოწყობილობა (გამომხრებელის ნომ.დენი) A (ავტომატური ამომრთველი)	
ხაზური მოწყობილობა (გამომხრებელის ნომ.დენი) A (ავტომატური ამომრთველი)	
ელ.გაბნიტური გამზვი (დამტანილი მოწყობილობა) (ამორტივის ნომ.დენი)	
კანონირებული კონკრეტული სისტემის კონკრეტული დანართის სახელი და მიმღები კონკრეტული კონკრეტული კონკრეტული დანართის სახელი	დაწვის კონკრეტული კონკრეტული კონკრეტული დანართის სახელი
მომხმარებელის დასახელება	დეპორატიული დამაზები GF01
დაჭრებული სიმძლავრე კვტ	0.2
გამოიბლივი/გამზვი დენი ა	0.9/1.4



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა


პროექტის სახლის მდგრადი

ქადანისის სკერების სარებილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ მეწარმე "ნანა ასელენიძე"

თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვლედანი		
არქიტექტორი	გ. ბამბაშვილი		
ელ.ინженერი	ც. გაგალაძე		
მაჭტაბი			
თარიღი			
სტაფი	გ. უცხელი		
მუშა ნახაზი			გვ-4

ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმწიფება


ქდმანისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ მეწარმე ” ნანა ახლევდიანი ”


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახელდიანი		
არქიტექტორი	გ.ქამიძემიქ		
ელ.ინჟინერი	ც.მაკალათია		
მაჭბაბი			
თარიღი			
სტაფი			
ვ.ერცელი			
მუშა ნახაზი			ქლ-5

პროექტში გამოყენებული დეტალები


დეტალი



20850-2



დეტალი-3



პირობითი ნიშნები


შენიშვნა

პროგექტის სახელმწიფო გენერაციული სამინისტრო

ინდ.მეწარმე ” ნანა ახვლედიანი ”

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.გამგამიშვილი		
ელ.ინ.ფინერი	ცმაგლათია		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია		გურიელი	გურიელები
პატა. ნახ.ზე			ქლ-6

## სიტუაციური გეგმა



პირობითი ნომერი

33603365

პროექტის სახელმოღვა

069-გეგარები "ნანა ახმელაძე"

იანამდებობა	ბვარი	სელმოწვრა	თარიღი
დირექტორი	ნაკვებლიანი		
არქიტექტორი	ბამბაშვილი		
06906600			
გამტაბი			
იარიზი			
სტადია	შერცელდე	შერცელება	
მუშა ნახაზი			

თბილისი 2019 წ.  
დაკვეთა

მშვიდობაცია

## არსებული სიტუაცია



პირობითი ნიჭები

გენერა




პროექტის სახელმოდება

069-გეგარები "ნანა ახვლებიანი "

იანამღებობა	ბვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვდებიანი		
არძიშებული	ბაზარი		
069-გეგარი			
გაშტაბი			
იარიღი			
სტადია	ფურცელი	ვარცლები	
მუშა ნახაზი			

**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**  
ცენტრ-ს შენობის მიზანებისად



აღმასრის 2019 წ.

დაგენერი

ექსპლიკაცია

კორიგირებული ნახევა

ბრანიტის ვილი  
მოკლეფით 200X100X3  
**103.00 m<sup>2</sup>**

არსებული ხე-ნარჩენი

ბრანიტის გორგი 100X200  
**84.5 მ<sup>2</sup>**

კავშირი

პროექტის სახელმოწევა

06-გენარეტ "ნანა ანდრიაძე"

თანამდებობა	ბვარი	ხელმოწერა	თარიღი
-------------	-------	-----------	--------

დირექტორი	ნახევა		
-----------	--------	--	--

არქიტექტორი	გამამის		
-------------	---------	--	--

06-გენერი			
-----------	--	--	--

გამტაბი			
---------	--	--	--


თარიღი			
--------	--	--	--

სტადია	ვარცელი	ვარცელება	
--------	---------	-----------	--


მუშა ნახაზი			
-------------	--	--	--

გ060 №1


## გეგმა



## შინა ფასადი




## შროლი 1-1



060-გეგმა "ნანა ახვლებანი"

მაცნებელი	გვარი	სელფონი	თარიღი
დირექტორი	ნატალიანი		
არქიტექტორი	ბაბუაშვილი		
ინჟინერი			
გამტაბი			
მარილი			
სტადია			
მუზეუმი			
მუზეუმი			

## არმინაგული ბაზონის ფილის მოცემის სტანდარტები



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

፳፻፭፻፯፻፯

პროექტის სახელმოდება

068 მედიკი " ნანა ახვლევიანი "

ქ.დგანისი ველი 6060 ძუბა  
ს/კ: 82.01.46.640  
სკვერის რეაბილიტაცია



მიწის(უძრავიქონების)საკადასტროკოდი N82.01.46.640

## ამონაწერისაჯარორეესფრიდან

განცხადებისრეგისტრაცია  
N892018305861 - 13/04/2018 11:43:15

მომზადებისთარიღი  
25/04/2018 11:02:13

### საკუთრებისგანყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთისაკუთრებისფიპი:
დმანისი	ქ.დმანისი			საკუთრება
<b>82</b>	<b>01</b>	<b>46</b>	<b>640</b>	ნაკვეთისდანიშნულება: არასასოფლოსამეურნეო
				დაზუსტებულიფართობი: 4396.00 კვ.მ.
მისამართი: ქალაქი დმანისი, ქუჩა წმინდანინო				ნაკვეთისწინანომერი:

### მესაკუთრისგანყოფილება

განცხადებისრეგისტრაცია: ნომერი 892018305861, თარიღი 13/04/2018 11:43:15  
უფლებისრეგისტრაცია: თარიღი 25/04/2018

უფლებისდამადასტურებელიდოკუმენტი:

- ბრძანება N3031, დამოწმებისთარიღი: 27/12/2017, დმანისისმუნიციპალიტეტისმერია

მესაკუთრები:

სსიპდმანისისმუნიციპალიტეტი, ID ნომერი: 228928391

მესაკუთრე:

სსიპდმანისისმუნიციპალიტეტი

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადოგირავნობა:

- საგადასახადოგირავნობა/იპოთეკა: 10201612118826/04/2016 16:05:49  
სახელმწიფოორგანობისმანისიმუნიციპალიტეტის/6228928391  
საგანი: არასასოფლომთელიქონება, საგადასახადოგირავნობის/იპოთეკისუფლებავრცელდებამთელქონებაზე,  
გარდა: უძრავინივთისასაკადასტროკოდით 82.01.42.353  
საფუძველი: შეცყობინება, N044399, 29.07.2011, დმანისისმუნიციპალიტეტი

### ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებულიარარის

მოვალეთარეესფრი:

რეგისტრირებულიარარის

"ფიზიკურიპირისმიერ2წლამდევადითსაკუთრებაშიარსებულიმაგერიალურიაქტივისრეალიზაციისას,აგრეთვესაგადასახადოწლისგანმავლობაში1000ლარისანმეტიდირებულებისყინებისსაჩუქრალმდებისასაშემისავლოგადისახადიგადხდასექვემდებარებასაანგარიშიწლისმომდევნოწლისაპრილამადებისმიერულიფიზიკურიპირიმავევადშიწარუდევნსლეკლარაციასსაგადასახადოორგანოს,აღნიშნულივალებულებისშეუსრულებლობაწარმოადგენსსაგადასახადოსამართაალდარლვევას,რაციწვევსპასუსმგებლობასსაქართველოსსაგადასახადოკოდექსისXVIIIთავისიმიხედვით."

- ლოკუმენტისნამდვილობისგადამოწმებაშესაძლებელიასაჯარორეგსტრისეროვნულისააგენცოსოფიციალურვებ-გვერდზეwww.napr.gov.ge;
- ამონაწერისმილებაშესაძლებელიავებ-გვერდზეwww.napr.gov.ge,ნებისმიერტერიტორიულსარეგისტრაციოსამსახურში,იუსტიციისსახლებსადასაგენტოსაგრორიზებთან;
- ამონაწერშიიღესწილურიარვებისაღმირზნისშემთხვევშიიდაგვიკავშირდით:2405405ანპირადადშეაქსეთვანაცხადივებ-გვერდზე;
- კონსულტაციისმილებაშესაძლებელიათუსტიციისსახლისცხლაშებზე2405405;
- საჯარორეგსტრისთანაბმურომელიამხრიდანუკანონუქმედებისშემთხვევაშიდაგვიკავშირდითცხადით:0800900909
- თქვენთვისსაინტერესონებისმიერსაკითხთანდაკავშირუბითმოგვწერეთელ-ფოსტით:info@napr.gov.ge

ქ.დგანისი ველი 6060ს ქუჩა  
სკვერის რეაგილიფაცია ს/კ: 82.01.46.640

სიტუაციური გეგმა



პირობითი 60მეტი

ერთეული

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისი სკვერის  
სარეაგილიფაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეზარბე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	სელმორება	თარიღი
დირექტორი	გ.აბდელიაძე		
პრეზიდენტი	გ.კამაშიძე		
დამუშავა	გ.კამაშიძე		
მამთაბი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცელი	
მუშა ნახაზი			

ექსპლიკაცია

ქ.დანიშვილის გმინის ნიშა  
სპეციალური რეაგილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

სარეაგილიტაციო დეფალების სქემა



პირობითი ნიშანები

შენიშვნა

პროექტის სახელმძღვანელო

ქ.დანიშვილის სპეციალური რეაგილიტაციის პროექტი

06. მემარმა "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმომხრე	თარიღი
დირექტორი	ნავარეთიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაზიძე		
დაამუშავა	გ.კამპაზიძე		
მაშტაგი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელება	
მუშა ნახატი			

ქ.დგანისი ღმ06და 6069ს ქუჩა  
სკვერის რეაგილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

დეპორატიული ბარე განათების ლამაზონების განლაგების სქემა



#### პირობითი ნიშნები

- დეპორატიული ბარე განათების ლამაზონი 23ც
- არსებული ხე-ნარჩავი
- 0რმის რქა - 2ც
- ტუბა - 9ც
- ვოჭინია კულტივარი (გურიის ვორმის) - 25ც
- ბაზარის ფართი 2228.5 მ<sup>2</sup>
- სანაბეჭი ურნა - 6ც
- საპმ - 6ც

#### გენოგენა

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაგილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. მედარმი "ნანა ახვლედიანი "

01ანამდებობა	ბპარი	ხელმოყრელი	01არილი
დირექტორი	ნ.ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კაგამიძე		
დაამუშავავა	გ.კაგამიძე		
მაჟთაბი			
01არილი			
სტადია		გურიელი გურცლები	
მუშა ნახაზი			


ქ.დანისი წმინდა ნინოს ქართველი  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

06.07.2019 წ.	ფორმატი A-3
დაკვირვა NN	


ექსპლიკაცია

გაზალტის ქუდით მოპირკეთებული დაზიანებული ნაშილების რეაბილიტაცია

### დეტალი №1



### ჭრილი 1-1



პირობითი ნიშვნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დანისში სკვერის  
სარჩაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. მეწარმე "ნანა ახვლედიანი"


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	იარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.პატარიძე		
დამუშავებელი	გ.პატარიძე		
მართალი			
თარიღი			
სტადია	გურველი	გურველი	
გურა ნახაზი			

ქ.დგანისი ჭმილი ნინოს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640


დეტალი №2

ბაზალტის ქუდით მოკირპეთებული დაზიანებული ნაშილების რეაბილიტაცია

ბაზალტის ქუდის დემონტაჟი და ახალი ბაზალტის ქუდის მოწევაში სისქივი 30მმ



ჰრილი 1-1



06ივნისი 2019 წ.	ფორმატი A-3
დაკვირვა NN	

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიჭები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისი სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი


06. გეღარმა "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ე.აბდელიანი		
არქიტექტორი	გ.კაგაშიძე		
დამუშავავა	გ.კამპაშიძე		
მაჭტაბი			
თარიღი			
სტადია	შურცელი	შურცელი	
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანისი ვაკენი 6060ს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

გაზაღვის ქუდით მოკირკეთებული დაზიანებული ნაშილების რეაბილიტაცია


### დეტალი №3



გაზაღვის ქუდის დეგრენტაჟი და  
ახალი გაზაღვის ქუდის მონტაჟი  
სისქი 30გგ



### გვერდითა ვასალი



პროექტის სახელმოდება  
ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეწარმე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	სელმოლერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლენიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მაჭაბელი			
თარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცელები
მუშა ნახაზი			

ექსპლიკაცია

ქ.დაბაისი ვახტაგა 6060ს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

დეტალი №4  
სადემონტაჟო შადრევანი



შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

ქ.დაბაისი სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. მყარმა " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	სელმოწვრა	01რ040
დირექტორი	გ.აბდელიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაზიძე		
დაამუშავა	გ.კამპაზიძე		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცელები
მუშა ნახაზი			


ექსპლიკაცია

ქ.დგანისი უბნის 6069 ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

დეკორატიული შემოღობის დემონტაჟი და პროექტით გათვალისწინებული ახალი  
დეკორატიული შემოღობის მოწყობა

დეტალი №5

გაზალტის ქუდით მოპირკეთებული დაზიანებული ნაწილების რეაბილიტაცია



პირობითი ნოშები

შენიშვნა

პროექტის სახელმძღვანელი

ქ.დგანისის სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მედარმე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	სელმოვარა	თარიღი
დირექტორი	ნახვადიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაზი		
დამუშავა	გ.კამპაზი		
მაჭტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცელი	
მუშა ნახატი			

ქ.დგანისი ვმ06და 6069ს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

ექსპლიკაცია

## დეტალი №6

საბაღი სკამი (6 ც)



სანაბეჭე ურნა (6 ც)



პიროვნები ნაშენები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06დ. გმირები "ნანა ახვლედიანი "


თანამდებობა	ზვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაძე		
დამტემავა	გ.კამაძე		
გამტაბი			
თარიღი			
სტადია	უკრებელი	უკრცელებელი	
მუშა ნახაზი			

ქ.დაბასი ვმინდა ნინოს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

დეტალი №7

ჭიშკრის მოწყობის სქემა

1 გვლი




064.გვერდი "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაზი		
დაამუშავა	გ.კამპაზი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელი	
მუშა ნახაზი			

ქ.დაბანის მთიანი ნინოს ქუჩა  
საქართველოს რეაგილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

## დეტალი №7

შროლი 1-1



პირობითი ნორმები

ცენტრალი

პროექტის სახელმწიფო

ინდუსტრიალური "ნანა ახვლედიანი"

მაცნევების გვარი ხელმომწერი მარიამ

დოკუმენტის ნახსენი დამტკიცებული

არქიტექტორი გ. კაშკაშვილი

დამუშავება გ. კაშკაშვილი


მასშტაბი

თარიღი

სტადია გარემო გარემო

მუშა ნახაზი

დეპორატიული ლითონის შემოღოვის მოწყობის მსპიზ  
დეტალი "ა"




ილ. მანაჩევი დანა ანალიზი

თანამდებობა	გვარი	ხელმონაბა	თარიღი
ლინეარული	ნ.ავლელაშვილი		
არქიტექტორი	გ.კაგაშვილი		
ლაბორატორია	გ.კაგაშვილი		
მასშტაბი			
თარიღი			
სტატის			
მარა ნახაზი			

არსებულ კედელში მოაჯირის ჩამაბრების სქემა

કુલાંગી 1-1




କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାରିଷଦର ନାମ	ପାରିଷଦ	ବ୍ୟାପକ ପାରିଷଦ	ମାର୍ଗଦାର
ଅଧିକାରୀ ପାରିଷଦ	ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ପାତ୍ର		
ଅଧିକାରୀ ପାରିଷଦ	ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ପାତ୍ର		
ଅଧିକାରୀ ପାରିଷଦ	ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ପାତ୍ର		
ଅଧିକାରୀ ପାରିଷଦ			
ଅଧିକାରୀ ପାରିଷଦ			
ଅଧିକାରୀ ପାରିଷଦ			

ქ.დანისი ვენერა ნინოს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

დეტალი №5

ჰიდროს მოწყობის სქემა  
დეტალი "გ" (1 ცალი)



პორტიკი ნიშები

შენიშვნა

პროექტის სახელმძღვანელო


06დ.მეზარბე წერილი 2019 წელი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავებელი	გ.კამპაშვილი		
განვთანი			
თარიღი			
სტადია			
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანის0 უზ0ნდა 6060ს ქ'ჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640

დეტალი №5

ჰიპერის მოწყობის სეგმა ჭრ0ლ0 1-1  
დეტალი "ბ" (1 ცალი)



პირობითი ნომერი

შენიშვნა

პროექტის სახელმწერა

06დ.მესარმე "ნანა ახცლედიანი"

მანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახველიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაზი		
დამუშავა	გ.კამპაზი		
გასტაბა			
თარიღი			
სტადია	ფ.მ.ცელი ფ.მ.ცელები		
მუშა ნახაზი			

ქ.დეანისი ჭმილი 6060ს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.640  
სადემონტაჟო ლაგვაორნი 233



0808080 2019 წ.	ფორმატი A-3
დაკვირვა NN	

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

ზეგავარება

პროექტის სახელმოდება

ქ.დეანის სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეურნე "ნანა ახვლედიანი "


თანამდებობა	გვარი	სელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნატალიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მართაბი			
თარიღი			
სტადი		ვარცელი	ვარცელები
გუნდი			

ექსპლიკაცია

ქ.დგანისი ჭმილი ნინოს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.42.076

დეპორატიული ლამაზონი  
233

ელექტრო ბოძის დაგეტოვნების სქემა



კორპუსი 60შები

შენიშვნა

ქ.დგანისი სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი


064. მიწარმე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვადიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაშიძე		
დამუშავება	გ.კამაშიძე		
მართაბი			
თარიღი			
სტადია	ცურცელი	ცურცელი	
მუშა ნახაზი			

სანაგვე ურნის ნიმუში

მოთავთიერებული თუნების ფურცელი 0.788 სისქის

ხის ლარები 5X3



პირობითი ნიშანი

შენიშვნა


პროექტის სახელმოდება

064. მეზარბე " ნანა ახვლედიანი

თანამდებობა	გვარი	სელმოვერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავება	გ.კამპაშვილი		
მაჭარები			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცლები	
მუშა ნახახი			


ექსპლიკაცია

შადრევანის გეგმა



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.აბდელიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მაჭაბე			
თარიღი			
სტადია			
გურმატი ფურცლები			
გურმატი ნახატი			

გვერდხედი



პირობითი ნიშნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

064. გეგმარმა " ნანა ახვლედიანი

მართვებული	გვარი	სამოწმეო	მარილი
დირექტორი	ნახლებანი		
არქიტექტორი	გ.კაგამიძე		
დამუშავა	გ.კაგამიძე		
მაჭაპი			
მარილი			
სტადია	ვ.უცელი	ვ.უცელებელი	
გუმა ნახაზი			

ექსპლიკაცია

პორტგლი ნიშნები


გენერაცია

პროექტის სახელმწიფო


06. მედიატექ " ნანა ახვლედიანი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კაგააშიძე		
დაამუშავა	გ.კაგააშიძე		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვერცხლი	ვერცლები	
მუშა ნახაზი			

## ჟროლი 1-1



## არმირება.



პირამიდი 2020 წელი					არმირება.	
	დირექტორი					
კონსულტაციის						
მასშტ.	ფურც.	ფურც.	სტადია.	ფორმ.	მასშტ.	ფურც.

1:25 ძ. - - გ ა-3

## განმარტებითი ბარათი

Nº	საერთო მონაცემები	
1.	ქ. დებანისი წმინდა ნინოს ქუჩის მიმდებარედ სავარის კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი განმარტებითი ბარათი	ფურც № 1
2.	ქ. დებანისი წმინდა ნინოს ქუჩის მიმდებარედ სავარების კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი	ფურც № 2
3.	სავარების კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი (ელექტროტექნიკური ნეტურაცია და საყრდენების შორის მანძილი)	ფურც № 3
4.	ქ. დებანისი წმინდა ნინოს ქუჩის მიმდებარედ სავარების კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა	ფურც № 4
5.	სავარების კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა(დეტალური)	ფურც № 5
6.	პროექტში გამოყენებული დეტალები	ფურც № 6

### სპეციფიკაცია(მასალათა ნუსხა)

დასახელება	ტიპი ან მარკა	სახურავება	რაოდენობა
დამაზები	250ს; 50 აატ	კომპლ.	23
გერაზის გამანაზოლებელი პროექტი	I 67	ცალი	23
გრუნტორეალი საკაპიტო მიზი	φ25 აა	ბრძ.მეტრი	400
კაპიტო სამუშაოს მარცვალი	ПУГН1*1.5მმ2	ბრძ.მეტრი	100
კაპიტო სამუშაოს მარცვალი	ПУГН1*2.5მმ2	ბრძ.მეტრი	340
კალვანი გამანაზოლებელი ვარი	I 67 I 08	ცალი	2
ასომთავრული აპტომატი ; 250ს/25ა ; ღიაორულია	1P C6A	ცალი	23
ასომთავრული აპტომატი ; 250ს/25ა ; ღიაორულია	2P C16A	ცალი	2
დამოუკავშირის მოწყობის დერო	50X50X5 mm	1500მტბალი	23
მოწყობის გამანაზოლებელი	მეტრი	ბრძ.მეტრი	23

СП 251.1325800.2016და სახელმწიფო სტანდარტი რიც 21608-2014

მიხედვით;

დასახელება: ქდმანისი წმინდა ნინოს ქუჩის მიმდებარედ სავარის ელექტროფიკაციის გეგმა;

1. ელ.ტექნიკური ნაწილი

1.1 ელ.მომარაგების სქემა

1.1.1 სიმძლავრე

დაღგული სიმძლავრე 1.15 კბტ

მოთხოვნილი სიმძლავრე 1.15 კბტ

1.1.2 ქსელი

თ -შ ( 1, , )

შემომავალი ძაბვა 220ვ;

სამუშაო ძაბვა 220 ვ;

ძაბვის მაქსიმალური დასაშვები ვარდნა 5%;

სიხშირე : 50 ჰც;

1.1.3 ძორითადი მომსმარებლები

ლამპითან

1.1.4 გამანაწილებელი კარადა

ობიექტის მომრაგება ხორციელდება არსებული განათების ქსელიდან, უშალოდ

არსებული განათების ბოქებიდან უნდა მოხდეს სადენის ფარული მეთოდით ჩამოყანა:

გამანაწილებელი კოლოფები უნდა დამაგრდეს და მასში ჩაიდგას ორპოლუსა აგტომატი:

გამანაწილებელი კოლოფები უნდა დამიწდეს არსებულ განათების ძლიზე.

. გამანაწილებელი კოლოფები უნდა იყრ.

. მეტალის ქარხნული შესრულების.

. შედებება ქარხნული.

. მინიმუმ I 67 შესრულების.

. I 08.

. შემავალი გამავალი კაბელები ქვემოდან.

. ნომინალური ძაბვა 1000 ვოლტამდე.

. სიხშირე 50 ჰერცი.

1.2 კაბელები

1.2.1 კაბელის მონტაჟის მოთხოვნები.

ელ.გაეგანილობა უნდა მოხდეს სპილენბის ფერად ძარღვიანი ორმაგი იზოლირებული

კაბელით, კუგნა 3X2.5მმ2(სანაოებები

შორის), კუგნა 3X1.5მმ2 (სანაოებზე) გროვრირებული მილში გატარებული დაფლული

ნიადაგში ელ.ტექნიკური ნორმების დაცვით გაყვანა და დაერთვება.

იხ.პროექტში მოცემული დეტალი №1 (ზომები მითოვებულია ნახაზში)

1.3 სანაოები

სანაოების ტიპი და დიზაინი შეთანხმდეს არქიტექტორთან.

4 დამიწდება

იხ.დეტალი №4, დამიწდების წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს

ლამპარნის მეტალის ბოძის დამიწდებისათვის ნიადაგში დამიწდების დერო უნდა

დამონტაჟდეს და დაუკავშირდეს ბოძის მოთუთებული გამტარით. იხ.დეტალი №3

დამიწდების წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 20 ომს.

შენიშვნა

პროექტის სახლოწოდება

ქდმანისის სავარების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)


ინდ.მუნიციპალიტეტი „ნანა ახელევიანი“

თანამდებობა	გვარი	სელმოწოდება	თარიღი
ლირკებორი	ნახ.გლენიანი		
არქიტექტორი	გ.ქამაძე		
ლინგენერი	გ.გალათიანი		
მაშტაზი	მარიამ გალათიანი		
სამუშაო	სამუშაო	ცალხაზოვანი	2021-01-01

ქ.დემისი 600ლა ნინოს ქუჩის მიმღებარი სავარის განათების გაგება  
დაკორატიული გარემონტის მოწყობის პროცესი



დეკორატიული დიოდური ლამპონი 503აზ  
(23 ცალი)



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა


პროექტის სახლშოდება

ქდმანისის სკერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ მეწარმე ” ნანა ახლევდიანი ”

თანამდებობა	გვარი	სემოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლევდიანი		
არქიტექტორი	გ.ქამქამიძე		
ელ.ინженერი	გ.მარათაშვილი		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვ.ქ.ცელი	ვ.ქ.ცელი	
მუშა ნახახი			გლ-2

ქ.დღანისი რეინდა ნინოს ქაჩის მიმდებარება საკარის განათების გეგმა  
დეკორატიული გარეგნათების მოწყობის პროექტი



დეკორატიული დიფერენციალური 503აზ  
(23 ცალი)

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება


ქდმანისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიგაცია)

ინდ მეწარმე ”ნინა ახლევიანი”

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახველიანი		
არქიტექტორი	გ. კამპიონი		
ელ.ინჟინერი	ცმაბალათაძე		
მაჭტაბი			
თარიღი			
სტადია	გერედი	ცურცლები	
მუშა ნახაზი			გლ-3

ქ.ღმანის გამზღვის მინიჭებული სავარის განათების გეგმა  
დეკორატიული გარემონტის მოწყობის პროექტი


ელექტრო გამზღვის გეგმა კლ.სკა გოსტ 21608-2014 მიხედვით



პირობითი ნიშნები
შენიშვნა
პროექტის სახელმწიფო ქდმანისის სკერების სარეაბილიტაციო სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)
ინდ. მუშაობები " ნანა ახვლევიანი " "
თანამდებობა გვარი ხელმოწერა თარიღი
დირექტორი ნახელები
არქიტექტორი გ.კამპაზი
ელ.ინженერი ცმალებითი
მაჟრაბი
თარიღი
სტადია გურიელი ცურცლები
მუშა ნახაზი

ქ. დაბაისი გამზღვიული ნიმუშის მიმღებარი საკვირვების განვითარების  
და განვითარების მინისტრის მიერ განვითარების მინისტრის მიერ

### ელექტროფიგაციის ცალხაზოვანი სქემა




პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმიწოდება

ქ. დაბაისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიგაცია)

ინდ. მეწარმე ” ნანა ახლევდანი ”




თანამდებობა	გვარი	ხელმიწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახლევდანი		
არქიტექტორი	გ. ქამაძე		
ე. ი. ი. ი.	გ. ქამაძე		
მარიამ გარებაძე	გ. ქამაძე		
თარიღი			
სტადიანი	ფ. ქ. გ. ლ. გ. ლ.		
მუშა ნახაზი	ფ. ქ. გ. ლ. გ. ლ.		


ქ.თბილისი გამზირი 6060ს ქაჩის მიმდებარებაზე საკერის განათების გეგმა  
დაკონტაქტული გარემონტის მოწყობის პროცესი

## პროექტში გამოყენებული დეტალები


დეტალი 0-1



დეტალი 0-2



დეტალი 0-3



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმწიფო

ქ.თბილისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიცია)

ინდ.მეწარმე „ ნანა ახლევდიანი ”

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახლევდიანი		
არქიტექტორი	გ.ქამქამიძე		
ელ.ინженერი	ო.გაგალათია		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია			
მუშა ნახაზი			

ქ.დგანის მუნიციპალიტეტი "თავისუფლების ხელმისაწვდომობრივი კომიტეტი" - მიმღებარებელი  
ს/კ: 82.01.46.673-ის მიმღებარებელი  
სპეციალური რეაგირების მიმღებარებელი

სიტუაციური გეგმა



01ბლის 2019 წ.  
დაცვისა NN ვორგატი A-3

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმძღვანელო

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი


06. მეზარმე " ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოყოფა	თარიღი
დირექტორი	ნახლებიანი		
არქიტექტორი	გ.კამამიძე		
დაამუშავა	გ.კამამიძე		
მაშტაპი			
თარიღი			
სტადია		ვარცელი	ვარცელები
გუნდი ნახაზი			

## ექსპლიკაცია

ქ.დგანისი "თავისუფლების ხელვანი" - ტერიტორიის მიმდევარედ  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.673 - მიმდევარედ

დეკორატიული ბარე განათების ლამაზონებისა და მცენარების განლაგების სქემა



### პირობითი ნიშვნები

- დეკორატიული ბარე განათების ლამაზონი 63
- ვოფინია კულტივარი (ბურთის ვორმის) - 43
- ბამზანება 190.0 82
- ძაღლის საათი
- გაზაღალის ვილი მოკირკვებება
- არსებული ხე-ნარგავი
- 0რმის რჩა - 23

### შენიშვნა

### პროექტის სახელმოდება


ქ.დგანის სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

### 06. მეზარბა "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაზიე		
დამუშავება	გ.კამპაზიე		
მაჭარე			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცლება	
მუშა ნახახი			

ქ.დაბანისი "თავისუფლების ხელაწყო" - ჭერიტორიის მიმდებარედ  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.673 - მიმდებარედ

სარეაბილიტაციო დეტალების სქემა



ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

ქ.დაბანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

064. მეზარბე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ.აბდელიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაბიძე		
დამუშავება	გ.კამაბიძე		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	გ.მრცელი	გ.მრცელი	
მუშა ნახახი			


ქ.დგანისი "თავისუფლების ხეივანი" - ტერიტორიის მიმდებარედ  
სკვერის რეაგილიტაცია ს/კ: 82.01.46.673 - მიმდებარედ

## დეტალი №1

გაზალტის ქუდით მოარყენობაში და ფლეთილი გაზალტის ვილით მოარყენობაში დაზიანებული ნაწილების რეაგირების რეაგილიტაცია

გაზალტის ქუდით მოარყენობაში დაზიანებული ნაწილების დემონტაჟი და ახალი გაზალტის ქუდის მოწყავში სისქით 30მმ

დაზიანებული ფლეთილი გაზალტის ვილის რეაგილიტაცია



პირობითი ნომერი

შენიშვნა

პროექტის სახელმძღვანელო

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაგილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეტარმე "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	სელმოწვერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლებიანი		
პრეზიდენტი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვურცელი	ვურცელები	
გუგა ნახახი			

ექსპლიკაცია

ქ.დგანის "თავისუფლების ხელმანი" - ტერიტორიის მიმღებარევ  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/პ: 82.01.46.673 - მიმღებარევ



## დეტალი №2

გაზალტის ქუდით მოპირკეთებული და გაზალტის ვილით მოპირკეთებული დაზიანებული ნაწილების რეაბილიტაცია

პირობითი ნიშვნები

გაზალტის ქუდით მოპირკეთებული  
დაზიანებული ნაწილების დემონტაჟი და  
ბრანიტის ქუდის მოწევაში სისქით 30გგ

გაზალტის ვილით მოპირკეთებული  
დაზიანებული ნაწილების დემონტაჟი და ახალი  
ბრანიტის ვილის მოწევაში სისქით 30გგ



0.400 2.600 0.400 2.600 0.400 2.600 0.400



პროექტის სახელმძღვანელო

ქ.დგანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06დ. გეოარმ 666 ახვლედიანი "


თანამდებობა	გვარი	საჭიროება	თარიღი
დირექტორი	გ.აბდულიანი		
არქიტექტორი	გ.კაგამიძე		
დამტკიცება	გ.კაგამიძე		
მასტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცელები	
მუშა ნახაზი			

ქ.დმანისი "თავისუფლების ხეივანი" - ტერიტორიის მიმდებარედ  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.673 - მიმდებარედ

ექსპლიკაცია

### დეტალი №3

გაზალტის ძუღით მოპირეობებული და გაზალტის ჭილით მოპირეობებული დაზიანებული ნაწილების რეაბილიტაცია



პირობითი ნიშნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დმანისში სკვერის  
სარჩაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი


06. მემარში "ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.პამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.პამპაშვილი		
მასტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ვარცლები	
მუშა ნახაზი			


ქ.დანიშვნი "თავისუფლების ხელმისაწვდომობის მინიჭებულების მისამართის რეაბილიტაცია" ს/კ: 82.01.46.673 - გამდებარება

გაზარდების შედეგით მოპირკეთებული და გაზარდების შედეგით მოპირკეთებული დაზიანებული ნაშენების რეაბილიტაცია



დეტალი №4



ჟროლი 1-1



ჟროლი 2-2



არსებული დაზიანებული გაზარდების შედეგის დემონტაჟი, ბუნებრივი ბრანიტის შედეგით მოპირკეთება სისქით 30მ, ვსკვრის ჰიდროგეოლიკის, შეღებვა აუზის საეც საღებავით.

პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება

ქ.დანიშვნის სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეწარმე "ნანა ახვლედიანი "


იანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახადიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაშიძე		
დამუშავა	გ.კამაშიძე		
მამაკაცი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცელი	
მუშა ნახატი			

ქ.დმანისი "თავისუფლების ხელმძღვანელი" - ტერიტორიის მიმდებარება  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.673 - მიმდებარება


ექსპლიკაცია

დეტალი №5


გაზალტის ქადაგი მოკირკვეთებული და გაზალტის ფილი მოკირკვეთებული დაზიანებული ნაშილების რეაბილიტაცია



ჟრილი 1-1



ჟრილი 2-2



არსებული დაზიანებული გაზალტის ფილის დემონტაჟი,  
არსებული გადრევნის დეტალების დემონტაჟი - დ-№1  
გუნდებიზე გრანიტის ფილი მოკირკვება სისქიო 30გგ,  
შსკვრის ჰიდროზოდაცია, შედეგა აუზის საეც საღებავით.



პროექტის სახელმოდება

ქ.დმანისში სავარის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეტარმე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	სტატუსი	თარიღი
დირექტორი	ნატლებაძე		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	შერცელები	შერცელება	
მუშა ნახაზი			


ქ.დმანისი "თავისუფლების ხელავად" - ტერიტორიის მიმდებარედ  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.673 - მიმდებარედ

ექსპლიკაცია


### დეტალი №6

გაზაღალის ვილით მოვარდეთებული დაზიანებული ნაშილების რეაბილიტაცია

გაზაღალის ვილით მოვარდეთებული დაზიანებული  
ნაშილების დემონტაჟი და ახალი გაზაღალის  
ვილის მონტაჟი



ჰროლი 1-1



გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დმანისში სკვერის  
სარმატილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი


06. მედიარმე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კამპაშვილი		
დაამუშავა	გ.კამპაშვილი		
მამტაბი			
თარიღი			
სტადია	გ.ურცელი	გ.ურცელებელი	
გუნდი ნახაზი			


დეტალი №7

გაზაღალის ზოლით მოკირპეთებული დაზიანებული ნაშილების რეაბილიტაცია

გაზაღალის ზოლით მოკირპეთებული დაზიანებული ნაშილების რეაბილიტაცია  
დაზიანებული ნაშილების დემონტაჟი და ახალი  
გაზაღალის ზოლის მონტაჟი სისქით 30მმ



ჭრილი 1-1



პირობითი ნიშნები

ცავები

პროექტის სახელმოდება

ქ.დმანისში სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეტარმე "ნანა ახვლედიანი"



თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	იარიღი
დირექტორი	ნახვედიანი		
არქიტექტორი	გ.ამაშავებე		
დამუშავა	გ.კამაშებე		
მაჭაპი			
თარიღი			
სტადია		ვურცელი	ვურცელები
მუშა ნახაზი			

ქ.დგარისი ვმენდა 6060ს ქუჩა  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.673

თბილისი 2019 წ.	ფორმატი A-3
დაკვეთა NN	

ექსკლუზივია

## სადემონტაჟო ლაგავორი 43



პირობილი ნიშნები

გენერაცია

პროექტის სახელმოდება

ქ.დგარისი სკვერის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების  
პროექტი

06. მეწარმე "ნანა ახვლედიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელოფორა	თარიღი
დირექტორი	ნახვაძეიანი		
არქიტექტორი	გ.კამაძეი		
დამუშავა	გ.კამაძეი		
მამაბაბი			
თარიღი			
სტადია	უსროები	უსროები	
მუშა ნახაზი			

ექსპლუატაცია

პირობითი ნიშვნები

შენიშვნა

ქ.დანიშვილის სკვერის  
სარაბალოტაციო სამუშაოების  
პროექტი


06. მეზარბე " ნანა ახლოდანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახალებანი		
არქიტექტორი	ბ.კამპაზი		
დაამუშავა	ბ.კამპაზი		
მასტაბი			
თარიღი			
სტადია		გარცევი	გარცევი
გუნდი			

ქ.დანიშვილის მთილი ნიშვნები  
სკვერის რეაბილიტაცია ს/კ: 82.01.46.673

დეპორატიული ლამპონი  
33

ელექტრო გოძის დაბეჭრების სძვრა



ექსპლიკაცია

ძურის საათის ნიმუში

1 ცალი



პიროვნების ნიმუში

შენიშვნა

პროექტის სახელმოდება


064. მედარმი " ნანა ახვლედიანი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
პრეზიდენტი	გ.კაგაშიძე		
დამუშავა	გ.კაგაშიძე		
მასტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვ. ერცელი	ფ. ურცლებელი	
შუა ნახაზი			

თანამდებობა	გვარი	ხელისფარა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლედიანი		
არქიტექტორი	გ.კავკაზიძე		
დამუშავება	გ.კავკაზიძე		
გაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ვარცელი	ფურცლები	
მუშა ნახატი			

სანიაღგრე არხის მოწყობის სქემა

30.0 ბ/ბ



ქ.დმანისი წმინდა ნინოს ქუჩა , "თავისუფლების ხეივანი" -ტერიტორიის მიმდებარედ სკვერის განათების გეგმა  
დეკორატიული გარე განათების მოწყობის პროექტი

Nº	საერთო მონაცემები	
1.	ქ. დმანისი თავისუფლების ხეივნის მიმდებარედ სკვერის კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი განმარტებითი ბარათი	ფურც № 1
2.	ქ. დმანისი თავისუფლების ხეივნის მიმდებარედ სკვერების კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი	ფურც № 2
3.	სკვერების კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი (ელ-ბორჯის ნუმერაცია და საჭრდენებს შორის მანძილი)	ფურც № 3
4.	ქ. დმანისი თავისუფლების ხეივნის მიმდებარედ სკვერების კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა	ფურც № 4
5.	სკვერების კეთილმოწყობის ელექტროტექნიკური პროექტი ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა(დეტალური)	ფურც № 5
6.	პროექტში გამოყენებული დეტალები	ფურც № 6

	დასახელება	ტიპი ან მარკა	ნაწილობრივი მარკი	რაოდენობა
	ლამპინგი	2503; 50 ვატ	კოგლ.	6
	გათაღის გააპარავილი კოდივი	IP 67	ცალი	6
	მოწყობის სამაკავშირი მილი	φ25 მმ	ბრძმეტრი	120
	კაბელი სამაკავშირი მარტივი	ПУГн3*1.5ММ2	ბრძმეტრი	15
	კაბელი სამაკავშირი მარტივი	ПУГн3*2.5ММ2	ბრძმეტრი	80
	კალონი გამარტივი მარტივი ფართი IPP 67 IK 08	100X100X100 მმ	ცალი	1
	ამონიატიური აპტორატი ; 2503/62 ; რიარლუსა	1P C6A	ცალი	6
	ამონიატიური აპტორატი ; 2503/25 ; რიარლუსა	2P C16A	ცალი	1
	დაბოւების აღმინსავალი დარე	50X50X5mm 1500mm	ცალი	6
	აღმინსავალი გამარტივი	08mm	ბრძმეტრი	6

СП 251.1325800.2016და სახელმწიფო სტანდარტი გОСТ 21608-2014

მიხედვით;

დასახელება: ქ.დმანისი თავისუფლების ხეივანთან სკვერის ელექტროფიკაციის გეგმა;

1. ელ-ტექნიკური ნაწილი

1.1 ელ-მომარაგების სქემა

1.1.1 სიმძლავრე

დადგმული სიმძლავრე 0.2 კვტ

მოთხოვნილი სიმძლავრე 0.2 კვტ

1.1.2 ქსელი

თ -შ ( 1, , )

შემომავალი ძაბვა 220ვ;

სამუშაო ძაბვა 220 ვ;

ძაბვის მაქსიმალური დასაშვები ვარდნა 5%;

სიხშირე : 50 ჰც;

1.1.3 ძირითადი მომხმარებლები

ლამპიონები

1.1.4 გამანაწილებელი კარადა

ობიექტის მომრაგება ხორციელდება არსებული განათების ქსელიდან, უშვალოდ არსებული განათების ბოძებიდან უნდა მოხდეს სადენის ფარული შეთოდით ჩამოყვანა:

გამანაწილებელი კოლოფები უნდა დამაგრდეს და მასში ჩაიდგას ორპოლუსა ავტომატი:

გამანაწილებელი კოლოფები უნდა დამიწიფეს არსებულ განათების ძელზე.

გეტალის ქარხნული შესრულების.

შედება ქარხნული.

მინიმუმ I 67 შესრულების.

I 08.

შემავალი გამავალი კაბელები ქვემოდან.

ნომინალური ძაბვა 1000 ვოლტამდე.

სიხშირე 50 ჰერცი.

1.2 კაბელები

1.2.1 კაბელის მონტაჟის მოთხოვნები.

ელ-გაყვანილობა უნდა მოხდეს საიდენტის ფერად ძარღვიანი ორმაგი იზოლირებული კაბელით, პუგნა 3X2.5მმ2(სანაოვები

შერის), პუგნა 3X1.5მმ2 (სანაოვებზე) გოფრირებულ მილში გატარებული დაფლული

ნიადაგში ელ-ტექნიკური ნორმების დაცვით გაყვანა და დაკრიუბა.

ის-პროექტში მოცემული დეტალი №1 (ზომები მითითებულია ნახაზში)

1.3 სანაოვები

სანაოვების ტიპი და დიზაინი შეთანხმდეს არქიტექტორთან.

4 დამიწება

ის-დეტალი №4, დამიწების წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს

ლამპიონის მეტალის ბოძის დამიწებისათვის ნიადაგში დამიწების დერო უნდა

დამოწავლებელი და დაუკავშირდეს ბოძის მოთვთიებული გამტარით. ის-დეტალი №3

დამიწების წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 20 ომს.

შენიშვნა

პროექტის სახლწოდება

ქ.დმანისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)


ინდ მეტარმე ” ნანა ახლოებისი ”

თანამდებობა	გვარი	სელოსტერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა გვალიშვილი		
არქიტექტორი	გ. ქარავანიძე		
ელ-ინჟინერი	ო. გარებულიძე		
მარტივი	ნანა გვალიშვილი		

ქდმანისი წმინდა ნინოს ქუჩა, "თავისუფლების ხეივანი" -ტერიტორიის მიმდებარედ სკვერის განათების გეგმა  
დეკორატიული გარე განათების მოწყობის პროექტი



დეკორატიული დიოდული ლამპონი 50ვატ  
(6 ცალი)



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახლწოდება  
ქდმანისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)


ინდ.მეტარმე „ნანა ახლედიანი“

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახლედიანი		
არქიტექტორი	გ.ქამაძე		
ელ.ინженერი	ო.გაგამიძე		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცლი	
მუშა ნახახი			გლ-2

ქდმანისი წმინდა ნინოს ქუჩა , "თავისუფლების ხეივანი" -ტერიტორიის მიმდებარედ სკერის განათების გეგმა  
დეკორატიული გარე განათების მოწყობის პროექტი



დეკორატიული დიოდერი დამაორენი 503ატ  
(6 ცალი)



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელწოდება

ქდმანისის სკერების სარგებილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ შეწარმე " ნანა ახვლევდიანი "

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნახვლებიანი		
არქიტექტორი	გ.ქმაშვილი		
ელ.ინჟინერი	ცმახლეთია		
მაჭტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
მუშა ნახაზი			გლ-3

ლეკონის გარემონტის მოცემის პროცესი

ქ.დღანისი „თავისუფლების ხაზები“-ტერიტორიის მიმღებარეთ სკვერის გარეთაბის გაჩე

ელექტრო გამართილებელი ფარის ელ.სკოლა გოსტ 21608-2014 მიხედვით

კერძოს უწარტის				
შემომზადებული მოწყობილობა (გამომხსენების ნომ.დენ) A (აპტომატური ამომრთველი)				
საცური მოწყობილობა (გამომხსენების ნომ.დენ) A (აპტომატური ამომრთველი)				
ელ.მაბნიტური გამშვი (დაცვ.ამომრთველი მოწყობა) (ამორთვის ნომ.დენ)				
მარტივი, დანართის სიმძლავე 500 სიმძლავის პრეცენტი დანართის 500 დენ ა . ანგაკვითის სიმძლავი	დაფინანსოს გოგონები კიბეტების კარგვა %- მარტა კაბელის კავშირი. ჩატარების გეოლიგი			
მომზარებლის დასახელება		დეპორატიული ლაბაორატორია GF01		დეპორატიული ლაბაორატორია GF02
დამენებული სიმძლავე კვტ		0.2		0.1
გამომკლილი/გამშვი დენ ა		0.9/1.4		0.5/0.7

პირობითი ნიშნები

ঘোষণা

ოოქტოხის სახელმწოდება


დმანისის სკვერების სარეაბილიტაციო  
მუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ .მეწარმე ” ნანა ახვლედიანი

დებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ქმრი	ნახვდებინი		
ტექსტორი	გ.ქამათიძე		
ინუინერი	(გმაქალათია)		
ტაბი			
რიცხვი			

გეპტორიული გარე განათების მოწყობის პორექტი

ელექტროფიკაციის ცალხაზოვანი სქემა



პირობითი ნიშნები

შენიშვნა

პროექტის სახელმიზღვა

ქდმანისის სკერების სარგაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიკაცია)

ინდ მეწარმე ” ნანა ახვლევანი ”


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნანა ახვლევანი		
არქიტექტორი	გ. კამიაშვილი		
ელ.ინженერი	ცმაქალათიძე		
მაჭიათი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცელები	
მუშა ნახაზი			

ექსპლიკაცია


დეკორატიული გარებანათების მოწყობის პროცესი  
ქ.დმანისი „თავისუფლების ხელვაზი“-ტრიბორიდის მიმდებარები სავარების განათების გეგმა

## პროექტში გამოყენებული დეტალები


დეტალი 0-1



დეტალი 0-2



დეტალი 0-3



პირობითი ნომერი

შენიშვნა

პროექტის სახელმიწოდება  
ქ.დმანისის სკვერშის სარეაბილიტაციო  
სამუშაო პროექტი (ელექტროფიგაცია)

ინდ.მეწარმე ”ნანა ახლოეთიანი“

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ნ.ახლოეთიანი		
არქიტექტორი	გ.დამაძმიძე		
ელ.ინженერი	გ.ა.ჭავჭავაძე		
მაშტაბი			
თარიღი			
სტადია			
ფურცელი	ფურცელი	ფურცელი	
მუშა ნახაზი			