

დასკვნა

ქ. თბილისში, ა. ფურცელაძის №30-ში ასაშენებელი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

ასაშენებელი შენობა მდებარეობს ქ. თბილისში, ა. ფურცელაძის №30-ში.

საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით, რომელიც ჩატარებულია შ.პ.ს. „გეომორი“-ს გეოლოგიური-სადიებო ჯგუფის მიერ, საძირკვლის ფუძედ მიღებულია ძირითადი ქანი (სგე 2) – ზომიერად გამოფიტული ქვიშაქვა.

კომპიუტერული ანგარიშის მიხედვით, საპროექტო შენობის დაფუძნება ხდება მომიჯნავე შენობების საძირკვლების ძირის დონეზე, სგე 2-ზე ურთიერთგადამკვეთი რკინაბეტონის მონოლითური საძირკვლის კოჭებით, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შენობიდან მოსული ყველა საანგარიშო დატვირთვა გადაეცემა საყრდენ კლდოვან ქანებს, რომლის სიმტკიცის ზღვარი ერთდერძა კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში შეადგენს 900 ტ/მ², ხოლო შენობიდან მოსული მაქსიმალური ვერტიკალური წერტილოვანი დატვირთვაა – 90 ტ, შესაბამისად საპროექტო შენობიდან მოსული დატვირთვები ვერანაირად ვერ იმოქმედებს მომიჯნავედ არსებულ შენობებზე, მიუხედავად მათი დაფუძნების პირობებისა (წერტილოვანი საძირკვლები, ურთიერთგადამკვეთი საძირკვლის კოჭები, ერთიანი მონოლითური ფილა და ა. შ.).

შ.პ.ს. „იკორთა 2007“-ის დირექტორი *ქ. ხურცილავა* /*გ. ხურცილავა*



ინჟინერ-კონსტრუქტორი

ლ. ჯუღაშვილი

/*ლ. ჯუღაშვილი*/