

ჩივ. ს/პ

ჩივ. ს/პ

ჩ. ილიაშვილი

10.08.2015 დასკვნა

წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილი ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების (რგპ) დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით დაკავშირებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ შეამოწმა და დასკვნაში „დათიკო მაღალდაძის“ მიერ სოფელ გლოლაში სოფლის მხარდაჭერის მიზნით გათვალისწინებული კლუბის დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოების მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა N2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

82.12.60 +

მუშაბ ორდინიბე ჩ. ილიაშვილი

კომისიის თავმჯდომარე

ჩივ. ს/პ
10.08.15.

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემოს. № 03-1071
10.08.15

სამუშაოების შესრულების

აქტი

10 აგვისტო 2015 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილმა შემადგენლობით: მერაბ ორედინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ (თავმჯდომარე), გივი ბენდიანიშვილმა - გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა (პროექტის, აპროექტის, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტმა (კომისიის წევრი), ამირან ჭელიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამშემწე ტექნიკურ ინჟინერმა (კომისიის წევრი), ალექსი ჩალაძემ - გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტმა (კომისიის წევრი) და ირაკლი ბიჭაშვილმა - მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში შეამოწმა ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და ინდ.მეწარმე "სოფელ მაღალდაძეს"-ს შორის 2015 წლის 10 ივლისის N20/07 გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე სოფელ გლოლაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული კლუბის მოწყობის სამუშაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შეამოწმა ადგილზე მისვლით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ხარისხი.






შეამოწმა დარბაზის რეაბილიტაცია:

- შობდა ღიობების ამოშენება ბლოკით - 17,58² ✓
- შობდა ამოშენებული ღიობების და დაზიანებული ნაღესის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით - 308² ✓
- შობდა მეტალო პლასმასების ფანჯრების ჩასმა - 15,38² ✓
- შობდა წინა ორი ფანჯრის შემინვა - 48² ✓
- შობდა შესასვლელი კარების შეცვლა მეტალო პლასმასის კარებით - 6,58² ✓
- შობდა მეორე ხის შესასვლელი კარების შეკეთება - 6,58² ✓
- შობდა სენის ადგილზე იატაკის შეცვლა - 9,8X5,3მ-ზე (დაზიანებული კოჭების შეცვლით) - 52² ✓
- შობდა შიდა კედლების დამუშავება ფიოხით და შეეთეთრება ემულსიით - 2008² ✓

შეამოწმა:

- საბუნების კაბელი კვეთით 2X1,5მმ-ზე-200გრძ.მ. ✓
- საბუნების პლასმასის სანათი - 6ც. ✓
- უთპოლუსიანი გამომრთველი 220 ვტ. ძაბვაზე ერთკლავიანი - 2 ც. ✓
- უთპოლუსიანი როზეტი 220 ვტ. ძაბვაზე - 6ც. ✓
- შობდა მასალების ტრანსპორტირება - 2 რეისი ✓

წინამდებარე სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ სწორია და ხელს აწერს:

ორედინიძე		მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე,
ბენდიანიშვილი		კომისიის თავმჯდომარე;
ჩალაძე		გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
ჭელიძე		გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი
ბიჭაშვილი		მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამშემწე ტექნიკურ საკითხებში - კომისიის წევრი;
		მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მიღება-ჩაბარების აქტი N141

10 აგვისტო 2015 წელი

2015 წლის 10 ივლისის N20/07 გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ინდ. „დათიკო მაღალდაძე“ შეასრულა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასრულებული სოფელ გლოლაში კლუბის დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (პროექტით 8337 (რვა ათას სამას ოცდაჩვიდმეტი) ლარი, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის N 09 ბრძანებით შექმნილი კომისიის (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად შესრულების შესაბამისად.

მხატვარი:



„დათიკო მაღალდაძე“



ჩაბარა: 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის

მოვალეობის შემსრულებელი:

მერაბ ორდინიძე

შესრულებული სამუშაოების მომდები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მერაბ ორდინიძეს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტის კობა მაღალდაძის

დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვუწევდი სოფელ გლოლაში სოფლის
მარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების კერძოდ: სასოფლო
კლუბის დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობას რომელსაც
შესრულებდა ინდ. მეწარმე „დავით მაღალდაძე“.

სამუშაო შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით, ხარისხი
მაკმაყოფილებელია.

ინჟინერი ზედამხედველი:

კ. მაღალდაძე

10.08.2015 წ

Handwritten signature and date: 06.08.2015

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

შენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შევასრულე სოფელ
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ
არსებული კლუბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელ, გამოყოფით კომისია შეამოწმით და ჩამირიცხოთ შესაბამისი თანხა.

დამუშავდა: „დათიკო მაღალდაძის“

სოფელ ალქურვილი პირი:

06 აგვისტო 2015წ.

ირაკლი ჩაგელიშვილი

Handwritten signature of Irakli Chagelishvili

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ფურც. № 03-1076
- 06 - 08 2015

Handwritten signature and date: 06.08.2015

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შევასრულე სოფელ
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ
არსებული კლუბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ამიტომ, გამოყოთ კომისია შეამოწმოთ და ჩამირიცხოთ შესაბამისი თანხა.

დამკვეთი: „დათიკო მაღალდაძის“

დამკვეთის ადრესი:

აგვისტო 2015წ.

ირაკლი ჩაგელიშვილი

Handwritten signature of Irakli Chagelishvili

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
შეფოსტის № 03-1076
- 06 - 08 15

სოფ. ვალოდაში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებულ საბჭოების
შესრულების აქტი

ფორმა 2

საბჭოს დასახელება	გაწარმოდა ქმ	რაოდენობა	მასალა		სხვადასხვა		ტრანსპორტი		ჯამი
			ქმ	ლ/მ	ქმ	ლ/მ	ქმ	ლ/მ	
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	175	20	350	7	122.5	0	0	472.5
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	30	2	60	6	180	0	0	240
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	153	125	1912.5	10	153	0	0	2065.5
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	4	18	72	5	20	0	0	92
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	6.5	140	910	10	65	0	0	975
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	6.5	10	65	7	45.5	0	0	110.5
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	52	25	1300	7	364	0	0	1664
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	200	2	400	3	600	0	0	1000
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	200	14	280	1	200	0	0	480
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	6	18	108	5	30	0	0	138
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	2	3.5	7	2	4	0	0	11
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	6	3.5	21	2	12	0	0	33
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ	2		5485.5		1796	270	540	540
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ							540	7822
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ								3911
საბჭოს დახმარების რეაბილიტაცია	პ								8213

დამკვეთი: ინის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

შესრულებული:

გამგებლის მ.მ.

ინდ. მუხარბე

ბმპ შედამხედველი

ქანა მალაღობე



დათოეო მადლოდაძე