

მიღება ჩაბარების აქტი







ქ. ბათუმი

20 სექტემბერი 2016 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ი/მ „გოჩა ცინცაძე“-მ, ცენტრალური არქივის უფროსმა ელგუჯა გოგობერიძემ, ტერიტორიულ ორგანოებთან მუშაობის და დაკომპლექტება-დამუშავების განყოფილების უფროსმა ნაზიბროლა სარაშიძემ, სამეურნეო და ურბანულ საკითხთა განყოფილების უფროსმა ავთანდილ ჩახვაძემ, სამეურნეო და ურბანულ საკითხთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტმა გელა გუგუშვილმა და ამავე განყოფილების ამავე განყოფილების მძღოლმა როინ ცინცაძემ შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ საარქივო სამმართველოსა და ი/მ „გოჩა ცინცაძეს“ შორის 2016 წლის 19 სექტემბერს გაფორმებული №83 ხელშეკრულების თანახმად საარქივო სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა მერსედესზე (მინივენი ვიტო სახ. №FG142GF) ჩატარებული იქნა სარემონტო სამუშაოები, შეცვლილი/შეკეთებული იქნა:

№	დასახელება	რაოდენობა
1	ჯვარიდინი (კრესტავინა)	1 ცალი
2	გამანაწილებელი ლილვის (კარდანის) ბალანსირება-აღდგენა, ჯვარიდინის ბუდის გაჩარხვა	სხვა
3	მარცხენა წინა კარის დაშლა, კარის საქარე მინის ძრავისა და ტროსის აღდგენა და კარის აწყობა	სხვა

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

 გ.ცინცაძე  
 ე.გოგობერიძე  
 ნ.შარაშიძე  
 ა.ჩახვაძე  
 გ.გუგუშვილი  
 რ.ცინცაძე

დეფექტური აქტი







ქ. ბათუმი

19 სექტემბერი 2016 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ი/მ „გოჩა ცინცაძე“-მ, საარქივო სამმართველოს ცენტრალური არქივის უფროსმა ელგუჯა გოგობერიძემ, ტერიტორიულ ორგანოებთან მუშაობის და დაკომპლექტება-დამუშავების განყოფილების უფროსმა ნაზიბროლა სარაშიძემ, სამეურნეო და ურბანულ საკითხთა განყოფილების უფროსმა ავთანდილ ჩახვაძემ, სამეურნეო და ურბანულ საკითხთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტმა გელა გუგუშვილმა, ამავე განყოფილების მძღოლმა როინ ცინცაძემ შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ საარქივო სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა მერსედესი ვიტო სახ.№FG142GF-ი საჭიროებს შეკეთებას, კერძოდ შესაკეთებელია/შესაცვლელია:

№	დასახელება	რაოდენობა
1	ჯვარიდინი (კრესტავინა)	1 ცალი
2	გამანაწილებელი ლილვის (კარდანის) ბალანსირება- აღდგენა, ჯვარიდინის ბუდის გაჩარხვა	სხვა
3	მარცხენა წინა კარის დაშლა, კარის საქარე მინის ძრავისა და ტროსის აღდგენა და კარის აწყობა	სხვა

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

 გ.ცინცაძე  
 ე.გოგობერიძე  
 ნ.შარაშიძე  
 ა.ჩახვაძე  
 გ.გუგუშვილი  
 რ.ცინცაძე