

ხელშეკრულება № 07/01

პ. 4.1.

სამუშაოს შესრულებაზე

ქ. ს. რჩევი

25 ი

2011 წ.

შპს „ენდურების“ შემდგომში წოდებული „დამკვეთად“, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან მაგრიძის სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ სს „სამხედრო მომსახური“-ს შემდგომში წოდებული „შემსრულებლად“ მისი აღმასრულებელი დირექტორის ზურაბ ჯავალიძის სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე თავისი საწარმოს წესდების საფუძველზე თანხმდებიან შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საბაზი

„დამკვეთი“ ავალებს, ხოლო „შემსრულებელი“ თანახმად ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში შეასრულოს ენგურჟესისთვის შემდეგი სამუშაო:

№2 პიღობაბრებატის მიმღინარე შეკვეთი

დანართი №1 - სამუშაოს მოცულობა და სადეფექტო აქტი

დანართი №2 - ენგურჟესის №23.5.-ის მიმღინარე შეკვეთების სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვისა

2. სახელშეკრულებო დოკუმენტები, მათი გამოყენება

- 2.1. ხელშეკრულებასთან ერთად სახელშეკრულებო დოკუმენტებს წარმოადგენს სამუშაოს მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა, მიწერ-მოწერა „დამკვეთსა“ და „შემსრულებელს“ შორის სამუშაოს შესრულების პერიოდში და მიღება-ჩაბარების აქტი.

3. გარანტიები

- 3.1. „შემსრულებელი“ იძლევა საგარანტიო ვადას მომსახურეობაზე, რომელიც განისაზღვრება 12 (თორმეტი) თვით. ის ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები მოთხოვნილი ხარისხით, ხელშეკრულებით დათქმულ დროში (შესრულების გარანტია). სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში „შემსრულებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ გაასწოროს მისი მიზეზით გამოწვეული კველა დეფექტი და უწესივრობა საგარანტიო ვადის განმავლობაში და აუნაზღაუროს „დამკვეთს“ ამ დეფექტით მიყენებული ზარალი.

4. ცვლილებები ხელშეკრულებებში

- 4.1. ხელშეკრულების ორივე მხარეს, სამუშაოს მსვლელობის დროს, აქვთ უფლება შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები სამუშაოთა მოცულობაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან „დამკვეთს“ აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს „შემსრულებელის“ წინადაღება ცვლილებებზე.
- 4.2. ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები (აღწერა, დაპროექტება, სახელშეკრულებო დროის და ფასების შეცვლა და ა.შ.) უორმდება როგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის

- შემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მუშაობის პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.
- 4.3. არავითარი ცვლილებები არ მიიღება ცალმხრივად, მხარეების წერილობით შეთანხმების გარეშე.

5. მხარეთა უზლებელი და ვალდებულებები

- 5.1. "შემსრულებელი" კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები და სამუშაოს შესრულების ხარისხი;
- 5.2. "დამკვეთი" კისრულობს ვალდებულებას:
- სამუშაოს დასრულების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის განმავლობაში აუნაზღაუროს "შემსრულებელს" შესრულებული სამუშაოს საფასური.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობები

- 6.1. ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.2. მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისთვის მიყენებული ზარალი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.3. იმ შემთხვევაში, თუ "შემსრულებელი" 2 დღეზე მეტად გადაცილებს სამუშაოს შესრულების ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "დამკვეთის" წინაშე შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.

7. სელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

7.1. სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს

90260,0 (ოთხმოცდაათი ათას ორასსამოცი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

- 7.2. ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხმებით შეიცვლება სამუშაოს მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცვლილებები აისახება დამატებით ხელშეკრულებაში.
- 7.4. გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "დამკვეთი" გადაიხდის "შემსრულებლის" სასარგებლოდ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 0.1%-ს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 7.5. ანგარიშსწორება მხარეებს შორის ხორციელდება გადარიცხვის წესით მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე სამუშაოს ჩაბარებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის ვადაში.

8. ვალდებულებების შესრულების ვადები

- 8.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას "შემსრულებელი" იწყებს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.
- 8.2. "შემსრულებელს" უფლება აქვს თავისი ვალდებულები შეასრულოს ვადმდე.
- 8.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაა 20 (ოცი) სამუშაო დღე ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან.

9 ფორს-მაჟორული

- 9.1. ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და/ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები რომელიც წარმოიშვება ამ ხელშეკრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და/ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად თუ იგი შეიძლებოდა მთლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებული, ან გამოსწორებული ყოფილიყო შემქვეთი მხარის მიერ.
- 9.2. ფორს-მაჟორული გარემოებები შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რაღიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, რომლის წყარო არის საქართველოში, ელვა ჭექა-ჭუხილი, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

10. სხვა პირობები

- 10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
- 10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ გეზემპლიარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.
- 10.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს 10 დღით ადრე მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შეღახვა.
- 10.4. სადაო საკითხები დარეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დავა გადაწყდება სასამართლოს წესით საქართველოს კანონების მიხედვით.
- 10.5. ხელშეკრულება მოქმედებს მხარეებს შორის სრულ ანგარიშსწორებამდე.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები

“დამკვეთი”

შპს “ენგურჲესი”
გალის რ-ნი დ.საბერიო

სს”პროერედიტბანკი” ქუთაისის ფილიალი
კოდი 220101929
ა/ა 30 1467126

ს/კოდი 251716371

დირექტორთა საბჭოს თავ-რე




“შემსრულებელი”

სს”საქენერგორემონტი”
ლანჩხუთი სოფ. შუხუთი

სს”განკი ქართუ,”
კოდი 220101081
ა/ა 83603

ს/კოდი 236037962

აღმასრულებელი დირექტორი



ენგურჟესის №2 პილოტიაგრეგატის მიზრინარე სამუშაოების
ხარჯი თაღრიცხვა

Nº	სამუშაოს დასახელება	რ-ბა	ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	აგრეგატის საქუსლეს ზეთის ავზის სახურავის და ზეთის ორთქლის დამჭერი მოწყობილობის დაშლა, დაზიანებული შემამჭიდროვებელი რეზინების შეცვლა-აწყობა	1 კომპ	5427,29
2	გენერატორის როტორის №15-16-17 პოლუსის დემონტაჟი, კოჭის დაზიანებული შემაერთებელი სალტეების განრჩილვა და ახლის რჩილვა პოლუსების მონტაჟი	3 ცალი	6879,66
3	გენერატორის ზედა და ქვედა პორიზონტალური ჰაერგამყოფი ფარების დაშლა-აწყობა.	1 კომპ	6115,25
4	პოლუსებს შორის შემაერთებელი სალტეების საიზოლაციო მილისების და თამასების დაშლა, რეცხვა, იზოლაციის აღდგენა, აწყობა.	24 ცალი	4204,24
5	პოლუსების კოჭების შემაერთებელი სალტეების ძირების შეფუთვა მინალენტით და ეპოქსიდური ფისით	24 ცალი	5350,85
6	სტატორის გრაგნილის პაზური ნაწილის, ზედა და ქვედა შუბლური ნაწილების რეცხვა	1 კომპ	8102,71
7	აგრეგატის მიმმართველი საკისრების დაშლა, გაწმენდა, ბაბიტის სეგმენტების ზედაპირების შაბირება, აწყობა, აგრეგატის დაცენტრება, ლრეჩიოების რეგულირება	3 ცალი	21403,39
8	მიმმართველი აპარატის ნიჩების პოჭოჭიკებიდან წყლის გადინების აღმოფხვრა №5; №7; №13; №18	4 ცალი	6421,02
9	ვანტუზის დაშლა, სარქველის შეკეთება და აწყობა	1 ცალი	1299,49
10	ტექნიკური წყალმომარაგების 0400 მმ საკვალითის შეცვლა ახლით, მილსადენის რეკონსტრუქციით	1 ცალი	1528,81
11	ეჟექტორის დაზიანებული საკვალითის 0150 მმ შეცვლა ახლით, მილსადენის რეკონსტრუქციით	1 ცალი	5401,69
12	აგრეგატის ზეთსაწნეო დანადგარის დაზიანებული საკვალითის შეცვლა მილსადენის რეკონსტრუქციით 040	2 ცალი	3057,63
13	ტურბინის ტორსული შემჭიდროვების შეკეთება	1 კომპ	1299,49
	ღირებულება დღგ-ს გარეშე:		76491,53
	კ ნ გ :		13768,47
	თოლიანი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით:		90260,00

შემსილვები



მინისტრის მიერ

მ. მებონია



ზ. ჯავალიძე

“შეთანხმებულია”

“გამტკიცებ”

ს.ს. ”საქართველოს მოწოდების”
აღმასრულებელი დირექტორი
უფლებულია

შპს “ენგურპესის” ტექნიკური
დირექტორი გ. ზოგაძე გ. სუბუა

2011წ.

2011წ.

ენგურპესის №2 პიდროვის მიმდინარე შეკეთების
სამუშაოს

მოცულობა

1. აგრეგატის საქუსლეს ზეთის ავზის სახურავის და ზეთის ორთქლის დამჭერი მოწყობილობის დაშლა, დაზიანებული შემამჭიდროებელი რეზინების შეცვლა, აწყობა.
2. გენერატორის ორორის №15-16-17 პოლუსის დემონტაჟი, კოჭის დაზიანებული შემაერთებელი სალტეების განრჩილვა და ახლის რჩილვა. პოლუსების მონტაჟი.
3. გენერატორის ზედა და ქვედა პორიზონტალური პაერგამყოფი ფარების დაშლა, აწყობა. 1 კომპლექტი.
4. პოლუსებს შორის შემაერთებელი სალტეების საიზოლაციო მილისების და თამასების დაშლა, რეცხვა, ისოლაციის აღდგენა, აწყობა. 24 ცალი.
5. პოლუსების კოჭების შემაერთებელი სალტეების ძირების შეფუთვა მინალენტით და ეპოქსიდური ფისით. 24 ცალი.
6. სტატორის გრაგნილის პაზური ნაწილის, ზედა და ქვედა შუბლური ნაწილის რეცხვა. 1 კომპლექტი.
7. აგრეგატის შიმშართველი საკისრების დაშლა, გაწმენდა, ბამიძის სეგმენტების ზედაპირის შაბირება, აწყობა, აგრეგატის დაცენტრება, ღრენოვების რეცვლირება. 3 ცალი.
8. მიშმართველი აპარატის ნიჩბების პოჭოჭიკებიდან წყლის გადინების აღმოფხვრა, №5, 7, 13, 18. 4 ცალი.
9. ვანტუზის დაშლა, სარქველის შეკეთება და აწყობა. 1 ცალი.
10. ტექნიკური წყალმომარაგების Φ400მმ. საქვალის შეცვლა ახლით, მილსადენის რეკონსტრუქციით. 1 ცალი.
11. ეჟექტორის დაზიანებული საქალის 150მმ შეცვლა ახლით მილსადენის რეკონსტრუქციით. 1 ცალი.
12. აგრეგატის ზეთსადაწნეო დანადგარის დაზიანებული საქვალთების შეცვლა მილსადენის რეკონსტრუქციით. 2 ცალი Φ40.
13. ტურბინის ტორსული შემჭიდროების შეკეთება. 1 კომპლექტი.

შპს “ენგურპესის” რემონტების
მენეჯერი

ა. შონია


მიწისქვეშა ნაწილის სამქროს
უფროსი

ქ. ქვარაცხელია

ს.ს. ”საქართველოს მოწოდების”
სამქროს უფროსი

ა. ჯაბუა

“გამტაიცება”



გ.სუბუა

20/18.

“ენგურჰესის” №2 პ.ა.-ის სადეფექტო

ა ქ ტ ი

ვიზუალური დათვალიერტებისა და გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:

1. საქუსლეს ზეთის აგზის სახურავიდან არის ზეთის გადინება დიდი რაოდენობით.
2. პ.ა-ის როტორის №16 პოლუსის კოჭის შემაერთებელი სალტეები დაზიანებულია, მოტეხილია სპილენძის ფურცლები 30%-მდე 2 ცალი.
3. გაჭუჭყიანებულია პოლუსებს შორის შემაერთებელი სალტეების საიზოლაციო მილისები და თამასები. 24 ცალი.
4. ყველა პოლუსის კოჭების შემაერთებელი სალტეების ძირები შესაფუთია საიზოლაციო მასალით. 24 ცალი.
5. სტატორის ზედა და ქვედა შუბლური ნაწილი გაჭუჭყიანებულია ზეთოვანი ჭუჭყით.
6. აგრეგატის მიმმართველი საკისრები საჭიროებს რევიზიას და ღრეჩოების რეგულირებას.
7. მიმმართველი აპარატის ნიჩების პოჭოჭიკების შემჭიდროებიდან არის წყლის გადინება (№5, 7, 13, 18)
8. ვანტუზი უშვებს დიდი რაოდენობით წყალს.
9. ტექნიკური წყალმომარაგების საკვალითი Φ400მმ გამოსულია მწყობრიდან. (შესაცვლელია ახლით) 1 ცალი.
10. ეუექტორის საკვალითი Φ150მმ Φ40 გამოსულია მწყობრიდან. 1 ცალი.
11. გამოსულია მწყობრიდან ზ.ს.დ. პაერის რეგულირების საკვალთები. 2ც. Φ40.
12. ტურბინის ტორსული შემჭიდროებას აქვს წყლის გადინება დიდი რაოდენობით.

რემონტების მენეჯერი

ი.შონია

მიწისქვეშა ნაწილის სამქროს
უფროსი

პ.კვარაცხელია

უფროსი ოსტატი

რ.გოგონია

“ენგურპესის” №2 პიდროაგრეგატის შეკეთებისთვის
საჭირო მასალების

ნ უ ს ხ ა

1. ეპოქსიდური ფისი - 5 კგ.
2. გამამკვრივებელი - 1 კგ.
3. მინალენტა - 500 გ/გ.
4. ხელთათმანი რეზინის - 30 წყვ.
5. ხელთათმანი თითებიანი - 200 წყვ.
6. ჰლუქტროდი - უინი - 20 კგ.
7. ჩვარი - 100 კგ.
8. უაიტ-სპირტი - 200 ლ.
9. პერმეტიკი - 15.
10. ტეცლონი 3 გმ. - 100 გმ.

შპს “ენგურპესის” რემონტების
მუნიციპალიტეტი

ო. შონიძე


ს.ს. ”საქენერალურემონტის”
საამქროს უფროსი

ა. ჯახაბაშვილი


№2 პოდროაგრეგატის მიმმართველი საკისრების დრეჩო

16.02.11


გენერაცორის ზელა საკისარი



გენერაცორის ქველა საკისარი



ტურბინის საკისარი




გაზომვა ჩაატარა:

D.F. დ. ტაბაღუა
Z. ჯახაია

12.02.2011

№2 პიდროაგრეგატის მუშა თველის ლაბირინთის დრეჩო

16.02.11.




გაზომვა ჩაატარა:  Z. J. Kotsava


№2 პოდროაგრეგატის (როტორი, სტატორი) დრენო

ქვედა ბილი

14. 02. 11.



ქვედა ბილი




გაზომვა ჩაატარა :

20. 02. 11.

დ. გერგელავა

№2 პიდროაგრეგატის მიმმართველი აპარატის ნიჩბების დრეჩო




16.02.116.

ნიჩბების ტერსორული დრეჩო

ნიჩბის №	მოშვებული	გაჭიმული
1-2	0	0
2-3	0	0
3-4	0	0
4-5	0	0
5-6	0	0
6-7	0	0
7-8	0	0
8-9	0,1	0
9-10	0	0
10-11	0	0
11-12	0	0
12-13	0	0
13-14	0	0
14-15	0,1	0,1
15-16	0	0
16-17	0	0
17-18	0	0
18-19	0,1	0
19-20	0	0

ნიჩბის №	წერტილი 1	წერტილი 2	წერტილი 3	წერტილი 4
1	0,4	0,2	0,2	0,4
2	0,2	0,2	0,2	0,1
3	0,2	0,2	0,3	0,4
4	0,2	0,2	0,2	0,25
5	0,15	0,15	0,1	0,15
6	0,3	0,25	0,2	0,2
7	0,15	0,25	0,3	0,3
8	0,1	0,15	0,15	0,2
9	0,2	0,2	0,2	0,25
10	0,2	0,15	0,3	0,2
11	0,25	0,2	0,2	0,2
12	0,25	0,2	0,2	0,2
13	0,3	0,25	0,3	0,3
14	0,2	0,3	0,15	0,3
15	0,3	0,2	0,2	0,25
16	0,15	0,25	0,15	0,2
17	0,1	0,15	0,1	0,1
18	0,15	0,15	0,2	0,2
19	0,1	0,1	0,15	0,15
20	0,15	0,15	0,15	0,15
21	0,15	0,15	0,2	0,15
22	0,15	0,15	0,3	0,15
23	0,15	0,15	0,15	0,15
24	0,15	0,25	0,2	0,2

გაზომვა ჩაატარა: 3  ჯ.ჯახაია

21.02.2011

შპს „ენგურპესი“-ს №2 პიდროაგრეგატის შეკეთებისთვის საჭირო მასალების
ნუსხა

1. წვარი - 250 კგ
2. ხახეხი მანქანა 1,5 კგტ. (პატარა) - 1 ც.
3. ბენზინი - 200 ლ
4. სპირტი - 30ლ
5. ზეთგამძლე რეზინა - 40 კგ 4 გ²
6. მრგავლი რეზინა Ø12მ - 100 ა/ა
7. ტეფლონი - 500გრ
8. ხელთათმანი თითებიანი - 300წყვილი
9. რეზინის ხელთათმანი შავი (სქელი) - 70 წყვილი
10. ხახეხი ქვა Ø125 - 20ც.
11. ხაჭრელი ქვა Ø125- 20ც
12. რესპერატორი (გუპკიანი) - 30ც.
13. ზეთგამძლე ფურცლოვანი რეზინა 4მმ - 20კგ
14. ელ. შემდუღებლის ხელთათმანი (პრაგი) - 10ც
15. პერმეტიკი - 10ც
16. ცოცხი - 5ც

შპს „ენგურპესი“-ს რემონტების
მენეჯერი:

ო. მელნიკ

ს.ს. „საქენერალურემონტი“-ს
სამქროს უფროსი:

ა. ხადჯა