

ხელშეკრულება №38/01

სამუშაოს შესრულებაზე

07 ივნისი 2011 წ.

შპს "ენდურჰესი" შემდგომში წოდებული "დამკვეთად", მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის დეპარტამენტის მიერ მიმღების სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ სს "საქანონმდებლო მინისტრი"-ს შემდგომში წოდებული "შემსრულებლად" მისი ფინანსური დირექტორის ბიორბი მაღრაძის სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე თავისი საწარმოს წესდების საფუძველზე, წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე თანხმდებიან შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საბაზი

"დამკვეთი" ავალებს, ხოლო "შემსრულებელი" თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში შეასრულოს ენგურჰესისთვის შემდეგი სამუშაო :

*ენგურჰესის №5 პიდრო-აგრეგატის ავარიულ-აღდგენითი სამუშაოები.
(ი. დანართი 1, 2, 3 – ხადუფაქტო აქტი, მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა)*

2. სახელშეკრულების დოკუმენტები, მათი გამოყენება

- 2.1. ხელშეკრულებასთან ერთად სახელშეკრულებო დოკუმენტებს წარმოადგენს სამუშაოს მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა, მიწერ-მოწერა "დამკვეთსა" და "შემსრულებელს" შორის სამუშაოს შესრულების პერიოდში და მიღება-ჩაბარების აქტი.

3. ბარანტიები

- 3.1. "შემსრულებელი" იძლევა საგარანტიო ვადას მომსახურეობაზე, რომელიც განისაზღვრება 12 (თორმეტი) თვით. ის ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები მოთხოვნილი ხარისხით, ხელშეკრულებით დათქმულ დროში (შესრულების გარანტია). სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში "შემსრულებელი" ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ გაასწოროს მისი მიზეზით გამოწვეული ყველა დეფექტი და უწესივრობა საგარანტიო ვადის გარეშე და აუნაზღაუროს "დამკვეთს" ამ დეფექტით მიყენებული ზარალი.

4. ცვლილებები ხელშეკრულებებში

- 4.1. ხელშეკრულების ორივე მხარეს, სამუშაოს მსვლელობის დროს, აქვთ უფლეს შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები სამუშაოთა მოცულობაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან "დამკვეთს" აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს "შემსრულებელის" წინადაღება ცვლილებებზე.
- 4.2. ხებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები (აღწერა, დაპროექტება, სახელშეკრულებო დროის და ფასების შეცვლა და ა.შ.) ფორმდება როგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის შემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მუშაობის პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.

- 4.3. არავითარი ცელილებები არ მიიღება ცალმხრივად, მხარეების წერილობით შეთანხმების გარეშე.

5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

- 5.1. "შემსრულებელი" კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები და სამუშაოს შესრულების ხარისხი;
- 5.2. "დამკვეთი" კისრულობს ვალდებულებას:
- სამუშაოს დასრულების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის განმავლობაში აუნაზღაუროს "შემსრულებელს" შესრულებული სამუშაოს საფასური.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობები

- 6.1. ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.2. მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისთვის მიყენებული ზარალი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 6.3. იმ შემთხვევაში, თუ "შემსრულებელი" 2 დღეზე მეტად გადააცილებს სამუშაოს შესრულების ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "დამკვეთის" წინაშე შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.

7. ხელშეკრულების უსი და ანბარიშსაფორმების აირობები

- 7.1. სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს :

148 127,76 (ასორმოცდარვა ათას ასოცდაშვიდი) ლარი 76 თეთრი დღგ-ს ჩათვლით

- 7.2. ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხმებით შეიცვლება სამუშაოს მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცელილებები აისახება დამატებით ხელშეკრულებაში.
- 7.4. გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "დამკვეთი" გადაიხდის "შემსრულებლის" სასარგებლოდ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 0.1%-ს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 7.5. ანგარიშსწორება მხარეებს შორის ხორციელდება გადარიცხვის წესით მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე სამუშაოს ჩაბარებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის ვადაში.

8. ვალდებულებების შესრულების ვადები

- 8.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას "შემსრულებელი" იწყებს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.
- 8.2. "შემსრულებელს" უფლება აქვს თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ვადმდე.
- 8.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაა 20 სამუშაო დღე ხელშეკრულების დალაში შესვლიდან.

9 ფორს-მაჟორი

- 9.1. ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და/ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები რომელიც წარმოიშვება ამ ხელშეკრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და/ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად თუ იგი შეიძლებოდა მოლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებული, ან გამოსწორებული ყოფილიყო შემკვეთი მხარის მიერ.
- 9.2. ფორს-მაჟორული გარემოებები შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, რომლის წყარო არის საქართველოში, ელვა ჭიქა-ჭიქილი, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საჯანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება;

10. სხვა პირობები

- 10.1. შველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.
- 10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ გეზემპლიარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.
- 10.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს 10 დღით ადრე მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.
- 10.4. სადაო საკითხები დარეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დავა გადაწყდება სასამართლოს წესით საქართველოს კანონების მიხედვით.
- 10.5. ხელშეკრულება მოქმედებს მხარეებს შორის სრულ ანგარიშსწორებამდე.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები

“დამკვეთი”

შპს “ენგურპესი”

გალის რ-ნი დ.საბერიო

სს”პროერედიტბანკი” ქუთაისის ფილიალი
კოდი 220101929
ა/ა 30 1467126

ს/კოდი 251716371

დირექტორთა საბჭოს თავ-რე

“შემსრულებელი”

სს”საქენერგორემონტი”


ლანჩხუთი სოფ. შუხუთი


სს”ბანკი ქართუ,”
CRTUGE22

ა/ა GE89 CR00 0000 0000 083603

ს/კოდი 236037962

ფინანსური დირექტორი


ლ. მებონია


დ. მარჯანი


0 3 0

საქართველოს მთავრობის
დამასრულებელი დოკუმენტი
ს. ჯაველიძე
07.06.2011წ.

შეთანხმებულია

შპს "ენგურპესი"-ს

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე



ლ. გებონია
07.06.2011წ.

შპს "ენგურპესი" №5 პ.ა.-ის ავარიულ-აღდგენითი სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	რ-ბა	დირექტორის დამუშავება და გარეშემოყოფა
1	გენერატორის დაღარული გადასურვის და ჰაერგამყოფი ფარების დეფორმირებული სექციების შესწორება, მოგლეჭილი სამაგრების აღდგენა, უზარგისი სექციების შეცვლა, მონტაჟი	1 კომპ	2196,00
2	სტატორის გრაგნილის დეროების დაზიანებული სპილენის წყალგამტარი მილების შეცვლა	12 ცალი	2806,00
3	სტატორის გრაგნილის დაზიანებული ზედა დეროების დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი №39,40,57,58,68,69,84,162,182,183,188,199.	13 ცალი	10736,00
4	სტატორის გრაგნილის დაზიანებული ქვედა დეროების შეკეთება დეროების ამოუღებლად №211,214,215.	3 ცალი	3660,00
5	სტატორის გრაგნილის დეროების შუბლური ნაწილის დაზიანებული საიზოლაციო ხუფების შეცვლა ახლით	42 ცალი	7198,00
6	გენერატორის სტატორის დაზიანებული ორი პორტზონტალური და ოთხი ვერტიკალური ჰაერგამყოფი სექციების აღდგენა მათი სამაგრით.	6 სექცია	4270,00
7	როტორის ორი დენშემყვანი სალტის დაზიანებული ბოლო სექციების შეცვლა, სამაგრების აღდგენა 6 გ/მ	2 სალტე	2806,00
8	როტორის პოლუსების დაზიანებული შემაერთებელი სალტეების შეცვლა ახლით	12 სალტე	5728,00
9	როტორის პოლუსების დაზიანებული შემაერთებელი სალტეების რემონტი პოლუსების ამოუღებლად	4 სალტე	7198,00
10	როტორის დაზიანებული პოლუსების დემონტაჟი, კოჭების შეკეთება, იზოლაციის აღდგენა, ელ. გამოცდა, მონტაჟი	10 პოლუსი	2806,00
11	როტორის პოლუსის დაზიანებული კოჭების შეკეთება, პოლუსის ამოუღებლად.	3 ცალი	55388,00
12	გენერატორის ზედა საკისარის ავზის გახსნა, სეგმენტების ამოდება, ბაბიტის საფარის შიბირება, სეგმენტების დაყენება, ღრენიების რეგულირება.	1 კომპ	4270,00
13	როტორის და სტატორის გაწმენდა ზეთოვანი ჭუჭყისაგან.	1 კომპ	5368,00
14	სტატორის გრაგნილის შემოვლითი სალტეების რეცხვა, დაზიანებული იზოლაციის საფენების შეცვლა ახლით	4 ცალი	8906,00
15	როტორის პოლუსების კოჭების დაზიანებული ზღუდარების შეცვლა ახლით	17 ცალი	2196,00
დირექტორის დამუშავება და გარეშემოყოფა			125532,00
დ ღ ბ :			22595,76
მთლიანი დირექტორის დამუშავება და გარეშემოყოფა :			148127,76

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

ს.ს. "საქართველოს მთავრობის წამყვანი ინსინერ-ეკონომისტი":  მ. ჯაფარიძე

“შეთანხმებულია”

ს.ს „საქართველოს მოწოდების სამასრულებელი დირექტორი:



“ ”

„გამტკიცება”

შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური
დირექტორი:

გ. ხუბუა

„07 „ 06 2011წ.

შპს „ენგურჰესი“-ს №5 პიდროვაგრეგატის აგარიულ-აღდგენითი

სამუშაოების მოცულობა

საბერიო
30.05.2011წ.

1. გენერატორის დაღარული გადახურვის და ჰაერგამყოფი ფარების დეფორმირებული სექციების შესწორება, მოგლეჯილი სამაგრების აღდგენა, უვარვისი სექციების შეცვლა, მონტაჟი.
2. სტატორის გრაგნილის დეროების დაზიანებული სპილენძის წყალგამტარი მიღების შეცვლა 12 ცალი.
3. სტატორის გრაგნილის დაზიანებული 13 ზედა ღეროს დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი №39, 40, 57, 58, 68, 69, 84, 162, 163, 182, 183, 199, 188.
4. სტატორის გრაგნილის დაზიანებული 3 ქვედა ღეროს შეკეთება ღეროს ამოუღებლად. № 211,214,215.
5. სტატორის გრაგნილის დეროების შუბლური ნაწილის დაზიანებული საიზოლაციო ხუფების შეცვლა ახლით. 42 ცალი.
6. გენერატორის სტატორის დაზიანებული ორი ჰორიზონტალური და ოთხი ვერტიკალური ჰაერგამყოფი სექციების აღდგენა მათი სამაგრით.
7. ორგორის ორი დენშემყვანი სალტენების დაზიანებული ბოლო სექციების შეცვლა, სამაგრის აღდგენა 6 გრძ.მ.
8. ორგორის პოლუსების დაზიანებული შემაერთებელი სალტენების შეცვლა ახლით. 12 ცალი.
9. ორგორის პოლუსების ოთხი დაზიანებული შემაერთებელი სალტენების რემონტი პოლუსის ამოუღებლად.
10. ორგორის დაზიანებული ათი პოლუსის დემონტაჟი, კოჭების შეკეთება, იზოლაციის აღდგენა, ელ. გამოცდა, მონტაჟი.
11. ორგორის სამი პოლუსის დაზიანებული კოჭების შეკეთება პოლუსის ამოუღებლად.
12. გენერატორის ზედა საკისრის ავზის გახსნა, სეგმენტების ამოღება, ბაბიტის საფარის შაბირება, სეგმენტების დაყუნება, დრეჩოების რეგულირება.
13. ორგორის და სტატორის გაწმენდა ზეთოვანი ჭუჭყისგან.

14. სტატორის გრაგნილის შემოვლითი სალტეების რეცხვა, დაზიანებული იზოლაციის საფენების შეცვლა 4 ცალი.
15. როტორის პოლუსების კოჭების დაზიანებული ზღუდარების შეცვლა ახლით 17 ცალი.

რემონტების მენეჯერი:

ი. შონია

მიწისქვეშა ნაწილის
საამქროს უფროსი:

პ. გვარაცხელია

ს.ს “საქენერო რემონტი”-ს
საამქროს უფროსი:

ა. ჯაბუა

შპს „ენგურჰესი“-ს ტექნიკური
დირექტორი

გ. ხუბუა
„02. 06 2011წ.

შპს „ენგურჰესი“-ს №5 პიდროვაგრეგატის საღეფექტო

ა ქ ტ ი

საბერიო
30.05.2011წ.

ა/წ 30 მაისს გენერატორზე მომხდარ დაზიანებასთან დაკავშირებით ვიზუალური დათვალიერების, ცალკეული კვანძების დაშლის და გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:

სტატორზე მოქლე ჩართვის დროს მოძვრა გენერატორის დაღარული გადახურვის სექციები, რომელთაგან ერთი სექცია ჩავარდა მბრუნავ როტორში. ამან გამოიწვია ზედა ვერტიკალური ჰაერგამყოფი ფარის ერთი სექციის მოტეხვა და ასევე მისი შეტანა როტორში რომელმაც სტატორის გრაგნილის ზედა შუბლური ნაწილის, როტორის პოლუსების კოჭების, მათი შემაერთებელი სალტეების, როტორის დენშემყვანი სალტეების მნიშვნელოვანი დაზიანება გამოიწვია. კერძოდ:

1. ელექტრულად დაზიანებულია დეროების სპილენძის მილისები 12 ცალი.
2. მექანიკურად დაზიანებულია გარგნილის 13 ზედა №39, 40, 57, 58, 68, 69, 84, 162, 163, 182, 183, 188, 199 და სამი ქვედა ღერო № 211,214,215.
3. დაზიანებულია სტატორის გრაგნილის დეროების საიზოლაციო ხუფები 42 ცალი.
4. დეფორმირებულია სტატორის ზედა ჰორიზონტალური 2 და ვერტიკალური 4 ჰაერგამყოფიფარების სექცია.
5. გენერატორის დაღარული გადახურვის სექციები და მათი სამაგრები დაზიანებულია.
6. სტატორის გრაგნილის შემოვლითი სალტეები გაჭუჭყიანებულია ელ.რკალის ბოლით. დაზიანებულია იზოლაციის საფენები.
7. როტორის ორივე დენშემყვანი სალტეების ბოლო სექციები და მათი სამაგრები მოგლეჯილია.

ა მიაწერ ასეთ კოდული კოდექსის კოდექსის მემართებელი სალტენი თავისი საშაგრებით
17 ცალი. მათ შორის ცამეტი ცალი შესაცვლელია ახლით.

9. დაზიანებულია 13 პოლუსის კოჭების ზედა ნაწილი, მათ შორის 10 პოლუსს სჭირდება დემონტაჟი.
10. დაზიანებულია როტორის პოლუსების შემაერთებელი ზღუდარი 17 ცალი.
11. სტატორის დაზიანების დროს მოხდა გენერატორის ზედა მომმართველი საკისრის ავზიდან ზეთის გადმოღვრა, რის შედეგად აიწია სეგმენტების ტემპერატურამ. გადმოღვრილმა ზეთმა გააჭუჭყიანა მუსა მექანიზმი, როტორი და სტატორი.

რემონტების მენეჯერი:

ი. შონია

მიწისქვეშა ნაწილის
საამქროს უფროსი:

პ. გვარაცხელია