

საგადახდო მოთხოვნა #00609

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	33 04 02 02 01	დასახელება	კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებები		
ვალდებულების #	0138	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; უნომრო; 13/09/2013	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2822	თანხა ლარებში	25,344.57	თანხა სიტყვით	ოცდახუთი ათას სამასორმოცდაოთხი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	204562311				
დასახელება	სსიპ – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404417975				
დასახელება	შპს შპს ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE02TB7858636080100002	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ატენის სიონის კედლების სტრუქტურული გამაგრებისა და კონსერვაციის სამუშაოები ხელშ 3/173 25,07,2013წ				



„ვამტკიცებ“
შპს „ხელოვნების ნიმუშთა
კონსერვაციის ცენტრის“-ს
დირექტორი

„ვამტკიცებ“
სსიპ „საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო“-ს
გენერალური დირექტორი



გ. კუპრაშვილი



მ. ბოჭორიძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი








13 სექტემბერი, 2013წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს შემდეგი თანამშრომლები მანანა სურამელაშვილი, ნიკოლოზ ზაზუნაშვილი, ნინო კორძაძია, გიგლა ჭანუყვაძე, ქრისტინე დარჩია, ნინო ნოზაძე და მანანა ვარძელაშვილი და მეორეს მხრივ, შპს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს დირექტორი გ. კუპრაშვილი ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტო“-სა („შემსყიდველი“) და შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს დირექტორ გიორგი კუპრაშვილს („მიმწოდებელი“) შორის დაიდო ხელშეკრულება №3/173 25.07.2013წ., „იკრომის მიერ აღიარებული საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, ატენის სიონის კედლების სტრუქტურული გამაგრების და ქვის კონსერვაციის სამუშაოები“-ს განხორციელებაზე, რის საფუძველზეც „შემსრულებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, შეასრულა სამუშაოების პირველი ეტაპი და წარუდგინდა სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფს მ.წ 04 სექტემბერს. სამუშაოთა შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მიმწოდებელმა განახორციელა შემდეგი სამუშაოები: ფასადისა და ინტერიერის, ქვებისა და კედლის სტრუქტურის გამაგრება, მათ შორის: ქვასა და დუღაბს შორის არსებული ცარიელი ადგილების ჰაერის ჭავლით გასუფთავება; სხვადასხვა პერიოდის ცემენტით ამოლესილი ადგილების გაწმენდა; საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსება კირხსანით; ფასადების ბიოციდით ორჯერადი შეწამვლა; შეწამვლის შემდგომ არსებული ნადებების გაწმენდა.

აღნიშნული მომსახურების საერთო ღირებულება, შეადგენს 25,344.57 (ოცდახუთი ათას სამასორმოცდაოთხი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი) ლარს.

“მხარეებს” ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

ინსპექტირების ჯგუფი:

- მანანა სურამელაშვილი 
- ნიკოლოზ ზაზუნაშვილი 
- ნინო კორძაძია 
- გიგლა ჭანუყვაძე 
- ქრისტინე დარჩია 
- ნინო ნოზაძე 
- მანანა ვარძელაშვილი 

ინსპექტირების დასკვნა

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ შემდეგი თანამშრომლების: მანანა სურამელაშვილის, ნიკოლოზ ზაზუნიაშვილის, ნინო კორმახიას, გიგლა ჭანუყვაძის, ქრისტინე დარჩიას, ნინო ნოზაძის და მანანა ვარძელაშვილის მიერ შემოწმებულ იქნა „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა“ (“შემსყიდველი”) და, შპს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ის დირექტორ გიორგი კუპრაშვილს (“მიმწოდებელი”) შორის 25.07.2013წ. გაფორმებული #/3/173 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების პირველი ეტაპი.

მიმდინარე წლის 4 სექტემბერს შემსრულებელმა შემსყიდველს წარუდგინა საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სამუშაოების ანგარიში.

ინსპექტირების ჯგუფმა განიხილა წარმოდგენილი ანგარიში და ასევე, ადგილზე შეამოწმა განხორციელებული სამუშაოების ხარისხი, კერძოდ, შეაფასა შემდეგი სამუშაოები: ფასადისა და ინტერიერის, ქვებისა და კედლის სტრუქტურის გამაგრება, მათ შორის: ქვასა და დულაბს შორის არსებული ცარიელი ადგილების ჰაერის ჭავლით გასუფთავება (≈780 მ²); სხვადასხვა პერიოდის ცემენტით ამოლესილი ადგილების გაწმენდა (≈4.0მ²); საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსება (≈840მ²) კირხსანით; ფასადების ბიოციდით (ბენზოკალიუმის ხსნარით) ორჯერადი შეწამვლა (≈1,200.00მ²); შეწამვლის შემდგომ არსებული ნადებების გაწმენდა (≈1,200.00 მ²).

მიღებული მომსახურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ხარისხიანად არის შესრულებული. თუმცა, ინსპექტირების ჯგუფმა შემსრულებელს რეკომენდაცია მისცა საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსების ვიზუალურ ესთეტიურ ნაწილთან დაკავშირებით: ნაკერების შევსებები ნაკლებად დამუშავდეს (განსაკუთრებით ქვედა რეესტრში დიდი მოცულობის შევსებები), და ოდნავ სიღმეში, უფრო უხეში ზედაპირით დასრულდეს, რათა თავიდან ავიცილოთ ქვებს შორის დღეს წარმოქმნილი ნაკერის ზედაპირის თვალშისაცემი სიგლუვე.

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია, განხორციელებული სამუშაოების პირველ ეტაპისათვის შპს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ის დირექტორ გიორგი კუპრაშვილთან გაფორმდეს მიღება – ჩაბარების აქტი.

ინსპექტირების ჯგუფი:

მანანა სურამელაშვილი

ნიკოლოზ ზაზუნიაშვილი

ნინო კორმახია

გიგლა ჭანუყვაძე

ქრისტინე დარჩია

ნინო ნოზაძე

მანანა ვარძელაშვილი

Handwritten signatures corresponding to the names listed on the left: M. Surameliashvili, N. Zazuniasvili, N. Kormachia, G. Chanukvadze, K. Darchia, N. Nozadze, and M. Vardzelashvili.

შესრულებული სამუშაოს (I ეტაპი) აქტი

" 04 " სექტემბერი 2012 წელი

ფორმა 2

ახალი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ქროკნული საამგენტო
/იაშვილი/

აკრომის მიერ აღიარებული საერთაშორისო ექსპონატების
ჩართულობით ატენის სიონის კედლის სტრუქტურული
გამაგრებისა და ქვის კონსერვაციის სამუშაოები

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის
ცენტრი"
/შემსრულებელი/

25 344 (თვდახუთათასსამასთრმცდათხილარი 57 თეთრი

ხელშეკრულება: 3173 25 ივლისი 2013 წელი

ობიექტის დირექტორის ხელმოწერა:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	Works	Dimen.	Amount	Unit price	Total	Unit price	Total	Unit price	Total	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ხარაჩოს მოწყობა									
1.1	ხის არაინჟინერულ ხარაჩოების მოწყობა ტაძრის დასავლეთ კედელზე, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კედლებზე არსებული ხარაჩოს სრულყოფა და ფენილების დამატება	მ2	300.0	0.00	0.00	2.95	885.00	0.00	0.00	885.00
1.2	ლურსმანი	მ3	15.0	2.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
2	ფასადის და ინტერიერის, ქვებისა და კედლის სტრუქტურის გამაგრება				0.00		0.00		0.00	0.00
2.1	ქვასა და ღუდაბის შორის არსებული ვარიელი ადგილების გასუფთავება პეკრის ჭავლით	მ2	780.0	0.00	0.00	2.56	1,996.80	0.00	0.00	1,996.80
2.2	ცემენტით ამოღებული ადგილების გაწმენდა	მ2	4.0	0.00	0.00	20.58	82.32	0.00	0.00	82.32
2.3	საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და გზარების ამოწყობა	მ	840.0	0.00	0.00	14.15	11,886.00	0.00	0.00	11,886.00
2.4	ჩამქრალი კირი, ქვიშა, აპიცოლონა, თიხა	კმ	305.5	1.89	577.32	0.00	0.00	0.16	48.87	626.19
3	ფასადის შეწამლვა ბიოციდით (ორჯერ)	მ2	1,200.0	0.00	0.00	0.98	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00

31	შეწამების შემდგომ არსებული ნადების გაწმენდა	მ2	1,200.0	0.00	0.00	3.87	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
	სულ:				614.82		20,670.12		48.87	21,333.81
	ზედნადები ხარჯები		10%							2,133.38
	სულ:									23,467.19
	გემშიური დაგროვება		8%							1,877.38
	ჯამი									25,344.57

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:

/გიორგი კუპრაშვილი/

