ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ შალვა ჯაფარიძეს

ინდ. მეწარმე გიორგი მარკოიშვილის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ბატონო შალვა,

ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შევასრულე სოფ, ღარში მიქაელ მთავარანგელოზის გალავნის სამუშაოები

შემოწმების მიზნით გთხოვთ მოავლინოთ შესაბამისი კომისია.

განმცხ.: გიორგი მარკოიშვილი

4 10 13

სოფელ ღარში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების
შესრულების აქტი

ქ. ონი

ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფას	სულ	ერთ.ფას	სულ	
1	**მთავარანგელოზის ეკლესიის შემოღობვა**									
2	**გრუნტის გაჭრა საძირკვლისათვის**	$მ^3$	15							
	შრომის დანახარჯი	$მ^3$	15			30	450			450,0
3	**ბეტონის საძირკვლის მოწყობა**	$მ^3$	**15**							
	შრომის დანახარჯი	$მ^3$	15			30	450			450,0
	ცემენტი 50 კგ. მეშოკი	ცალი	80	12	960			1	80	1040,0
	ხრეში	$მ^3$	16	4	64			10	160	224,0
4	**რკინა-ბეტონის კოლონების მოწყობა1,5X0,5X0,3 მ. 22 ცალი**	$მ^3$	**5,1**							
	შრომის დანახარჯი	$მ^3$	5,1			35	178,5			178,5
	ცემენტი 50 კგ. მეშოკი 400 მარკა	ცალი	30	12	360					360,0
	ღორღი	$მ^3$	6	35	210					210,0
	არმატურა დ-22 მმ	გრძ,მ	44	5	220			1	44	264,0
	დახერხილიხე მასალა ყალიბისთვის	$მ^3$	1,5	300	450			20	30	480,0
4	**კოლონებს შორის გატეხილი რიყის ქვით კედლის მოწყობა**	$მ^2$	**95**							
	შრომის დანახარჯი	$მ^2$	95			50	4750			4750,0
	ცემენტი 50 კგ. მეშოკი 400 მარკა	ცალი	50	12	600			1	50	650,0
	ქვიშა	$მ^3$	15	4	60			10	150	210,0
	ქვა	$მ^3$	40	1	40			17	680	720,0
5	**კედლის თავზე 5 სმ სისქის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა**	$მ^3$	**1,3**							
	შრომის დანახარჯი	$მ^3$	1,3			25	32,5			32,5
	ცემენტი 50 კგ. მეშოკი	ცალი	8	12	96			1	8	104,0
	ქვიშა	$მ^3$	1,4	4	5,6			10	14	19,6
6	**კოლონების და კედლის დახურვა 2 სმ სისქის ბაზალტის ფილებით**	$მ^2$	**31**							
	შრომის დანახარჯი	$მ^2$	31			20	620			620,0
	ბაზალტის 2 სმ სისქის ფილა	$მ^2$	31	42	1302			16	496	1798,0
	წებოცემენტი ყინვაგამძლე	კგ	150	1,2	180			0,3	45	225,0
	ჯამი				**4547,6**		**6481,0**		**1757**	**12785,6**
	ზედნადები ხარჯები 5 %									1022,8
	ჯამი									**13808,4**

დამკვეთი: ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ნოდარ ბურდილაძე
ტექნიკური ზედამხედველი [illegible]ხვიაშვილი

შემსრულებელი
ინდ. მეწარმე გიორგი მარკოიშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ონი 7 ოქტომბერი 2013 წელი

თანახმად ჩვენს მიერ მიმდინარე წელს დადებული ხელშეკრულებისა ინდ. მეწარმე „გიორგი მარკოიშვილის“ მიერ შესრულებულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები, კერძოდ სოფელ ღარში მთავარანგელოზის ეკლესიის შემოღობვა, 13808,4/ ცამეტი ათას რვაასრვა და 40 თეთრი/ ლარის ღირებულებით, რომელიც შემოწმებული იქნა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ/აქტი თან ახლავს/. სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩააბარა:

ინდ. მეწარმე:
„გიორგი მარკოიშვილი”

ჩაიბარა:

საკრებულოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი
ნოდარ ბურდილაძე

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის
შემსრულებელს ბატონ ნოდარ ბურდილაძეს

დ ა ს კ ვ ნ ა

კომისიის მიერ შემოწმებული იქნა ინდ. მეწარმე „გიორგი მარკოიშვილის“ მიერ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული, კერძოდ სოფელ ღარში მთავარანგელოზის ეკლესიის შემოღობვის სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მიხეილ ბიძიშვილი
კომისიის თავმჯდომარე

სამუშაოების შესრულების

ა ქ ტ ი

ქ. ონი 7 ოქტომბერი 2013 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მიხეილ ბიძიშვილმა-ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, მამუკა მეტრეველმა-ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ/კომისიის წევრი/, ვასილ კიკვიძემ-ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ ტექნიკურ საკითხებში/კომისიის წევრი/ და სიმონ ჭელიძემ-ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა ღარის თემში შევამოწმეთ სოფელ ღარში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა, კერძოდ მთავარანგელოზის ეკლესიის შემოღობვის სამუშაოები, რომელიც შეასრულა ინდ. მეწარმე ,,გიორგი მარკოიშვილმა“. შემოწმებით დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:

1. მოხდა გრუნტის გაჭრა საძირკვლისათვის - 15 მ^3
2. მოხდა ბეტონის საძირკვლის მოწყობა - 15 მ^3
3. მოხდა რკინა-ბეტონის კოლონების მოწყობა 1,5X0,5X0,3 მ. 22 ცალი – 5,1 მ^3
4. მოხდა კოლონებს შორის გატეხილი რიყის ქვით კედლის მოწყობა - 95 მ^2
5. მოხდა კედლის თავზე 5 სმ. სისქის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა - 1,3 მ^3
6. კოლონების და კედლის დახურვა 2 სმ. სისქის ბაზალტის ფილებით - 31 მ^2

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

1. მიხეილ ბიძიშვილი
2. მამუკა მეტრეველი
3. ვასილ კიკვიძე
4. სიმონ ჭელიძე