

~~ՀԵ Վերադարձ~~  
Քեհնաշուկ  
10.06.14

ոճով իրենց հարգանքները  
տաճարումսին քայմեն  
Գրչո Գրչոյան

Ինչպես Դոկտոր զգուհիները ելլի հիշողություն  
Դեհաճուկը Կլասիկը և ոչ թե Դեհաճուկը ճիշտ համար  
զարգանում են նրանցից և Կլասիկը և ոչ թե Կլասիկը :

Այնպիսի և ոչ թե զգուհիները Դոկտոր, և ոչ թե  
Կլասիկը և ոչ թե Կլասիկը և ոչ թե Կլասիկը և ոչ թե Կլասիկը  
զարգանում են նրանցից և Կլասիկը և ոչ թե Կլասիկը  
Կլասիկը և ոչ թե Կլասիկը և ոչ թե Կլասիկը և ոչ թե Կլասիկը

10.06.2014

Վ. Գ. Գրչոյան





შესრულებული სამუშაოების მომღები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მიხეილ ბიძიშვილს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

წამყვანი სპეციალისტის ბუდუ რეხვიაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვუწვევდი სოფელ , ირში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების, კერძოდ, გარე განათების და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობას .

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით, ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი:



ბ. რეხვიაშვილი

13. 06. 2014.

საქართველოს  
სამთავრობო ადმინისტრაცია  
13.06.14

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ შალვა ჯაფარიძეს


დასკვნა

კომისიის მიერ შემოწმებული იქნა ინდ. მეწარმე „ზურაბ გაგნიძის“ მიერ სოფელ ირში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მიხეილ ზიძიშვილი  
კომისიის თავმჯდომარე



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ონი

11 ივნისი 2014 წელი

თანახმად ჩვენს მიერ მიმდინარე წელს დადებული ხელშეკრულებისა ინდ. მეწარმე „ზურაბ გაგნიძის“ მიერ შესრულებულია სოფელ ირში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები ღირებულებით 4745 (ოთხიათაშვიდასორმოცდახუთი) ლარის ღირებულებით, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩააბარა:

ინდ. მეწარმე:  
„ზურაბ გაგნიძე“



ჩაიბარა

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარე

შალვა ჯაფარიძე





სამუშაოების შესრულების

აქტი

ქ.ონი






12 ივნისი 2014 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მიხეილ ბიძიშვილმა - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, მამუკა მეტრეველმა- ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ /კომისიის წევრი/, გივი ბენდიანიშვილმა - არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა /კომისიის წევრი/, ვასილ კიკვიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი) და კობა მაისურაძემ - წედისის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა შევამოწმეთ სოფელ ირში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა,, რომელიც შესრულა ინდ. მეწარმე „ზურაბ გაგნიძემ“. შემოწმებით დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:

<b>გარე განათების მოწყობა</b>		
<b>სამარწყვის ზედა უბანი</b>		
<b>მოხდა სადენების გაჭიმვა</b>	გრძ.მ.	400
ალუმინის იზოლირებული სადენი ორი წვერით 2X10	გრძ.მ.	400
<b>მოხდა ლამპიონის მონტაჟი ხის არსებულ საყრდენებზე</b>	ცალი	4
პლასმას ლამპიონი 40 ვტ-იანი ნათურით	ცალი	4
ლითონის მილი დ-40 მმ სიგრძე 1 მ	ცალი	4
ზოლურა 50X4 მმ სიგრძე 1 მ	ცალი	8
სხვა მასალა ( ქანჩი, ჭანჭიკი)	ცალი	4
<b>სამარწყვის შუა უბანი</b>		
<b>მოხდა სადენების გაჭიმვა</b>	გრძ.მ.	330
ალუმინის იზოლირებული სადენი ორი წვერით 2X10	გრძ.მ.	330
<b>ლამპიონის მონტაჟი ხის არსებულ საყრდენებზე</b>	ცალი	5
პლასმას ლამპიონი 40 ვტ-იანი ნათურით	ცალი	5
ლითონის მილი დ-40 მმ სიგრძე 1 მ	ცალი	5
ზოლურა 50X4 მმ სიგრძე 1 მ	ცალი	10
სხვა მასალა ( ქანჩი, ჭანჭიკი)	ცალი	5
<b>სამარწყვის ქვედა უბანი</b>		
<b>მოხდა სადენების გაჭიმვა</b>	გრძ.მ.	300
ალუმინის იზოლირებული სადენი ორი წვერით 2X10	გრძ.მ.	300
<b>ლამპიონის მონტაჟი ხის არსებულ საყრდენებზე</b>		
პლასმას ლამპიონი 40 ვტ-იანი ნათურით	ცალი	4
ლითონის მილი დ-40 მმ სიგრძე 1 მ	ცალი	4
ზოლურა 50X4 მმ სიგრძე 1 მ	ცალი	8
სხვა მასალა ( ქანჩი, ჭანჭიკი)	ცალი	4
<b>სოქმაროს უბანი</b>		
<b>მოხდა სადენების გაჭიმვა</b>	გრძ.მ.	200
ალუმინის იზოლირებული სადენი ორი წვერით 2X10	გრძ.მ.	200
<b>ლამპიონის მონტაჟი ხის არსებულ საყრდენებზე</b>		

სოფლის მილი დ-40 მმ სიგრძე 1 მ	ცალი	3
ზოლურა 50X4 მმ სიგრძე 1 მ	ცალი	6
სხვა მასალა ( ქანნი, ჭანჭიკი)	ცალი	3
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია		
სამარწყვის შუა უბანი		
მოსდა არსებულ ცენტრალურ წყლის მილზე დ-32მმ ლითონის გადაწყვენი მილის მოწყობა თავის ვინტილით	ცალი	2
დ-32 მმ პლასტმასის მილის მოწყობა	გრძ.მ.	270
შრომის დანახარჯი (გრუნტის ამოჭრა ,მილის ჩადება, გრუნტის მიყრა)	გრძ.მ.	270
პლასტმასის მილი დ-32 მმ	გრძ.მ.	270
32X20X32მმ სამკაპის და დ-20 მმ ვინტილის მოწყობა		
32X20X32მმ სამკაპი	ცალი	6
დ-20 მმ ვინტილი	ცალი	6
სამარწყვის შუა უბანი		
მოსდა არსებულ ცენტრალურ წყლის მილზე დ-32მმ ლითონის გადაწყვენი მილის მოწყობა თავის ვინტილით	ცალი	2
დ-32 მმ პლასტმასის მილის მოწყობა	გრძ.მ.	200
შრომის დანახარჯი (გრუნტის ამოჭრა ,მილის ჩადება, გრუნტის მიყრა)	გრძ.მ.	200
პლასტმასის მილი დ-32 მმ	გრძ.მ.	200
მოსდა 32X20X32მმ სამკაპის, 32X20X20X20X20მმ გამანაწილებლის და დ-20 მმ ვინტილის მოწყობა		
32X20X32მმ სამკაპი	ცალი	1
დ-20 მმ ვინტილი	ცალი	5
32X20X20X20X20მმ გამანაწილებლი	ცალი	1
მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	2

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

1.  მიხეილ ბიძიშვილი
2.  მამუკა მეტრეველი
3.  გივი ბენდიანიშვილი
4.  ვასილ კიკვიძე
5.  კობა მამისურაძე