

"დამკვეთი": საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 "შემსრულებელი შ.პ.ს. "თერგი"

ობიექტი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. კატარძელში ე.წ. ჩიხლაანო უბანში დაზიანებული ხაზმული წყლის ჭაბურღილის გაწმენდის სამუშაო.

ხელშეკრულება: №114/1 21/09/2016 წ.
 2016 წლის 3 ოქტომბერი
 ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	ერთედი	რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი
		გრძმ			
1	ჭაბურღილში დაგროვილი შლამის ამოღება და ჭაბურღილის გარეცხვა საბურღი კომპლექტის გამოყენებით	გრძმ	65		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	71,5	4,15	296,725
	როტორული ბურღვა პირდაპირ გარეცხვით	მანქ/სთ	37,7	30,355	1144,3835
2	ჭაბურღილის გარეცხვა საბურღი კომპლექტის გამოყენებით	მანქ/სთ	31,2	29,5	920
	ჯამი				2362
	ზედნადები ხარჯი		9%		212,5
	ჯამი				2574,0
	გეგმიური დაგროვება		7%		180,2
	ჯამი				2754,2
	მ.ღ.შ		18%		495,8
	ჯამი				3250,0

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი:

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი:

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი სოფ.კატარძელში:

შ.პ.ს."თერგი"-ს დირექტორი:

ი.ქარსაულიძე

დ.ხატიაშვილი

ო.ოთარაშვილი

გარემიძე

ფარული სამუშაოების აქტი

ქ. საგარეჯო

30 სექტემბერი 2016 წელი

შემკვეთი-----საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა-----

ობიექტის დასახლება--საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. პატარძელში არსებული
ჭაბურღილის რეაბილიტაცია . -----

სამშენებლო ორგანიზაცია შ.პ.ს „თერგია“

შეადგინეს აქტი შემდეგზე----- გაიბურღა ჭაბურღილიში დაგროვილი შლამი და გაირეცხა
ჭაბურღილი საბურღი კომპლექტის გამოყენებით-----65გრძ/მ;

კომისიის დასკვნა

სამუშაოები შესრულებულია ტექნოლოგიური შესაბამისად და შეესაბამება სამშენებლო
ნორმებსა და სტანდარტებს.

ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის მშენებლობისა
და არქიტექტურის განყოფილების წარმომადგენლი



ვასილ აზარიაშვილი

ხედამხედველობის სამსახურის ხელკუთხატი.

დემეტრე ზუკაკიშვილი

შ.პ.ს. „თერგია“-ს დირექტორი



გელა არეშიძე

შეიღწა განყოფილებაში
11.10.2016წ. გ. ხოსიძე