

დეფექტური უწყისი

ქ. სამტრედიაში წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოებზე დაზიანებული ქუჩები

10 აგვისტო 2015წ

#	ობიექტის აღგილმდებარეობა	არსებული გზის მდგომარეობა	დეფექტის აღმოსაფხვრელი სამუშაოების დასახელება	გან-ბა	რაო-ბა
1	2	3	4	5	6
1	მელქაძის ქუჩა N7	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	5
2	ვაშაკიძის ქუჩა N20	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	5.7
3	თბილისი ქუჩა N68	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	8.4
4	შარტავას ქუჩა N22	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	3.5
5	ეგრისის ქუჩა N5	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	7.7
6	რუსთაველის ქუჩა	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	11
7	ფოთის ქუჩა N2	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	6
8	ჭავჭავაძის ქუჩა N34	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	12

9	ჭავჭავაძის ქუჩა N40	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	სავალი ნაწილის ორმული შეკეთება ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ, 10სმ-იანი ქვესაგები ფენა(ფრ.ღორლი 0-40მმ)	მ ²	3,5
	სულ			მ ²	62,8

მიმწოდებელი: შ.კ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორი:  /გ. ტაბიძე/

შემსყიდველი: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერი:  /თ.პატარიძე/

ქ. სამტრედიაში მელქაძის №7, ვაშაკიძის №20, თბილისის №68, შარტავას №22, ეგრისის №5, რუსთაველის (ელეგანტი), ფოთის №2, ჭავჭავაძის №34,40 ქუჩების დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის აღდგენა

**შესრულებული სამუშაოების მიღების
აქტი №1**

14 აგვისტო 2015

Nº	სამუშაოს აღგილისა და სახეობის დასახელება	განზომ. ერთ.	რაო-ბა	ერთეულის ღირებულება	მოლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	7
მელქაძის ქუჩა №7					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	5,00	5,90	29,50
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	5,00	29,41	147,05
ჯამი I					176,55
ვაშაკიძის ქუჩა №20					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	5,70	5,90	33,63
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	5,70	29,41	167,64
ჯამი II					201,27
თბილისის ქუჩა №68					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	8,40	5,90	49,56
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	8,40	29,41	247,04
ჯამი III					296,60
შარტავას ქუჩა №22					


1	2	3	4	5	7
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორდი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	82	3,50	5,90	20,65
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	82	3,50	29,41	102,94
	ჯამი IV				123,59
ეგრისის ქუჩა №5					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორდი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	82	7,70	5,90	45,43
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	82	7,70	29,41	226,46
	ჯამი V				271,89
რუსთაველის ქუჩა (ელევანტი)					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორდი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	82	11,00	5,90	64,90
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	82	11,00	29,41	323,51
	ჯამი VI				388,41
ცოთის ქუჩა №2					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორდი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	82	6,00	5,90	35,40
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	82	6,00	29,41	176,46
	ჯამი VII				211,86
ჭავჭავაძის ქუჩა №34					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორდი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	82	12,00	5,90	70,80
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	82	12,00	29,41	352,92
	ჯამი VIII				423,72
ჭავჭავაძის ქუჩა №40					

1	2	3	4	5	7
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	82	3,50	5,90	20,65
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	82	3,50	29,41	102,94
	<u>ჯამი IX</u>				123,59
	<u>ჯამი I-IX</u>	ლარი			2217,47
	<u>ზედნადები ხარჯები</u>	%	8,00		177,40
	<u>ჯამი</u>	ლარი			2394,87
	<u>გეგმიური დაგროვება</u>	%	6,00		143,69
	<u>ჯამი</u>	ლარი			2538,56
	<u>დ.ღ.ბ.</u>	%	18,00		456,94
	<u>მთლიანად</u>	ლარი			2995,50

შემსყიდველი: საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების სამგრედიის სურვის ცენტრის მენეჯერი:
/თ. პატარიძე/



მიმწოდებელი: შ.კ.ს. "ლატექსი"-ის დირექტორი:



/გ.ტაბიძე/

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.სამტრედია


14.08.2015წ

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი შ.კ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორმა მანანა ტაბიძემ
(შემდგომში მიმწოდებელი), მეორეს მხრივ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერმა თემური პატარიძემ (შემდგომში
შემსყიდველი) 10.08.2015 წლის N5967/33/13 წერილის გათვალისწინებით მოვახდინეთ
ქ.სამტრედიაში:

1. მელქაძის ქუჩა N7 - 5სმ. სისქით, 5 ϑ^2
2. ვაშაკიძის ქუჩა N20 - 5სმ. სისქით, 5,7 ϑ^2
3. თბილისის ქუჩა N68 - 5სმ. სისქით, 8,4 ϑ^2
4. შარტავას ქუჩა N22 - 5სმ. სისქით, 3,5 ϑ^2
5. ეგრისის ქუჩა N5 - 5სმ. სისქით, 7,7 ϑ^2
6. რუსთაველის ქუჩა (ელეგანტი) - 5სმ. სისქით, 11 ϑ^2
7. ფოთის ქუჩა N2 - 5სმ. სისქით, 6 ϑ^2
8. ჭავჭავაძის ქუჩა N34 - 5სმ. სისქით, 12 ϑ^2
9. ჭავჭავაძის ქუჩა N40 - 5სმ. სისქით, 3,5 ϑ^2

აღდგენილი ა/ბეტონის საფარის მიღება-ჩაბარება საერთო ღირებულებით
2995,50(ორიათასცხრაასოთხმოცდათხუთმეტი და ორმოცდაათი)ლარი.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია თანაბარი ძალის ორ ეგზემპლარად. ერთი
გადაეცემა შ.კ.ს. „ლატექსი“-ს და მეორე რჩება საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია სამტრედიის სერვის ცენტრში.

მიმწოდებელი: შ.კ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორი:  /მ.ტაბიძე/

შემსყიდველი: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერი :  /თ.პატარიძე/

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

ფაქტორი №III-05
დამტკიცებულია საქართველოს მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეთ-15 2682214

3	აგვისტო	2015
---	---------	------

მიმღები გამომარტივებულის მიმღები
(ავტომატური წერტილი)

4	24	აგვისტო	2015
---	----	---------	------

გამომარტივებული
(რეაქტორი, თემუ სისტემისად, წერტილი)

5	გამყიდველი									
5.1	2	3	8	7	4	6	6	7	5	

(სამდგრავი წლის წლის წლის)

6	მყიდველი									
6.1	4	1	2	6	7	0	0	9	7	

(სამდგრავი წლის წლის წლის)

5.2	შპს ლატექსი									
დასახულება (სახლი, გარე)										

6.2	შპს საქართველოს გერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია									
დასახულება (სახლი, გარე)										

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციის თანხა
ქ. სამტრედიანი აავტომ სამუშაოების შემდეგ ქუჩების ორბული შეკეთება ხელშეკრულება N01-073101.	მომსახურება		2995.5000	456.9400	0,0000
			სულ	2995.5	456.94

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელშეკრულების

ხელმძღვანელის და მის მიერ დამატებული მომსახურების

ხელმძღვანელის და მის მიერ დამატებული მომსახურების