

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს

ბატონ სოზარ სუბარს

აფხაზეთიდან - სამაჩაბლოდან დევნილის

/გაზაზეთ შესაბამისი რეგიონი/

დროებით მცხოვრები -----

ი.მ. ვივლა ქვიციანი

/მიუთითეთ ზუსტი მისამართი/

/სახელი და გვარი/


ტელეფონის № 599-46-15-54 555-904-904

განცხადება

ნაბათობა და რეგისტრაცია

სამუშაოების დასრულების დასახელების განხილვის დასრულების

შედეგ-ხატების ა/ქ-ს



დანართი: ფურცელი.
/ჩამონათვალი/

ი.მ. ვივლა

/ხელმოწერა/
/თარიღი/

04.12.2015

მიღება-ჩაბარების აქტი №: 424

ქ. თბილისი

11. 12. 2015 წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთის მხრივ „დამკვეთი“ - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, „აფხაზეთი“ (ქ. თბილისი, დაბა წყნეთი, გურამიშვილის ქ. №5), წარმოდგენილი თავმჯდომარის ნანა გუგესიანის სახით, მეორეს მხრივ, „შემსრულებელი“ ი/მ „გიგლა ტვილდიანი“, წარმოდგენილი ინდ. მეწარმის გიგლა ტვილდიანის სახით და მესამეს მხრივ ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის - გოჩა კობახიძის სახით ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს, მასზედ, რომ “შემსრულებელმა” ხელშეკრულება №13-ის თანახმად შეასრულა დაბა წყნეთი, გურამიშვილის ქ. №5-ში ქანობიანი სახურავის სარემონტო სამუშაოები, რომლის მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა - 25 709 (ოცდახუთი ათას შვიდას ცხრა) ლარი და 01 თეთრი.

ჩატარებული სამუშაოები შესრულებულია შესაბამისი ხარისხით, რაზედაც ვაწერთ ხელს.

მიიღო

ჩააბარა

ბ/მესაკუთრეთა ამხანაგობა:
„აფხაზეთი“

ამხანაგობის თავმჯდომარე:
ნანა გუგესიანი

ნ. გუგესიანი


ი/მ „გიგლა ტვილდიანი“
ს/კ 33001022797
მის.: ქეთევან წამებულის ქ. №71

ბაზის ბანკი: კოდი CBASGE22
ა/ნ GE51BS0000000065836637


ი/მ „გიგლა ტვილდიანი“
დირექტორი: გიგლა ტვილდიანი

გიგლა ტვილდიანი


ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს
უფროსი სპეციალისტი:



/გოჩა კობახიძე/



შენიშვნის ქანობიანი სასურავის
დეფექტური აქტი



0/8 „ბიგლა ტვილდიანი“
მის; ქ თბილისი ქ. წამებულის №71
ტელეფონი: 555-904-924

გზა „ავსტაპოლი“
მის: ღაბა წყნობი, პურამიშვილის ქ. №5
ტელ. 591 21 62 21
სართ: 2 ს.ლ. (2) შპს „საქსაპროექტი“ I, II

№	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	მუდგობის მნიშვნელობა	დენობა
1	2	3	4
1	სახურავის ფენის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	კვ.მ	903,00
2	დაზიანებული ხი: კარკასის (ფიცარი, ლარტყა, დგარი, ნივინა და სხვა)	კუბ.მ.	2,00
3	დემონტირებული მასალების და სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	5,00
4	სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სასურავზე	ტ	8,00
5	ხის კარკასის მოწყობა სასურავის ქვეშ	კუბ.მ	2,00
	ხის მასალა	კვ	13,00
	ღურსმანი სამშენებლო ღარიანი		
6	სახურავის ფენის მოწყობა გოფირებული (პროფილირებული) თუნუქით, თუნუქის შიგურა სასურავისთვის სისქით 0,5 მმ	კვ.მ	824,80
	სკვალი თვითმტყედი	კვ.მ	989,76
	პარაპეტის მოწყობა მითითებული თუნუქით	ცალი	4948,80
	მითითებული თუნუქი პარაპეტისთვის	კვ.მ.	78,54
	ღურსმანი	კვ	8,00
8	წყალსაწვეტი სისტემების მოწყობა	გ/მ	65,00
	ტყელი წყალსაწვეტი მილუბის დემონტაჟი	გ/მ	65,00
	მილი 100 მმ	გრიმ	65,00
	ტყელი 100 მმ	ც	14,00
	სამაგრი 100 მმ (ლითონის)	ც	27,00
	ძარბი	ც	8,00
9	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ა/მანქანაზე	ტ	5,50
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 25 კმ-ზე	ტ	5,50

შპს-ს მფლობელი სამუშაოს აღჭრის, ფორმა №2
საცხრომებელი სახლის ძირითადი სახურავი

გზა „აგზა-აგზა“
მის: დავა წყნობი, გურამიშვილის ძ. №5
ტელ. 591 21 62 21

მის: ქ თბილისი ქ. წამბულის №71
ტელ: 555-904-924 599-46-15-54

თაგვადირება: ნანა გუგუნიანი
დირექტორი: მიხეილ ტომიანი

№	იხილეთ	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	ერთეული მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	მასალა			ხელვა			სულ
					მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
1		სახურავის ფენილის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	კვ.მ	903.00	0.00	0.00	0.80	722.40	722.40		
2		დაზიანებული ხის კარკასის (ფიცარი, ღარტყა, დგარი, ნივთა და სხვა) დემონტაჟი	კუბ.მ.	2.00		0.00	25.00	50.00	50.00		
3		დემონტირებული მასალების და სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	5.00		0.00	10.00	50.00	50.00		
4		სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე	ტ	8.00		0.00	35.00	280.00	280.00		
5		ხის კარკასის მოწყობა სახურავის ქვეშ (ღარი, ირიბანა, ნივთა, ფიცარი და სხვა)	კუბ.მ	2.00		0.00	65.00	130.00	130.00		
		ხის მასალა	კუბ.მ	2.00	470.00	940.00		0.00	940.00		
		ღურსმანი სამშენებლო ღარიანი	კვ	13.00	3.80	49.40		0.00	49.40		
6		სახურავის ფენილის მოწყობა გოფირებული (პროფილირებული) თუნუქით, კეხის გათვალისწინებით (0,5მმ)	კვ.მ	824.80		0.00	5.00	4124.00	4124.00		
		თუნუქის შიგერი სახურავისთვის სისქით 0,5 მმ	კვ.მ	989.76	9.10	9006.82		0.00	9006.82		
		სკვადი თეთმჭრელი	ცალი	4948.80	0.13	643.34		0.00	643.34		
		პარაკეტის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქით	კვ.მ.	78.54		0.00	6.25	490.88	490.88		
		მოთხოვნილი თუნუქი პარაკეტისთვის	კვ.მ.	78.54	8.00	628.32		0.00	628.32		
		ღურსმანი	კვ	8.00	2.40	19.20		0.00	19.20		

8	წყალსაწურეთი სისტემების მოწყობა	გ/მ	65.00		0.00	2.50	162.50	162.50
	ძველი წყალსაწურეთი მიწების დემონტაჟი	გ/მ	65.00		0.00	1.50	97.50	97.50
	მიწის 100 მმ	გ/მ ²	65.00	4.80	312.00		0.00	312.00
	მუხლი 100 მმ	ც	14.00	4.80	67.20		0.00	67.20
	სამაგრი 100 მმ (ლითონის)	ც	27.00	3.50	94.50		0.00	94.50
	ძაბრი	ც	8.00	30.00	240.00	5.00	40.00	280.00
9	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავანქანაზე	ტ	5.50		0.00	10.00	55.00	55.00
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 25 კმ-ზე	ტ	5.50		0.00	9.94	54.67	54.67
	ჯ ა მ ი				12000.78		6256.95	18257.73
	ზედნაღები ხარჯი	10%						1825.77
	ჯ ა მ ი							20083.50
	მშენებელი დარღვევა	8%						1606.68
	ჯ ა მ ი							21690.18
	მასალების ტრანსპორტირება ადგილამდე	ტ	8.00			12.14	101.98	97.12
	ჯ ა მ ი							21787.30
	დ.ღ.ბ	18%						3921.71
	ჯ ა მ ი							25709.01



ჩააკაბოს

ჩააკაბოს

განსაკუთრებული

მის: რაბა უხეუთი, გურჯაანის რაიონი, ქ. N65

ტელ: 591 21 62 21

საბრ: 2 საფ: (2) შესაკვეთი: I, II

თანხმდობის თარიღი: ნანა მშენიანი

მ/შ „მიმლა ტვილიანი“


მის: ქ თბილისი ქ. წამბულის N71

ტელ: 555-904-924 599-46-15-54

ფორმალური: მიმლა ტვილიანი

Handwritten signature in blue ink: გ. სვინაძე

Handwritten signature in blue ink: ნ. მშენიანი



**ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალიტეტის
ლაბორატორია**

№16/878

27.ნოემბერი 2015წ.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მკ
ვაკის რაიონის გამგებ,
ბატონ ნოდარ ტურძელაძე

ბატონო ნოდარ,

თქვენი წერილის(24/32136 19.10.2015წ.) პასუხად გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
ადგილზე აზომვითი სამუშაოების შედეგად დადგინდა:

1. დაბა წყნეთი გურამიშვილის ქ.№5 ქანობიანი სახურავის შეკეთებითი შესრულებული სამუშაო
ღირებულება შეადგენს 25709,01 ლარს(ოცდახუთი ათას შვიდას ცხრა ლარი)

დანართი: 02 ფურცელი.

პატივისცემით,

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური

ლაბორატორია“-ს დირექტორის მოადგილე

თემურ შუბითაიძე

შემსრულებელი: ა. ბურდილაძე.

+995 599 58 75 93



24/32196
19.10.15

შპს "საინჟინერო-კონსტრუქციული საბუნებისმეტყველო საზღვარგარეთის საკონსტრუქციო კომპანია"
შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა №2

ბ. სვინდიაძე

დასრულების თარიღი: 25/11/2015
ჩამარტვის თარიღი 27/11/2015

გ. გუგუშვილი

მისამართი: თბილისი რაიონი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №5
ფაქსი: 591 21 62 21
საერთო: 2 ხაზი: (2) მშენებლის კაბინა: I, II


მისამართი: თბილისი რაიონი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №71
ფაქსი: 599-46-15-54

№	საბუნებისმეტყველო სამუშაოს აღწერა	დღე/თვე/წელი	დღე/თვე/წელი	მასალა	მუშაკის	სულ	სულ
1	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	3	4	5	6	7	8
1	სახურავის ფენის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	მმ/მ	903,00	0,00	0,00	0,80	722,40
2	დაზიანებული ხის კარკასის (ფიციანი, ლარიქა, ვუარი, სიცილა და სხვა) დემონტაჟი	კვ.მ.	2,00	0,00	0,00	25,00	50,00
3	დემონტრებული მასალების და სამუშაო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	5,00	0,00	0,00	10,00	50,00
4	სამუშაო მასალის აღნა ხის სახურავზე	ტ	8,00	0,00	0,00	35,00	280,00
5	ხის კარკასის მოწყობა სახურავის ქვეშ (ფიციანი, ირობასი, სიცილა, ფიციანი და სხვა)	კვ.მ.	2,00	470,00	0,00	65,00	130,00
	ხის მასალა	კვ.მ.	2,00	13,00	49,40	0,00	940,00
	ლაკონის საშენობლო დანიშნულება	მმ	824,80	9,10	0,00	5,00	4124,00
6	სახურავის ფენის მოწყობა გოფრირებული (პროფილირებული) თუქეთი, მშის გათვალისწინებით (0,5მმ)	კვ.მ	989,76	0,13	0,00	6,25	490,88
	თუქეთის შიგრი საკრავისთვის ხისქი 0,5 მმ	კვ.მ	4948,80	8,00	0,00	0,00	628,32
	სკალი თეთრქველი	კვ.მ	78,54	2,40	0,00	0,00	19,20
	არაქვის მსაქობის მთავრებული თუქეთი	კვ.მ	78,54	8,00	0,00	0,00	628,32
	მთავრებული თუქეთი არაქვისთვის	კვ	8,00	0,00	0,00	0,00	19,20
	ლაკონის	კვ	8,00	0,00	0,00	0,00	19,20



წარდგასწავლით სისტემების მოწყობის

ტექნიკური სამსახურის მოვლის	ა მ	65,00	0,00	2,50	16,250	16,250
მისტი 100 მმ	ბ მ	65,00	0,00	1,50	97,50	97,50
მისტი 100 მმ	გ მ	65,00	312,00		0,00	312,00
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	დ	14,00	67,20		0,00	67,20
დაბინი	ე	27,00	94,50		0,00	94,50
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	ვ	8,00	30,00	5,00	40,00	94,50
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	ზ	5,50	0,00	10,00	55,00	280,00
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	თ	5,50	0,00	9,94	54,67	331,00
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	ი	5,50	12000,78		6256,95	18257,73
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	კ					1825,77
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	ლ					20083,50
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	მ					1606,68
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	ნ					21690,18
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	ო			12,14	97,12	97,12
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	პ					21787,30
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	ჟ					3921,71
სამსახური 100 მმ (ლოთისი)	რ					25709,01



ნათარქი: ნ. გუგუშვილი
 თ. შუბინიძე
 ა. ბურდულიძე

მ. კვიციანი
 ნ. უზნაძე
 ი. იმნაძე

ბ. წიგნაძე

თანხა: 25709.01 (ოცდახუთი ათას შვიდაც ცხრა ლარი და 01 თეთრი) ღარი

ჩაბარა: იმ "გიგლა ტელეკომი"

აქვამ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაბოთრატორიის

ფინანსური სამსახურის უფროსი

აქვამ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაბოთრატორიის

სამსახურის უფროსი

აქვამ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაბოთრატორიის

სამსახურის უფროსი

27.11.2015

სამსახურის უფროსი

ფარული სამუშაოების აქტი №

25.11.2015 წ

ქ. თბილისი

ობიექტის დასახელება და მისამართი: *ქანობიანი სახურავი - დაბა წყნეთი, გურამიშვილის ქ. №5*

დამკვეთის წარმომადგენელი: *ბმ „აფხაზეთი“*

თავმჯდომარე - ნანა გუგუსიანი


სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: *ი/მ „გიგლა ტვილდიანი“*

დირექტორი - გიგლა ტვილდიანი

ჩაკატარეთ დათვალიერება შემდეგ შემსრულებელ სამუშაოებზე:

- 1. სახურავის ფენილის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი - 903 კვ.მ.*
- 2. დაზიანებული ხის კარკასის დემონტაჟი - 2 კუბ.მ.*
- 3. ძველი წყალსაწრეტი მილების დემონტაჟი - 65 გ/მ*
- 4. მოეწყო ახალი ხის კარკასი სახურავის ქვეშ - 2 კუბ.მ.*

შესრულებული სამუშაოების და გამოყენებული მასალების სახეობა და ხარისხი შეესაბამება სამშენებლო ნორმებს: _____

- სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: *გიგლა ტვილდიანი* 
- დამკვეთის წარმომადგენელი: *ნანა გუგუსიანი ნ. გუგუსიანი*



სამუშაოს შემსრულებელი: *გ. ჩიკვაიძე* 