

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.ლაგოდები

06.01.2016 §.

აქცი შედგენილია მასზედ, რომ შ.პ.ს. „სასწორი“ ს დირექტორს გურგენ აბრამიშვილს (შემდგომში „მიწოდებელი“) და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს კარლო ჯამბერიას (შემდგომში „შესყიდველი“) შორის 2015 წლის 29 ივლისს გაფორმებული N192 სელშეკრულების შესაბამისად „მიწოდებელმა“ ჩააბარა, ხოლო „შესყიდველმა“ მიიღო: ხევითამართის სამუშაო ბადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რომლის ღირებულება შეადგენს 14056,59 ლირას შესწორითა თრიოვდათექსტერი ლარი და ორმოცდაცხრამეტი თვეთით/ ლარი.

საფუძველი: მ.პ.ს „საქართველოს ექსპრტიზისა და აუდიტის ეროვნული პალატი“-ს 2015 წლის 29 დეკემბრის N15/083 დასკვნის

ပုဂ္ဂန်

3.3.b. „ხახული“ ს

Geographical:

პურიგები ამინდის დღი

దొంగమ:

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის

გამგებელი: ქარლო ჯამბურია

1435,28

ინსპექტორების ჯგუფის

დახმა

06.01.2016 წ.

ცვენს ქვემთხ ხელის მომწერებმა, დაგოდების მუნიციპალიტეტის ინსპექტორების ჯგუფის წევრებმა: ვალერი ხუკიშვილმა ინსპექტორების ჯგუფის უფროსი, ზედამხედველობის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტებმა: შალვა გოგოლაძემ და დავით მერიანიშვილმა შევადგინეთ დასკვნა მასზედ. რომ ლაგოდების მუნიციპალიტეტის გამგებლის კარლო ჯამბურიას სახით /შემდგომში „შემსყიდველი“/ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „სახწორი“-ს დირექტორს გურგენი აბრამიშვილს „შემდგომში „მიმწოდებელი“/ შორის 2015 წლის 29 ივნისს გაფორმებული N192 ხელშეკრულების თანახმად, სოფ.თამარიანის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ წარმოდგენილია მესრულებული სამუშაოების ფორმა N2 რომლის ღირებულება შეადგენს 14352,87 ლარს.

დაუკავდეს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის მე-7.3 პუნქტისა და მე-14 მუხლის მე-14.2 პუნქტის თანახმად, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 %. რაც 6 დღეზე შეადგენს 86,11 ღირებულებას დარი და თერთმეტი თეთრი / ლარს.

1.  /ვალერი ხუკიშვილი/
2.  შალვა გოგოლაძე
3.  /დავით მერიანიშვილი/



შპს „საქართველოს ექსპერტიზისა და აუდიტის ეროვნული პალატა“

GEA

სამინისტრო დასკვნა

№15/083

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაგშირის, სოფელ
ცოდნისკარის, სოფელ გურგენიანის, სოფელ თამარიანის
საბაგშვილის ბალების სარეაბილიტაციოდ შესრულებული
სამუშაოების ექსპერტიზა

დამკვეთი:

შპს „სასწორი“

თბილისი

2015



ქ. თბილისი

29 დეკემბერი 2015 წ.

№15/083

ჩვენ, შპს „საქართველოს ექსპერტიზისა და აუდიტის ეროვნული პალატი“-ს ექსპერტები: თამაზ შავიძე (უფროსი ექსპერტი, ინჟინერი, ექიმისტი, დოქტორი, სერთიფიკატი №CE-016-12), ნოდარ კიკილაშვილი (პალატის წარმომადგენელი, ექონომისტი) ვადასტურებთ, რომ გაგეაჩნია საქმარისი ცოდნა, კვალიფიკაცია და გამოცდილება საექსპერტო სამუშაოების შესასრულებლად.

საექსპერტო სამუშაოების ჩატარების დაიწვო 2015 წლის 26 დეკემბერს და დასრულდა 2015 წლის 29 დეკემბერს.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: შპს „სასწორი“-ს წერილი №56 14.II.2015 წ.

ობიექტი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელი კავშირის, სოფელი ცოდნისკარის, სოფელი გურგენიანის, სოფელი თამარიანის საბაგშვი ბაღების რეაბილიტაცია.

მისამართი: საქართველო, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კავშირი, სოფელი ცოდნისკარი, სოფელი გურგენიანი, სოფელი თამარიანი.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული ამოცანა: რეალურად შესრულებული საბაგშვი ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობების, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციასთან შესაბამისობა და ხარისხის განსაზღვრა.

პვლევა: აღნიშნულ ობიექტზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აწარმოებდა შპს „სასწორი“, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი იქნა სათანადო დოკუმენტაცია და შესრულებული სამუშაოები. ექსპერტების მიერ ჩატარდა დოკუმენტაციის გაცნობა, ობიექტების დათვალიერება-შემოწმება, საკონტროლო აზომვები, რომვლსაც კენტრულდა სამშენებლო ფირმის წარმომადგენელი.

სოფელ კავშირის ბაგა-ბაღის ნაწილობრივ სარებილიტაციოდ, ჩატარდა ხის ფანჯრის და კარის ბლოკების დემონტაჟი, იატაკიდან მეტლახის, კედლებიდან კაფელის ფილების აურა, იატაკების ქვეშ ბეტონის და გრუნტის ამოდება, ბეტონის ედლების გახვრეტა მილსადენების გასატარებლად, მომზადებულ თხრილში შიგა კანალიზაციის ქსელის მოწყობა პლასტმასის მიღებით, გრუნტის უკუმიურით, ბეტონის მომზადებაზე ცემენტის მოჭიმების მოწყობა, მეტალოპლასტმასის ფანჯრის და ქარის ბელოკების ჩაუკეთება, კარ-ფანჯრის დამრეცების შელესვა ცემენტის ხსნარით, ფანჯრის რაფების ჩაუკეთება, ძველი ამორტიზირებული ჩამრთველების, შტეფსელების, გამანაწილებელი კოლოფების დემონტაჟი, ედლებში და ფარში ფარული ელ. გაყვანილობის მონტაჟი გამანაწილებელი და ელ. მოწყობილობის კოლოფების დაუკეთებით, ელ. ჩამრთველების, შტეფსელების, დახურული ხანათების დამონტაჟება, წყალსადენის მიღებისთვის ედლებში დარების ამოტეხვა, გახერეტა, ცივი და ცხელი წყლის პლასტმასის მილსადენების მონტაჟი, ეფელანაყრელი კედლების მაღალხარისხოვანი შელესვა ცემენტის ხსნარით, შენობაში ცალკეულ ადგილებში დაზიანებული ადგილების ჩამონგრევა და მაღალხარისხოვანი შელესვა გაჯით, კორიდორში და სამზარეულოში იატაკების მოწყობა მეტლახის ფილებით, ედლების მოპირკეთება ეჭრამიკული ფილებით, პლასტიკატის ჭერების მოწყობა, ხელსაბანის, ჭურჭლის სარეცხელის მონტაჟი, ედლების შეღუბვა წყალემულსის საღებავით.

დაშლილი კედლის ადგილის გასუსთავება ნაჩრუებისაგან, საძირკვლების პორიზონტალური პიდროიზოლაცია, კედლის აღდგენა ორ ეტაპად.

აირგამაცხელებლის დამონტაჟება კედლებშე, არსებული სასაერო ელ. გადამცემი ხასის საერდენიდან ელ. ხადენის მოწყობა, თვითმზიდი ელ. ხადენით, შენობაში გამანაწილებელი პანელის (ავტომატური გამთიშველებით) დამონტაჟება და მკვებავ ელ. ხადენთან მიერთება.

გარე ქანალიზაციის და წყალსადენის ქსელის, საკანლიზაციო ჭების, მოწყობა პლასტმასის მიღებით, ბეტონის წვრილი ბელოებით, თუჯის სარქველით, სახურავზე ცალკეული დაზიანებული შიფერების შეცვლა ახლით, ცალკეულ ადგილებში მთლიანი რიგის მოხსნა გადაწყობით.

სოფელ ცოდნისეპარის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის დემონტაჟი გაუკეთდა დაზიანებულ აზბესტოცემენტის ფურცლებს, ხის ლარტყას, ხის ფანჯრებს, კარებს, იატაქს, ფანერას დერეფანში. სამზარეულოში მოიხსნა დაზიანებული მეტლახის, ერამიუს ფილები, ედლებიდან ნალესი.

სახურავის დაზიანებული აზვბქსტოცემენტის ფურცლები ჩაწილობრივ შეიცვალა ახლით, სამერცხლური დაიხურა თუნუქის ფურცლით, ამოშენდა კარის ღიობი ჯგუფში ფასადის მხარეს, ფანჯრის ღიობი დარბაზში, შეილესა ამოშენებული ღიობები შიგნიდან გაჯით, გარედან ცემენტის ხსნარით, მოეწყო დერევნის ჭერზე ფანერის ფილები.

შიგა ედ. გაუგანილობის სადენების, ჩამრთველების, შტეფსელების, ვაზნების, ბრების მონტაჟი. მოეწყო შიგა წეალმომარაგების მილგეგანილობა პლასტმასის მილებით, დამონტაჟდა ჭურჭლის სარეცხელი, წყლის გამათბობელი, მოეწყო შიგა საკანალიზაციო ქსელი პლასტმასის მილებით, ჭერზე პლასტიკატის ფილები სამზარეულოში და ტუალეტში, მეტლასის ფილები სამზარეულოში, დარბაზის ფოიეში და ნაწილობრივ დარბაზში, სამზარეულოში ექდელზე კვრამიკული ფილები, მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკები სამზარეულოში, დარბაზში, დარბაზის ფოიეში. დამონტაჟდა სამზარეულოში მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი, დარბაზში „მდფ“-ს კარები, ლამინირებული იატაკის მოწყობა დარბაზში, გამგის კაბინეტში, მედკუნქეტში, შეკუთდა ხის დაზიანებული კარების ბლოკი ნაწილობრივ.

შეიღება ჭერი, შიგა კუდლები წეალემულსის საღებავით: გასახდელი, მედ ჟუნქტი, ხის კარი, ხის ფანჯრის ბლოკები ზეთვანი საღებავით.

აიწყო ინვენტარული ხარანი, ფასადის დაზიანებული ჩაწილის მოხსნა, ზედაპირების დაგრუნტვა დეკორატიული ცემენტის ხსნარით, შეიღება წინა ფასადი მაღალხარისხოვანი პიდრომედეგი წეალემულსის კოლორით.

სოფელ ზ. გურგენიანში საბავშვო ბალის რეაბილიტაციისათვის მოხსნა ხის იატაკები, ხის კარის, ხის ფანჯრის ბლოკები. ხის ტიხერები სამზარეულოში, საქუჭნაოში. ფასადიდან და შიგა კუდლებიდან მოხსნა დაზიანებული (შებერილი) ნალესი, ბეტონის კიბის დაზიანებული ალგილები.

მოეწყო თაბაშირ-მუყაოს ტიხარი სამზარეულოში და საქუჭნაოში, ამოშენდა კარის და ფანჯრის ღიობის მცირე გაბარიტიანი ბლოკით, სამზარეულოს და ტუალეტის ჭერზე მოეწყო არსებული პლასტიკატის ფილები, ასევე სხვა ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილები, ბეტონის იატაკისთვის საყრდენი საფუძვლის მოწყობა ქვ. ხრეშოვანი ნარევით, შემდგომ ბეტონის იატაკის მოჭიმვით, მეტლასის ფილებით. ჯგუფში და საძინებელში, არსებული იატაკის ფიცრით მოეწყო ხის იატაკი, ზეთოვანი საღებავის შეღებვით, მოეწყო ლამინირებული იატაკი არსებული ლამინატით, კედელზე კერამიკული ფილები, არსებული ქაფელით,

შეიღესა შიგა კედლები და ფანჯრის, ქარებების დამრეცები გაჯით, გარედან ცემენტის ხსნარით.

დამონტაჟდა მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი, არსებულით, „მდფ“-ს ქარის ბლოკი არსებულით, მეტალოპლასტმასის ქარის ბლოკი.

შეიღება ჭერი, კედლები წყალემულსის სადებავით, დამონტაჟდა შიგა კლ. გაყვანილობა, წყალმომარაგების სისტემა პლასტმასის მიღებით.

გაითხარა გრუნტი სასმელი წყლის მაგისტრალის მოსაწყობად, მოეწყო წყალსადენის სისტემა პლასტმასის მიღებით, სარეგულაციო ჭით, სარეგულაციო კენტილით. მოხდა გრუნტის უკუმიურა ხელით.

დამონტაჟდა ჭურჭლის სარეცხელი, უნიტაზი, ხელსაბანი, საკანლიზაციო შიგა ქსელი, პლასტმასის მიღებით. ეზოში მოეწყო ამოსაწმენდი საკანალიზაციო ორმო, თუჯის ხუფით, მოეწყო კიბის საფუხურებზე, ბაქანზე ბეტონის ფილები არსებულით, პირველ სართულზე არსებული ქარისა და ფანჯრის ლიობები ამოშენდა ბლოკით, აიწყო ინგენირული ხარაჩო, ფასადის კედლის ზედაპირების დაგრუნტვა დეკორატიული ცემენტის ხსნარით, შეღებვა პიდრომედეგი კოლორით.

სოფელ თამარიანში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის, მოიხსნა დაზიანებული ხის ფანჯრის და ქარის ბლოკები, სამზარეულოში „ტრაპის“ მოსაწყობად, მოინგრა ბეტონის იატაკი, მონგრველი ნაწილის ზემოდან დაბეტონებით. ამოშენდა ფანჯრის ლიობი ტუალეტში, მცირე გაბარიტიანი ბლოკით შემდგომი შეღესვით. დამონტაჟდა შიგა კლ. გაყვანილობის სადენი, ჩამოთველები, შტეფსელები, ვაზნები, ბრები. ამოშენდა გამუოვი ტიხარი შემდგომი გაღესვით. მოეწყო მეტლახის ფილები, კურამიკული ფილები ტუალეტში, ასევე წყალგაყვანილობის და ქანალიზაციის შიგა ქსელი, პლასტმასის მიღებით, დამონტაჟდა უნიტაზი, პატარა უნიტაზი, ხელსაბანი. მოეწყო გარე ქსელი საკანლიზაციო პლასტმასის მიღებით, შემკრვბი კვანძით.

დამონტაჟდა მეტალოპლასტმასის ფანჯარა, რაფა, ფრამუგა ტუალეტში, სამზარეულოში, დამცავი ბადით. შეეკოდა ხის დაზიანებული ქარის ბლოკი, შეიღვდა ზეთოვანი საღვბავით. არსებულ საკანლიზაციო სისტემა (ჭვბი, ქსელი) გასუფთავდა გამქვრივებული ფაკალური მასისაგან. სამზარეულოში და ტუალეტში შეიღვდა ჭერი და კედლები წყალგმულსის საღებავით.

შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დადგენის მზინით, ჩატარებული იქნა ასომვითი სამუშაოები. ხილული სამუშაოები აოზმილი იქნა ფაქტიური მდგომარეობით, სხეა სამუშაოები ჩათვლილი იქნა, როგორც ტექნოლოგიურად აუცილებელი. დადგინდა, რომ შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ოდენობა და ხარისხი, შეესაბამება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებით დამტკიცებულ მოცულობებსა და ხარისხს.

ექსპერტის დასკვნა: შპს „სახწორი“-ს მიერ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაშირის, სოფელ ცოდნისეარის, სოფელ ჭ. გურგენიანის, სოფელ თამარიანის საბავშვო ბადების სარებილიტაციოდ შესრულებული, ფორმა №2-ით წარმოდგენილი სამუშაოები, შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს, აკმაყოფილებს მასზე წაუკენებულ მოთხოვნებს და შეადგენს $19009.00+28297.40+32990.00+14352.87=94649.27$ ლარს.

კვლევისათვის გამოყენებული მასალები: ექსპერტის დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი, ობიექტის მოწყობისათვის შედგენილი ხარჯთაღრიცხვა, საპროექტო დოკუმენტაცია, სამუშაოების შესრულების აქტი ფორმა №2, ფარული სამუშაოების აქტები, ფოტომასალა.

კვლევისათვის გამოყენებული ლიტერატურა, ნორმატივები:

1. საქართველოს ეროვნულ სტანდარტად დარეგისტრირებული საამშენებლო ნორმები და წესები.
2. საამშენებლო რესურსების ფასები.

უფროხი ექსპერტი:

/თ. შავიძე/



პალატის წარმომადგენელი:

/ხ. ქიკილაშვილი/