

მიღება ჩაბარების აქტი





ქ. ბათუმი

8 ნოემბერი 2016 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ი/მ „გოჩა ცინცაძე“-მ, საარქივო სამმართველოს ტერიტორიულ ორგანოებთან მუშაობის და დაკომპლექტება-დამუშავების განყოფილების უფროსმა ნაზიბროლა შარაშიძემ, სამეურნეო და ურბანულ საკითხთა განყოფილების უფროსმა ავთანდილ ჩახვაძემ და ამავე განყოფილების მძღოლმა როინ ცინცაძემ შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ საარქივო სამმართველოსა და ი/მ „გოჩა ცინცაძეს“ შორის 2016 წლის 3 ნოემბერს გაფორმებული №94 ხელშეკრულების თანახმად საარქივო სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ავტომატურად მერსედესზე (მინივენი ვიტო სახ. №FG142GF) ჩატარებული იქნა სარემონტო სამუშაოები, შეკეთებული იქნა:

№	დასახელება	რაოდენობა
1	საჭის მექანიზმის ყუმბარების გადაბრესვა	2 ცალი
2	წინა კარის გვერდითა მინის ამწე მექანიზმის შეკეთება	1 ცალი

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

 გ.ცინცაძე
 ნ.შარაშიძე
 ა.ჩახვაძე
 რ.ცინცაძე

დეფექტური აქტი





ქ. ბათუმი

3 ნოემბერი 2016 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა ი/მ „გოჩა ცინცაძე“-მ, საარქივო სამმართველოს ტერიტორიულ ორგანოებთან მუშაობის და დაკომპლექტება-დამუშავების განყოფილების უფროსმა ნაზიბროლა შარაშიძემ, სამეურნეო და ურბანულ საკითხთა განყოფილების უფროსმა ავთანდილ ჩახვაძემ და ამავე განყოფილების მძღოლმა როინ ცინცაძემ შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ საარქივო სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა მერსედესი ვიტო სახ.№FG142GF-ი საჭიროებს შეკეთებას, კერძოდ შესაკეთებელია:

№	დასახელება	რაოდენობა
1	საჭის მექანიზმის ყუმბარების გადაპრესვა	2 ცალი
2	წინა კარის გვერდითა მინის ამწე მექანიზმის შეკეთება	1 ცალი

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

 გ.ცინცაძე
 ნ.შარაშიძე
 ა.ჩახვაძე
 რ.ცინცაძე