

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი ერთის მხრივ სსიპ „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“, შემდგომში წოდებული, როგორც „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ავთანდილ მიქანაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „სერვის პლაზა“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით სოფრომაძის სახით შემდგომში წოდებული, როგორც „მიმწოდებელი“, ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ თანახმად მხარეებს შორის 2016 წლის 25 ოქტომბერს გაფორმებული N90 „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ ხელშეკრულების შესაბამისად, „მიმწოდებელმა“ უზრუნველყო საექსპერტო მომსახურების გაწევა, კერძოდ: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბალანსზე რიცხული კედლის კონდენციონერის - Chigo CS-88H3-X104HTA დიაგნოსტიკა და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის (სპეციალისტის) მიერ დასკვნის შედგენა, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

სულ გაწეული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს 48 (ორმოცდარვა) ლარს.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გაგვაჩნია, რასაც ვადასტურებთ:

შემსყიდველი:

სსიპ „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“,

საიდ.კოდი: 204 493 262

მის.გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, რუსთავის გზატკეცილი

მე-17 კილომეტრი

ავთანდილ მიქანაძე
დირექტორი



მიმწოდებელი:

შპს „სერვის პლაზა“

ს/ნ: 401983430

მის: ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქუჩა N2-4-6-8-10-12

დავით სოფრომაძე
დირექტორი



კონტროლი - ინსპექტირება

2016 წლის 4 ნომბერს განვახორციელე 2016 წლის 25 ოქტომბრის N90 ხელშეკრულების შესაბამისად მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ინსპექტირება. მიმწოდებლის მიმართ პრეტენზია არ გამაჩნია.

გულვერ როგავა
სამეურნეო მუშაკი

გ. როგავა

ტექნიკური მდგომარეობის აქტი №17602
მიღების საბუთი № 81703 18.10.2016 წ.

შპს სერვის პლაზა
თბილისი, ფხოვის 2.,
ტელ.: 2422215 2310111.

შემკვეთი:	სსიპ „სასაჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“	ბრენდი:	MIDEA
საკონტაქტო პირი:		მოწყობილობის სახეობა:	კონდიციონერი
ტელეფონები:	824 180484 599060967	მოდელი:	CHIGO CS-88H3-X104HTA
		სერიული ნომერი:	

განცხადებული დეფექტი:

Chigo CS-88H3-X104HTA. 1ლარი-1 კმ. 20ლ დიაგნოზის იცის, ითხოვს დილიდან დაურეკონ და შეუთანხმოთ მისვლა ხვალ. ჭირდება ტექნიკური აღწერილობა, ელ. ფოსტა: echkheidze@pptc.ge.ედუარდ ჩხეიძე ლოჯისტიკის

ტექნიკური დასკვნა:

4 ნომერის დასკვნით- ნივთს ჩაუტარდა დიაგნოსტიკა: დაზიანებულია მილი. ასევე მილის შეცვლის შემდეგ დასჭირდება ფრეონით დატუმბვა.

კლიენტი: _____
(ხელმოწერა)

მენეჯერი:

