


საბანკო კოდი	03 05	დასახელება	სტრუქტურის შედგენის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0079	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 48; 13/01/2017	0	
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.6	თანხა ლარებში	109.00	თანხა სიტყვით	ასეზრს ლარი
განსაკუთრებული საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
შპს-ის საიდენტიფიკაციო კოდი	16001014387				
დასახელება	ი/შ თამარი ფაღვანიძის				
ბიბლს-ის ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საანგენტ.)				
ანგარიშის #	GE82LB01123018431000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დაწინაურება	სსეა - სტრუქ. დანია, სონდილანთხვეზე არსებული ზოგიერთი რეაჩლიტაცია (მ/წ ბარჯი) შედამზედველობა				

მოახლოების დამატება:	ნარს ნაობიშვილი	15/02/2017 10:43
მოახლოების დამატება:	ნარს ნაობიშვილი	15/02/2017 10:44
მოახლოების კავ ზენა მამის-ფფფფფ:	ნარს ნაობიშვილი	15/02/2017 10:44
მოახლოების კავ ზენა ბაზინაში მამის-ფფფფფ:	დავით მამურიშვილი	15/02/2017 11:54
მოახლოების მის-მიღება:	ინდგორა ლორია	15/02/2017 12:19
ბანკის კავ ზენა:		15/02/2017 12:21

15/02/2017


ერანაბაძინა
ბანხორევიზია

ი/შ „თამარ ფალავანდიშვილი“
ქ. დუშეთი, ერისთავის 12
ტელ: 599 91 98 76



„Tamara Palavandishvili“
Dusheti Eristavi str. 12
TEL: 599 91 98 76

ტექნიკური შედამხედველობის დასკვნა № სტ-25848
შეფუთვის თარიღი: 10/01/2017 წ.

ლაფანაშთკარის ა/კ, სტიქიით დაზარალებული ობიექტების ხონდილაანთ ხევზე არსებული ზოგირის
რ. მილიტაცია და ხევის კალაპოტის გაწმენდა.

შეასრულდა: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ტელფონის № 160025848

საწოდებელი: შპს თეგი დირექტორი კახა სინჯარაძე

სააღმართი კაფიო კოდი: 429322565

ტელფონი: xsinjaradze@yahoo.com

შემკრულება სასწენებლო სამუშაოებზე : № 451; 28/11/2016 წ.

შესრულების ვადები: 28/11/2016 წ. – 10/01/2017 წ.

საშემკრულებო თანხა: 11799 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა № 2-ით: -11799 ლარი

2017 წელი



დასაცემის შედეგების საფუძვლებზე

ხელშეკრულება სამშენებლო სამუშაოებზე : № 451; 28/11/2016 წ.

ხელშეკრულება სახედაშენი დეველოპერ სამუშაოებზე : № 366; 22.09.2016 წელი

ტექნიკური დაგეგმვა სამუშაოების შედამხედველობაზე

- 1. სამშენებლო ნორმებითა და წესებით, აგრეთვე ტექნიკური პირობებით გათვალისწინებული, მშენებლობის ბარისხის და ფარული მოცულობების განსაზღვრული დოკუმენტების გადამოწმება (ფარული სამუშაოების აქტები, მოცულობათა ან ფასთა ცვლილებების აქტების შემოწმება, ლაზორატორიული გასაცდის ოქმების გამოფრევა, მასალების ერთიანი ფაქტის ან ტექნიკური პასპორტების მოთხოვნების პრაქტიკული გამოცდები)
- სამშენებლო შენობებში სამშენებლო მოცულობების გამოთვლა, მათი გადამოწმება და გაანგარიშება.
- კონსტრუქციული საპროექტო გადაწყვეტილებების დაგეგმვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე;
- პროექტებისათვის წარმოდგენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობათა და ღირებულებების შეფასება და დადასტურება;
- სამუშაოების პროცესში შემსწავლელისათვის სისტემატიურად ინფორმაციების მიწოდება სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ;
- მონაზღვრება გაწვეულ უნდა იქნას საქართველოში დადგენილი შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. უნდა განხორციელდეს მშენებლობის ბარისხისა და ფაქტური მოცულობების სამონიტორინგო მოცულობების შესაბამისობის კონტროლი.
- მიმდებელი ვალდებულია სამუშაოების პროცესში შემსწავლელს მიაწოდოს ინფორმაცია ყოველ 10 დღეში სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში

გამოკვლევა

პროექტის ტექნიკური შედამხედველის გულა წიწკოლაურის მიერ განხორციელებული შესაფასებელი სამუშაოების ინსპექტირება ახელშეკრულებით და საქართველოში მოქმედი ტექნიკური ნორმების დაცვითან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ბარისხის და ღირებულების დადგენის მიზნით გამოყენებული იქნა წარმოდგენილი ტექნიკური სამშენებლო დოკუმენტაცია: ხარჯთაღრიცხვები, ფარული სამუშაოების აქტები, მასალებითა სერტიფიკატები; ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შედარებულ იქნა ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ მოცულობებთან და შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ით წარმოდგენილ სამუშაოებთან.



დასკვნა
ტექნიკური შედასხედველობის შედეგების შესახებ

ჩატარებული სამუშაოები შესრულებულია წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით, ფორმა №2-ში ჩამოყალიბებული ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოები ფასებით შეესაბამება ხარჯთაღრიცხვაში მიითითებულ მაჩვენებლებს. სამუშაოებზე ტექნიკური დოკუმენტაცია შედარებითაა საბუღალტრო დოკუმენტაციის პირობებთან, ტექნიკურ ნორმებთან და გამაყოფილებენ სამუშაოების ჩაბარების მოთხოვნებს.

სამუშაოები დასრულდა 2017 წლის 09 იანვარს.

იმ "თამარ ფალავანდიშვილი"-ს შინდობილი პირი
პროექტის ტექნიკური შედასხედველი


გ. წიწკოლაური



შედეგების თარიღი: 10/01/2017 წ.

№	ობიექტების დასახელება	ღირებულ. ბარეთ.	ღირებულ. ფორმა-2	შენიშვნები
1.	1. ლივანაშვილის ა/ე სტოქიის დაზიანებული ობიექტების სომეხეთთან ზღვარის რეკონსტრუქციის პროექტი და ხევის კლასიკის გაწმენდა.	სახელმწიფო ფორმა თანხა: 11799 ლარი	შესრულებული სამუშაოები ფორმა № 2-ში: -11799 ლარი	

ი/შ "თამარ ფალაქანდიშვილი"-ს მანდობილი პირი
პროექტის ტექნიკური შედამხედველი

გ. წიწვოლაური

შედგენის თარიღი: 10/01/2017 წ.

13.01.2017 წ.

დღეშეით

ითის მხრივ, დღეშეითის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ვაჟა ჩოხელმა და შეორენ მხრივ ტექ-
 უდაშხედველმა იმ "თამარ ფალავანდიშვილი"-ს მიმდობილმა პირმა გელა წოწკოლაურმა,
 ვადგინეთ აღნიშნული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი, მასზედ რომ სახელმწიფო
 ხყოფების: ხელშ: №366, 22/09/2016წ; ხელშ: №367, 22/09/2016წ; ხელშეკრულებების საფუძველზე
 შ "თამარ ფალავანდიშვილი"-ს მიმდობილმა პირმა, ტექ. შედამხედველმა გელა წოწკოლაურმა,
 მასორტელა საშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური შედამხედველობა და
 რმოდინა ტექნიკური შედამხედველობის დასკვნები შემდეგ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე;

№	პროექტის დასახელება	სახელმწიფო უ. თანხა	დასკვნის ნომერი
	ხელშ: 366; 22/09/2016 წ		
1	ლაფანაანთკარის ა/ე, სტიქიით დაზიანებული ობიექტების სომდილანთ ხეზე არსებულა მოვარის რეაბილიტაცია და ხეის კალაპოტის გაწმენდა.	109	სტ-25848
	ხელშ: 367; 22/09/2016 წ		
2	კონქაძის ა/ე სოფ. არავვის პირში სახმული წყლის ქსელის რეაბილიტაცია.	110	T-23572
3	კონქაძის ა/ე სოფ. ქვრანა მიდა ჯზეზის რეაბილიტაცია, სამიაღვრე არხის ამოღება	36	სპ-27712;
	სულ	255	

დღეშეითის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



ვაჟა ჩოხელი

ინდ. მეწარმე "თამარ ფალავანდიშვილი"-ს
მიმდობილი პირი



გელა წოწკოლაური