

თვითმმართველი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის

მერს ბატონ პაატა ნადირაძეს

შპს „ვალე“-ს დირექტორის ვარლამ სხირტლაძის

მომართვა

2018 წლის 10 თებერვალს ურთიერთ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება #16. ხელშეკრულება ითვალისწინებს ინტერნაციონალის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობას. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებულია სრულად რაზედაც გიდგენთ ფორმა #2, ფარული სამუშაოების აქტს და მიღება ჩაბარების აქტს თანხით 18481.56 ლარი.

გთხოვთ ჩამირიცხოთ

პატივისცემით

შპს „ვალე“-ს დირექტორი: ვარლამ სხირტლაძე

ვ. სხირტლაძე

03 აპრილი 2018 წ.

მიღება ჩაბარების აქტი

ჭიათურა

03.12.2018 წ.


ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნმა, ერთს მხრივ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება №51 389 06 მარტი 2018 წელი, ინტერნაციონალის ქუჩაზე მდებარე საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები (გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვა) ხელშეკრულებებით შესრულებული სამუშაოების მიღების მიზნით შექმნილი კომისიის წევრებმა:

1. გივი მოდებამე - მერის პირველი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;
2. გიორგი ბიწაძე - პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, მუნიციპალური ქონების მართვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის სამსახურის უფროსი, წევრი;
3. ზურაბ წიქარიშვილი - მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილ მოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი, წევრი
4. დავით ბრეგვაძე - პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სივრცითი მოწყობის ზედამხედველობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი, წევრი;
5. ვლადიმერ სალაძე - მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი-იურიდიული განყოფილების უფროსი, წევრი;
6. მალხაზ სამყურაშვილი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლობითი კოორდინაციის განყოფილების მერის წარმომადგენელი ქალაქის ადმინისტრაციულ, წევრი;

და მეორეს მხრივ, მიმწოდებელმა შპს „ვალე“-ს, დირექტორმა ვარლამ სხირტლაძემ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ შპს „ვალე“-მ დაასრულა ხელშეკრულებით (ხელშეკრულება #16, 10 თებერვალი 2018 წ.) გათვალისწინებული სამუშაოები თანხით 18481.56 (თვრამეტიას ოთხას ოთხმოცდათერთი ლარი და 56 თეთრი) ლარი.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

1. გივი მოდებამე
2. გიორგი ბიწაძე
3. ზურაბ წიქარიშვილი
4. დავით ბრეგვაძე
5. ვლადიმერ სალაძე
6. მალხაზ სამყურაშვილი



შპს „ვალე“-ს დირექტორი ვარლამ სხირტლაძე



დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენა ინტერნაციონალის ქუჩაზე

ფორმა №2

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილლება	რაოდენობა	მასალა		ხედილობა		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეული ს ფასი	ჯამი	ერთეული ს ფასი	ჯამი	ერთეული ს ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გასუფთავდა ტერიტორია ხე-მცენარეებისა და ხედმეტი გრუნტისაგან	მ2	41,0		0,00	1,50	61,50		0,00	61,50
2	გაიზიდა ნარჩენები 25 მ-ზე ხელით, დაიტვირთა ა/მანქანაზე ხელით და გაიზიდა 15 კმ-ზე	ტნ	3,00		0,00	1,50	4,50	7,80	23,40	27,90
	დაზღუდა IV კატ. გრუნტი მექანიზმით კონსტრუქციის საბირკვლისთვის	მ3	5,50	0,00	0,00	28,50	156,75		0,00	156,75
3	მოეწყო კონსტრუქციები /3-გალი/, საბირკველი და კედელი რკინებთან მ-250	მ3	23,1		0,00	60,54	1398,47		0,00	1398,5
4	ქვიშა-ლორღი	მ3	30,7	25,00	767,50	0,00	0,00	9,00	276,30	1028,00
	ცემენტი მ-400	ტმ	8,5	170,00	1445,00		0,00	45,00	382,50	1827,50
	არმატურა დ-20 ა-III	გრმ/მ	57,2	2,87	164,16		0,00	0,20	11,44	175,60
	არმატურა დ-18 ა-III	გრმ/მ	82,4	2,32	191,17		0,00	0,20	16,48	207,65
	არმატურა დ-16 ა-III	გრმ/მ	371,7	1,83	680,21		0,00	0,20	74,34	754,55
	არმატურა დ-12 ა-III	გრმ/მ	72,0	1,38	99,36		0,00	0,20	14,40	113,76
	არმატურა დ-10 ა-III	გრმ/მ	34,6	0,72	24,91		0,00	0,20	6,92	31,83
	არმატურა დ-8 ა-1	გრმ/მ	259,0	0,47	121,73		0,00	0,20	51,80	173,53
	საქსოვი მავთული	კმ	10,0	1,80	18,00		0,00		0,00	18,00
	ხის მასალა	მ3	1,4	420,00	588,00		0,00	37,40	52,36	640,36
	ლესხმანი	კმ	8,0	3,50	28,00		0,00		0,00	28,00
	დაიბურდა კედლის მასივი საბურღი მექანიზმით 20 სმ. სიღრმით რიგელების ქვეშ ღერძები 1 და 2	ცალი	18,0		0,00	0,75	13,50		0,00	13,50

	მოეწყო რიგეული რეკონსტრუქცია მ-300	მ3	1,9		0,00	71,88	136,57		0,00	136,57
	ქვიშა-დიორი	მ3	2,5	25,00	62,50		0,00	8,50	21,25	83,75
5	ცემენტი მ-400	ტ5	0,7	170,00	119,00		0,00	44,90	31,43	150,43
	არმატურა დ-18 ა-III	გრმ/მ	47,0	2,32	109,04		0,00	0,20	9,40	118,44
	არმატურა დ-6 ა-1	გრმ/მ	76,0	0,26	19,76		0,00	0,20	15,20	34,96
	ხის მასალა	მ3	0,1	420,00	42,00		0,00	37,40	3,74	45,74
	ღურსმანი	კპ	0,5	3,50	1,75		0,00		0,00	1,75
	საქსოვი მკეთილი	კპ	0,5	1,80	0,90		0,00		0,00	0,90
6	ბეტონი მომზადდა ადგილზე ხელით	მ3	23,1		0,00	12,10	279,51		0,00	279,51
7	დაიშალა დაზიანებული ქვის კედელი ქვის გადახრევით	მ3	11,0		0,00	20,50	225,50		0,00	225,50
	დაიბურღა კედლის მასივი საბურღი მექანიზმით 20 სმ. სიღრმით ქვეშ დ-16 ა-III არმატურის ჩამატვრა	ცალი	32,0		0,00	0,75	24,00		0,00	24,00
	მოეწყო რეკონსტრუქციის საბურღი მ-200	მ3	5,2		0,00	49,50	257,40		0,00	257,40
	ქვიშა-ლორი	მ3	6,9	25,00	172,50		0,00	8,50	58,65	231,15
	ცემენტი მ-400	ტ5	1,6	170,00	272,00		0,00	44,90	71,84	343,84
	არმატურა დ-16 ა-III	გრმ/მ	106,0	1,83	193,98		0,00	0,20	21,20	215,18
	არმატურა დ-8 ა-1	გრმ/მ	208,0	0,47	97,76		0,00	0,20	41,60	139,36
	ხის მასალა	მ3	0,5	420,00	210,00		0,00	37,40	18,70	228,70
	ღურსმანი	კპ	3,0	3,50	10,50		0,00		0,00	10,50
	მოეწყო კედლის ტანი ბუტაბეტონით მ-200	მ3	27,3		0,00	60,54	1652,74		0,00	1652,74
	ბეტონი მომზადდა ადგილზე ხელით	მ3	16,2		0,00	12,10	196,02		0,00	196,02
	ქვიშა-ლორი	მ3	21,5	25,00	537,50		0,00	8,50	182,75	720,25
	ცემენტი მ-400	ტ5	5,0	170,00	850,00		0,00	44,90	224,50	1074,50
	ხის მასალა	მ3	1,0	420,00	420,00		0,00	37,40	37,40	457,40
	ღურსმანი	კპ	6,0	3,50	21,00		0,00	0,00	0,00	21,00
	არსებული ქვა	მ3	12,0		0,00		0,00		0,00	0,00


პლასტმასის მილი დ-100 მმ სადრენაჟე ხერხელებითათვის	გრძ/მ	6,0	3,00	18,00		0,00		0,00	18,00
მოეწყო ინვენტარული ხარახო და ღაიშლა	მ2	60,0		0,00	2,00	120,00		0,00	120,00
ჯამი									1179,29
ზედნადები ხარჯი		10,0%							1179,73
ჯამი									12977,02
გემგმირი დაგროვება		8,0%							1038,16
ჯამი									15662,34
დ.დ.ბ.		18,0%							2819,22
ჯამი									18481,56

ტექნიკური ზედამხედველი ხეიჩა ჩხიტუნბიბე



შპს "ვალე"-ს დირექტორი

ვარლამ სხირტლადე



საქმის ჩვენი მომსახურების №25 მიმდინაობა

(სამუშაოს დასახელება)

"20" თებერვალი 2018 წ.

განხორციელებული იქნა შესრულებული სამუშაოს დადასტოვება

საქმის ჩვენი მომსახურების №25 მიმდინაობა
(სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

(საავტომობილო გზის ან მონაკვეთის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილი იქნა:

1.

გზისა და გზის ნაგებობების მდგომარეობის შემოწმების შედეგად
(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა) 15.01.18
3 კმ-ით

2.

(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3.

შესრულებული სამუშაოების
(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

(მუშა ნაბაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შენდგომი სამუშაოები:

ნება ეძლევათ განაგრძონ მომსახურება

(შემდგომი სამუშაოების დასახელება)

საზედამხედველო ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირი შ.პ. ს.ი.ი. შ.პ. ს.ი.ი.

(ხელის მოწერა) შემსრულებლის პასუხისმგებელი პირი

3.11.18

(ხელის მოწერა)

საქმის დასახელება

(სამუშაოს დასახელება)

"21" აპრილ 2018 წ.

განხორციელებული იქნა შესრულებული სამუშაოს დათვალიერება

სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი

(საავტომობილო გზის ან მონაკვეთის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილი იქნა:

1.

გზის სიგანე 5,5 მ.

(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა)

2.

(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3.

გზის სიგანე 5,5 მ.

(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

გზის სიგანე 5,5 მ.

(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები

ნება ეძლევათ დაიწყოთ სამუშაოები

(შემდგომი სამუშაოების დასახელება)

საზედამხედველო ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირი

(ხელის მოწერა) შემსრულებლის პასუხისმგებელი პირი

3.11.18

(ხელის მოწერა)

საქმის წესით მოწყობის ანგარიშით ქვანახშირის № 25-1 მიღწევა
(სამუშაოს დასახელება)

"22" ივნისი 2018 წ.

განხორციელებული იქნა შესრულებული სამუშაოს დათვალიერება

მოწყობის საქმის წესით ანგარიშით მოწყობის და ანგარიშის
(სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

ქ 18 ახალი 82,4 კმ. ქ 10 34,6 კმ. ქ 20-57,2 კმ.
(საავტომობილო გზის ან მონაკვეთის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილი იქნა:

1.

მოწყობის საქმის წესით ანგარიშით მოწყობის და ანგარიშის
(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა) აქტი ქ 18 ახალი 82,4 კმ.

2.

ქ 10 ახალი 34,6 კმ.
ქ 20 ახალი 57,2 კმ.

(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3.

შესრულებული

(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

შესრულებული

(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები ნება ეძლევა განაგრძონ მ. 25
ნება ეძლევა ანგარიშით მოწყობის და ანგარიშის

(შემდგომი სამუშაოების დასახელება)

საზედამხედველო ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირი ბ. მელიქიძე

(ხელის მოწერა) შემსრულებლის პასუხისმგებელი პირი

ა. მელიქიძე
(ხელის მოწერა)

"24" July 2018

ქართული საზოგადოების მიერ მიწის გაცემა. 18 აპრილი 1917 წ. (სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი) 6 76 გზა/მ.მ.

1.

მონეტა კონსტრუქციის ნაწილი დაკრძალულია. 18 48 2.
(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა) 6 76 2.

2.

3.

2/2/2/2 2/2/2/2

(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

J. H. H. H.

(მუშა ნაბაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები

678 2077: tropical physical geographers 2-300 2/20

(შემდგომი სამუშაოების დასახელება)

საზედამხედველო ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირი

(ხელის მოწერა) შემსრულებლის პასუხისმგებელი პირი

(ხელის მოწერა)

საქმის აქტის მოწმე ანგარიშის ქვ. N 25-1 მოქმ.
(სამუშაოს დასახელება)

"24" ივნისი 2018წ

განხორციელებული იქნა შესრულებული სამუშაოს დათვალიერება

საქმის აქტის მოწმე ანგარიშის ქვ. N 25-1 მოქმ.
(სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი) 10 ს. სექტ/9
18 სკო.

(საავტომობილო გზის ან მონაკვეთის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილი იქნა:

1.

საქმის აქტის მოწმე ანგარიშის ქვ. N 25-1 მოქმ.
(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა) 10 ს. სექტ/9
18 სკო.

2.

(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3.

ქვ. N 25-1 მოქმ.
(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

ქვ. N 25-1 მოქმ.
(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები
2-300

(შემდგომი სამუშაოების დასახელება)

საზედამხედველო ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირი ბ. შ.

(ხელის მოწერა) შემსრულებლის პასუხისმგებელი პირი

3. შ.
(ხელის მოწერა)

အမှတ် N ၂၂

"24" 1/10/2018

~~დაცემის ვიდეო მხსენი № 16 - ის ანგარიშის წარმოდგენა~~
(სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

1.

2.

3.

4.

~~638 100775 8103900000 1.200.~~

(ხელის მოწერა) შემსრულებლის პასუხისმგებელი პირი

ფარული სამუშაოების

აქტი N 12.

საქონლის ყველა ნაწილს ინტენსიური ჯერ N=25-1 მიკრო
(სამუშაოს დასახელება)

"27" აპრილი 2018 წ.

განხორციელებული იქნა შესრულებული სამუშაოს დათვალიერება

მოქმედებს ხელის შეწყობა საბუღალტრო 2200 ქ 16-106 პ.
(სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი) ქ 8 - 208 პ.

(საავტომობილო გზის ან მონაკვეთის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილი იქნა:

1.

მოქმედებს ხელის შეწყობა საბუღალტრო 2-200 ქ 16-106 პ.
(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა) ქ 8 - 208 პ.

2.

(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3.

ქსენონი ჰაერის სანთელი
(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

ქსენონი
(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები

(შემდგომი სამუშაოების დასახელება)

საზედამხედველო ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირი

(ხელის მოწერა) შემსრულებლის პასუხისმგებელი პირი

1. [Signature]
3. [Signature]

ფარული სამუშაოების

აქტი N 13

საყრდენი ყველს ზონაზე ინჟინერის ა.ნ. 25 მიწისზე
(სამუშაოს დასახელება)

"16" მაისი 2018წ

განხორციელებული იქნა შესრულებული სამუშაოს დათვალიერება

საყრდენი ყველს ზონაზე

(სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

(საავტომობილო გზის ან მონაკვეთის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილი იქნა:

1.

ზონაზე საყრდენი ყველს საყრდენი ყველსი Φ12 AIII და
(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა) Φ6 AIII სიღრმე

2.

(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3.

საყრდენი ყველსი საყრდენი ყველსი
(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4.

(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები

(შემდგომი სამუშაოების დასახელება)

საზედამხედველო ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირი მ. ზ. ხუციშვილი
(ხელის მოწერა) შემსრულებლის პასუხისმგებელი პირი 3. ს. ს. ს.





ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ჭიათურა

03 აპრილი 2018 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი პირები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ საყრდენი კედლების აღდგენის სამუშაოების შპს „ვალე“-საგან (ხელშეკრულება №16) შესყიდვის განხორციელებაში მათი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

შესყიდვაში მონაწილე პირები:

1. გივი მოდებაძე - მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე 
2. ლევან ბიწაძე - პირველი რანგის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი 
3. გიორგი ბიწაძე - პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, მუნიციპალური ქონების მართვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი 
4. ზურაბ წიქარიშვილი - პირველი რანგის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი 
5. დავით ბრეგვაძე - პირველი რანგის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სივრცითი მოწყობის, ზედამხედველობის, არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის ხელმძღვანელი 
6. ვლადიმერ სალაძე - მე-2 რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსი 
7. მალხაზ სამყურაშვილი - მე-3 რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
8. ზვირა ჩხიტუნიძე - მე-3 რანგის, მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების საკითხებში 