

ხელშეკრულება: # 53. 21.05. 2018წ
 შემსყიდველი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია
 მიმწოდებელი: ი.მ. კახა დათამგვილი"

სამი ვალი ბანკის მოწყობის სამუშაოების
 ფასთა კრებულში

ფორმა-2

#	სადემო ლო	სამუშაოს დასახელება	განზომი ლება		მატიული რესუ		ბელფასი		მასალა		სამმ. მექანიზმები		ჯამი
			ლ	მ	ერთეულ	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1-22-9	მიწის მოჭრა ხელით	მ3		1							50,16	
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	13,2	13,2	3,8	50,16	0	0	0	0	50,16	
3	VI-II	საბირველის მოწყობა მონოლი- თური ბეტონით	მ3		1		0					0,00	
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	4,5	4,5	16,67	75,02					219,90	
		მანქანები	ლარი	0,37	0,37		0				3,2	75,02	
		ბეტონი	მ3	1,02	1,02		0	140	142,8			1,18	
		სხვა მასალა	ლ	0,28	0,28		0	3,2	0,90			142,80	
		ჯამი:							143,70			0,90	
		ტრანსპორტის ხარჯი	5%							0		270,06	
		ჯამი										7,1	
		სყიდვადები ხარჯი	10%									277,2	
		ჯამი										27,7	
		ბიზნისური ღირებულება	8%									304,9	
		ჯამი										24,4	
												329,3	

შემსრულებელი: ი.მ. კახა დათამგვილი:

კ.დათამგვილი/

შემსყიდველი:



დასკვნა

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების მიერ, 2018 წლის 21 მაისს გაფორმებული N53 ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოები შემოწმების შემდეგ დაადგინა, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარის ვიზუალური დათვალიერებით დამაკმაყოფილებელია, ხოლო აზომვითი სამუშაოების შედეგად გამოვლინდა უზუსტობა, რის შემდეგაც მოხდა ფორმა N2-ის დაკორექტირება.

ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის
განყოფილების ხელმძღვანელი

გ. გაგნიძე

