

მიღება-ჩაბარების აქტი:

16 ოქტომბერი 2018 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ, ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი თეიმურაზ ზაზაძე („შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „მესხეთი“-ს დირექტორი ნუგზარ ალდგომელაძე („მიმწოდებელი“) ვადასტურებთ, რომ მხარეებს შორის 2018 წლის 5 ოქტომბერს დადებული №85 ხელშეკრულების თანახმად, შპს „მესხეთი“-მა მიმდინარე წლის 16 ოქტომბერს ჩაუტარა ასპინძის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო საშუალებას „ვაზ-21214“-ს სახ N QV047VQ ტესტირება, მომსახურეობის ღირებულებამ შეადგინა 60 (სამოცი) ლარი.

“შემსყიდველი”

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების

მართვის სამსახურის უფროსი:



თ. ზაზაძე

“მიმწოდებელი”

შპს „მესხეთი“-ს დირექტორი:



ნ. ალდგომელაძე

საქმის მუნიციპალიტეტის მერია
საქმის რეგისტრაციის № 11/4317
16 10 2018

პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ანგარიში N: 001403

ასს-ს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრი მესხეთი ქ.ახალციხე, ბორჯომის გზატკეცილი 599-57-40-99



პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი
GAC-IB-0173

სარეგისტრაციო ნომერი QV047VQ	პირველადი პტი 16 ოქტ 2018 12:56	განმეორებითი პტი	პტი-ს მოქმედების ვადა 16 ოქტ 2019	სს-ს კატეგორია M1
VIN / შასის ნომერი XTA21214051778549	მარკა, მოდელი VAZ, 21214	ძრავის ტიპი, მოცულობა ბენზინი, 1690 M ³	რეგ თარიღი 2005	სს-ს ტიპი მაღალი გამავლობის
ოდომეტრის ჩვენება 153647	საჭის მდებარეობა მარცხენა	CNG სერტიფიკატი	ტაქოგრაფი	სინქარის შეზღუდვა -
სს-ს იდენტიფიკაცია	სამუხრუჭო მოწყობილობა	საჭით მართვის სისტემა	ხილვადობა	ფარები, შუქამრეკლები
ღერძები, თვლები, საბურ.	შასი და შემადგენლები	სხვა მოწყობილობები	უარყოფითი ჩემოქმედება	დამატებითი ინსპექტ.

გაზომვის შედეგი	გამონაბოლქვის ტესტი	დასკვნა
თაგისუფალი ბრუნი / CO	დატვირთული ბრუნი / CO	დადგენილი ნორმა
890 - 0.097		
	კატალიზატორით CO: 0.8 / უკატალიზატორო CO: 3.5	

ღერძი	მიღებული შედეგი		ეფექტ	სხვაობა	წონა	დასკვნა
	მარცხ	მარჯვ				
ღერძი - 1	2 kN	1.77 kN	57 %			
ღერძი - 2	1.45 kN	1.18 kN	52 %	12 % (ნორმა: 30%)	670 Kg	✓
სადგომი მუხრუჭი	1.45 kN	1.1 kN		19 % (ნორმა: 30%)	520 Kg	✓
საერთო ეფექტ			55% (ნორმა: 50%)			✓
საერთო ეფექტ (სადგომი მუხრუჭი)			22% (ნორმა: 16%)			✓

ინსპექტირების შედეგი: გამართულია

შენიშვნა

1. გზისთვის უვარგისი ასს-ს განმეორებითი ინსპექტირება უფასოდ მხოლოდ გაუმართავ ელემენტებზე შესაძლებელია ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში იმ შემთხვევაში, თუ განმეორებითი ინსპექტირება ხორციელდება იგივე პტი ცენტრში

2. წარმატებით გაიარა დაფიქსირებულია ხარვეზი - არ არის დამონტაჟებული ქარხანა-დამამზადებლის მიერ

3. ვინიტის დაგეგმვა და მომსახურების გადახდა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე PTI.GE

პასუხისმგებელი პირი: საშა ზედგინიძე



ხელმოწერა