

## სადეფექტო აქტი

04.02.2019წ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერის 12.06.2018 წლის N973 ბრძანების საფუძველზე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის და სხვადასხვა ობიექტებზე შესრულებული სამუშაოების შესწავლისა და მოცულობების დადგენის მიზნით შექმნილმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

- 1- თამაზ ჯინჭარაძე - მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარე;
- 2- ტარიელ ბერაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის გარემოს დაცვისა და მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის საკითხებში - კომისიის წევრი;
- გიორგი ბერძენიშვილი - მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
- მერაბი ბერძენიშვილი - მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში - კომისიის წევრი.

შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში დაზიანებული საპირფარეოს ოთახებში საჭიროა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება:

1. წყლის ტუმბო-1ც
2. მუფთა გადასაბმელი (ამერიკანკა) დ=32 გარეთა რეზბით -2ც.
3. მუფთა გადასაბმელი (ამერიკანკა) დ=32 შიგა რეზბით -2ც.
4. წყლის ნიჟარა-1 კომპ
5. ჩამრეცხი მექანიზმი-4ც
6. უნიტაზის თავსახური-4ც
7. შემაერთებელი მილები 0.5მ-6ც
8. წყლის ნიჟარა-1კომპ
9. ნათურები-20ც
10. სილიკონი-2ც
11. მექანიკური გადამრთველი-1ც
12. კრანი ფ-32-2ც
13. მუფთა-2ც
14. პაკლი(ლენტა წებოვანი)-2ც
15. მილი დრეკადი-4ც
16. კრანი უნიტაზი
17. მილი დ=32-1ც

18. მუხლი-4ც
19. მუფთა-2ც
20. კაბელი-4მ
21. როზეტი-1ც
22. იზოლენტა-1ც
23. სასაპნე-1ც

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელისმოწერით:

1- თამაზ ჯინჭარაძე 

2- ტარიელ ბერაძე 

3- გიორგი ბერძენიშვილი 

4 -მერაბი ბერძენიშვილი 