

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 01/05/2019 18:28

1	ეა-16 5011321
---	---------------

3	აპრილი	2019
---	--------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	23	აპრილი	2019
---	----	--------	------

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5	გამყიდველი
---	------------

5.1	2	0	6	3	4	4	5	4	3		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6	მყიდველი
---	----------

6.1	2	0	4	8	5	2	0	8	9		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს ფორტაქს გრუპ
-----	------------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2	სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
-----	---

დასახელება (სახელი, გვარი)
ეროვნული ბიურო

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ავტომობილის EQS700 ტექნიკური დათვალიერების საფასური	მომსახურება		60,0000	9,1500	0,0000
		სულ	60	9,15	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე


ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მიღება-ჩაბარების აქტი


ქ.თბილისი

23 აპრილი 2019 წ.

წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი შედგა მასზედ, რომ 2019 წლის 15 მარტის №96 ხელშეკრულების საფუძველზე, ერთის მხრივ შ.პ.ს „ფორტაქს გრუპი“-ს უფლებამოსილი წარომადგენელი  ხოლო, მეორეს მხრივ ს.ს.ი.პ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი თეიმურაზ ქარჩხაძე ადასტურებენ, შ.პ.ს „ფორტაქს გრუპი“-ს მიერ, ბიუროს ბალანსზე რიცხული (KIA CERATO სახ. ნომრით EQS-700) ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური ინსპექტირების მომსახურები გაწევას, ღირებულებით 60,00 (სამოცი ლარი და 00 თეთრი) ლარი.

ვინაიდან, ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტის თანახმად, ტექნიკური ინსპექტირება უნდა განხორციელდებოდა შემყიდველის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიმწოდებლის მისამართზე მიყვანიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში, არაუგვიანეს 2019 წლის 7 აპრილისა, ხოლო მიმწოდებლის მისამართზე ზემოაღნიშნული ავტოსატრანსპორტის მიყვანა განხორციელდა 23 აპრილს, ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური ინსპექტირების მომსახურების გაწევა განხორციელდა 23 აპრილს, რასაც ვადასტურებთ ხელისმოწერით.

შ.პ.ს „ფორტაქს გრუპი“-ს წარომადგენელი



დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის
საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების
ექსპერტი თეიმურაზ ქარჩხაძე



პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ანგარიში N: 004323

ასს-ს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრი ფორტაქს გრუპ ქ.ქუთაისი, 9 აპრილის ქუჩა 2ა 557-58-28-28



პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი

GAC-IB-0231

ასს/სს მფლობელი

სასამ.ექსპ.ეროვნ.ბიურო - 204852089

სარეგისტრაციო ნომერი EQS700	პირველადი პტი 23 აპრ 2019 01:55	განმეორებითი პტი	პტი-ს მოქმედების ვადა 23 მაი 2019	კატეგორია / კარის რ-ბა M1 - 4/5
VIN / შასის ნომერი KNAFU411BB5919511	მარკა, მოდელი KIA, CERATO	ძრავის ტიპი, მოცულობა ბენზინი	რეგ თარიღი 2011	სს-ს ტიპი სუდანი
ოდომეტრის ჩვენება 186333	საჭის მდებარეობა მარცხენა	CNG / LPG —	ტაქოგრაფი —	სინქარის შემზღუდველი —
სს-ს იდენტიფიკაცია ✓	სამუხრუჭო მოწყობილობა ✓	საჭით მართვის სისტემა ✓	ხილვადობა ✓	ფარები, შუქამრეკლები ✗
ღერძები, თვლები, საბურ. ✓	შასი და შემადგენლები ✓	სხვა მოწყობილობები ✗	უარყოფითი ზემოქმედება ✓	დამატებითი ინსპექტ. ✓

აღმოჩენილი ხარვეზები

5.5 წინა და უკანა ნისლსანინააღმდეგო ფარები 8.1 უსაფრთხოების ღვედები/საკეტები და დამჭერი სისტემები
შედეგები იხილეთ ზემოთ

შენიშვნა

არ მუშაობს წინა ნისლსანინააღმდეგო მაშუქები. დაზიანებულია უკანა უსაფრთხოების ღვედების ჩამკეტები.

გამონაბოლქვის ტესტი

გაზომვის შედეგი	დადგენილი ნორმა	დასკვნა
თავისუფალი ბრუნე / CO 810 - 0.36	დატვირთული ბრუნე / CO 2560 - 0.50	კატალიზატორით CO: 0.8 / უკატალიზატორო CO: 3.5 ✓

მუხრუჭების ტესტი

ღერძი	მიღებული შედეგი		იფექტ	სხვაობა	წონა	დასკვნა
	მარცხ	მარჯვ				
ღერძი - 1	2.55 kN	2.98 kN	65 %	14 % (ნორმა: 30%)	864 Kg	✓
ღერძი - 2	2.49 kN	2.44 kN	85 %	2 % (ნორმა: 30%)	591 Kg	✓
სადგომი მუხრუჭი	1.71 kN	1.71 kN				
საერთო ეფექტ			73% (ნორმა: 50%)			✓
საერთო ეფექტ (სადგომი მუხრუჭი)			24% (ნორმა: 16%)			✓

ინსპექტირების შედეგი: ✗ გაუმართავია

შენიშვნა

- გზისთვის უვარგისი ასს-ს განმეორებითი ინსპექტირება უფასოდ მხოლოდ გაუმართავ ელემენტზე შესაძლებელია 30 კალენდარული დღის განმავლობაში იმ შემთხვევაში, თუ განმეორებითი ინსპექტირება ხორციელდება იგივე პტი ცენტრში
- ✓ წარმატებით გაიარა ✗ დაფიქსირებულია ხარვეზი — არ არის დამონტაჟებული ქორხანა-დამამზადებლის მიერ



Handwritten signature

სახაზინო კოდი	46 00	დასახელება	სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო		
ვალდებულების #	1165	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშფაქტურა_ეა-16 5011321_23/04/2019_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.8.3	თანხა ლარებში	60.00	თანხა სიტყვით	სამოცი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				204852089	
დასახელება	სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	206344543				
დასახელება	შპს შპს ფორტაქს გრუპ				
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE06BG000000607932100	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირება (მიმდინარე წლის ხარჯი) ავტომანქანა EQS700				

მოთხოვნის დამატება:	რუსუდანი თომამე	10/05/2019 17:10
მოთხოვნის განახლება:	რუსუდანი თომამე	10/05/2019 17:13
მოთხოვნის დამოწმება:	თამარ ლომამე	10/05/2019 19:24
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან:	გიორგი თვაური	13/05/2019 16:02
მოთხოვნის მიღება:	ნინო წიკლაური	14/05/2019 10:20
ბანკში გაიგზავნა:		14/05/2019 10:31

