

შეთანხმების აქტი №02.09.16/10/153-1

2019 წლის 16 ივლისს გაფორმებულ №02.09.16/10/153 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქ.თბილისი

2019 წლის 31 ივლისი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობამ (შემდგომში „შემსყიდველი“) და შპს „ნიუ ჰაუსმა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) 2019 წლის 16 ივლისს გააფორმეს №02.09.16/10/153 ხელშეკრულება 2019 წლის ივნისი-ივლისის მოსული ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად, ისნის რაიონის ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების (მახათას შესახვევი №11 და ალადაშვილის შესახვევი N19) დაზიანებული სახურავების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაზე, საერთო ღირებულებით 56 318,47 (ორმოცდათექვსმეტი ათას სამას თვრამეტი ლარი და 47 თეთრი) ლარის ოდენობით.

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს შორის სხვაობა იწვევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შემცირებას 9 372,64 (ცხრა ათას სამას სამოცდათორმეტი ლარი და 64 თეთრი) ლარით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მხარეები ვთანხმდებიან შემდეგზე:

1. 2019 წლის 16 ივლისს გაფორმებული №02.09.16/10/153 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შემცირდეს 9 372,64 (ცხრა ათას სამას სამოცდათორმეტი ლარი და 64 თეთრი) ლარით და განისაზღვროს 46 945,83 (ორმოცდაექვსი ათას ცხრაას ორმოცდახუთი ლარი და 83 თეთრი) ლარის ოდენობით. შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს მიერ შედგენილი, შემსყიდველთან შეთანხმებული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები და ქანობიანი სახურავის ნახაზები თან ერთვის;
2. წინამდებარე შეთანხმების აქტი ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
3. წინამდებარე შეთანხმების აქტი შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლის თითოეული მხარე ინახება მხარეებთან;
4. 2019 წლის 16 ივლისს გაფორმებული №02.09.16/10/153 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

ისნის რაიონის გამგეობა

შპს „ნიუ ჰაუსი“

გამგებლის მოადგილე

_____ გ. შალვაშვილი



გეჯაძე

მისამართი ქ. თბილისი მახათას შესახ. №11 კანონიანი საბუღალტრო კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვა

სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	დღეშიცხადედი დასაწყისი	დღეშიცხადედი	მასალა		ხელფასი		შეჯამება
			შენიშნული	შენიშნული	შენიშნული	შენიშნული	
2	3	4	5	6	7	8	9
აურავის ფენილის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	კვ.მ	312.4	0	0.00	0.98	306.15	306.15
ზიანებული ხის ფენილის (ვიცარი) მოხსნა	კუბ.მ	7.12	0	0.00	65	462.80	462.80
ის კარკასის მოწყობა (დეგარი, ირიბანა, ნიენიგა, ფიცარი და სხვა.)	კუბ.მ	7.12	0	0.00	95	676.40	676.40
ს მასალა კ-1,05	კუბ.მ	7.476	525	3924.90	0	0.00	3924.90
ურსმანი ხაშუ კ-7,2	კვ.მ	51.26	2.54	130.20	0	0.00	130.20
ს მასალის დამუშავება ხანისარაწინააღმდეგო, ანტიკორუპციური ხსნარით	კვ.მ	438.00	0	0.00	1.45	635.10	635.10
ნახარსაწინააღმდეგო, ანტიკორუპციური კ-0,3	კვ.მ	131.40	5	657.00	0	0.00	657.00
სტრუქტურის ფენილის მოწყობა ფერადი გოფირებული (პროფილირებული) უნუქით, კეხის გათვალისწინებით (0,5მმ)	კვ.მ	312.4	0	0.00	20	6248.00	6248.00
ერადი გოფირებული თუნუქი (0,5მმ) კ-1,2	კვ.მ	374.88	10.6	3973.73	0	0.00	3973.73
ურცვლოვანი თუნუქი კეხისთვის (ფერადი) (0,5მმ)	კვ.მ	10.5	10.6	111.30	0	0.00	111.30
კვადრი თეთრიპლასტიკი	ცალი	1874	0.1	187.40	0	0.00	187.40
აზიანებული პორიზირებული საწინამართი ღარების მოხსნა და ახლის მოწყობა ფერადი თუნუქით (ქართული ღარი 33 სმ)	გრ.მ	49.6	0	0.00	6.75	334.80	334.80
ერადი ფურცლოვანი თუნუქი (0,5მმ)	კვ.მ	17.186	10.6	182.18	0	0.00	182.18
ურსმანი კ-0,09	კვ.მ	4.464	2.54	11.34	0	0.00	11.34
არის სამაგრი	ცალი	99.2	2.5	248.00	0	0.00	248.00
უბლებების შეფუთვა ფერადი თუნუქით	გრ.მ	52.6	0	0.00	4.75	249.85	249.85
ერადი ფურცლოვანი თუნუქი (0,5მმ)	კვ.მ	15.78	10.6	167.27	0	0.00	167.27
ურსმანი კ-0,09	კვ.მ	4.734	2.54	12.02	0	0.00	12.02
ამორცხლებების, მოწყობა (ფერადი) თუნუქით	კვ.მ	2	0	0.00	12	24.00	24.00
ერადი თუნუქი სისქით0,5მმ კ-1,2	კვ.მ	2.4	10.6	25.44	0	0.00	25.44
ურსმანი კ-0,09	კვ.მ	0.18	2.54	0.46	0	0.00	0.46

აიანებული საწვინარი ძაბრების დამზადება და შეტყვლა (ძველის ახლით)	ცალი	7	35	245.00	25	175.00	420.00
დსაწრეტი მიღების დემონტაჟი და მონტაჟი	გრძმ	27.5		0.00	7.5	206.25	206.25
რადი თუნუქის მილი 100მმ სისქით-0,5მმ კ-1,2	გრძმ	33	7.55	249.15	0	0.00	249.15
რადი თუნუქის მილი 100მმ სისქით-0,5მმ	ცალი	14	5	70.00	0	0.00	70.00
რადი მუხლი თუნუქის 100მმ სისქით-0,5მმ	ცალი	20	2	40.00	0	0.00	40.00
ღუმის სამაგრი	ტ	15.5	0	0.00	45	697.50	697.50
მონტირებული მასალების და სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	15.5	0	0.00	25	387.50	387.50
ღოთ	ტ	8.8	0	0.00	40	352.00	352.00
კუმბლო ნარჩენების დატვირთვა ა/მანქანაზე	ტ	15.5	0	0.00	19	294.50	294.50
კუმბლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე ხელით	ტ						
მშენებლო ნარჩენების გატანა 50 კმ-ზე				10235.38		11049.85	21285.23
ჯ ა მ ი							307.06
მასალის ტრანსპორტირება	3%						21592.30
ჯამი							2159.23
ზედნადები ხარჯი	10%						23751.53
ჯ ა მ ი							1900.12
ვემეორი დაგროვება	8%						25651.65
ჯამი							0.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯი	0%						25651.65
ჯამი							4617.30
დ.დ.ბ.	18%						30268.94
ჯამი							0.00
საექსპერტო მომსახურება	0.0%						
სულ	ლარი						30268.94

ემსრულებელი:

პ.ს ნიუ ჰაუსი









კ 432546630

ისამართი: მოსკოვის გამზირი კორპ.48-88

ელფონი: 557 58 58 96

კორექტორი: ა. გეჯაძე





დაბუთონი ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტის ს/მ. ს/მ
 ქობულაძის სახელობის სტუდიის ნახატი







მისამართი ქ. თბილისი აღაღამეილის შუახ. №19 ქანობიანი სახურავის კორექტირებელი ხარჯთაღრიცხვა

სამუშაოების და ხარჯების დაახელება	ფინანსური დანახვა	დაყენების რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სულ	ფასი
			მ.წ.წ.წ.	მ.წ.	მ.წ.	მ.წ.		
2		3	4	5	6	7	8	9
ახურავის ფენილის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	კპ.ბ	196,6	0	0,00	0,00	0,98	192,67	192,67
დაზიანებული ხის ფენილის (ფიკარი) მოხსნა	კუ.ბ.ბ	3,98	0	0,00	0,00	65	258,70	258,70
ახის კარქახის მოწყობა (დგარი, ირიბანა, ხეჩევა, ფიცარი და სხვა.)	კუ.ბ.ბ	3,98	0	0,00	0,00	95	378,10	378,10
ახის მასალა კ-1,05	კუ.ბ.ბ	4,179	525	2193,975	0	0	0,00	2193,98
დუბინის ხაზი კ-7,2	ბი	28,66	2,54	72,79	0	0	0,00	72,79
ხის მასალის დაბეჭევა ხანისსაწინააღმდეგე, ანტიბაქტერიული ხისათვის	კპ.ბ	251,40	0	0,00	0,00	1,45	364,53	364,53
ხანისსაწინააღმდეგე, ანტიბაქტერიული კ-0,3	ბი	75,42	5	377,10	0	0	0,00	377,10
სახურავის ფენილის მოწყობა ფერადი გოფირებული (პროფილირებული) თუნქით, კეხის გათვალისწინებით (0,5მმ)	კპ.ბ	196,6	0	0,00	0,00	20	3932,00	3932,00
ფერადი გოფირებული თუნქი (0,5მმ) კ-1,2	კპ.ბ	235,92	10,6	2500,75	0	0	0,00	2500,75
ფერადი გოფირებული თუნქი კეხისთვის (ფერადი) (0,5მმ)	კპ.ბ	5,5	10,6	58,30	0	0	0,00	58,30
სველი თუთიქრედი 6(3	ცაფი	1180	0,1	118,00	0	0	0,00	118,00
დაზიანებული პირიზინტალური ხაჭკანარი ღარების მოხსნა და ახლის მოწყობა ფერადი თუნქით (ქართული ღარი 33 სმ)	კპ.ბ	19	0	0,00	0,00	6,75	128,25	128,25
ფერადი ფერადი თუნქი (0,5მმ)	კპ.ბ	6,584	10,6	69,79	0	0	0,00	69,79
ფერადი ფერადი თუნქი (0,5მმ)	ბი	1,71	2,54	4,34	0	0	0,00	4,34
ღარის ხაჭკანარი	ცაფი	38	2,5	95,00	0	0	0,00	95,00
შუბლების შეფუთვა ფერადი თუნქით	კპ.ბ	19	0	0,00	0,00	4,75	90,25	90,25
ფერადი ფერადი თუნქი (0,5მმ)	კპ.ბ	5,7	10,6	60,62	0	0	0,00	60,62
დუბინის კ-0,09	ბი	1,71	2,54	4,31	0	0	0,00	4,31
სამკერცხელების მოწყობა (ფერადი) თუნქით	კპ.ბ	1	0	0,00	0,00	12	12,00	12,00
ფერადი თუნქი სისქით 0,5მმ კ-1,2	კპ.ბ	1,2	10,6	12,72	0	0	0,00	12,72
დუბინის კ-0,09	ბი	0,09	2,54	0,23	0	0	0,00	0,23

ჩვენს წესდებებში მოცემული დამატებითი და მონიტორინგის ხარისხი	8	0	0,00	7,5	60,00	60,00
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	9,6	7,55	72,48	0	0,00	72,48
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	5	5	25,00	0	0,00	25,00
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	4	2	8,00	0	0,00	8,00
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	4,5	0	0,00	45	202,50	202,50
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	4,5	0	0,00	25	112,50	112,50
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	5,9	0	0,00	40	236,00	236,00
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	4,5	0	0,00	19	85,50	85,50
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი			5673,23		6053,00	11726,23
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	3%					170,20
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	10%					11896,43
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	8%					1189,64
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	0%					13086,07
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	18%					1046,89
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი	0,0%					14132,96
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი						0,00
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი						14132,96
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი						2543,93
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი						16676,89
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი						0,00
ქრისტიანული მართლმადიდებლობის მიმართული მონიტორინგის ხარისხი						16676,89



შეესრულებულია:
 შ.პ.ს ნიუ ჰაუსი
 ს/კ 432546630
 მისამართი: მოსკოვის გამზირი კორპ.48-ბ8
 ტელეფონი: 557 58 58 96
 დირექტორი: ა. ბაჩაძე



საბუღალტრო-საგეგმარო სამსახურის
 დასახელება: სასტუმრო "საბურთალოს რაიონის
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"

