

მიღება-ჩაბარების აქტი №459

08 აგვისტო 2019 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგებლის მოადგილე გურამ შალვაშვილი და მეორეს მხრივ შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს დირექტორი ალექსანდრე გეჯაძე ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა მიაწოდა და შემსყიდველმა მიიღო მხარეებს შორის 2019 წლის 28 ივნისს გაფორმებული №02.09.16/10/153 ხელშეკრულებით, 2019 წლის 31 ივლისის №02.09.16/10/153-1 შეთანხმების აქტით გათვალისწინებული 2019 წლის ივნისი-ივლისის თვეში მოსული ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად ისნის რაიონის ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების (მახათას შესახვევი N11-თანხით 29 401,52 ლარი და ალადაშვილის შესახვევი N19 - თანხით 16 302,77 ლარი) დაზიანებული სახურავების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, საერთო ღირებულებით 45 704,29 (ორმოცდახუთი ათას შვიდას ოთხი ლარი და 29 თეთრი) ლარი. შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი 2 ერთეული აქტი - ფორმა N2 დადასტურებულია ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ დირექტორის მოადგილის, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამოქალაქო შენობების განყოფილების უფროსის, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამოქალაქო შენობების ტექნიკური ზედამხედველისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების უფროსის ხელმოწერითა და ბეჭდით.

აქტი შედგენილია 2 (ორი) ეგზემპლარად და ორივეს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

ისნის რაიონის გამგებლის
მოადგილე



გ. შალვაშვილი

ბ.ა

შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს
დირექტორი



ა. გეჯაძე

ბ.ა

თი: ისნის რაიონის გამგეობა

ფორმა №2


ქლებელი შპს "ნოუ პაუსი"

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

უღებთ საგანი ისნის რაიონის ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების, მახათას შესახ. №11-ში და აღადაშეიღოს შესახ. დაზიანებული სახურავების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

უღებთ ნომერი და თარიღი: №02.09.16/10/153 (შეთანხმება №02.09.16/10/153-1 31 თებლის 2019წ)

რაიონის ტერიტორიაზე, მახათას შესახ. №11-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კანონიანი საბურავის შეკეთების სამუშაოები სამუშაოების დასრულების თარიღი: 01 (პირველი) აგვისტო 2019წ



სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	დღენაკრები	დღენაკრები	მასალა		ხელფასი		ფაქტ
			მ/მ	მ/მ	მ/მ	მ/მ	
2	3	4	5	6	7	8	9
სახურავის ფენილის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	კვ.მ	312,4	0	0,00	0,98	306,15	306,15
დაზიანებული ხის ფენილის (ფიკარი) მოხსნა	კვ.მ	7,12	0	0,00	65	462,80	462,80
ხის კარკასის მოწყობა (დგარი, ირობანა, ნიჟივა, ფიცარი და სხვა.)	კვ.მ	7,12	0	0,00	95	676,40	676,40
ის მასალა კ-1,05	კვ.მ	7,476	525	3924,90	0	0,00	3924,90
ღურსმანი სამუ. კ-7,2	მ	51,26	2,54	130,20	0	0,00	130,20
ის მასალის დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო, ანტიკეტიკური კანარით	კვ.მ	438,00	0	0,00	1,45	635,10	635,10
ანბარსაწინააღმდეგო, ანტიკეტიკური კ-0,3	მ	131,40	5	657,00	0	0,00	657,00
სახურავის ფენილის მოწყობა ფერადი გოფირებული პროფილირებული თუნუქით, კეხის გათვალისწინებით (0,5მმ)	კვ.მ	312,4	0	0,00	20	6248,00	6248,00
ფერადი გოფირებული თუნუქი (0,5მმ) კ-1,2	კვ.მ	374,88	10,6	3973,73	0	0,00	3973,73
ფერადი გოფირებული თუნუქი კეხისთვის (ფერადი) (0,5მმ)	კვ.მ	10,5	10,6	111,30	0	0,00	111,30
საჯარი თეთრობილი ნ(კალო	1874	0,1	187,40	0	0,00	187,40

დაზიანებული პირიზონტალური საწვიმარი ღარების მოხსნა და ახლის მოწყობა ფერადი თუნუქით (ქართული დარი 33 სმ)	გრამ	49,6	0	0,00	6,75	334,80	334,80
ფერადი ფურცლოვანი თუნუქი (0,5მმ)	კვმ	17,1864	10,6	182,176	0	0,00	182,176
ლურსმანი კ-0,09	მ	1,55	2,54	3,94	0	0,00	3,94
ღარის სამაგრი	ცალი	99	2,5	247,50	0	0,00	247,50
შუბლკების შეფუთვა ფერადი თუნუქით	გრამ	52,6	0	0,00	4,75	249,85	249,85
ფერადი ფურცლოვანი თუნუქი (0,5მმ)	კვმ	15,78	10,6	167,27	0	0,00	167,27
ლურსმანი კ-0,09	მ	1,42	2,54	3,61	0	0,00	3,61
სამრცხლები, მოწყობა (ფერადი) თუნუქით	კვმ	2	0	0,00	12	24,00	24,00
ფერადი თუნუქი სისქით-0,5მმ კ-1,2	კვმ	2,4	10,6	25,44	0	0,00	25,44
ლურსმანი კ-0,09	მ	0,18	2,54	0,46	0	0,00	0,46
დაზიანებული საწვიმარი ძაბრების დამზადება და შეცვლა (ძველის მოხსნით)	ცალი	7	35	245,00	25	175,00	420,00
წალსაწიქი მიღების დემონტაჟი და მონტაჟი	გრამ	27,5		0,00	7,5	206,25	206,25
ფერადი თუნუქის მღი 100მმ სისქით-0,5მმ კ-1,2	გრამ	33	7,55	249,15	0	0,00	249,15
ფერადი მუხდი თუნუქის 100მმ სისქით-0,5მმ	ცალი	14	5	70,00	0	0,00	70,00
მიღების სამაგრი	ცალი	20	2	40,00	0	0,00	40,00
დემონტრებული მასალების და სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა ხელით	ტ	9,77	0	0,00	45	439,65	439,65
სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ა/მანქანაზე	ტ	9,77	0	0,00	25	244,25	244,25
სამშენებლო მასალის ატანა სახლის სახურავზე ხელით	ტ	6,5	0	0,00	40	260,00	260,00
სამშენებლო ნარჩენების გატანა 50 კმ-ზე	ტ	9,77	0	0,00	19	185,63	185,63
ჯ ა მ ი				10219,06		10447,88	20666,95
მასალის ტრანსპორტირება	3%						306,57
ჯამი							20973,52
ზედნაღები ხარჯი	10%						2097,35
ჯ ა მ ი							23070,87
ბმმური დაგროვება	8%						1845,67

ჯამი										24916,54
გაუთვალისწინებელი ხარჯი		0%								0,00
ჯამი										24916,54
დ.დ.გ.		18%								4484,98
ჯამი										29401,52
საექსპერტო მომსახურებობა		0,0%								0,00
სულ		ღარი								29401,52

ვ. მინაძე ვ. მაკალათია

დ. გაბრუშვილი
 ჯ. მინინძაძე

ა. ოთიაშვილი
 ნ. ვახუშტი

ა. ბაჯაბი

"თბილისი მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის ნაგებობებისა და სამოქალაქო
 ხის განყოფილების უფროსი:

"თბილისი მუნიციპალური ლაბორატორიის ხელოვნური ნაგებობებისა და სამოქალაქო
 ხის ტექნიკური უფროსი:

ური შემოწმება: ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის ტექნიკურ-ეკონომიკური
 ილების უფროსი:

უ პაუსი"-ის დირექტორი:



თა: ისნის რაიონის გამგეობა
ქ.ღებელი შპს "ნოუ პაუსი"

ფორმა №2

შესრულებული სამუშაოს აქტი №2

უღების საგანი ისნის რაიონის ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების, მახათას შესახ. №11-ში და აღდაშეილის შესახ. №19-ში
ებული სახურავების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

უღების ნომერი და თარიღი: №02.09.16/10/153 16.07.2019წ. (შუთანხმება №02.09.16/10/153-1 31 ივლისი 2019წ)

რაიონის ტერიტორიაზე, აღდაშეილის შესახ. №19-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეკონომიანი სახურავის შეკეთების სამუშაოები

სამუშაოების დასრულების თარიღი: 01 (პირველი) აგვისტო 2019წ

სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	ჯამური ფასობა	დასრულებული ფასობა	მასალა		ხელფასი		იგი%
			ფასობა	ფასობა	ფასობა	ფასობა	
2	3	4	5	6	7	8	9
ახურავის ფენილის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	კვ.მ	196.6	0	0.00	0.98	192.67	192.67
დაზიანებული ზის ფენილის (ფიცარი) მოხსნა	კვ.მ	3.98	0	0.00	65	258.70	258.70
ახის კარკასის მოწყობა (დგარი, ირიბანა, ნივინო, ფიცარი და სხვა.)	კვ.მ	3.98	0	0.00	95	378.10	378.10
ის მასალა კ-1.05	კვ.მ	4.179	525	2193.975	0	0.00	2193.98
ღურხმანი სამშ. კ-7.2	მ	28.656	2.54	72.786	0	0.00	72.786
ის მასალის დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო, ანტიკვადრული ხისარით	კვ.მ	251.40	0	0.00	1.45	364.53	364.53
ანძარსაწინააღმდეგო, ანტიკვადრული კ-0.3	მ	75.42	5	377.10	0	0.00	377.10
ახურავის ფენილის მოწყობა ფერადი გოფირებული (პროფილირებული) ურქით, კვხის გათვალისწინებით (0,5მმ)	კვ.მ	196.6	0	0.00	20	3932.00	3932.00
კვრადი გოფირებული თუნუქი (0,5მმ) კ-1.2	კვ.მ	235.92	10.6	2500.75	0	0.00	2500.75
ქურცვლადი თუნუქი კვხისთვის (ფერადი) (0,5მმ)	კვ.მ	0	10.6	0.00	0	0.00	0.00
ქვადი თეთროქრომი 6C	(კვლი	1180	0.1	118.00	0	0.00	118.00
დაზიანებული პორიზირებული საწვინარი დარქების მოხსნა და ახლის ოწყობა ფერადი თუნუქით (ქართული დარი 33 სმ)	კვ.მ	19	0	0.00	6.75	128.25	128.25

ვერადი ვერცხლოვანი თუნუქი (0,5მმ)	კმმ	6,5835	10,6	69,785	0	0,00	69,785
ლურსმანი კ-0,09	კმ	0,6	2,54	1,52	0	0,00	1,52
ღარის საბაგრი	ცალი	38	2,5	95,00	0	0,00	95,00
შუბლების შვეფთვა ვერადი თუნუქით	გრძმ	19	0	0,00	4,75	90,25	90,25
ვერადი ვერცხლოვანი თუნუქი (0,5მმ)	კმმ	5,7	10,6	60,42	0	0,00	60,42
ლურსმანი კ-0,09	კმ	0,6	2,54	1,52	0	0,00	1,52
სამერცხლების მოწობა (ვერადი) თუნუქით	კმმ	1	0	0,00	12	12,00	12,00
ვერადი თუნუქი სისქით-0,5მმ კ-1,2	კმმ	1,2	10,6	12,72	0	0,00	12,72
ლურსმანი კ-0,09	კმ	0,09	2,54	0,23	0	0,00	0,23
ვერსაწრეტი მძლეობის დემონტაჟი და მონტაჟი	გრძმ	8	0	0,00	7,5	60,00	60,00
ვერადი თუნუქის მიღი 100მმ სისქით-0,5მმ კ-1,2	გრძმ	9,6	7,55	72,48	0	0,00	72,48
ვერადი ბუქლი თუნუქის 100მმ სისქით-0,5მმ	ცალი	5	5	25,00	0	0,00	25,00
ხილების სამაგრი	ცალი	4	2	8,00	0	0,00	8,00
დემონტირებული მასალების და სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	3,32	0	0,00	45	149,40	149,40
ვერსაწრეტი მძლეობის დემონტაჟი და მონტაჟი	ტ	3,32	0	0,00	2,5	83,00	83,00
ვერსაწრეტი მძლეობის დემონტაჟი და მონტაჟი	ტ	3,5	0	0,00	40	140,00	140,00
ვერსაწრეტი მძლეობის დემონტაჟი და მონტაჟი	ტ	3,32	0	0,00	19	63,08	63,08
შედეგები	შ ა მ ი			5609,29		5851,98	11461,27
მასალის ტრანსპორტირება	3%						168,28
შედეგები ხარჯი	ჯამი						11629,55
შედეგები ხარჯი	10%						1162,96
შედეგები ხარჯი	შ ა მ ი						12792,51
ბუჯეტიური დაგროვება	8%						1023,40
შედეგები ხარჯი	ჯამი						13815,91
ბუჯეტიური დაგროვება	0%						0,00

ჯამი									13815,91
დ.დ.ბ.	18%								2486,86
ჯამი									16302,77
საექსპერტო მომსახურება	0,0%								0,00
სულ	ღარი								16302,77

"თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე **ვ. მაკალათია**

"თბილისი მუნიციპალური ლაბორატორიის ხელოვნური ნაგებობების და სამოქალაქო შენობების აღების უფროსი: **დ. გაბრუაშვილი**

"თბილისი მუნიციპალური ლაბორატორიის ხელოვნური ნაგებობების და სამოქალაქო შენობების ური ზედამხედველი **ჯ. ძინიბაძე**

ური შემოწმება: აქაბ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის ტექნიკურ-ეკონომიკური აღების უფროსი: **ა. ოთიაშვილი**

ნ. ყიფიანი 15 კაბიჯი

უ პაუსი"-ის დირექტორი: **ა. გაჯაბე**

