შპს "რეალექსპერტი"
მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ ფოსტა: realekspert2015@gmail.com

LTD "REALEXPERT"
ATONELI str.23,TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realekspert2015@gmail.com

საქ GAC

სსტ ისო/იეკ
17020:2012/2013
GAC-IB-0296

შპს „რეალექსპერტი" ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტირების ანგარიში

საქ GAC

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმომწერი

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

ცენტრალური ოფისის მის: ქ. თბილისი, ათონელის ქ.#23;
ფილიალის მის: ქ. ქუთაისი, გურამიშვილის ქ. N61/71;
ფილიალის მის: ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ.#27ა;

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის
სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება; 2. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით); 3. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება; 4. ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება; 5. [illegible] (იხ. დანართი - „აკრედიტაციის სფერო“)

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი

16 მაისი 2019 წ.

ძალაშია

20 ივლისი 2020 წ.

საქ GAC

0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

ქ. ქუთაისი 29.10.2019წ.

ინსპექტირების ანგარიში N R-E.TP.G04.FA.K.74-2.19

A. ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა ______________

ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა #2) ინსპექტირება.

ინსპექტირების ობიექტი: სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი # R-E.MP.G09.K74.19

დამკვეთი: ინდ. მეწარმე ,,თამარ კილაძე" პ/ნ. 600020004752 მის. ქუთაისი ბერძენაძის #37.

დირექტორი: თამარ კილაძე.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: დავით ცირამუა

ტექნიკური მენეჯერი: ვენედიქტე თათელიშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შესრულებული სამუშაოს აქტის, ფორმა #2–ის ინსპექტირება.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები: ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #158 / 19/08/19, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოს აქტი – ფორმა #2, მიღება–ჩაბარების აქტი, ფარული სამუშაოს აქტი.

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 02.10.2019 წ. – 29.10.2019 წ.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

ტყიბულის რაიონში სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ინდ. მეწარმე „თამარ კილაძე"–ის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 13868,97 (ცამეტი ათას რვაას სამოცდარვა ლარი და 97 თეთრი) ლარი, დღგ–ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით, ნაცვლად წარმოდგენილი 14241,14 (თოთხმეტი ათას ორას ორმოცდაერთი ლარი და 14 თეთრი) ლარისა, დღგ–ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 372,17 (სამას სამოცდათორმეტი ლარი და 17 თეთრი) ლარს, რაც გამოწვეულია სამუშაოების მოცულობების დაკორექტირებით.

დანართი: კორექტირებული ფორმა N2, 2(ორი) ფურცელი; ფარული სამუშაოთა აქტი, 2 (ორი) ფურცელი; ფოტოილუსტრაცია, 2(ორი) ფურცელი.

გამოკვლევა

განაცხადის თანახმად დასადგენია ტყიბულის რაიონში სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციაზე, ინდ მეწარმე „თამარ კილაძე"–ის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2–ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებებს. აღნიშნულზე წარმოდგენილ იქნა შესრულებულ სამუშაოს აქტები, ხელშეკრულება N158 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 19/08/2019, შეთანხმება N158-1 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანაზე, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 14668,37 (თოთხმეტი ათას ექვსას სამოცდარვა ლარი და 37 თეთრი) ლარი დღგ–ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2 ჯამური თანხით 14241,14 (თოთხმეტი ათას ორას ორმოცდა ერთი ლარი და 14 თეთრი) ლარისა, დღგ–ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით. ტექნიკური ზედამხედველობის მიერ დადასტურებული ფარული სამუშაოების აქტები.

ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი გამოსაკვლევი ობიექტი, სადაც დამკვეთის თანდასწრებით განვახორციელე შესრულებული ხილული სამუშაოს აზომვები. ჩატარებული სამუშაოების მოცულობები რიგ შემთხვევაში არ შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა #2–ში ნაჩვენებ მოცულობებს, რის გამოც ისინი ინსპექტირებით კორექტირებული იქნა (იხ. დანართი გამუქებულ ფერებში), ხოლო იმ სამუშაოებზე რომლებიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა ზუსტი მოცულობის დადგენაც ინსპექტირების ჩატარების პერიოდისათვის ტექნიკურად იყო შეუძლებელი, გათვალისწინებული იქნა ტექნიკური ზედამხედველობის მიერ დადასტურებული ფარული სამუშაოების აქტები.

იმის გამო, რომ სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდა მუნიციპალიტეტის მიერ გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულებით და მისი ღირებულება არ აღემატება 40000 ლარს, ფორმა #2–ის ინსპექტირება ჩატარდა საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27

თებერვლის #121 დადგენილების შესაბამისად. ფორმა #2–ში ნაჩვენები სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები და ნორმატიული დარიცხვები შეესაბამება ხარჯთაღრიცხვაში ნაჩვენებ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებსა და ნორმატიულ დარიცხვებს. ასევე ფორმა #2–ში წარმოდგენილი სამუშაოები შესაბამისობაშია სამშენებლო ნორმებთან და წესებთან.

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ტყიბულის რაიონში სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ინდ. მეწარმე ,,თამარ კილაძე"–ის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 13868,97 (ცამეტი ათას რვაას სამოცდარვა ლარი და 97 თეთრი) ლარი, დღგ–ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით, ნაცვლად წარმოდგენილი 14241,14 (თოთხმეტი ათას ორას ორმოცდაერთი ლარი და 14 თეთრი) ლარისა, დღგ–ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 372,17 (სამას სამოცდათორმეტი ლარი და 17 თეთრი) ლარს, რაც გამოწვეულია სამუშაოების მოცულობების დაკორექტირებით.

ინდ. მეწ. ,,თამარ კილაძის" მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხარისხი ვიზუალურად დამაკმაყოფილებელია.

დანართი: კორექტირებული ფორმა #2,2(ორი) ფურცელი; ფარული სამუშაოთა აქტი, 2 (ორი) ფურცელი; ფოტოილუსტრაცია, 2(ორი) ფურცელი.

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: შუქური მანძილმზომი – 001, STANLEY TLM 210, #202741365; საზომი ლენტი (რულეტი) #2–003, LIANGJIN; ფოტოაპარატი 004.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ–ტექნიკური დოკუმენტაცია: 1. სამშენებლო ნორმები და წესები –(СН и П - ნაწილი IV-82); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები – (ЕН и Р); 3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი – მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 4. ტექნიკური რეგლამენტი – სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14 იანვრის დადგენილება #55); 5. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის #121 დადგენილების; 6. ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP. G02.16

შემსრულებელი ინსპექტორი: დავით ცირამუა

ტექნიკური მენეჯერი: ვენედიქტე თათელიშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: ალექსანდრე ხურციძე

ქ. ტყიბულის მერს, ბატონ თემურ ჩუბინიძეს

ი.მ. თამარი კილაძე გაცნობებთ, რომ ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება № 158-ის თანახმად ვასრულებთ სამუშაოებს სოფელ ორპირში. მუშაობის დროს გამოიკვეთა ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების გარდა სხვა სამუშაოები, რომელიც ითხოვს თანხის გადაადგილებას.

გიგზავნით კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

25.09.2019წ

ი.მ. თამარი კილაძე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ თემურ ჩუბინიძეს

თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად გაცნობებთ, რომ თანახმა ვარ N158 და N159 ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდეს წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვებით.

შეთანხმება N158/1
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის 10^1 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ" ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 და 2019 წლის 30 იანვრის N112 განკარგულებების საფუძველზე ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწ. „თამარ კილაძე"-ს შორის 2019 წლის 19 აგვისტოს გაფორმდა N158 ხელშეკრულება, ღირებულებით 14678.69 (თოთხმეტიათასექვსას სამოცდათვრამეტი ლარი და 69 თეთრი) ლარი.

აღნიშნული ხელშეკრულებით განსაზღვრულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება (შემდგომში - სამუშაო).

მომწოდებელი ორგანიზაციის 2019 წლის 25 სექტემბრის მომართვისა და საპროექტო ორგანიზაციის თანხმობის საფუძველზე: ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის თემურ ჩუბინიძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ ინდ. მეწ. „თამარ კილაძე" წარმოდგენილი თამარ კილაძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი") "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონმდებლობისა და 2019 წლის 19 ააგვისტოს გაფორმებული N158 ხელშეკრულების მე–17 მუხლის პირობებიდან გამომდინარე ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 19 აგვისტოს N158 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით. (ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის)
2. 2019 წლის 19 აგვისტოს N158 ხელშეკრულების მე-2 მუხლში მითითებული ხელშეკრულების ღირებულება განისაზღვროს 14668,37 (თოთხმეტიათასექვსას სამოცდარვა ლარი და 37 თეთრი) ლარით
3. ეს შეთანხმება ძალაში შედის 2019 წლის 17 ოქტომბრიდან
4. ვალდებულებები, რომელთაც ეს შეთანხმება არ შეხებიათ, დარჩეს უცვლელად.
5. შეთანხმება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, თითოეული მხარისათვის.
6. ეს შეთანხმება თანდართული ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით, წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაშია ხელშეკრულებასთან ერთად.

მხარეთა რეკვიზიტები.

შემსყიდველი.

ს.ს.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტი"
ქ. ტყიბული, კ. ლომაძის მოედანი #3
საიდენთიფიკაციო კოდი 219636259

მიმწოდებელი.

ინდ. მეწ. „თამარ კილაძე"
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მოწამეთა
საიდენთიფიკაციო კოდი. 60002004752

მხარეთა ხელმოწერა

ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

ინდ. მეწ. „თამარ კილაძე"

Tamari kiladze

Digitally signed by Tamari kiladze
Date: 2019.10.21 19:26:51 +04'00'

სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამოშაოს დასახელება		რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტ		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	არსებულ სკვერში მემორიალის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით 3,9X3,1X0,7	კბ/მ	8.50		0.00	15.00	127.50		0.00	127.50
2	მემორიალის რკ/ბეტონის პედისტალის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით (კოდალა)	კბ/მ	5.75		0.00	15.00	86.25	60.00	345.00	431.25
3	არსებულ რეზერვუარში ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 8სმ, მ300, 10X7,5	კბ/მ	6.00	120.00	720.00	40.00	240.00	40.00	240.00	1200.00
4	რეზერვუარში წყლის მიყვანა პლასტმასის მილებით 16ატ, დ=25მმ	გრძ/მ	350.00	1.40	490.00	0.50	175.00	0.20	70.00	735.00
5	მიწის კაჭრა ხელით და უკუჩაყრით 350X0,5X0,3	გრძ/მ	350.00		0.00	2.00	700.00		0.00	700.00
6	რეზერვუარის წყლის პლასტმასის მილის მოწყობა დ=50	გრძ/მ	45.00	2.00	90.00	1.00	45.00	0.10	4.50	139.50
7	დამცავი მილის მოსაწყობად მიწის გაჭრა ხელით და უკუჩაყრით 45X0,5X0,3	გრძ/მ	45.00		0.00	2.00	90.00		0.00	90.00
8	რეზერვუარის გახვრეტა მილის მოსაწყობად	ც	2.00		0.00	10.00	20.00		0.00	20.00
9	წყლის დამცლელი ვინტილის მოწყობა დ=50	ც	2.00	60.00	120.00	20.00	40.00		0.00	160.00
10	რეზერვუარის გარე კედლის დაზიანებული ნაწილის ადგილის მოწყობა არსებული ფილებით	კვ/მ	5.00	5.00	25.00	20.00	100.00		0.00	125.00
11	რეზერვუარის თავზე გრანიტის ფილების მოწყობა სისქით 5სმ 36X0,5	კვ/მ	18.00	70.00	1260.00	30.00	540.00	5.00	90.00	1890.00
12	რეზერვუარში შადრევნის მოწყობა 2X0.8	ც	2.00	700.00	1400.00	100.00	200.00	50.00	100.00	1700.00
13	რეზერვუარში წყლის ტუმბოს მოწყობა 1,5 კვტ	ც	2.00	150.00	300.00	30.00	60.00		0.00	360.00
14	სკვერსი შელხკამების მოწყობა	ც	4.00	280.00	1120.00	5.00	20.00	15.00	60.00	1200.00
15	სკვერსი დაზიანებული საქანელების აღდგენა	კომპ	2.00	300.00	600.00	50.00	100.00	30.00	60.00	760.00
16	სკვერში არსებული ბავშვთა სათამაშოების და ღობის შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	კვ/მ	48.00	8.00	384.00	3.00	144.00		0.00	528.00
17	მემორიალის მოსაწყობად არსებული წარწერიანი ფილების მოწყობა	ც	6.00	6.00	36.00	10.00	60.00		0.00	96.00

№	სამუშაოს დასახელება		რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტ		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
18	საყვავილის მოწყობა ბეტონით მ200 2X0,8X0,6	კბ/მ	0.96	100.00	96.00	40.00	38.40	20.00	19.20	153.60
19	თაღოვანი კარკასის მოწყობა წარწერებისათვის ფიგურული მილკვადრატით ბეტონში ჩამაგრებით 40X5088	გრძ/მ	12.00	10.00	120.00	10.00	120.00	2.00	24.00	264.00
20	ლითონის თაღში წარწერების მოწყობა	კომპ.	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00		0.00	400.00
21	არსებული ორი ელექტრო ბოძის დემონტაჟი და მონტაჟი, დაბეტონებით და ტექნიკის გამოყენებით	ც	2.00	60.00	120.00	30.00	60.00	60.00	120.00	300.00
22	ახალი ლამპიონების მონტაჟი	ც	4.00	65.00	260.00	10.00	40.00		0.00	300.00
23	ელ. კაბელის მონტაჟი	მ	120.00	2.00	240.00	0.50	60.00		0.00	300.00
24	ელ. ბოძების შეღებვა 2-ჯერ (ამწე-კალათის გამოყენებით)	ც	10.00	6.00	60.00	10.00	100.00	15.00	150.00	310.00
25	ეზოს გასუფთავება სამშენებლო ნაგავისაგან და გატანა ავტომანქანით	ლარი			0.00		150.00		0.00	150.00
	ჯამი									12439.85
	ზედნადები 8%									995.19
	ჯამი									13435.04
	გეგმიური 6%									806.10
	ჯამი									14241.14
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%									427.23
	ჯამი									14668.37

-73,6

სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების

შესრულებული სამუშაოს კორექტირებული აქტი ფორმა №2

№	სამოშაოს დასახელება		რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტ		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	არსებულ სკვერში მემორიალის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით 3,9X3,1X0,7	კბ/მ	8.50		0.00	15.00	127.50		0.00	127.50
2	მემორიალის რკ/ბეტონის პედისტალის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით (კოდალა)	კბ/მ	5.75		0.00	15.00	86.25	60.00	345.00	431.25
3	არსებულ რეზერვუარში ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 8სმ, მ300, 10X7,5	კბ/მ	6.00	120.00	720.00	40.00	240.00	40.00	240.00	1200.00
4	რეზერვუარში წყლის მიყვანა პლასტმასის მილებით 16ატ, დ=25მმ	გრძ/მ	350.00	1.40	490.00	0.50	175.00	0.20	70.00	735.00
5	მიწის კაჭრა ხელით და უკუჩაყრით 350X0,5X0,3	გრძ/მ	350.00		0.00	2.00	700.00		0.00	700.00
6	რეზერვუარის წყლის პლასტმასის მილის მოწყობა დ=50	გრძ/მ	45.00	2.00	90.00	1.00	45.00	0.10	4.50	139.50
7	დამცავი მილის მოსაწყობად მიწის გაჭრა ხელით და უკუჩაყრით 45X0,5X0,3	გრძ/მ	45.00		0.00	2.00	90.00		0.00	90.00
8	რეზერვუარის გახვრეტა მილის მოსაწყობად	ც	2.00		0.00	10.00	20.00		0.00	20.00
9	წყლის დამცლელი ვინტილის მოწყობა დ=50	ც	2.00	60.00	120.00	20.00	40.00		0.00	160.00
10	რეზერვუარის გარე კედლის დაზიანებული ნაწილის ადგილის მოწყობა არსებული ფილებით	კვ/მ	5.00	5.00	25.00	20.00	100.00		0.00	125.00
11	რეზერვუარის თავზე გრანიტის ფილების მოწყობა სისქით 5სმ 36X0,5	კვ/მ	15.70	70.00	1099.00	30.00	471.00	5.00	78.50	1648.50 -241,5
12	რეზერვუარში შადრევნის მოწყობა 2X0.8	ც	2.00	700.00	1400.00	100.00	200.00	50.00	100.00	1700.00
13	რეზერვუარში წყლის ტუმბოს მოწყობა 1,5 კვტ	ც	2.00	150.00	300.00	30.00	60.00		0.00	360.00
14	სკვერში ძელსკამების მოწყობა	ც	4.00	280.00	1120.00	5.00	20.00	15.00	60.00	1200.00
15	სკვერში დაზიანებული საქანელების აღდგენა	კომპ	2.00	300.00	600.00	50.00	100.00	30.00	60.00	760.00
16	სკვერში არსებული ბავშვთა სათამაშოების და ღობის შეღებვა მაღალხარისხოვანი საღებავით	კვ/მ	48.00	8.00	384.00	3.00	144.00		0.00	528.00
17	მემორიალის მოსაწყობად არსებული წარწერიანი ფილების მოწყობა	ც	6.00	6.00	36.00	10.00	60.00		0.00	96.00

№	სამუშაოს დასახელება		რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტ		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
18	საყვავილის მოწყობა ბეტონით მ200 2X0,8X0,6	კბ/მ	0.50	100.00	50.00	40.00	20.00	20.00	10.00	80.00
19	თაღოვანი კარკასის მოწყობა წარწერებისათვის ფიგურული მილკვადრატით ბეტონში ჩამაგრებით 40X50მმ	გრძ/მ	12.00	10.00	120.00	10.00	120.00	2.00	24.00	264.00
20	ლითონის თაღში წარწერების მოწყობა	კომპ	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00		0.00	400.00
21	არსებული ორი ელექტრო ბოძის დემონტაჟი და მონტაჟი, დაბეტონებით და ტროსების გამოყენებით	ც	2.00	60.00	120.00	30.00	60.00	60.00	120.00	300.00
22	ახალი ლამპიონების მონტაჟი	ც	4.00	65.00	260.00	10.00	40.00		0.00	300.00
23	ელ. კაბელის მონტაჟი	მ	116.00	2.00	232.00	0.50	58.00		0.00	290.00
24	ელ. ბოძების შეღებვა 2-ჯერ (ამწე-კალათის გამოყენებით)	ც	10.00	6.00	60.00	10.00	100.00	15.00	150.00	310.00
25	ეზოს გასუფთავება სამშენებლო ნაგავისაგან და გატანა ავტომანქანით	ლარი			0.00		150.00		0.00	150.00
	ჯამი									12114.75
	ზედნადები 8%									969.18
	ჯამი									13083.93
	გეგმიური 6%									785.04
	ჯამი									13868.97

შ.პ.ს. ,, რეალექსპერტის" ინსპექტორი: დავით ცირამუა

ფარული სამუშაოს აქტი № 2

[illegible]

(სამუშაოს დასახელება)

ქალაქი ------------------- ტყიბულის მუნიციპალიტეტი [illegible] 2019 წ

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, პროექტის ავტორი (ან სხვა უფლებამოსილი) ---

ტექ. ზედამხედველის წარმომადგენელი [illegible]

მშენებლობის მთ. ინჟინერი (ან სხვა უფლებამოსილი) ---

სამუშაოთა მწარმოებელი [illegible]

ჩავატარეთ დათვალიერება შემდეგ შესრულებულ სამუშაოებზე ---

1. [illegible] 10×7,5 – 6,7³.

(ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება)

2. [illegible]

3. [illegible] ⌀-50 [illegible]

(შესრულებული სამუშაოების დასახელება)

4. [illegible] 0,5 მ³.

5. [illegible]

(შესაბამება მუშა პროექტებს ან განსხვავდება და რით განსხვავდება)

6. [illegible]

3. [illegible]

(გამოყენებული მასალების სახეობა და ხარისხი)

[illegible]

(შესრულებული სამუშაოების შეფასება პასუხობს თუ არა დანიშნულებას)

აღნიშნულის საფუძველზე ნება ეძლევა გააგრძელოს მომდევნო სამუშაოები.

მშენებლობის მთ. ინჟინერი: ---

სამუშაოთა მწარმოებელი : [illegible]

ტექ. ზედამხედველი: [illegible]

ფარული სამუშაოს აქტი № 1.

[illegible]

(სამუშაოს დასახელება)

ქალაქი ---------- ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 9 [illegible] 2019 წ

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, პროექტის ავტორი (ან სხვა უფლებამოსილი) ----------

ტექ. ზედამხედველის წარმომადგენელი [illegible]

მშენებლობის მთ. ინჟინერი (ან სხვა უფლებამოსილი) ----------

სამუშაოთა მწარმოებელი [illegible]

ჩავატარეთ დათვალიერება შემდეგ შესრულებულ სამუშაოებზე ----------

1. [illegible]

2. [illegible] 3,9×3,1×0,7 = 8,5მ³. [illegible] 5,75მ³

(ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება)

3. [illegible] 350×0,5×0,3. 350 [illegible]

(შესრულებული სამუშაოების დასახელება)

4. [illegible] 45×0,5×0,3 = 45 [illegible]

5. [illegible]

2\.

(შესაბამება მუშა პროექტებს ან განსხვავდება და რით განსხვავდება)

6. [illegible]

3\. ----------

(გამოყენებული მასალების სახეობა და ხარისხი)

[illegible]

(შესრულებული სამუშაოების შეფასება პასუხობს თუ არა დანიშნულებას)

აღნიშნულის საფუძველზე ნება ეძლევა გააგრძელოს მომდევნო სამუშაოები.

მშენებლობის მთ. ინჟინერი: ----------

სამუშაოთა მწარმოებელი : [illegible]

ტექ. ზედამხედველი: [illegible]



103
180