

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემებისა და მოწყობილობების  
გამოცდის აქტი

ქ. თბილისი

19 აპრილი 2023 წ.

ობიექტის დასახელება: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური/  
ადმინისტრაციული შენობა

ობიექტის მისამართი : ქ. თბილისი, წმ. ქეთევან დედოფლის გამზირი № 96  
(ს/კ 01.17.13.027.008)

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202051956

ობიექტის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი:

- ხელმძღვანელი - ცოტნე ყავლაშვილი

შემოწმებაში მონაწილე ობიექტის წარმომადგენელი:

- სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საფინანსო, ლოჯისტიკისა და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტის, ლოჯისტიკის და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი დავით ქუბიაშვილი

ობიექტის შემოწმების განმახორციელებელი ზედამხედველობის  
ინსპექტორ(ებ):

- უფროსი ინსპექტორი - გიორგი ფანჯავიძე;
- ინსპექტორი - დავით ქებაძე;

შემოწმების თარიღი :19/04/2023 წ.

ობიექტის შემოწმების საფუძველი : შსს სსდ - საგანგებო სიტუაციების მართვის  
სამსახურის სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების  
სერვისების სააგენტოს სამსახურებრივი ბარათი N 1031650 (11/04/2023 წ)

ობიექტის შენობა-ნაგებობები რაზედაც ჩატარდა სახანძრო-ტექნიკური  
შემოწმება გამოკვლევა:

- ქ. თბილისი, წმ. ქეთევან დედოფლის გამზირი №96 (ს/კ 01.17.13.027.008);  
სახელმწიფო აუდიტის ადმინისტრაციული შენობა

ჩატარებული სახანძრო-ტექნიკური შემოწმების (გამოკვლევის) საფუძველზე  
შედგა წინამდებარე აქტი:

**1. ობიექტის შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების მდგომარეობის  
შეფასება:**

ობიექტის შიდა გასასვლელი გზა-კიბეების მიმდებარედ დაკავებული  
სართულების დერეფნებში გათვალისწინებულია/მოწყობილია სახანძრო  
მილდგარების სისტემა/შიდა სახანძრო წყალმომარაგება შესრულებული 51 მმ-  
იანი სახელურითა და ლულით, რაც შეესაბამება სახანძრო უსაფრთხოების  
წესების მოთხოვნებს

სისტემისათვის გათვალისწინებულია შიდა სახანძრო წყალმომარაგების სატუმბო სადგური ჟოკვი, ძირითადი და დამხმარე ელექტრო ტუმბოებით აგრეთვე წყლის რეზერვუარი, სატუმბო სადგურს გააჩნია უშუალოდ შენობის გარეთ გამავალი გზა-კარი;

ობიექტზე არსებული სისტემის გამოცდა განხორციელდა შენობის ბოლო დაკავებული სართულის კიბის უჯრედის მიმდებარედ მოწყობილი სახანძრო წყალმომარაგების კარადაში განთავსებული მილდგარიდან/სახელურიდან წყლის მიცემის გზით და არის გამართულ მუშა მდგომარეობაში

ხელმოწერა: 

ხელმოწერა: 