



შპს

ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი

„Expertise, Construction, Design“ L.T.D. Co

A ტიპის ინსპექტირების ორგანიზაცია (ს/კ 205273372)

მის.: თბილისი, მთაწმინდის ქ. № 9. პიბა 40

ტელ.: 599-53-19-19; 599-55-87- 38. E-mail: oto_kervallsvili@mail.ru

ფორმა ECD-F-10



ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში

1-IO/02-41-23

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) სფერო: ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2)-ის მიხედვით.

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ობიექტი:
სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ინსპექტირება (ექსპერტიზა) დაიწყო: 02 თებერვალი 2023 წელი.

ინსპექტირება (ექსპერტიზა) დამთავრდა: 06 თებერვალი 2023 წელი.

თბილისი

2023 წელი

შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“ ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტაციის მოწმობა 1CAGAC-IB-0303	ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში	გვერდი/გვერდიდან 2/4
	დოკუმენტის საინდენტიფიკაციო ნომერი 1-IO/02-41-23	

დასკვნა:

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების აქტში - ფორმა #2-ში ნაჩვენებია 39466.28 ლარის სამუშაოების შესრულება.

ფაქტიურად ექსპერტიზით, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების ღირებულება, განისაზღვრა 39466.28 ლარი.

ინსპექტირების ამოცანებიდან გამომდინარე, შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები შესაბამისობაშია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებსა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერებით, ფოტოფიქსირებით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები დამაკმაყოფილებელია.

ექსპერტი

ყაყა

გიორგი შავგულიძე



ინსპექტირების (ექსპერტიზის) საფუძველი

შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-სა და შპს „მათე 2012“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, ინსპექტირების (საექსპერტო) მომსახურეობაზე

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) წინაშე დასმული საკითხი:

გთხოვთ მოახდინოთ სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების, შესრულებული სამუშაოების აქტი, (ფორმა #2)-თან შესაბამისობის შემოწმება.

შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტაციის მოწმობა 1CAGAC-IB-0303	ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში	გვერდი/გვერდოდან 3/4
	დოკუმენტის საინდენტიფიკაციო ნომერი 1-IO/02-41-23	

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ჯგუფი:

ინსპექტორები: გიორგი შავგულიძე, 60 წლის საერთო გამოცდილებით მათ შორის
ექსპერტად მუშაობის 38 წლის სტაჟით. ამირან ჯანგიძე, 49 წლის საერთო
გამოცდილებით მათ შორის ექსპერტად მუშაობის 28 წლის სტაჟით.

გაფრთხილება

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელის მიერ გაგვემარტა უფლება-
მოვალეობანი, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 68-ე მუხლით და საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 51-ე, 52-ე მუხლებით. ამასთან გაფრთხილებული
ვართ ცრუ ჩვენების, ყალბი ანგარიშის/დასკვნის მიცემისათვის,
საინსპექტირებო ობიექტის დაუცველობისათვის, საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლით გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობის შესახებ, გაფრთხილებული ვართ რომ ინსპექტირება
ვაწარმოთ ინსპექტირების ორგანოს ხარისხის სახელმძღვანელოს,
დადგენილი საკანონმდებლო ნორმების შესაბამისად. დავიცვათ
მიუკერძოებლობა და კონფიდენციალურობა.

ექსპერტი

ყაყაყი

გიორგი შავგულიძე

გამოყენებული მასალები და ლიტერატურა

1. ხელშეკრულება.
2. შესრულებული სამუშაოების აქტი.
3. ფარული სამუშაოების აქტი.
4. სამშენებლო ნორმები და წესები - СНИП-ნაწილი IV-82;
5. ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (ЕННР);
6. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის
შემფასებელთა კავშირი (მშკ);

შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტაციის მოწმობა 1CAGAC-IB-0303	ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში	გვერდი/გვერდიდან 4/4
	დოკუმენტის საინდენტიფიკაციო ნომერი 1-IO/02-41-23	

7. ტექნიკური რეგლამენტი – სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გვერდითი მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის 55 დადგენილება);

8. ECD-INS-040-2016 – ინსპექტირების პროცედურები;

გამოკვლევა (კვლევა):

შპს „მათე 2012“-ს მიერ წარმოდგენილი იქნა სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა #2)-თან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რომლის ადგილზე ვიზუალური დათვალიერებით, აზომვით, დაანგარიშებით ირკვევა შემდეგი:

სსიპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიას გაფორმებული ჰქონდა ხელშეკრულება (35. 31. 01. 2023.წ. გამარტივებული შესყიდვა) შპს „მათე 2012“-თან სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე სახელშეკრულებო ღირებულებით 43189,16 ლარი.

წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვით სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების ღირებულება გათვალისწინებულია 43189,16 ლარი.

წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების აქტი (ფორმა #2)-ით სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები ნაჩვენებია 39466.28 ლარის ღირებულების.

ფაქტიურად ექსპერტიზით, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების, ღირებულებამ შეადგინა 39466.28 ლარი. მათ შორის:

1. ქ. ტყიბულში ტყვარჩელის ქუჩის #26 საცხ. სახლის სტიქიიდან დაზიანებული სახურავის შეკეთება 6810.11 ლარი.

2. ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ. საწირეში მცხოვრები ჯემალ ქათამაძის საცხ. სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთება 3599.39 ლარი.

3. ქ. ტყიბული სოფ. სამტრედიაში ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი (ხუთსართულიანი) საცხ. სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთება 21047.37 ლარი.

4. ქ. ტყიბული სოფ. სამტრედიაში ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი (ორსართულიანი) საცხ. სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთება 21047.37 ლარი.

შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტაციის მოწმობა 1CAGAC-IB-0303	ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში	გვერდი/გვერდიდან 5/4
	დოკუმენტის საინდენტიფიკაციო ნომერი 1-10/02-41-23	

წარმოდგენილია ფარული სამუშაოების აქტი.

ექსპერტიზის მსვლელობისას მოხდა სამუშაოს ფოტოგრაფირება, ფოტომასალა დასკვნას თან ერთვის.

ინსპექტირების ამოცანებიდან გამომდინარე, შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები შესაბამისობაშია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებსა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერებით, ფოტოფიქსირებით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები დამაკმაყოფილებელია.

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა შ.პ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ს

დირექტორი *რ. კერვალიშვილი*
 ექსპერტები: *გ. შავგულიძე*
ა. ჯანგიძე



საქ GAC



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმოწერი

GAC-IB-0303

ადასტურებს, რომ

შპს „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ს

A-ტიპის ინსპექტორების ორგანო

მდებარე: ქობულაძის ქუჩის ქუჩა N9 ბინა 40;

შეჯავსდა და აკმაყოფილებს საქართველოს სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტაციის სფერო მოცემულია აკრედიტაციის მოწმობის დანართში, რომელიც
წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
14 აპრილი 2021 წ.

ძალაშია
14 აპრილი 2025 წ.

საქ GAC



ქ. ტყობულში ტყვარცლის ქუჩის №26 საგ. სახლის სტატიიდან დაზიანებული სახურავის შეკეთება


სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელოფასი

6810.11 ლარი
1113.95 ლარი

№	საფურცლის კოდი	საფუძველი	ფაქტურის ნომერი	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელოფასი		სამშენებლო შეკონსტრუქციები		ჯამი
				ერთეუ- ლებზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ა) დემონტაჟის სამუშაოები										
	მისდ. 46-28-1	სახურავის დაზიანებული ნაწილის აგება ხელოს იარაღებით	მ²		153.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.132	20.20			6.60	133.29		0.00	133.29
		სხვა მანქანები	ლარი	0.019	2.91		0.00		133.29	4.00	11.63	144.92
		ჯამი თავი ა)										
		ბ) სახურავის მოწყობის სამუშაოები										
	მისდ. 12-10-1.2	სახურავის დაზიანებულ ნაწილში მჭიმის მოწყობა ქვიშა-ფემენტის ხსნარით სისქით 2 სმ	მ²		70.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0.1437	10.06				0.00		0.00	0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0079	0.55						0.00	0.00
	სამაზრო	ქვიშა-ფემენტის ხსნარი	მ³	0.01685	1.18		0.00					0.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.064	4.48		0.00					0.00
		ჯამი თავი ბ)	მ²		153.00							0.00
2	მისდ. 12-1-4	სახურავის მოწყობა ქვიშაანი ლინთკრომის ფენით	კ/სთ	0.277	42.38			8.50	360.24		0.00	360.24
		შრომითი რესურსები	ლარი	0.0532	8.14					4.00	32.56	32.56
		სხვა მანქანები	მ²	1.25	191.25		1338.75					1338.75
		ლონკრომი ქვიშის ფენით:										



№	საფუძველი	საფუძველი	საფუძველი	საფუძველი	ნორმატიული რეკურსი		მასალა		ბეღლები		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					კომპლექტი	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	საბაზრო	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		მიტუმბვის პრაიმერი	38	6120	5	306.00						306.00	
		სხვა მასალა	ლარი	9.33	4	37.33						37.33	
12-8-5.	საბაზრო	პარაბეტის თავზე სატრეკლეს მიწვობა ფერადი ფურცლოვანი თუნუქით სისქით 0.5 მმ. 64*0.8	მ²	51.2							0.00		
		შრომითი რეკურსები	კაც/სთ	42.496			8.50	361.22			361.22		
		მანქანები	ლარი	20.992					4.00	83.97	83.97		
3	საბაზრო	ფერადი ფურცლოვანი თუნუქი	მ²	53.760	18.00	967.68					967.68		
		ლურსმანი	კმ	194.560	2.30	447.49					447.49		
საბაზრო	საბაზრო	სხვა მასალა	ლარი	3.99	4	15.97					15.97		
		სახურაზე არსებული და დემონტაჟის შედეგად დაგროვილი სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა აწიით	მ²	14.40									
4	საბაზრო	შრომის დანახარები.	კაც/სთ	12.96			20.00	259.20			259.20		
		აწვე საავტომობილო სვლაზე	მ/სთ	6.48					42.89	277.93	277.93		
5	საბაზრო	გატანა 10 კმ.	ტ	28.80					4.56	131.33	131.33		
		ჯამი თავი ბ)						980.65		525.78	4619.66		
		სულ ჯამი								1113.95	4764.58		
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	3%								93.40	4857.98	
		ზედნადები ხარჯები	10%								485.80		
		ჯამი									5343.78		
		გამგებური მოვება	8%								427.50		
		ჯამი									5771.28		
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%								5771.28		
		ჯამი									5771.28		
		დ.დ.ბ.	18%								1038.83		



№	საფუძვლი	საშუალო	მნიშვნელობა	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელვა		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
				ერთეული	სულ	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ჯამი										6810.11
		შემაჯავრობი										

გთხოვთ გითხრათ მადლობა



ქ. ტყეხელის მუნიციპალიტეტის სოფ. საწირეში მცხოვრები ჯეშალ ქაიამაძის საცხ. სახლის სტეიქის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების

სასარგებლოდოებზე დირებულება
მათ შორის ხელფასი

3599.39 ლარი
484.10 ლარი

№	საფურცელი და	საფურცელი	ფინანსირება	ნორმატიული რეკურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო შეჯახისაშენი		ჯამი
				ქრონიკული საფასი	სულ	ქრონიკული ფასი	ჯამი	ქრონიკული ფასი	ჯამი	ქრონიკული ფასი	ჯამი	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ა) დემონტაჟის სამუშაოები										
	მასშ. 46-28-2	არსებული დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი (2 მკვრადი 11*10.4/-57.2 კ=1.2)	მ	64.20								
		შრომითი რეზერვები	კ/სთ	0.082			0.00	6.60	34.75		0.00	34.75
		სხვა მანქანები	ლარი	0.005			0.00		0.00	4.00	1.28	1.28
		ჯამი თავი ა)					0.00		34.75		1.28	36.03
		ბ) სახურავის მოწყობის სამუშაოები										
	ს.ნ.წ. 10-36-1	მოლარტევის მოწყობა ფერით სისქით 3 სმ.	მ	0.2								
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	14	2.80			8.50	23.80			23.80
		სხვა მანქანა	მან/სთ	1.28	0.26							
	სამასრო	ბის ფერით სისქით 3 სმ.	მ	1.05	0.21		157.50	750		4	1.02	1.02
	სამასრო	სამშენებლო ლურსმანი	კბ	7.5	1.50		6.00	4				157.50
	სამასრო	მცველი გლინოლა	კბ	2.06	0.41		0.87	2.102				6.00
		სხვა მასალა	ლარი	2.68	0.54		2.14	4				0.87
	ს.ნ.წ. 12-6-2	სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი პროფენილით სისქით 0.5 მმ	100მ ²	0.64								2.14
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	43.9	28.18			8.50	239.53			239.53



№	ხაზოქმები	საფუძველი	კანონიერება	სორმატული რეკურსი		მასალა		ხელფასი		საშუალო შექნაობები		ჯამი
				პროექტი	სულ	ქრონოგრაფი	ჯამი	ქრონოგრაფი	ჯამი	ქრონოგრაფი	ჯამი	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2		სხვა მანქანა	ლარი	3.54	2.27					4	9.08	9.08
	საბაზრო	ფერადი პროფილი სისქით 0.5 მმ	მ²	128	82.17	20	1643.40					1643.40
	საბაზრო	სქელი	ცალი		385.20	0.15	57.78					57.78
	საბაზრო	სხვა მასალა	ლარი	8.28	5.31	4	21.24					21.24
3	ს.ბ.წ. 12-8-8	ზღუდეს მოწყობა ფერადი თუნუქისაგან სისქით 0.5მმ	გრძ/მ		22.00							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.106	2.33			8.50	19.82			19.82
	საბაზრო	სხვა მანქანა	მან/თ	0.0038	0.08					4	0.33	0.33
	საბაზრო	თუნუქი ფურცლოვანი ფერადი სისქით 0.5მმ	მ²	პროექტ	7.26	20	145.20					145.20
	საბაზრო	სხვა მასალა	ლარი	0.078	1.72	4	6.86					6.86
4	საბაზრო	სახურავზე არსებული სამშენებლო ნარჩენების შეფარვება ხელით და ტომბენი ჩაყრა	მ²		5.00							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1	5.00			20.00	100.00			100.00
5	საბაზრო	სახურავზე არსებული და დემონტაჟის შედეგად დაგროვილი სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა აშლით	მ²		5.00							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	4.50			20.00	90.00			90.00
	საბაზრო	აშენ საავტომობილო ხელახე	მ/თ	0.45	2.25					42.89	96.50	96.50
6		გატანა 10 კმ.	ტ.		10.00					4.56	45.60	45.60
		ჯამი თავი ბ)					1874.48		449.35		151.52	2475.35
		სულ ჯამი					1874.48		484.10		152.80	2511.38
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	3%									56.23
		ჯამი										2567.62
		ზედნადები ხარჯები	10%									256.76
		ჯამი										2824.38
		გეგმიური მოგება	8%									225.95
		ჯამი										3050.33
		გაუთვალისწინებული სამუშაოები	3%									
		ჯამი										3050.33
		დ.ღ.მ.	18%									549.06
		ჯამი										3599.39
		შეკრები										



გეგმიური მოგება
 ჯამი
 გაუთვალისწინებული სამუშაოები
 ჯამი
 დ.ღ.მ.
 ჯამი
 შეკრები

ქ. ტყეპული სოფ. სამტრედიას რაის ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი (ბუთსართულიანი) საცხ. სახლის სტრუქტურის შედგენა დაზოანტეპული საბურავის შეკეთების

სასარგალოდრიცხვო დირექცულეზა 21047.37 ლარი
 მათ შორის ხელფასი 2904.23 ლარი

№	საფურცელი გვ.	საგუბერნი	ფართობი	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო შეჯახიზები		ჯამი
				ქრონი- ულსე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ა) დემონტაჟის სამუშაოები										
1	მისამ. 46-28-2	არსებული დაზიანებული საბურავის დემონტაჟი	მ²	173.00								
		მ. რომითი რესურსები	კ/სთ	0.082	14.19		0.00	6.60	93.63		0.00	93.63
		სხვა მანქანები	ლარი	0.005	0.87		0.00		0.00	4.00	3.46	3.46
		ჯამი თავი ა)					0.00		93.63		3.46	97.09
		ბ) საბურავის მოწყობის სამუშაოები										
		კარნიზის შეფიცვა ეზოს მხრიდან ლამფით (ვეროფეგონვა)	მ²	18.00								
1	ს.მ.წ. 10-6-1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.391	7.04			8.50	59.82			59.82
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0.0284	0.51					4	2.04	2.04
		ლაშფით ვეროფეგონვა	მ²	1	18.000	25	450.00					450.00
		ლურსმანი	მ²	0.072	1.30	4	5.18					5.18
		სხვა მასალა	ლარი	0.0055	0.10	4	0.40					0.40
		მოღარტეცის მოწყობა ფიცრით სისქით 3 სმ.	მ²		1.2							
2	ს.მ.წ. 10-6-1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	14	16.80			8.50	142.80			142.80
		სხვა მანქანა	მან/სთ	1.28	1.54					4	6.14	6.14
		ხის ფიცარი სისქით 3 სმ.	მ²	1.05	1.26	750	945.00					945.00
		სამშენებლო ლურსმანი	მ²	7.5	9.00	4	36.00					36.00
		მცეთული გლიზოლა	მ²	2.06	2.47	2.102	5.20					5.20
		სხვა მასალა	ლარი	2.68	3.22	4	12.86					12.86
		წყალშემკრები ღარის და მბრების მოწყობა	100მ	0.92								
12-8-4.		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	28.600	26.312			8.50	223.65			223.65
		მანქანები	ლარი	0.410	0.377					4.00	1.51	1.51



№	საფუძვლი	საფუძვლი	წარმოადგენს	ნორმატიული რეკურსი		მასალა		ბუღალტერი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				პროექტი	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
3	საბაზო	წყალმომარაგების დარი ფერადი	გრძნ	პროექტ.	92.000	7.00	644.00					644.00
	საბაზო	ლურსმანი	კმ	3.8000	3.496	4.00	13.98					13.98
	საბაზო	ქანკიკი	კმ	3.8000	3.496	2.50	8.74					8.74
	საბაზო	კარბონული საშავრი	ცალი	პროექტ.	240.000	2.50	600.00					600.00
	საბაზო	ძაბრი ფერადი	ცალი	პროექტ.	6.000	30.00	180.00					180.00
12-8-4.		თუნუქის წყალარამოცვანი მილის მოწყობა ფერადი	1000		0.9							
		შრიამითი რესურსები	კაც/სთ	28.600	25.740			8.50	218.79			218.79
		მანქანები	ლარი	0.410	0.369					4.00	1.48	1.48
საბაზო		წყალარამოცვანი მილი პლასტმასის	გრძნ	პროექტ.	90.000	5.00	450.00					450.00
საბაზო		ლურსმანი	კმ	3.8000	3.420	4.00	13.68					13.68
საბაზო		ქანკიკი	კმ	3.8000	3.420	2.50	8.55					8.55
საბაზო		ნაჭედი	კმ	169.000	152.100	2.50	380.25					380.25
ს.ნ.წ. 12-6-2		საბურავის ბურუნის მოწყობა ფერადი პროფუნდით სისქით 0.5 მმ. არსებულის 30%-ის გამოყენებით	1000მ²		5.30							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	43.9	232.67			8.50	1977.70			1977.70



№	საფუძველი და	საფუძველი	პროცენტები	ნორმატიული რეკურსი		მასალა		ბელოვანი		სამშენებლო მშენებლობები		ჯამი
				კომპლექსი	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1			3		4	5	6	7	8	9	10	11
2		სხვა მანქანა	ლარი	3.54	18.76							
	სამაზრო	ახალი ფერადი პროფილი სისქით 0.5 მმ	მ²	პროფილ	357.00	20	7140.00			4	75.05	75.05
	სამაზრო	სქალი	ცალი		3180.00	0.15	477.00					7140.00
		სხვა მასალი	ლარი	8.28	43.88	4	175.54					477.00
6	ს.ნ.წ. 12-8-8	ზღუდვს მოქონა ფერადი თუნუქისაგან სისქით 0.5მმ.	გრძ/მ		64.00							175.54
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.106	6.78			8.50	57.66			57.66
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0.0038	0.24					4	0.97	0.97
	სამაზრო	თუნუქი ფორცელოვანი ფერადი სისქით 0.5მმ.	მ²	პროფილ	2.12	20	422.40					422.40
		სხვა მასალი	ლარი	0.078	4.99	4	19.97					19.97
7	სამაზრო	საბურავზე არსებული სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება ხელთი და ტომრებით ჩაყრა	მ³		5.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1	5.00			20.00	100.00			100.00
8	სამაზრო	საბურავზე არსებული და დამონტაჟის შუღლად დაგროვილი სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა აქვით	მ³		5.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	4.50			20.00	90.00			90.00
		აქვე საავტომობილო სვლაზე	მ/სთ	0.45	2.25					42.89	96.50	96.50
9		გატანა 10 კმ.	ტ.		10.00					4.56	45.60	45.60
		ჯამი თავი ბ)					11533.17		2810.60		227.25	14571.02
		სულ ჯამი					11533.17		2904.23		230.71	14668.11
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	3%									346.00
		ჯამი										15014.10
		ზედნადები ხარჯები	10%									1501.41
		ჯამი										16515.51
		ბეგბული მოგება	8%									1321.24
		ჯამი										17836.76
		ბაუთვალისწინებული სამუშაოები	3%									
		ჯამი										17836.76
		დ.ღ.ბ.	18%									3210.62
		ჯამი										21047.37



№	სამუშაო წელი	საგვარის სახე	საზომი	საზომის შედეგები		მასობა		ბელონი		სამუშაო შედეგები		ჯამი
				საზომი შედეგი	საზომი შედეგი	ერთ. განი	ჯამი	ერთ. განი	ჯამი	ერთ. განი	ჯამი	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		საგვარის სახე	საზომი	საზომი	ერთ. განი	ჯამი	ერთ. განი	ჯამი	ერთ. განი	ჯამი	ერთ. განი	ჯამი
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		საგვარის სახე	საზომი	საზომი	ერთ. განი	ჯამი	ერთ. განი	ჯამი	ერთ. განი	ჯამი	ერთ. განი	ჯამი



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პოლიტიკის განყოფილება

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პოლიტიკის განყოფილება

ქიბული სოფ. სამტრედიამო ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი (ორსართულიანი) საცხ. სახლის სტაქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების


სახარჯთაღრიცხველი ღირებულება 8009.41 ლარი
 შათი შრომის ხელფასი 1148.69 ლარი


საფურცელი	საგუბერნი	განხორციელება	ნორმატიული რეკურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			ერთი ულზე	სულ	ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
ა) დემონტაჟის სამუშაოები											
მისაღ. 46-28-2	არსებული დაზიანებული სახურავის დემონტ.ფი	მ²		153.00							
	შრომითი რეკურსები	კ/სთ	0.082	12.55		0.00	6.50	82.80		0.00	82.80
	სხვა მანქანები	ლარი	0.005	0.77		0.00		0.00	4.00	3.06	3.06
	ჯამი თავი ა)					0.00		82.80		3.06	85.86
ბ) სახურავის მოწყობის სამუშაოები											
ს.ნ.წ. 10-11	ხის კოჭების მოწყობა 6X13 არსებული ბეტონის ფილებზე კატანკის სინით გამოზმით	მ³		0.8							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	23.8	19.04				0.00			0.00
	სხვა მანქანა	ლარი	2.1	1.68						0.00	0.00
აბაზრო	ხის კოჭი 6X13	მ³	1.05	0.84							0.00
აბაზრო	სამშენებლო ლურსმანი	კმ	7.2	5.76							0.00
აბაზრო	ანტისეპტიკური პასტა	კმ	1.96	1.57							0.00
აბაზრო	ტოლი	მ²	3.38	2.70							0.00
აბაზრო	მაგიეული გლინულა	კმ	4.38	3.50							0.00
	სხვა მასალა	ლარი	3.44	2.75							0.00
ს.ნ.წ. 10-36-1	მოლარტევის მოწყობა ფიცით სისქით 3 სმ.	მ³		0.8							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	14	11.20			8.50	95.20			95.20
	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.28	1.02					4	4.10	4.10





საფუძველი	საფუძველი	ფუნქციონირება	ნორმატიული რეკურსი		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
			ქრონიკული	სული	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	2		3								
აბაზო	ბის ფიცარი სისქით 3 სმ.		მ	1.05	7.50	630.00					
აბაზო	სამშენებლო ლურსმანი		მ	7.5	4	24.00					630.00
აბაზო	მგებელი გლინოლა		მ	2.06	2.102	3.46					24.00
	სხვა მასალა		ლარი	2.68	4	8.58					3.46
აბაზო	სახურავის ბურჯის მოწყობა ფერადი პროფილით სისქით 0.5 მმ		100მ ²								8.58
აბაზო	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	43.9	67.16			8.50	570.86			570.86
	სხვა მანქანა	ლარი	3.54	5.41					4	21.64	21.64
აბაზო	ფერადი პროფილი სისქით 0.5 მმ	მ	პროფილ	156.06	20	3121.20					3121.20
აბაზო	სკვლი	ცალი		918.00	0.15	137.70					137.70
	სხვა მასალა	ლარი	8.28	12.66	4	50.64					50.64
საფუძველი	ზღუდეს მოწყობა ფერადი თუნუქსაგან სისქით 0.5მმ.	გრძ/მ		22.00							
აბაზო	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.106	2.33			8.50	19.82			19.82
	სხვა მანქანა	მან/სთ	0.0038	0.08					4	0.33	0.33
აბაზო	თუნუქი ფურცლოვანი ფერადი სისქით 0.5მმ.	მ	პროფილ	7.26	20	145.20					145.20
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	1.72	4	6.86					6.86
აბაზო	სახურავზე არსებული სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება ხელით და ტომრებში ჩაყრა	მ		10.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1	10.00			20.00	200.00			200.00
აბაზო	სახურავზე არსებული და დემონტაჟის შედეგად დაგროვილი სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა აწეით	მ		10.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	9.00			20.00	180.00			180.00
	აწე საავტომობილო ხელაზე	მ/სთ	0.45	4.50					42.89	193.01	193.01
	გატანა 10 კმ.	ტ.		20.00					4.56	91.20	91.20
	ჯამი თავი ბ)					4127.64		1065.88		310.28	5503.80



























































PROPERTY OF
CITY OF

ფარული სამუშაოების მიღების
აქტი # 1

მუნიციპალიტეტი ტყიბული

იანვარი 2022 წ.

ობიექტის დასახელება სად. საშენობო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულება სსიპ
სტრუქტურული ინჟინერიის სამსახურის შენობა
კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

1. სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შ.წ.ს. „მათი 2012“ ინჟინერი
ზურაბი ნაყურა

2. ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი შ.წ.ს. „მათი 2012“ ინჟინერი
საინჟინერო დეპარტამენტი: თ. ანთონი

მოვალდინეთ აღნიშნულ ობიექტზე ფარული სამუშაოების დათვალიერება, კერძოდ:

- 1) ინჟინერიის სამსახურის დეპარტამენტი - 153მ²
- 2) სამშენებლო ინჟინერიის დეპარტამენტი - 103მ³
- 3) ინჟინერიის სამსახური - 16მ³
- 4) კაბინა 10მ²-ზე - 20მ³

გადაწყვეტილება

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის (დეფექტური აქტის)
სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმების და ტექნიკური მოთხოვნების
შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

ორგანიზაციის წარმომადგენელი: [სურათი]

ქ. ნაყურა

ტექნიკური ზედამხედველი: თ. ანთონი

თ. ანთონი

ფარული სამუშაოების მიღების

აქტი # 2

მუნიციპალიტეტი ტყეპალი

აპრილი 2022 წ.

ობიექტის დასახელება საფ. სამკურნალო ჩივილი დაპროექტირებული სასახლეების მშენებლობა (საფსონოლოგია) სუბს. სახელმწიფო მფარველობის სახელმწიფო სახელმწიფო მფარველობის კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

1. სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შ.ს.ს. კაბაძე 2012^წ კონსტრუქციის ვინჩენტი ნაჭყალი

2. ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი კუხის წმინდადგენილი სახელოსნო ადამ ქოთიაშვილი
მოვალდინეთ აღნიშნულ ობიექტზე ფარული სამუშაოების დათვალიერება, კერძოდ:

- 1) აღნიშნული სახელოსნო დასახელება - 173^წ
- 2) სამშენებლო ნარჩენების შენახვა ხეივან და ტყეში ჩაყრა - 5,0ა³
- 3) სამშენებლო ნარჩენების ჩატკა აქტით - 5,0ა³
- 4) კაბაძე 10,0ა³

გადაწვევტილება

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის (დეფაქტური აქტის) სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმების და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

ორგანიზაციის წარმომადგენელი: [სურათი] ქ.ა. ნაჭყალი

ტექნიკური ზედამხედველი: მ. სქოთია [სურათი]

ფარული სამუშაოების მიღების

აქტი # 13

მუნიციპალიტეტი ტყეშელი

თბილისი 2022 წ.

ობიექტის დასახელება სად. სასწრაფო მედიკალინური უწყვეტი ქადაგების სტრ. სარდას
სტატიის შედგენა დახარჯების სასწრაფო შედეგად

კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

1. სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შ.პ.ს. „ბიდე 2012“ ინჟინერ-განსვტი საქართველო

2. ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი

მუხის ნახშირბადოვანი სასწრაფო აღმოსავლ. ფილიალის მ. შიშია


მოვახდინეთ აღნიშნულ ობიექტზე ფარული სამუშაოების დათვალიერება, კერძოდ:

- 1) დახარჯების სასწრაფო დახარჯები - 64,20 მ²
- 2) სამშენებლო ნახშირბადის შენახვა ხაზით და ხაზის ტარების - 5,0 მ³
- 3) სამშენებლო ნახშირბადის შენახვა აბანო - 5,0 მ³
- 4) ქადაგა 10 მ² - 10 მ²

გადაწყვეტილება

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის (დეფექტური აქტის) სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმების და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

ორგანიზაციის წარმომადგენელი:



ი. გ. ნაყურბია

ტექნიკური ზედამხედველი:

მ. შიშია

მ. შიშია

ფარული სამუშაოების მიღების

აქტი # 4

მუნიციპალიტეტი ქუთაისი

იანვარი 2023 წ.

ობიექტის დასახელება ქუთაისში ქუჩის N26 ხაზ-ხაზის სტიქიის ზემოქმედება
შედეგად დაზარალებული საცხოვრებელი სახლი
კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

1. სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მ. ვ. ს. კაიჯი 2017
დაინტენი ურსნტი დატყობა
2. ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი _____

მოვახდინეთ აღნიშნულ ობიექტზე ფარული სამუშაოების დათვალიერება, კერძოდ:

- 1) დაზარალებული დაზიანება ადრესი ხაზის იანვარში - 153,0 მ²
- 2) დაზარალებული დაზიანება სამშენებლო ნაგებობის ზემოქმედება ადრესი - 14,40 მ²
- 3) კატანა 16მ-ზე - 28,80 მ²

გადაწვევებილება

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის (დეფაქტური აქტის) სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმების და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

ორგანიზაციის წარმომადგენელი:  ქ. გ. ნატყეზია

ტექნიკური ზედამხედველი:  გ. ზეჩუხაძე